

● 輪島市野田町付近の大規模崩落箇所において、令和6年3月18日、緊急復旧工事に着手



## 被災状況





● 輪島市野田町付近の大規模崩落箇所において、令和6年3月18日、緊急復旧工事に着手



写真① 建設機械等の進入路を整備中

R6.3.18撮影




写真② 建設機械等の進入路を整備中

R6.3.18撮影






● 建設機械等進入路の不陸整正状況





● 建設機械等進入路の不陸整正状況

至  
輪  
島  
市  
里  
町



写真①

R6.3.20撮影



写真②


R6.3.21撮影





至輪島市里町

至輪島市役所



写真① 建設機械等進入路整備中

R6.3.21撮影



写真② 建設機械等進入路整備中

R6.3.22撮影





至輪島市里町

至輪島市役所



写真① 建設機械等進入路整備中

R6.3.23撮影



写真② 建設機械等進入路整備中

R6.3.23撮影

