


令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

7月8日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

別所岳SA内 舗装工



R6.7.4撮影
No.10 陥没部補修状況



R6.7.4撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

7月1日現在

番号：主な被災箇所

赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中

別所岳SA

横田IC

至 金沢

緊急復旧作業中（2車線確保）

No.14付近 舗装工状況



R6.6.26撮影

No.29 路肩盛土状況




R6.6.29撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

6月24日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.29付近 舗装工状況



R6.6.21撮影

No.19 法面シート養生状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事-2の3
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)16.4KP
施工完了	

R6.6.20撮影

(株)大林組 2024/06/20


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

6月17日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.23 路盤工状況



R6.6.15撮影

No.19 法面シート養生状況



R6.6.15撮影


工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)14.7KP
施工完了	
(株)大林組 2024/06/15	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

6月10日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）


No.13 モルタル吹付状況



No.10 ピンチプレート交換状況



番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.7 ラス張り状況



No.23付近 舗装撤去状況




工事件名 令和6年能登半島地震 能登自動車道道路修復工事その3
工事場所 のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)15.5KP
舗装撤去状況
R6.5.31撮影
(株)大林組 2024/05/31

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

5月27日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 As殻撤去状況



No.14 碎石敷き均し状況




工事件名 令和6年能登半島 能登自動車道道路工事その3
工事場所 のと里山海道(小牧橋～越の原IC)

14.0KP
碎石敷き均し状況

大林組 2024/05/25

R6.5.25撮影

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.10 足場組立状況



R6.5.17撮影

No.19 遮断杭打設状況



R6.5.18撮影


工事件名	令和6年能登半島地震 能登里山海道緊急復旧工事第3
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)k.d.14.70
影響遮断杭 No.10 継杭状況	
(株)大林組 2024/05/18	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

5月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）


No.10 足場組立状況



No.19 表層合材敷き均し状況



番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.13 改良土小運搬状況




工事件名 令和6年能登半島 能登自動車道施工その3
工事場所 のと里山海道(別所岳SA～小牧橋)13.8kp
改良土小運搬状況
R6.5.4撮影
2024/05/04

No.13 大型土嚢設置状況



工事件名 令和6年能登半島 能登自動車道施工その3
工事場所 のと里山海道(別所岳SA～小牧橋)13.8kp
大型土嚢設置状況
R6.5.3撮影
2024/05/03

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.13 大型土嚢設置状況



R6.4.29撮影

No.3 道路看板撤去状況




R6.4.26撮影

令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組　大成建設（株））

4月22日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.7 舗装撤去、路盤整地状況



R6.4.20撮影

No.14 鋼管上杭打設状況




R6.4.20撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

4月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1付近 碎石敷均し状況



R6.4.13撮影

No.25付近 碎石小運搬状況



R6.4.13撮影


工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道補修工事の3
工事場所	のと里山海道（別所岳SA～小牧橋）15.9km
碎石小運搬状況	
（株）大林組 2024/04/13	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

4月8日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 付近 アスファルトガラ積込搬出状況



No.11 砕石敷均し状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月25日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.4付近 路盤整地状況



R6.3.23撮影

No.22 碎石敷均し状況



R6.3.23撮影


工事件名	令和6年能登半島地震、能登自動車道緊急復旧工事
工事場所	のと里山海道（中島町横田～別所岳SA）15.33～15.40Km
二車線開	路盤碎石敷均し状況
株式会社大林組	2024/03/23

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月18日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1付近 伐採作業状況



R6.3.16撮影

No.21 転圧状況




R6.3.16撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道緊急復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)K.p.15.11～15.14
転圧状況	

至 金沢

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1 砕石間詰・砕石埋め状況



No.8 舗装搬出状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8 ガラ搬出状況



R6.3.12撮影

No.17 舗装撤去状況



R6.3.12撮影


工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事（中）
工事場所	のと里山海道（小幡橋～別所岳SA）k.14.63～14.70
As舗装撤去状況	
株式会社大林組	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月11日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.9 碎石敷均し状況



No.14 舗装撤去 積込運搬状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道（小牧橋～別所岳SA）k.p.14.17～14.19
アスファルト撤去・積込状況	

令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組　大成建設（株））

3月8日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8 舗装撤去状況



No.44 碎石敷転圧状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事(03)
工事場所	のと里山海道 (1)収横一別所岳SAより17.60～19.80
碎石転圧状況	
株式会社大林組 2024/03/07	

令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組　大成建設（株））

3月6日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8 砕石転圧状況



No.44 転圧状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月4日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8付近 砕石転圧状況



No.44 砕石敷均し状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8付近 舗装撤去状況



R6.2月28撮影

No.44 ガードレール支柱撤去状況



R6.2.28撮影


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

2月28日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8付近 舗装撤去状況



No.44 土嚢設置状況




令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組　大成建設（株））

2月26日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）


No.10付近 舗装撤去状況



No.44 舗装撤去・砕石敷均し状況



番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.10 舗装撤去状況



No.44 碎石敷均し状況

