


### 3. 金属片の材料分析

### 3 - 1 大宮国道管内の金属片の写真




# 大宮国道管内の金属片の写真



## 1. 第1回委員会時点で材料分析を行ったもの



2. 今回材料分析を行ったもの







3. 他機関等の所在のもの

