


登下校が安全・快適に！

・当該箇所は近隣に小学校があり、国道を通学路として利用されているが、国道両端に用水路があるために歩道が狭く、児童が安心して通学できる状態ではなかった。


・今回、用水路の上部空間を有効利用することで安価な歩道整備が実現でき、歩道を拡幅したことで児童や歩行者の安全、安心な歩行空間が確保された。



■ 既設用水路の上部を覆い、歩道を拡幅

整備前

これまでの歩道幅員は約1m



整備後

現在の歩道幅員は約2.5~3.0m



■ 地元の声

- ◆ 前は車とぶつかりそうで怖かった。広くなったので、工事してもらってよかった。【小学生】
- ◆ 友達と並んで歩いていても、向こうから来た人と安全にすれ違えるようになってよかった。【小学生】
- ◆ 歩行補助車を使用していたのが非常に危険であったが、幅も広くなり歩道の段差も解消されたため、買い物にも気軽に行きやすくなった。【地元住民】
- ◆ 雨のとき、傘を差しながらでも安全に通行できるようになった。【地元住民・小学生】