

安全・安心な通学路を確保！


・当該箇所は近隣小学校の通学路に指定されているものの歩道が狭く危険な区間であった。

・今回の歩道整備で歩道幅員が拡幅され、安全・安心な通学路が確保された。

【位置図】



【平面図】



【整備状況】

整備前



整備後



地元の声

【小学生】

- ・すれ違いが楽に出来るようになったので、工事をしてもらって良かったです。
- ・自転車同士のすれ違いが簡単に出来るようになって大満足です。
- ・道がすごく広がって、とても歩きやすくなった。

【小学校通学安全ボランティア】


- ・以前は歩道が狭く、通学している児童の近くを車が走っている状態であったが、歩道が広くなり歩いても車道との距離が十分取れるようになり良かったです。

【地元住民】

- ・自転車通勤の者ですが、一部1m程しかなかった歩道が3.5mまで広がり、見通しがよくなった。通勤も楽に出来るようになったのですごく助かっています。

【横断面図】

整備前



整備概要

(整備前) 片側歩道(W=2.5m)

(整備後) 両側歩道(W=3.5m)

整備後

