


■ 整備状況図



■ 整備事例

<H12 整備箇所>

- (1) 市道江頭藤木線：段差の解消、歩道の拡幅
- (2) 市道新家線：段差の解消、歩道の拡幅