


鹿児島県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等


2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※()内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
鹿児島県内 地方公共団体 合計	42	15 (36%)	8 (19%)	7 (17%)
地方公共団体 合計	3,310	1,597 (48%)	937 (28%)	692 (21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
43	23 (53%)	16 (37%)	15 (35%)
3,955	2,441 (62%)	1,846 (47%)	1,583 (40%)

鹿児島県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 着工済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	21	60	26	0	107		26	7	5	4	15%	27%			
2 高速道路会社	26	29	0	0	55		0	0	0	0					
3 鹿児島県道路公社	1	6	1	0	8		1	0	0	0	0%				
4 鹿児島県	10	65	32	0	107		32	7	7	7	22%	22%			
5 鹿児島市	0	6	7	0	13		7	6	0	0	0%	86%			
6 鹿屋市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
7 枕崎市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
8 阿久根市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
9 出水市	0	2	2	0	4		2	2	1	0	0%	100%			
10 指宿市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
11 西之表市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 垂水市	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
13 薩摩川内市	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
14 日置市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
15 曾於市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
16 霧島市	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
17 いちき串木野市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 南さつま市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
19 志布志市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 奄美市	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
21 南九州市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
22 伊佐市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
23 始良市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
24 三島村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
25 十島村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
26 さつま町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
27 長島町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
28 湧水町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
29 大崎町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
30 東串良町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
31 錦江町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
32 南大隅町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
33 肝付町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
34 中種子町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
35 南種子町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
36 屋久島町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
37 大和村	0	0	0	0	0		0	0	0	0					

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

鹿児島県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合					直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況										
	I	II	III	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38	宇検村	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
39	瀬戸内町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
40	龍郷町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
41	喜界町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
42	徳之島町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
43	天城町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
44	伊仙町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
45	和泊町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
46	知名町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
47	与論町	0	0	0	0	0						0	0	0	0						
48	鹿児島県内地公体合計	13	83	42	0	138	9%	60%	30%			42	15	8	7	17%	36%				

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

鹿児島県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	22	59	26	0	107		26	16	14	14	54%	62%			
2 高速道路会社	24	21	10	0	55		10	10	10	100%	100%				
3 鹿児島県道路公社	1	7	0	0	8		0	0	0	0	0%	0%			
4 鹿児島県	8	70	29	0	107		29	10	10	10	34%	34%			
5 鹿児島市	2	10	10	0	22		10	9	3	3	30%	90%			
6 鹿屋市	0	1	0	0	1		0	0	0	0	0%	0%			
7 枕崎市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
8 阿久根市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
9 出水市	0	2	4	0	6		4	4	3	2	50%	100%			
10 指宿市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
11 西之表市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
12 垂水市	0	1	0	0	1		0	0	0	0	0%	0%			
13 薩摩川内市	1	1	0	0	2		0	0	0	0	0%	0%			
14 日置市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
15 曾於市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
16 霧島市	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0%	0%			
17 いちき串木野市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
18 南さつま市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
19 志布志市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
20 奄美市	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0%	0%			
21 南九州市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
22 伊佐市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
23 始良市	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
24 三島村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
25 十島村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
26 さつま町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
27 長島町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
28 湧水町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
29 大崎町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
30 東串良町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
31 錦江町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
32 南大隅町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
33 肝付町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
34 中種子町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
35 南種子町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
36 屋久島町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			
37 大和村	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	0%			

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

鹿児島県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合					1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況										
	I	II	III	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38 宇検村	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
39 瀬戸内町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
40 龍郷町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
41 喜界町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
42 徳之島町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
43 天城町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
44 伊仙町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
45 和泊町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
46 知名町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
47 与論町	0	0	0	0	0							0	0	0	0						
48 鹿児島県内地公体合計	14	92	43	0	149	9%		62%			29%	43	23	16	15	35%		53%			

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ