

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行	改訂後	備考																																								
4)地方公共団体の点検・修繕の実施状況 ○ 国土交通省では、地方公共団体に対する技術的助言として 2017 年度に道路土工構造物点検要領を示しています。 ○ この点検要領に準じて、2018～2020 年度に地方公共団体が点検を実施した施設数は 10,132 施設となっています。 ○ 判定区分Ⅲ（早期措置段階）の施設数は 800 施設、判定区分Ⅳ（緊急措置段階）の施設数は 25 施設です。 ○ このうち、修繕等措置に着手した施設の割合は、判定区分Ⅲの施設で 22%、判定区分Ⅳの施設で 88%です。 ○ 地方公共団体の点検実施の有無 ＜特定土工構造物＞ 0.2% (25) 8% (800) 52% (5,270) 40% (4,037) 2018年度～ 2020年度 土工構造物 10,132施設 2021.3 末時点 I II III IV ○ 地方公共団体管理道路の特定土工構造物における修繕等措置の実施状況 <table><tr><th>判定区分</th><th>修繕が 必要な施設数 (A)</th><th>修繕に着手済 の施設数 (B) (B/A)</th><th>工事に着手済 の施設数 (C) (C/A)</th><th>修繕完了の 施設数 (D) (D/A)</th></tr><tr><td>Ⅲ</td><td>800</td><td>176 (22%)</td><td>128 (16%)</td><td>117 (15%)</td></tr><tr><td>Ⅳ</td><td>25</td><td>22 (88%)</td><td>22 (88%)</td><td>12 (48%)</td></tr><tr><td>合計</td><td>825</td><td>198 (24%)</td><td>150 (18%)</td><td>129 (16%)</td></tr></table> 2021.3 末時点 ※道路土工構造物点検要領(2017 年 8 月 国土交通省道路局)に準じて点検及び健全性の診断を実施している 地方公共団体を対象に集計。 ※2018～2020 年度の 3 年間の点検により判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設。	判定区分	修繕が 必要な施設数 (A)	修繕に着手済 の施設数 (B) (B/A)	工事に着手済 の施設数 (C) (C/A)	修繕完了の 施設数 (D) (D/A)	Ⅲ	800	176 (22%)	128 (16%)	117 (15%)	Ⅳ	25	22 (88%)	22 (88%)	12 (48%)	合計	825	198 (24%)	150 (18%)	129 (16%)	4)地方公共団体の点検・修繕の実施状況 ○ 国土交通省では、地方公共団体に対する技術的助言として 2017 年度に道路土工構造物点検要領を示しています。 ○ この点検要領に準じて、2018～2020 年度に地方公共団体が点検を実施した施設数は 8,928 施設となっています。 ○ 判定区分Ⅲ（早期措置段階）の施設数は 683 施設、判定区分Ⅳ（緊急措置段階）の施設数は 23 施設です。 ○ このうち、修繕等措置に着手した施設の割合は、判定区分Ⅲの施設で 18%、判定区分Ⅳの施設で 96%です。 ○ 地方公共団体の点検実施の有無 ＜特定土工構造物＞ 0.3% (23) 8% (683) 53% (4,693) 40% (3,529) 2018年度～ 2020年度 土工構造物 8,928施設 2021.3 末時点 I II III IV ○ 地方公共団体管理道路の特定土工構造物における修繕等措置の実施状況 <table><tr><th>判定区分</th><th>修繕が 必要な施設数 (A)</th><th>修繕に着手済 の施設数 (B) (B/A)</th><th>工事に着手済 の施設数 (C) (C/A)</th><th>修繕完了の 施設数 (D) (D/A)</th></tr><tr><td>Ⅲ</td><td>683</td><td>122 (18%)</td><td>78 (11%)</td><td>70 (10%)</td></tr><tr><td>Ⅳ</td><td>23</td><td>22 (96%)</td><td>22 (96%)</td><td>12 (52%)</td></tr><tr><td>合計</td><td>706</td><td>144 (20%)</td><td>100 (14%)</td><td>82 (12%)</td></tr></table> 2021.3 末時点 ※道路土工構造物点検要領(2017 年 8 月 国土交通省道路局)に準じて点検及び健全性の診断を実施している 地方公共団体を対象に集計。 ※2018～2020 年度の 3 年間の点検により判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設。	判定区分	修繕が 必要な施設数 (A)	修繕に着手済 の施設数 (B) (B/A)	工事に着手済 の施設数 (C) (C/A)	修繕完了の 施設数 (D) (D/A)	Ⅲ	683	122 (18%)	78 (11%)	70 (10%)	Ⅳ	23	22 (96%)	22 (96%)	12 (52%)	合計	706	144 (20%)	100 (14%)	82 (12%)	道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 62 ページ
判定区分	修繕が 必要な施設数 (A)	修繕に着手済 の施設数 (B) (B/A)	工事に着手済 の施設数 (C) (C/A)	修繕完了の 施設数 (D) (D/A)																																						
Ⅲ	800	176 (22%)	128 (16%)	117 (15%)																																						
Ⅳ	25	22 (88%)	22 (88%)	12 (48%)																																						
合計	825	198 (24%)	150 (18%)	129 (16%)																																						
判定区分	修繕が 必要な施設数 (A)	修繕に着手済 の施設数 (B) (B/A)	工事に着手済 の施設数 (C) (C/A)	修繕完了の 施設数 (D) (D/A)																																						
Ⅲ	683	122 (18%)	78 (11%)	70 (10%)																																						
Ⅳ	23	22 (96%)	22 (96%)	12 (52%)																																						
合計	706	144 (20%)	100 (14%)	82 (12%)																																						

21

22

新旧対照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報																																																																																																																																										
現行	改訂後	備考																																																																																																																																								
(3)直轄診断・修繕代行 ○ 地方公共団体への支援策の一つとして、緊急かつ高度な技術力を要する可能性が高い橋梁について、「直轄診断※」を実施しました。 ○ 直轄診断を実施した橋梁については、各道路管理者からの要請を踏まえ、修繕代行事業や大規模修繕・更新補助事業に着手しています。	(3)直轄診断・修繕代行 ○ 地方公共団体への支援策の一つとして、緊急かつ高度な技術力を要する可能性が高い橋梁について、「直轄診断※」を実施しました。 ○ 直轄診断を実施した橋梁については、各道路管理者からの要請を踏まえ、修繕代行事業や(削除)補助事業に着手しています。	道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 82 ページ																																																																																																																																								
○ 直轄診断実施箇所と診断結果概要 <table><tr><th>実施年度</th><th>施設名</th><th>道路管理者名</th><th>延長(m)</th></tr><tr><td>2014</td><td>みしまおおはし 三島大橋</td><td>三島町(福島県)</td><td>131</td></tr><tr><td>2014</td><td>おおまえはし 大前橋</td><td>嬭恋村(群馬県)</td><td>73</td></tr><tr><td>2014</td><td>おおと おおはし 大渡ダム大橋</td><td>仁淀川町(高知県)</td><td>444</td></tr><tr><td>2015</td><td>ぬまお 沼尾シェッド</td><td>下郷町(福島県)</td><td>189</td></tr><tr><td>2015</td><td>さるかいばし 猿飼橋</td><td>十津川村(奈良県)</td><td>139</td></tr><tr><td>2015</td><td>よぶこおおはし 呼子大橋</td><td>唐津市(佐賀県)</td><td>728</td></tr><tr><td>2016</td><td>まんごくばし 万石橋</td><td>湯沢市(秋田県)</td><td>171</td></tr><tr><td>2016</td><td>みほこばし 御鉾橋</td><td>神流町(群馬県)</td><td>46</td></tr><tr><td>2017</td><td>おとぎわはし 音沢橋</td><td>黒部市(富山県)</td><td>110</td></tr><tr><td>2017</td><td>おとひめおおはし 乙姫大橋</td><td>中津川市(岐阜県)</td><td>317</td></tr><tr><td>2018</td><td>にがたずいどう 仁方隧道</td><td>呉市(広島県)</td><td>260</td></tr><tr><td>2018</td><td>てんたいばし 天大橋</td><td>薩摩川内市(鹿児島県)</td><td>329</td></tr><tr><td>2019</td><td>ちちぶばし 秩父橋</td><td>秩父市(埼玉県)</td><td>135</td></tr><tr><td>2019</td><td>ふるかわばし 古川橋</td><td>吉田町(静岡県)</td><td>54</td></tr><tr><td>2020</td><td>しらおいばし 白老橋</td><td>白老町(北海道)</td><td>148</td></tr><tr><td>2020</td><td>つるまえばし 鶴舞橋</td><td>奈良市(奈良県)</td><td>97</td></tr></table> 緊急性・難易度を踏まえて対応	実施年度	施設名	道路管理者名	延長(m)	2014	みしまおおはし 三島大橋	三島町(福島県)	131	2014	おおまえはし 大前橋	嬭恋村(群馬県)	73	2014	おおと おおはし 大渡ダム大橋	仁淀川町(高知県)	444	2015	ぬまお 沼尾シェッド	下郷町(福島県)	189	2015	さるかいばし 猿飼橋	十津川村(奈良県)	139	2015	よぶこおおはし 呼子大橋	唐津市(佐賀県)	728	2016	まんごくばし 万石橋	湯沢市(秋田県)	171	2016	みほこばし 御鉾橋	神流町(群馬県)	46	2017	おとぎわはし 音沢橋	黒部市(富山県)	110	2017	おとひめおおはし 乙姫大橋	中津川市(岐阜県)	317	2018	にがたずいどう 仁方隧道	呉市(広島県)	260	2018	てんたいばし 天大橋	薩摩川内市(鹿児島県)	329	2019	ちちぶばし 秩父橋	秩父市(埼玉県)	135	2019	ふるかわばし 古川橋	吉田町(静岡県)	54	2020	しらおいばし 白老橋	白老町(北海道)	148	2020	つるまえばし 鶴舞橋	奈良市(奈良県)	97	○ 直轄診断実施箇所と診断結果概要 <table><tr><th>実施年度</th><th>施設名</th><th>道路管理者名</th><th>延長(m)</th></tr><tr><td>2014</td><td>みしまおおはし 三島大橋</td><td>三島町(福島県)</td><td>131</td></tr><tr><td>2014</td><td>おおまえはし 大前橋</td><td>嬭恋村(群馬県)</td><td>73</td></tr><tr><td>2014</td><td>おおと おおはし 大渡ダム大橋</td><td>仁淀川町(高知県)</td><td>444</td></tr><tr><td>2015</td><td>ぬまお 沼尾シェッド</td><td>下郷町(福島県)</td><td>189</td></tr><tr><td>2015</td><td>さるかいばし 猿飼橋</td><td>十津川村(奈良県)</td><td>139</td></tr><tr><td>2015</td><td>よぶこおおはし 呼子大橋</td><td>唐津市(佐賀県)</td><td>728</td></tr><tr><td>2016</td><td>まんごくばし 万石橋</td><td>湯沢市(秋田県)</td><td>171</td></tr><tr><td>2016</td><td>みほこばし 御鉾橋</td><td>神流町(群馬県)</td><td>46</td></tr><tr><td>2017</td><td>おとぎわはし 音沢橋</td><td>黒部市(富山県)</td><td>110</td></tr><tr><td>2017</td><td>おとひめおおはし 乙姫大橋</td><td>中津川市(岐阜県)</td><td>317</td></tr><tr><td>2018</td><td>にがたずいどう 仁方隧道</td><td>呉市(広島県)</td><td>260</td></tr><tr><td>2018</td><td>てんたいばし 天大橋</td><td>薩摩川内市(鹿児島県)</td><td>329</td></tr><tr><td>2019</td><td>ちちぶばし 秩父橋</td><td>秩父市(埼玉県)</td><td>135</td></tr><tr><td>2019</td><td>ふるかわばし 古川橋</td><td>吉田町(静岡県)</td><td>54</td></tr><tr><td>2020</td><td>しらおいばし 白老橋</td><td>白老町(北海道)</td><td>148</td></tr><tr><td>2020</td><td>つるまえばし 鶴舞橋</td><td>奈良市(奈良県)</td><td>97</td></tr></table> 緊急性・難易度を踏まえて対応	実施年度	施設名	道路管理者名	延長(m)	2014	みしまおおはし 三島大橋	三島町(福島県)	131	2014	おおまえはし 大前橋	嬭恋村(群馬県)	73	2014	おおと おおはし 大渡ダム大橋	仁淀川町(高知県)	444	2015	ぬまお 沼尾シェッド	下郷町(福島県)	189	2015	さるかいばし 猿飼橋	十津川村(奈良県)	139	2015	よぶこおおはし 呼子大橋	唐津市(佐賀県)	728	2016	まんごくばし 万石橋	湯沢市(秋田県)	171	2016	みほこばし 御鉾橋	神流町(群馬県)	46	2017	おとぎわはし 音沢橋	黒部市(富山県)	110	2017	おとひめおおはし 乙姫大橋	中津川市(岐阜県)	317	2018	にがたずいどう 仁方隧道	呉市(広島県)	260	2018	てんたいばし 天大橋	薩摩川内市(鹿児島県)	329	2019	ちちぶばし 秩父橋	秩父市(埼玉県)	135	2019	ふるかわばし 古川橋	吉田町(静岡県)	54	2020	しらおいばし 白老橋	白老町(北海道)	148	2020	つるまえばし 鶴舞橋	奈良市(奈良県)	97	
実施年度	施設名	道路管理者名	延長(m)																																																																																																																																							
2014	みしまおおはし 三島大橋	三島町(福島県)	131																																																																																																																																							
2014	おおまえはし 大前橋	嬭恋村(群馬県)	73																																																																																																																																							
2014	おおと おおはし 大渡ダム大橋	仁淀川町(高知県)	444																																																																																																																																							
2015	ぬまお 沼尾シェッド	下郷町(福島県)	189																																																																																																																																							
2015	さるかいばし 猿飼橋	十津川村(奈良県)	139																																																																																																																																							
2015	よぶこおおはし 呼子大橋	唐津市(佐賀県)	728																																																																																																																																							
2016	まんごくばし 万石橋	湯沢市(秋田県)	171																																																																																																																																							
2016	みほこばし 御鉾橋	神流町(群馬県)	46																																																																																																																																							
2017	おとぎわはし 音沢橋	黒部市(富山県)	110																																																																																																																																							
2017	おとひめおおはし 乙姫大橋	中津川市(岐阜県)	317																																																																																																																																							
2018	にがたずいどう 仁方隧道	呉市(広島県)	260																																																																																																																																							
2018	てんたいばし 天大橋	薩摩川内市(鹿児島県)	329																																																																																																																																							
2019	ちちぶばし 秩父橋	秩父市(埼玉県)	135																																																																																																																																							
2019	ふるかわばし 古川橋	吉田町(静岡県)	54																																																																																																																																							
2020	しらおいばし 白老橋	白老町(北海道)	148																																																																																																																																							
2020	つるまえばし 鶴舞橋	奈良市(奈良県)	97																																																																																																																																							
実施年度	施設名	道路管理者名	延長(m)																																																																																																																																							
2014	みしまおおはし 三島大橋	三島町(福島県)	131																																																																																																																																							
2014	おおまえはし 大前橋	嬭恋村(群馬県)	73																																																																																																																																							
2014	おおと おおはし 大渡ダム大橋	仁淀川町(高知県)	444																																																																																																																																							
2015	ぬまお 沼尾シェッド	下郷町(福島県)	189																																																																																																																																							
2015	さるかいばし 猿飼橋	十津川村(奈良県)	139																																																																																																																																							
2015	よぶこおおはし 呼子大橋	唐津市(佐賀県)	728																																																																																																																																							
2016	まんごくばし 万石橋	湯沢市(秋田県)	171																																																																																																																																							
2016	みほこばし 御鉾橋	神流町(群馬県)	46																																																																																																																																							
2017	おとぎわはし 音沢橋	黒部市(富山県)	110																																																																																																																																							
2017	おとひめおおはし 乙姫大橋	中津川市(岐阜県)	317																																																																																																																																							
2018	にがたずいどう 仁方隧道	呉市(広島県)	260																																																																																																																																							
2018	てんたいばし 天大橋	薩摩川内市(鹿児島県)	329																																																																																																																																							
2019	ちちぶばし 秩父橋	秩父市(埼玉県)	135																																																																																																																																							
2019	ふるかわばし 古川橋	吉田町(静岡県)	54																																																																																																																																							
2020	しらおいばし 白老橋	白老町(北海道)	148																																																																																																																																							
2020	つるまえばし 鶴舞橋	奈良市(奈良県)	97																																																																																																																																							
○ 直轄修繕代行等実施状況 2015 年度 ○ 三島大橋、大渡ダム大橋 修繕代行事業に着手 ○ 大前橋 大規模修繕・更新補助事業に着手 2016 年度 ○ 沼尾シェッド、猿飼橋、呼子大橋 修繕代行事業に着手 2017 年度 ○ 万石橋、御鉾橋 修繕代行事業に着手 2018 年度 ○ 音沢橋、乙姫大橋 修繕代行事業に着手 2019 年度 ○ 仁方隧道、天大橋 修繕代行事業に着手 2020 年度 ○ 秩父橋、古川橋 修繕代行事業に着手 2021 年度 ○ 白老橋 修繕代行事業に着手	○ 直轄修繕代行等実施状況 2015 年度 ○ 三島大橋、大渡ダム大橋 修繕代行事業に着手 ○ 大前橋 大規模修繕・更新補助事業に着手 2016 年度 ○ 沼尾シェッド、猿飼橋、呼子大橋 修繕代行事業に着手 2017 年度 ○ 万石橋、御鉾橋 修繕代行事業に着手 2018 年度 ○ 音沢橋、乙姫大橋 修繕代行事業に着手 2019 年度 ○ 仁方隧道、天大橋 修繕代行事業に着手 2020 年度 ○ 秩父橋、古川橋 修繕代行事業に着手 2021 年度 ○ 白老橋 修繕代行事業に着手																																																																																																																																									
※直轄診断:「橋梁、トンネル等の道路施設については、各道路管理者が責任を持って管理する」という原則の下、それでもなお、地方公共団体の技術力等に鑑みて支援が必要なもの(複雑な構造を有するもの、損傷の度合いが著しいもの、社会的に重要なもの、等)に限り、国が地方整備局、国土技術政策総合研究所、国立開発研究法国土木研究所の職員で構成する「道路メンテナンス技術集団」を派遣し、技術的な助言を行うもの。	※直轄診断:「橋梁、トンネル等の道路施設については、各道路管理者が責任を持って管理する」という原則の下、それでもなお、地方公共団体の技術力等に鑑みて支援が必要なもの(複雑な構造を有するもの、損傷の度合いが著しいもの、社会的に重要なもの、等)に限り、国が地方整備局、国土技術政策総合研究所、国立開発研究法国土木研究所の職員で構成する「道路メンテナンス技術集団」を派遣し、技術的な助言を行うもの。																																																																																																																																									

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行						改訂後						備考
①橋梁(地方公共団体)						①橋梁(地方公共団体)						道路メンテナンス年報 (2021年8月) 104ページ
所在する 都道府県	判定区分(上段:実数、下段:割合)					所在する 都道府県	判定区分(上段:実数、下段:割合)					
	I	II	III	IV	計		I	II	III	IV	計	
北海道	3,294 (38%)	4,065 (47%)	1,356 (16%)	14 (0.2%)	8,729	北海道	3,294 (38%)	4,065 (47%)	1,356 (16%)	14 (0.2%)	8,729	
青森県	980 (41%)	1,161 (49%)	239 (10%)	8 (0.3%)	2,388	青森県	980 (41%)	1,161 (49%)	239 (10%)	8 (0.3%)	2,388	
岩手県	1,955 (43%)	2,182 (48%)	409 (9%)	3 (0.1%)	4,549	岩手県	1,955 (43%)	2,182 (48%)	409 (9%)	3 (0.1%)	4,549	
宮城県	527 (11%)	3,828 (78%)	550 (11%)	4 (0.1%)	4,909	宮城県	527 (11%)	3,828 (78%)	550 (11%)	4 (0.1%)	4,909	
秋田県	1,119 (21%)	3,416 (65%)	716 (14%)	3 (0.1%)	5,254	秋田県	1,119 (21%)	3,416 (65%)	716 (14%)	3 (0.1%)	5,254	
山形県	1,458 (43%)	1,512 (45%)	424 (12%)	3 (0.1%)	3,397	山形県	1,458 (43%)	1,512 (45%)	424 (12%)	3 (0.1%)	3,397	
福島県	1,269 (21%)	4,036 (66%)	778 (13%)	3 (0.05%)	6,086	福島県	1,269 (21%)	4,036 (66%)	778 (13%)	3 (0.05%)	6,086	
茨城県	1,070 (25%)	2,913 (68%)	282 (7%)	9 (0.2%)	4,274	茨城県	1,070 (25%)	2,912 (68%)	282 (7%)	9 (0.2%)	4,273	
栃木県	1,975 (42%)	2,576 (54%)	193 (4%)	2 (0.04%)	4,746	栃木県	1,975 (42%)	2,576 (54%)	193 (4%)	2 (0.04%)	4,746	
群馬県	2,807 (54%)	2,075 (40%)	344 (7%)	5 (0.1%)	5,231	群馬県	2,807 (54%)	2,075 (40%)	344 (7%)	5 (0.1%)	5,231	
埼玉県	3,002 (52%)	2,528 (44%)	232 (4%)	10 (0.2%)	5,772	埼玉県	3,002 (52%)	2,529 (44%)	232 (4%)	10 (0.2%)	5,773	
千葉県	1,248 (41%)	1,527 (50%)	299 (10%)	2 (0.1%)	3,076	千葉県	1,248 (41%)	1,527 (50%)	299 (10%)	2 (0.1%)	3,076	
東京都	754 (34%)	1,322 (60%)	130 (6%)	0 (0%)	2,206	東京都	754 (34%)	1,322 (60%)	130 (6%)	0 (0%)	2,206	
神奈川県	816 (34%)	1,368 (58%)	187 (8%)	0 (0%)	2,371	神奈川県	816 (34%)	1,368 (58%)	187 (8%)	0 (0%)	2,371	
新潟県	2,092 (28%)	3,772 (51%)	1,585 (21%)	11 (0.1%)	7,460	新潟県	2,092 (28%)	3,772 (51%)	1,585 (21%)	11 (0.1%)	7,460	
富山県	2,312 (53%)	1,537 (35%)	535 (12%)	1 (0.02%)	4,385	富山県	2,312 (53%)	1,537 (35%)	535 (12%)	1 (0.02%)	4,385	
石川県	1,691 (50%)	1,496 (44%)	194 (6%)	0 (0%)	3,381	石川県	1,691 (50%)	1,496 (44%)	194 (6%)	0 (0%)	3,381	
福井県	1,378 (41%)	1,714 (51%)	279 (8%)	0 (0%)	3,371	福井県	1,378 (41%)	1,714 (51%)	279 (8%)	0 (0%)	3,371	
山梨県	1,247 (48%)	1,232 (47%)	117 (5%)	2 (0.1%)	2,598	山梨県	1,247 (48%)	1,231 (47%)	117 (5%)	2 (0.1%)	2,597	
長野県	2,475 (32%)	4,554 (58%)	815 (10%)	13 (0.2%)	7,857	長野県	2,475 (32%)	4,555 (58%)	815 (10%)	13 (0.2%)	7,858	
岐阜県	5,722 (54%)	4,380 (41%)	471 (4%)	8 (0.1%)	10,581	岐阜県	5,722 (54%)	4,382 (41%)	471 (4%)	8 (0.1%)	10,583	
静岡県	3,441 (30%)	7,318 (64%)	718 (6%)	0 (0%)	11,477	静岡県	3,441 (30%)	7,318 (64%)	718 (6%)	0 (0%)	11,477	
愛知県	5,148 (52%)	4,333 (44%)	362 (4%)	5 (0.1%)	9,848	愛知県	5,148 (52%)	4,331 (44%)	362 (4%)	5 (0.1%)	9,846	
三重県	3,498 (44%)	4,239 (53%)	229 (3%)	6 (0.1%)	7,972	三重県	3,498 (44%)	4,239 (53%)	229 (3%)	6 (0.1%)	7,972	

104

104

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行						改訂後						備考				
所在する 都道府県	判定区分（上段：実数、下段：割合）					計	所在する 都道府県	判定区分（上段：実数、下段：割合）					計	道路メンテナンス年報 (2021年8月) 105 ページ		
	I	II	III	IV	I			II	III	IV						
	滋賀県	3,008 (62%)	1,698 (35%)	171 (4%)	0 (0%)			4,877	滋賀県	3,008 (62%)	1,698 (35%)	171 (4%)			0 (0%)	4,877
	京都府	1,201 (26%)	3,066 (67%)	295 (6%)	1 (0.02%)			4,563	京都府	1,201 (26%)	3,066 (67%)	295 (6%)			1 (0.02%)	4,563
	大阪府	1,827 (63%)	966 (33%)	126 (4%)	0 (0%)			2,919	大阪府	1,827 (63%)	966 (33%)	126 (4%)			0 (0%)	2,919
	兵庫県	1,792 (20%)	6,718 (75%)	437 (5%)	0 (0%)			8,947	兵庫県	1,792 (20%)	6,718 (75%)	437 (5%)			0 (0%)	8,947
	奈良県	397 (12%)	2,550 (77%)	348 (11%)	10 (0.3%)			3,305	奈良県	397 (12%)	2,550 (77%)	348 (11%)			10 (0.3%)	3,305
	和歌山県	1,336 (34%)	2,351 (59%)	295 (7%)	1 (0.03%)			3,983	和歌山県	1,336 (34%)	2,351 (59%)	295 (7%)			1 (0.03%)	3,983
	鳥取県	656 (23%)	1,788 (63%)	373 (13%)	1 (0.04%)			2,818	鳥取県	656 (23%)	1,788 (63%)	373 (13%)			1 (0.04%)	2,818
	島根県	3,201 (56%)	2,090 (37%)	393 (7%)	3 (0.1%)			5,687	島根県	3,201 (56%)	2,090 (37%)	393 (7%)			3 (0.1%)	5,687
	岡山県	8,822 (66%)	3,750 (28%)	824 (6%)	2 (0.01%)			13,398	岡山県	8,822 (66%)	3,750 (28%)	824 (6%)			2 (0.01%)	13,398
	広島県	3,140 (36%)	4,587 (53%)	1,002 (11%)	3 (0.03%)			8,732	広島県	3,140 (36%)	4,586 (53%)	1,001 (11%)			3 (0.03%)	8,730
	山口県	1,424 (28%)	2,814 (55%)	839 (17%)	4 (0.1%)			5,081	山口県	1,424 (28%)	2,815 (55%)	840 (17%)			4 (0.1%)	5,083
	徳島県	703 (14%)	3,819 (75%)	536 (11%)	4 (0.1%)			5,062	徳島県	703 (14%)	3,819 (75%)	536 (11%)			4 (0.1%)	5,062
	香川県	776 (23%)	2,294 (69%)	236 (7%)	3 (0.1%)			3,309	香川県	776 (23%)	2,294 (69%)	236 (7%)			3 (0.1%)	3,309
	愛媛県	689 (14%)	3,659 (75%)	530 (11%)	0 (0%)			4,878	愛媛県	689 (14%)	3,659 (75%)	530 (11%)			0 (0%)	4,878
	高知県	1,194 (25%)	3,099 (65%)	436 (9%)	15 (0.3%)			4,744	高知県	1,194 (25%)	3,099 (65%)	436 (9%)			15 (0.3%)	4,744
福岡県	6,265 (53%)	4,915 (41%)	680 (6%)	2 (0.02%)	11,862	福岡県	6,265 (53%)	4,914 (41%)	680 (6%)	2 (0.02%)	11,861					
佐賀県	2,253 (50%)	2,043 (45%)	205 (5%)	1 (0.02%)	4,502	佐賀県	2,253 (50%)	2,043 (45%)	205 (5%)	1 (0.02%)	4,502					
長崎県	1,043 (32%)	2,070 (63%)	193 (6%)	2 (0.1%)	3,308	長崎県	1,043 (32%)	2,071 (63%)	193 (6%)	2 (0.1%)	3,309					
熊本県	4,671 (68%)	1,827 (26%)	384 (6%)	15 (0.2%)	6,897	熊本県	4,671 (68%)	1,826 (26%)	384 (6%)	15 (0.2%)	6,896					
大分県	378 (9%)	3,098 (75%)	643 (16%)	7 (0.2%)	4,126	大分県	378 (9%)	3,099 (75%)	643 (16%)	7 (0.2%)	4,127					
宮崎県	1,818 (51%)	1,581 (44%)	161 (5%)	1 (0.03%)	3,561	宮崎県	1,818 (51%)	1,581 (44%)	161 (5%)	1 (0.03%)	3,561					
鹿児島県	1,690 (43%)	1,814 (46%)	418 (11%)	3 (0.1%)	3,925	鹿児島県	1,690 (43%)	1,814 (46%)	418 (11%)	3 (0.1%)	3,925					
沖縄県	165 (38%)	199 (46%)	66 (15%)	0 (0%)	430	沖縄県	165 (38%)	199 (46%)	66 (15%)	0 (0%)	430					
計	99,727 (39%)	131,880 (52%)	21,035 (8%)	190 (0.1%)	252,832	計	99,727 (39%)	131,880 (52%)	21,035 (8%)	190 (0.1%)	252,832					
2021.3 末時点						2021.3 末時点										
105						105										

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行						改訂後						備考	
①橋梁(都道府県・政令市等)						①橋梁(都道府県・政令市等)						道路メンテナンス年報 (2021年8月) 106 ページ	
所在する 都道府県	判定区分 (上段：実数、下段：割合)					計	所在する 都道府県	判定区分 (上段：実数、下段：割合)					計
	I	II	III	IV	I			II	III	IV			
北海道	1,724 (61%)	811 (29%)	284 (10%)	0 (0%)	2,819	北海道	1,724 (61%)	811 (29%)	284 (10%)	0 (0%)	2,819		
青森県	377 (40%)	487 (52%)	76 (8%)	0 (0%)	940	青森県	377 (40%)	487 (52%)	76 (8%)	0 (0%)	940		
岩手県	402 (40%)	491 (48%)	121 (12%)	0 (0%)	1,014	岩手県	402 (40%)	491 (48%)	121 (12%)	0 (0%)	1,014		
宮城県	113 (11%)	587 (57%)	323 (32%)	1 (0.1%)	1,024	宮城県	113 (11%)	587 (57%)	323 (32%)	1 (0.1%)	1,024		
秋田県	32 (3%)	806 (83%)	131 (14%)	0 (0%)	969	秋田県	32 (3%)	806 (83%)	131 (14%)	0 (0%)	969		
山形県	381 (46%)	292 (35%)	160 (19%)	1 (0.1%)	834	山形県	381 (46%)	292 (35%)	160 (19%)	1 (0.1%)	834		
福島県	86 (5%)	1,307 (76%)	328 (19%)	1 (0.1%)	1,722	福島県	86 (5%)	1,307 (76%)	328 (19%)	1 (0.1%)	1,722		
茨城県	313 (26%)	806 (68%)	64 (5%)	0 (0%)	1,183	茨城県	313 (26%)	805 (68%)	64 (5%)	0 (0%)	1,182		
栃木県	365 (31%)	741 (64%)	59 (5%)	0 (0%)	1,165	栃木県	365 (31%)	741 (64%)	59 (5%)	0 (0%)	1,165		
群馬県	857 (55%)	626 (40%)	63 (4%)	0 (0%)	1,546	群馬県	857 (55%)	626 (40%)	63 (4%)	0 (0%)	1,546		
埼玉県	547 (44%)	634 (51%)	62 (5%)	1 (0.1%)	1,244	埼玉県	547 (44%)	635 (51%)	62 (5%)	1 (0.1%)	1,245		
千葉県	202 (24%)	489 (59%)	136 (16%)	0 (0%)	827	千葉県	202 (24%)	489 (59%)	136 (16%)	0 (0%)	827		
東京都	295 (46%)	306 (47%)	44 (7%)	0 (0%)	645	東京都	295 (46%)	306 (47%)	44 (7%)	0 (0%)	645		
神奈川県	362 (26%)	950 (67%)	107 (8%)	0 (0%)	1,419	神奈川県	362 (26%)	950 (67%)	107 (8%)	0 (0%)	1,419		
新潟県	982 (32%)	1,447 (47%)	662 (21%)	0 (0%)	3,091	新潟県	982 (32%)	1,447 (47%)	662 (21%)	0 (0%)	3,091		
富山県	643 (44%)	593 (40%)	233 (16%)	0 (0%)	1,469	富山県	643 (44%)	593 (40%)	233 (16%)	0 (0%)	1,469		
石川県	427 (35%)	758 (61%)	50 (4%)	0 (0%)	1,235	石川県	427 (35%)	758 (61%)	50 (4%)	0 (0%)	1,235		
福井県	205 (24%)	513 (60%)	144 (17%)	0 (0%)	862	福井県	205 (24%)	513 (60%)	144 (17%)	0 (0%)	862		
山梨県	255 (30%)	560 (65%)	45 (5%)	0 (0%)	860	山梨県	255 (30%)	559 (65%)	45 (5%)	0 (0%)	859		
長野県	388 (28%)	792 (57%)	212 (15%)	1 (0.1%)	1,393	長野県	388 (28%)	793 (57%)	212 (15%)	1 (0.1%)	1,394		
岐阜県	811 (46%)	857 (48%)	101 (6%)	0 (0%)	1,769	岐阜県	811 (46%)	859 (49%)	101 (6%)	0 (0%)	1,771		
静岡県	1,056 (23%)	3,210 (70%)	328 (7%)	0 (0%)	4,594	静岡県	1,056 (23%)	3,210 (70%)	328 (7%)	0 (0%)	4,594		
愛知県	1,133 (42%)	1,402 (52%)	152 (6%)	0 (0%)	2,687	愛知県	1,133 (42%)	1,400 (52%)	152 (6%)	0 (0%)	2,685		
三重県	556 (33%)	1,049 (63%)	64 (4%)	0 (0%)	1,669	三重県	556 (33%)	1,049 (63%)	64 (4%)	0 (0%)	1,669		
106						106							

新旧对照表

道路メンテナンス年報

現行

所在する 都道府県	判定区分（上段：実数、下段：割合）				
	I	II	III	IV	計
滋賀県	745 (44%)	860 (51%)	78 (5%)	0 (0%)	1,683
京都府	657 (31%)	1,313 (62%)	143 (7%)	0 (0%)	2,113
大阪府	1,098 (64%)	571 (33%)	45 (3%)	0 (0%)	1,714
兵庫県	251 (10%)	1,970 (82%)	170 (7%)	0 (0%)	2,391
奈良県	67 (6%)	901 (82%)	126 (12%)	0 (0%)	1,094
和歌山県	379 (41%)	474 (51%)	72 (8%)	0 (0%)	925
鳥取県	177 (24%)	503 (67%)	67 (9%)	0 (0%)	747
島根県	598 (56%)	381 (36%)	82 (8%)	0 (0%)	1,061
岡山県	3,791 (66%)	1,538 (27%)	441 (8%)	0 (0%)	5,770
広島県	928 (31%)	1,734 (58%)	309 (10%)	0 (0%)	2,971
山口県	624 (39%)	672 (42%)	310 (19%)	0 (0%)	1,606
徳島県	82 (5%)	1,293 (81%)	217 (14%)	0 (0%)	1,592
香川県	153 (21%)	469 (66%)	94 (13%)	0 (0%)	716
愛媛県	30 (3%)	996 (89%)	95 (8%)	0 (0%)	1,121
高知県	140 (12%)	928 (80%)	89 (8%)	0 (0%)	1,157
福岡県	1,349 (37%)	1,979 (54%)	317 (9%)	0 (0%)	3,645
佐賀県	490 (47%)	480 (46%)	70 (7%)	0 (0%)	1,040
長崎県	446 (54%)	370 (45%)	13 (2%)	0 (0%)	829
熊本県	1,702 (76%)	410 (18%)	118 (5%)	0 (0%)	2,230
大分県	34 (4%)	784 (87%)	83 (9%)	0 (0%)	901
宮崎県	312 (38%)	429 (53%)	75 (9%)	0 (0%)	816
鹿児島県	434 (44%)	460 (47%)	90 (9%)	1 (0.1%)	985
沖縄県	49 (26%)	88 (47%)	51 (27%)	0 (0%)	188
計	27,048 (36%)	40,117 (54%)	7,104 (10%)	6 (0.01%)	74,275

2021.3 末時点

改訂後

所在する 都道府県	判定区分（上段：実数、下段：割合）				
	I	II	III	IV	計
滋賀県	745 (44%)	860 (51%)	78 (5%)	0 (0%)	1,683
京都府	657 (31%)	1,313 (62%)	143 (7%)	0 (0%)	2,113
大阪府	1,098 (64%)	571 (33%)	45 (3%)	0 (0%)	1,714
兵庫県	251 (10%)	1,970 (82%)	170 (7%)	0 (0%)	2,391
奈良県	67 (6%)	901 (82%)	126 (12%)	0 (0%)	1,094
和歌山県	379 (41%)	474 (51%)	72 (8%)	0 (0%)	925
鳥取県	177 (24%)	503 (67%)	67 (9%)	0 (0%)	747
島根県	598 (56%)	381 (36%)	82 (8%)	0 (0%)	1,061
岡山県	3,791 (66%)	1,538 (27%)	441 (8%)	0 (0%)	5,770
広島県	928 (31%)	1,733 (58%)	308 (10%)	0 (0%)	2,969
山口県	624 (39%)	673 (42%)	311 (19%)	0 (0%)	1,608
徳島県	82 (5%)	1,293 (81%)	217 (14%)	0 (0%)	1,592
香川県	153 (21%)	469 (66%)	94 (13%)	0 (0%)	716
愛媛県	30 (3%)	996 (89%)	95 (8%)	0 (0%)	1,121
高知県	140 (12%)	928 (80%)	89 (8%)	0 (0%)	1,157
福岡県	1,349 (37%)	1,978 (54%)	317 (9%)	0 (0%)	3,644
佐賀県	490 (47%)	480 (46%)	70 (7%)	0 (0%)	1,040
長崎県	446 (54%)	371 (45%)	13 (2%)	0 (0%)	830
熊本県	1,702 (76%)	409 (18%)	118 (5%)	0 (0%)	2,229
大分県	34 (4%)	785 (87%)	83 (9%)	0 (0%)	902
宮崎県	312 (38%)	429 (53%)	75 (9%)	0 (0%)	816
鹿児島県	434 (44%)	460 (47%)	90 (9%)	1 (0.1%)	985
沖縄県	49 (26%)	88 (47%)	51 (27%)	0 (0%)	188
計	27,048 (36%)	40,117 (54%)	7,104 (10%)	6 (0.01%)	74,275

2021.3 末時点

備考

道路メンテナンス年報
(2021年8月)
107 ページ

107

107

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行						改訂後						備考	
①橋梁(地方公共団体)						①橋梁(地方公共団体)						道路メンテナンス年報 (2021年8月) 134 ページ	
所在する 都道府県	判定区分 (上段：実数、下段：割合)						所在する 都道府県	判定区分 (上段：実数、下段：割合)					
	I	II	III	IV	計		I	II	III	IV	計		
北海道	9,758 (39%)	11,569 (46%)	3,818 (15%)	53 (0.2%)	25,198		北海道	9,758 (39%)	11,569 (46%)	3,818 (15%)	53 (0.2%)	25,198	
青森県	2,748 (43%)	3,027 (47%)	626 (10%)	10 (0.2%)	6,411		青森県	2,748 (43%)	3,027 (47%)	626 (10%)	10 (0.2%)	6,411	
岩手県	5,517 (45%)	5,809 (47%)	1,061 (9%)	5 (0.04%)	12,392		岩手県	5,517 (45%)	5,809 (47%)	1,061 (9%)	5 (0.04%)	12,392	
宮城県	1,632 (15%)	8,350 (75%)	1,114 (10%)	4 (0.04%)	11,100		宮城県	1,632 (15%)	8,350 (75%)	1,114 (10%)	4 (0.04%)	11,100	
秋田県	2,572 (24%)	6,826 (64%)	1,212 (11%)	4 (0.04%)	10,614		秋田県	2,572 (24%)	6,826 (64%)	1,212 (11%)	4 (0.04%)	10,614	
山形県	4,203 (53%)	2,954 (37%)	815 (10%)	9 (0.1%)	7,981		山形県	4,203 (53%)	2,954 (37%)	815 (10%)	9 (0.1%)	7,981	
福島県	3,982 (24%)	10,486 (64%)	1,996 (12%)	8 (0.05%)	16,472		福島県	3,982 (24%)	10,486 (64%)	1,996 (12%)	8 (0.05%)	16,472	
茨城県	4,100 (30%)	8,596 (64%)	775 (6%)	42 (0.3%)	13,513		茨城県	4,100 (30%)	8,596 (64%)	775 (6%)	42 (0.3%)	13,513	
栃木県	5,144 (43%)	6,333 (53%)	560 (5%)	4 (0.03%)	12,041		栃木県	5,144 (43%)	6,333 (53%)	560 (5%)	4 (0.03%)	12,041	
群馬県	7,734 (54%)	5,390 (38%)	1,096 (8%)	9 (0.1%)	14,229		群馬県	7,734 (54%)	5,390 (38%)	1,096 (8%)	9 (0.1%)	14,229	
埼玉県	8,868 (52%)	7,361 (43%)	720 (4%)	16 (0.1%)	16,965		埼玉県	8,868 (52%)	7,365 (43%)	720 (4%)	16 (0.1%)	16,969	
千葉県	4,653 (44%)	4,911 (47%)	928 (9%)	14 (0.1%)	10,506		千葉県	4,653 (44%)	4,910 (47%)	928 (9%)	14 (0.1%)	10,505	
東京都	1,641 (31%)	3,217 (61%)	383 (7%)	1 (0.02%)	5,242		東京都	1,642 (31%)	3,215 (61%)	383 (7%)	1 (0.02%)	5,241	
神奈川県	3,243 (42%)	3,894 (50%)	675 (9%)	2 (0.03%)	7,814		神奈川県	3,242 (42%)	3,893 (50%)	675 (9%)	2 (0.03%)	7,812	
新潟県	5,783 (29%)	10,357 (51%)	4,090 (20%)	13 (0.1%)	20,243		新潟県	5,783 (29%)	10,357 (51%)	4,090 (20%)	13 (0.1%)	20,243	
富山県	6,270 (56%)	3,675 (33%)	1,275 (11%)	7 (0.1%)	11,227		富山県	6,270 (56%)	3,675 (33%)	1,275 (11%)	7 (0.1%)	11,227	
石川県	4,684 (57%)	3,077 (37%)	492 (6%)	4 (0.05%)	8,257		石川県	4,684 (57%)	3,077 (37%)	492 (6%)	4 (0.05%)	8,257	
福井県	4,389 (49%)	4,018 (44%)	622 (7%)	2 (0.02%)	9,031		福井県	4,389 (49%)	4,018 (44%)	622 (7%)	2 (0.02%)	9,031	
山梨県	3,994 (52%)	3,396 (44%)	310 (4%)	14 (0.2%)	7,714		山梨県	3,994 (52%)	3,395 (44%)	310 (4%)	14 (0.2%)	7,713	
長野県	5,837 (29%)	11,315 (56%)	2,878 (14%)	41 (0.2%)	20,071		長野県	5,837 (29%)	11,316 (56%)	2,878 (14%)	41 (0.2%)	20,072	
岐阜県	13,947 (56%)	9,640 (39%)	1,222 (5%)	25 (0.1%)	24,834		岐阜県	13,947 (56%)	9,642 (39%)	1,222 (5%)	25 (0.1%)	24,836	
静岡県	9,532 (35%)	16,055 (58%)	1,958 (7%)	15 (0.1%)	27,560		静岡県	9,532 (35%)	16,055 (58%)	1,958 (7%)	15 (0.1%)	27,560	
愛知県	11,640 (51%)	10,223 (45%)	1,093 (5%)	12 (0.1%)	22,968		愛知県	11,640 (51%)	10,221 (45%)	1,093 (5%)	12 (0.1%)	22,966	
三重県	8,513 (48%)	8,458 (48%)	747 (4%)	9 (0.1%)	17,727		三重県	8,513 (48%)	8,458 (48%)	748 (4%)	9 (0.1%)	17,728	

134

134

新旧対照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行						改訂後						備考	
												道路メンテナンス年報 (2021年8月) 135 ページ	
所在する 都道府県	判定区分 (上段：実数、下段：割合)					計	所在する 都道府県	判定区分 (上段：実数、下段：割合)					計
	I	II	III	IV	I			II	III	IV			
滋賀県	6,802 (63%)	3,571 (33%)	416 (4%)	4 (0.04%)	10,793	滋賀県	6,802 (63%)	3,571 (33%)	416 (4%)	4 (0.04%)	10,793		
京都府	3,862 (33%)	7,273 (61%)	696 (6%)	1 (0.01%)	11,832	京都府	3,862 (33%)	7,273 (61%)	696 (6%)	1 (0.01%)	11,832		
大阪府	5,751 (59%)	3,503 (36%)	538 (5%)	3 (0.03%)	9,795	大阪府	5,751 (59%)	3,505 (36%)	538 (5%)	3 (0.03%)	9,797		
兵庫県	7,637 (29%)	17,125 (64%)	1,856 (7%)	1 (0.004%)	26,619	兵庫県	7,637 (29%)	17,123 (64%)	1,856 (7%)	1 (0.004%)	26,617		
奈良県	1,873 (21%)	6,109 (69%)	818 (9%)	20 (0.2%)	8,820	奈良県	1,877 (21%)	6,113 (69%)	817 (9%)	20 (0.2%)	8,827		
和歌山県	3,895 (35%)	6,209 (56%)	957 (9%)	5 (0.05%)	11,066	和歌山県	3,891 (35%)	6,205 (56%)	957 (9%)	5 (0.05%)	11,058		
鳥取県	1,374 (20%)	4,156 (60%)	1,352 (20%)	8 (0.1%)	6,890	鳥取県	1,374 (20%)	4,156 (60%)	1,352 (20%)	8 (0.1%)	6,890		
島根県	8,258 (62%)	4,169 (31%)	908 (7%)	7 (0.1%)	13,342	島根県	8,258 (62%)	4,169 (31%)	908 (7%)	7 (0.1%)	13,342		
岡山県	21,347 (69%)	7,832 (25%)	1,959 (6%)	5 (0.02%)	31,143	岡山県	21,347 (69%)	7,832 (25%)	1,959 (6%)	5 (0.02%)	31,143		
広島県	9,962 (47%)	9,426 (44%)	1,845 (9%)	3 (0.01%)	21,236	広島県	9,962 (47%)	9,425 (44%)	1,844 (9%)	3 (0.01%)	21,234		
山口県	3,425 (25%)	8,701 (63%)	1,679 (12%)	10 (0.1%)	13,815	山口県	3,425 (25%)	8,702 (63%)	1,680 (12%)	10 (0.1%)	13,817		
徳島県	1,168 (10%)	9,391 (79%)	1,327 (11%)	15 (0.1%)	11,901	徳島県	1,168 (10%)	9,391 (79%)	1,327 (11%)	15 (0.1%)	11,901		
香川県	1,778 (25%)	4,862 (68%)	503 (7%)	6 (0.1%)	7,149	香川県	1,778 (25%)	4,862 (68%)	503 (7%)	6 (0.1%)	7,149		
愛媛県	1,542 (13%)	8,549 (75%)	1,347 (12%)	11 (0.1%)	11,449	愛媛県	1,542 (13%)	8,549 (75%)	1,347 (12%)	11 (0.1%)	11,449		
高知県	3,215 (26%)	7,703 (62%)	1,408 (11%)	59 (1%)	12,385	高知県	3,215 (26%)	7,703 (62%)	1,408 (11%)	59 (1%)	12,385		
福岡県	15,993 (59%)	10,015 (37%)	1,268 (5%)	3 (0.01%)	27,279	福岡県	15,995 (59%)	10,017 (37%)	1,267 (5%)	3 (0.01%)	27,282		
佐賀県	6,524 (54%)	4,946 (41%)	578 (5%)	2 (0.02%)	12,050	佐賀県	6,521 (54%)	4,943 (41%)	580 (5%)	2 (0.02%)	12,046		
長崎県	3,953 (41%)	5,153 (54%)	481 (5%)	6 (0.1%)	9,593	長崎県	3,953 (41%)	5,154 (54%)	480 (5%)	6 (0.1%)	9,593		
熊本県	12,783 (68%)	4,902 (26%)	1,069 (6%)	27 (0.1%)	18,781	熊本県	12,782 (68%)	4,900 (26%)	1,069 (6%)	27 (0.1%)	18,778		
大分県	1,250 (12%)	7,616 (75%)	1,330 (13%)	8 (0.1%)	10,204	大分県	1,251 (12%)	7,617 (75%)	1,330 (13%)	8 (0.1%)	10,206		
宮崎県	5,005 (57%)	3,446 (39%)	346 (4%)	1 (0.01%)	8,798	宮崎県	5,006 (57%)	3,447 (39%)	346 (4%)	1 (0.01%)	8,800		
鹿児島県	4,201 (43%)	4,668 (47%)	986 (10%)	17 (0.2%)	9,872	鹿児島県	4,201 (43%)	4,668 (47%)	986 (10%)	17 (0.2%)	9,872		
沖縄県	843 (41%)	994 (48%)	233 (11%)	7 (0.3%)	2,077	沖縄県	843 (41%)	994 (48%)	233 (11%)	7 (0.3%)	2,077		
計	272,825 (42%)	319,256 (49%)	54,366 (8%)	552 (0.1%)	646,999	計	272,825 (42%)	319,256 (49%)	54,366 (8%)	552 (0.1%)	646,999		
2021.3 末時点						2021.3 末時点							
135						135							

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行

改訂後

備考

道路メンテナンス年報
(2021 年 8 月)
136 ページ

①橋梁(都道府県・政令市等)

所在する 都道府県	判定区分 (上段：実数、下段：割合)				
	I	II	III	IV	計
北海道	4,063 (58%)	2,076 (30%)	836 (12%)	0 (0%)	6,975
青森県	940 (42%)	1,133 (51%)	166 (7%)	0 (0%)	2,239
岩手県	1,046 (39%)	1,431 (53%)	229 (8%)	0 (0%)	2,706
宮城県	416 (16%)	1,618 (61%)	634 (24%)	1 (0.04%)	2,669
秋田県	123 (5%)	1,861 (83%)	266 (12%)	0 (0%)	2,250
山形県	1,462 (61%)	635 (27%)	297 (12%)	2 (0.1%)	2,396
福島県	385 (9%)	3,112 (73%)	781 (18%)	2 (0.05%)	4,280
茨城県	651 (24%)	1,843 (69%)	183 (7%)	0 (0%)	2,677
栃木県	1,058 (34%)	1,833 (60%)	186 (6%)	0 (0%)	3,077
群馬県	1,425 (42%)	1,675 (50%)	274 (8%)	1 (0.03%)	3,375
埼玉県	712 (35%)	1,173 (58%)	136 (7%)	1 (0.05%)	2,022
千葉県	935 (35%)	1,448 (54%)	293 (11%)	2 (0.1%)	2,678
東京都	521 (40%)	704 (53%)	91 (7%)	0 (0%)	1,316
神奈川県	1,426 (35%)	2,400 (58%)	301 (7%)	0 (0%)	4,127
新潟県	2,287 (29%)	3,930 (50%)	1,662 (21%)	0 (0%)	7,879
富山県	1,674 (48%)	1,183 (34%)	608 (18%)	0 (0%)	3,465
石川県	803 (35%)	1,350 (59%)	135 (6%)	0 (0%)	2,288
福井県	847 (36%)	1,226 (53%)	254 (11%)	0 (0%)	2,327
山梨県	620 (33%)	1,164 (61%)	114 (6%)	0 (0%)	1,898
長野県	641 (17%)	2,067 (56%)	996 (27%)	1 (0.03%)	3,705
岐阜県	1,906 (42%)	2,306 (50%)	356 (8%)	1 (0.02%)	4,569
静岡県	3,479 (30%)	7,209 (62%)	963 (8%)	2 (0.02%)	11,653
愛知県	2,846 (42%)	3,406 (51%)	460 (7%)	0 (0%)	6,712
三重県	1,600 (39%)	2,312 (56%)	221 (5%)	0 (0%)	4,133

①橋梁(都道府県・政令市等)

所在する 都道府県	判定区分 (上段：実数、下段：割合)				
	I	II	III	IV	計
北海道	4,063 (58%)	2,076 (30%)	836 (12%)	0 (0%)	6,975
青森県	940 (42%)	1,133 (51%)	166 (7%)	0 (0%)	2,239
岩手県	1,046 (39%)	1,431 (53%)	229 (8%)	0 (0%)	2,706
宮城県	416 (16%)	1,618 (61%)	634 (24%)	1 (0.04%)	2,669
秋田県	123 (5%)	1,861 (83%)	266 (12%)	0 (0%)	2,250
山形県	1,462 (61%)	635 (27%)	297 (12%)	2 (0.1%)	2,396
福島県	385 (9%)	3,112 (73%)	781 (18%)	2 (0.05%)	4,280
茨城県	651 (24%)	1,843 (69%)	183 (7%)	0 (0%)	2,677
栃木県	1,058 (34%)	1,833 (60%)	186 (6%)	0 (0%)	3,077
群馬県	1,425 (42%)	1,675 (50%)	274 (8%)	1 (0.03%)	3,375
埼玉県	712 (35%)	1,174 (58%)	136 (7%)	1 (0.05%)	2,023
千葉県	935 (35%)	1,447 (54%)	293 (11%)	2 (0.1%)	2,677
東京都	522 (40%)	705 (53%)	91 (7%)	0 (0%)	1,318
神奈川県	1,425 (35%)	2,399 (58%)	301 (7%)	0 (0%)	4,125
新潟県	2,287 (29%)	3,930 (50%)	1,662 (21%)	0 (0%)	7,879
富山県	1,674 (48%)	1,183 (34%)	608 (18%)	0 (0%)	3,465
石川県	803 (35%)	1,350 (59%)	135 (6%)	0 (0%)	2,288
福井県	847 (36%)	1,226 (53%)	254 (11%)	0 (0%)	2,327
山梨県	620 (33%)	1,163 (61%)	114 (6%)	0 (0%)	1,897
長野県	641 (17%)	2,068 (56%)	996 (27%)	1 (0.03%)	3,706
岐阜県	1,906 (42%)	2,308 (50%)	356 (8%)	1 (0.02%)	4,571
静岡県	3,479 (30%)	7,209 (62%)	963 (8%)	2 (0.02%)	11,653
愛知県	2,846 (42%)	3,404 (51%)	460 (7%)	0 (0%)	6,710
三重県	1,600 (39%)	2,312 (56%)	222 (5%)	0 (0%)	4,134

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行

所在する 都道府県	判定区分（上段：実数、下段：割合）				
	I	II	III	IV	計
滋賀県	1,221 (40%)	1,697 (55%)	152 (5%)	0 (0%)	3,070
京都府	1,712 (34%)	2,895 (58%)	391 (8%)	0 (0%)	4,998
大阪府	2,388 (64%)	1,222 (33%)	130 (3%)	0 (0%)	3,740
兵庫県	1,262 (18%)	5,217 (74%)	616 (9%)	1 (0.01%)	7,096
奈良県	235 (10%)	1,890 (81%)	198 (9%)	0 (0%)	2,323
和歌山県	1,022 (43%)	1,126 (48%)	217 (9%)	1 (0.04%)	2,366
鳥取県	337 (17%)	1,205 (60%)	456 (23%)	1 (0.1%)	1,999
島根県	1,650 (62%)	814 (30%)	215 (8%)	0 (0%)	2,679
岡山県	8,881 (67%)	3,293 (25%)	1,047 (8%)	0 (0%)	13,221
広島県	2,848 (38%)	3,990 (53%)	644 (9%)	0 (0%)	7,482
山口県	1,197 (28%)	2,535 (59%)	537 (13%)	0 (0%)	4,269
徳島県	98 (4%)	2,065 (81%)	400 (16%)	0 (0%)	2,563
香川県	373 (24%)	1,003 (63%)	207 (13%)	0 (0%)	1,583
愛媛県	120 (5%)	2,197 (83%)	324 (12%)	1 (0.04%)	2,642
高知県	419 (16%)	1,858 (73%)	276 (11%)	0 (0%)	2,553
福岡県	4,249 (48%)	4,035 (45%)	624 (7%)	0 (0%)	8,908
佐賀県	1,449 (48%)	1,355 (45%)	190 (6%)	0 (0%)	2,994
長崎県	1,256 (60%)	791 (38%)	41 (2%)	0 (0%)	2,088
熊本県	4,908 (78%)	1,087 (17%)	308 (5%)	0 (0%)	6,303
大分県	162 (7%)	2,038 (82%)	284 (11%)	0 (0%)	2,484
宮崎県	635 (32%)	1,183 (59%)	179 (9%)	0 (0%)	1,997
鹿児島県	984 (40%)	1,265 (51%)	236 (9%)	1 (0.04%)	2,486
沖縄県	229 (34%)	344 (52%)	93 (14%)	0 (0%)	666
計	69,501 (38%)	94,200 (52%)	18,207 (10%)	18 (0.01%)	181,926

2021.3 末時点

改訂後

所在する 都道府県	判定区分（上段：実数、下段：割合）				
	I	II	III	IV	計
滋賀県	1,221 (40%)	1,697 (55%)	152 (5%)	0 (0%)	3,070
京都府	1,712 (34%)	2,895 (58%)	391 (8%)	0 (0%)	4,998
大阪府	2,388 (64%)	1,224 (33%)	130 (3%)	0 (0%)	3,742
兵庫県	1,262 (18%)	5,215 (74%)	616 (9%)	1 (0.01%)	7,094
奈良県	239 (10%)	1,894 (81%)	197 (9%)	0 (0%)	2,330
和歌山県	1,018 (43%)	1,122 (48%)	217 (9%)	1 (0.04%)	2,358
鳥取県	337 (17%)	1,205 (60%)	456 (23%)	1 (0.1%)	1,999
島根県	1,650 (62%)	814 (30%)	215 (8%)	0 (0%)	2,679
岡山県	8,881 (67%)	3,293 (25%)	1,047 (8%)	0 (0%)	13,221
広島県	2,848 (38%)	3,989 (53%)	643 (9%)	0 (0%)	7,480
山口県	1,197 (28%)	2,536 (59%)	538 (13%)	0 (0%)	4,271
徳島県	98 (4%)	2,065 (81%)	400 (16%)	0 (0%)	2,563
香川県	373 (24%)	1,003 (63%)	207 (13%)	0 (0%)	1,583
愛媛県	120 (5%)	2,197 (83%)	324 (12%)	1 (0.04%)	2,642
高知県	419 (16%)	1,858 (73%)	276 (11%)	0 (0%)	2,553
福岡県	4,252 (48%)	4,037 (45%)	623 (7%)	0 (0%)	8,912
佐賀県	1,446 (48%)	1,352 (45%)	192 (6%)	0 (0%)	2,990
長崎県	1,256 (60%)	792 (38%)	40 (2%)	0 (0%)	2,088
熊本県	4,908 (78%)	1,086 (17%)	308 (5%)	0 (0%)	6,302
大分県	162 (7%)	2,039 (82%)	284 (11%)	0 (0%)	2,485
宮崎県	635 (32%)	1,183 (59%)	179 (9%)	0 (0%)	1,997
鹿児島県	984 (40%)	1,265 (51%)	236 (9%)	1 (0.04%)	2,486
沖縄県	229 (34%)	344 (52%)	93 (14%)	0 (0%)	666
計	69,501 (38%)	94,200 (52%)	18,207 (10%)	18 (0.01%)	181,926

2021.3 末時点

備考

道路メンテナンス年報
(2021年8月)
137 ページ

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行						改訂後						備考
①橋梁(市区町村)						①橋梁(市区町村)						道路メンテナンス年報 (2021年8月) 138ページ
所在する 都道府県	判定区分(上段:実数、下段:割合)					所在する 都道府県	判定区分(上段:実数、下段:割合)					
	I	II	III	IV	計		I	II	III	IV	計	
北海道	5,695 (31%)	9,493 (52%)	2,982 (16%)	53 (0.3%)	18,223	北海道	5,695 (31%)	9,493 (52%)	2,982 (16%)	53 (0.3%)	18,223	
青森県	1,808 (43%)	1,894 (45%)	460 (11%)	10 (0.2%)	4,172	青森県	1,808 (43%)	1,894 (45%)	460 (11%)	10 (0.2%)	4,172	
岩手県	4,471 (46%)	4,378 (45%)	832 (9%)	5 (0.1%)	9,686	岩手県	4,471 (46%)	4,378 (45%)	832 (9%)	5 (0.1%)	9,686	
宮城県	1,216 (14%)	6,732 (80%)	480 (6%)	3 (0.04%)	8,431	宮城県	1,216 (14%)	6,732 (80%)	480 (6%)	3 (0.04%)	8,431	
秋田県	2,449 (29%)	4,965 (59%)	946 (11%)	4 (0.05%)	8,364	秋田県	2,449 (29%)	4,965 (59%)	946 (11%)	4 (0.05%)	8,364	
山形県	2,741 (49%)	2,319 (42%)	518 (9%)	7 (0.1%)	5,585	山形県	2,741 (49%)	2,319 (42%)	518 (9%)	7 (0.1%)	5,585	
福島県	3,597 (30%)	7,374 (60%)	1,215 (10%)	6 (0.05%)	12,192	福島県	3,597 (30%)	7,374 (60%)	1,215 (10%)	6 (0.05%)	12,192	
茨城県	3,449 (32%)	6,753 (62%)	592 (5%)	42 (0.4%)	10,836	茨城県	3,449 (32%)	6,753 (62%)	592 (5%)	42 (0.4%)	10,836	
栃木県	4,086 (46%)	4,500 (50%)	374 (4%)	4 (0.05%)	8,964	栃木県	4,086 (46%)	4,500 (50%)	374 (4%)	4 (0.05%)	8,964	
群馬県	6,309 (58%)	3,715 (34%)	822 (8%)	8 (0.1%)	10,854	群馬県	6,309 (58%)	3,715 (34%)	822 (8%)	8 (0.1%)	10,854	
埼玉県	8,156 (55%)	6,188 (41%)	584 (4%)	15 (0.1%)	14,943	埼玉県	8,156 (55%)	6,191 (41%)	584 (4%)	15 (0.1%)	14,946	
千葉県	3,718 (47%)	3,463 (44%)	635 (8%)	12 (0.2%)	7,828	千葉県	3,718 (47%)	3,463 (44%)	635 (8%)	12 (0.2%)	7,828	
東京都	1,120 (29%)	2,513 (64%)	292 (7%)	1 (0.03%)	3,926	東京都	1,120 (29%)	2,510 (64%)	292 (7%)	1 (0.03%)	3,923	
神奈川県	1,817 (49%)	1,494 (41%)	374 (10%)	2 (0.1%)	3,687	神奈川県	1,817 (49%)	1,494 (41%)	374 (10%)	2 (0.1%)	3,687	
新潟県	3,496 (28%)	6,427 (52%)	2,428 (20%)	13 (0.1%)	12,364	新潟県	3,496 (28%)	6,427 (52%)	2,428 (20%)	13 (0.1%)	12,364	
富山県	4,596 (59%)	2,492 (32%)	667 (9%)	7 (0.1%)	7,762	富山県	4,596 (59%)	2,492 (32%)	667 (9%)	7 (0.1%)	7,762	
石川県	3,881 (65%)	1,727 (29%)	357 (6%)	4 (0.1%)	5,969	石川県	3,881 (65%)	1,727 (29%)	357 (6%)	4 (0.1%)	5,969	
福井県	3,542 (53%)	2,792 (42%)	368 (5%)	2 (0.03%)	6,704	福井県	3,542 (53%)	2,792 (42%)	368 (5%)	2 (0.03%)	6,704	
山梨県	3,374 (58%)	2,232 (38%)	196 (3%)	14 (0.2%)	5,816	山梨県	3,374 (58%)	2,232 (38%)	196 (3%)	14 (0.2%)	5,816	
長野県	5,196 (32%)	9,248 (57%)	1,882 (11%)	40 (0.2%)	16,366	長野県	5,196 (32%)	9,248 (57%)	1,882 (11%)	40 (0.2%)	16,366	
岐阜県	12,041 (59%)	7,334 (36%)	866 (4%)	24 (0.1%)	20,265	岐阜県	12,041 (59%)	7,334 (36%)	866 (4%)	24 (0.1%)	20,265	
静岡県	6,053 (38%)	8,846 (56%)	995 (6%)	13 (0.1%)	15,907	静岡県	6,053 (38%)	8,846 (56%)	995 (6%)	13 (0.1%)	15,907	
愛知県	8,794 (54%)	6,817 (42%)	633 (4%)	12 (0.1%)	16,256	愛知県	8,794 (54%)	6,817 (42%)	633 (4%)	12 (0.1%)	16,256	
三重県	6,913 (51%)	6,146 (45%)	526 (4%)	9 (0.1%)	13,594	三重県	6,913 (51%)	6,146 (45%)	526 (4%)	9 (0.1%)	13,594	

138

138

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行						改訂後						備考	
												道路メンテナンス年報 (2021年8月) 139 ページ	
所在する 都道府県	判定区分（上段：実数、下段：割合）					計	所在する 都道府県	判定区分（上段：実数、下段：割合）					計
	I	II	III	IV	I			II	III	IV			
滋賀県	5,581 (72%)	1,874 (24%)	264 (3%)	4 (0.1%)	7,723		滋賀県	5,581 (72%)	1,874 (24%)	264 (3%)	4 (0.1%)	7,723	
京都府	2,150 (31%)	4,378 (64%)	305 (4%)	1 (0.02%)	6,834		京都府	2,150 (31%)	4,378 (64%)	305 (4%)	1 (0.02%)	6,834	
大阪府	3,363 (56%)	2,281 (38%)	408 (7%)	3 (0.05%)	6,055		大阪府	3,363 (56%)	2,281 (38%)	408 (7%)	3 (0.05%)	6,055	
兵庫県	6,375 (33%)	11,908 (61%)	1,240 (6%)	0 (0%)	19,523		兵庫県	6,375 (33%)	11,908 (61%)	1,240 (6%)	0 (0%)	19,523	
奈良県	1,638 (25%)	4,219 (65%)	620 (10%)	20 (0.3%)	6,497		奈良県	1,638 (25%)	4,219 (65%)	620 (10%)	20 (0.3%)	6,497	
和歌山県	2,873 (33%)	5,083 (58%)	740 (9%)	4 (0.05%)	8,700		和歌山県	2,873 (33%)	5,083 (58%)	740 (9%)	4 (0.05%)	8,700	
鳥取県	1,037 (21%)	2,951 (60%)	896 (18%)	7 (0.1%)	4,891		鳥取県	1,037 (21%)	2,951 (60%)	896 (18%)	7 (0.1%)	4,891	
島根県	6,608 (62%)	3,355 (31%)	693 (6%)	7 (0.1%)	10,663		島根県	6,608 (62%)	3,355 (31%)	693 (6%)	7 (0.1%)	10,663	
岡山県	12,466 (70%)	4,539 (25%)	912 (5%)	5 (0.03%)	17,922		岡山県	12,466 (70%)	4,539 (25%)	912 (5%)	5 (0.03%)	17,922	
広島県	7,114 (52%)	5,436 (40%)	1,201 (9%)	3 (0.02%)	13,754		広島県	7,114 (52%)	5,436 (40%)	1,201 (9%)	3 (0.02%)	13,754	
山口県	2,228 (23%)	6,166 (65%)	1,142 (12%)	10 (0.1%)	9,546		山口県	2,228 (23%)	6,166 (65%)	1,142 (12%)	10 (0.1%)	9,546	
徳島県	1,070 (11%)	7,326 (78%)	927 (10%)	15 (0.2%)	9,338		徳島県	1,070 (11%)	7,326 (78%)	927 (10%)	15 (0.2%)	9,338	
香川県	1,405 (25%)	3,859 (69%)	296 (5%)	6 (0.1%)	5,566		香川県	1,405 (25%)	3,859 (69%)	296 (5%)	6 (0.1%)	5,566	
愛媛県	1,422 (16%)	6,352 (72%)	1,023 (12%)	10 (0.1%)	8,807		愛媛県	1,422 (16%)	6,352 (72%)	1,023 (12%)	10 (0.1%)	8,807	
高知県	2,796 (28%)	5,845 (59%)	1,132 (12%)	59 (1%)	9,832		高知県	2,796 (28%)	5,845 (59%)	1,132 (12%)	59 (1%)	9,832	
福岡県	11,744 (64%)	5,980 (33%)	644 (4%)	3 (0.02%)	18,371		福岡県	11,743 (64%)	5,980 (33%)	644 (4%)	3 (0.02%)	18,370	
佐賀県	5,075 (56%)	3,591 (40%)	388 (4%)	2 (0.02%)	9,056		佐賀県	5,075 (56%)	3,591 (40%)	388 (4%)	2 (0.02%)	9,056	
長崎県	2,697 (36%)	4,362 (58%)	440 (6%)	6 (0.1%)	7,505		長崎県	2,697 (36%)	4,362 (58%)	440 (6%)	6 (0.1%)	7,505	
熊本県	7,875 (63%)	3,815 (31%)	761 (6%)	27 (0.2%)	12,478		熊本県	7,874 (63%)	3,814 (31%)	761 (6%)	27 (0.2%)	12,476	
大分県	1,088 (14%)	5,578 (72%)	1,046 (14%)	8 (0.1%)	7,720		大分県	1,089 (14%)	5,578 (72%)	1,046 (14%)	8 (0.1%)	7,721	
宮崎県	4,370 (64%)	2,263 (33%)	167 (2%)	1 (0.02%)	6,801		宮崎県	4,371 (64%)	2,264 (33%)	167 (2%)	1 (0.02%)	6,803	
鹿児島県	3,217 (44%)	3,403 (46%)	750 (10%)	16 (0.2%)	7,386		鹿児島県	3,217 (44%)	3,403 (46%)	750 (10%)	16 (0.2%)	7,386	
沖縄県	614 (44%)	650 (46%)	140 (10%)	7 (1%)	1,411		沖縄県	614 (44%)	650 (46%)	140 (10%)	7 (1%)	1,411	
計	203,324 (44%)	225,056 (48%)	36,159 (8%)	534 (0.1%)	465,073		計	203,324 (44%)	225,056 (48%)	36,159 (8%)	534 (0.1%)	465,073	
2021.3 末時点							2021.3 末時点						
139							139						

2021.3 末時点

2021.3 末時点

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
(7) 橋梁・トンネル・道路附属物等の判定区分Ⅳの施設リスト(2014～2020 年度)								(7) 橋梁・トンネル・道路附属物等の判定区分Ⅳの施設リスト(2014～2020 年度)								道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 175 ページ
【橋梁】 ○ 判定区分Ⅳの橋梁の措置内容(予定含む)								【橋梁】 ○ 判定区分Ⅳの橋梁の措置内容(予定含む)								
管理者	計	管理中				撤去・ 廃止済 ※2	計	管理者	計	管理中				撤去・ 廃止済 ※2	計	
		修繕・ 架替	撤去・ 廃止	機能転換 ※1	対応 未定					修繕・ 架替	撤去・ 廃止	機能転換 ※1	対応 未定			
国土交通省	22	20	0	0	2	0	22	国土交通省	22	20	0	0	2	0	22	
都道府県・ 政令市等	37	30	6	0	1	2	39	都道府県・ 政令市等	37	30	6	0	1	2	39	
市区町村	734	441	183	10	100	101	835	市区町村	734	441	183	10	100	101	835	
合計	793	491 (55%)	189 (21%)	10 (1%)	103 (11%)	103 (11%)	896	合計	793	491 (55%)	189 (21%)	10 (1%)	103 (11%)	103 (11%)	896	
※1:機能転換とは、既存の施設を、他の施設として利用すること。 ※2:判定後、撤去・廃止により管理施設から除外されたもの。 ※高速道路会社管理の橋梁は健全度Ⅳの施設なし。								※1:機能転換とは、既存の施設を、他の施設として利用すること。 ※2:判定後、撤去・廃止により管理施設から除外されたもの。 ※高速道路会社管理の橋梁は健全度Ⅳの施設なし。								
○ 国土交通省(22 橋)								○ 国土交通省(22 橋)								
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
東北地方 整備局	おおいだこせんきょう 堺田跨線橋	国道 47 号	1970	2014	下フランジ及び支 点上補剛材の一部 が欠損。支承 にも著しい腐食	仮受け材の設 置	修繕済	東北地方 整備局	おおいだこせんきょう 堺田跨線橋	国道 47 号	1970	2014	下フランジ及び支 点上補剛材の一部 が欠損。支承 にも著しい腐食	仮受け材の設 置	修繕済	
関東地方 整備局	ながいし 永井橋	国道 17 号	1954	2019	主桁、縦桁の断 面欠損・亀裂	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕中	関東地方 整備局	ながいし 永井橋	国道 17 号	1954	2019	主桁、縦桁の断 面欠損・亀裂	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕中	
関東地方 整備局	いわいばしそくほどうきょう 岩井橋側歩道橋 のぼ (上り)	国道 127 号	1974	2019	主桁の腐食	仮受け材の設 置(通行可能)	架替中	関東地方 整備局	いわいばしそくほどうきょう 岩井橋側歩道橋 のぼ (上り)	国道 127 号	1974	2019	主桁の腐食	仮受け材の設 置(通行可能)	架替中	
関東地方 整備局	おやきばし くだ かぶく 親木橋(下り拡幅)	国道 1 号	1963	2019	支承の機能障害	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕中	関東地方 整備局	おやきばし くだ かぶく 親木橋(下り拡幅)	国道 1 号	1963	2019	支承の機能障害	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕中	
関東地方 整備局	おんだりつきょうそくどうきょう 恩田陸橋側道橋 くだ (下り)	国道 246 号	1972	2019	主桁の損傷、支 承の機能障害	仮設材(移動 防止)の設置 (通行可能)	架替予定	関東地方 整備局	おんだりつきょうそくどうきょう 恩田陸橋側道橋 くだ (下り)	国道 246 号	1972	2019	主桁の損傷、支 承の機能障害	仮設材(移動 防止)の設置 (通行可能)	架替予定	
関東地方 整備局	ほううんじばし 法雲寺橋	国道 20 号	1959	2019	上部工及び橋脚 が台風被災により 沈下・傾斜	仮設橋の設置 (通行可能)	架替中	関東地方 整備局	ほううんじばし 法雲寺橋	国道 20 号	1959	2019	上部工及び橋脚 が台風被災により 沈下・傾斜	仮設橋の設置 (通行可能)	架替中	
関東地方 整備局	ほううんじばしそくどうきょう 法雲寺橋側道橋	国道 20 号	1959	2019	上部工及び橋脚 が台風被災により 沈下・傾斜	仮設橋の設置 (通行可能)	架替中	関東地方 整備局	ほううんじばしそくどうきょう 法雲寺橋側道橋	国道 20 号	1959	2019	上部工及び橋脚 が台風被災により 沈下・傾斜	仮設橋の設置 (通行可能)	架替中	
関東地方 整備局	しみずにのほし 清水二之橋	国道 20 号	1960	2019	縦桁の腐食	仮受け材の設 置(通行可能)	架替予定	関東地方 整備局	しみずにのほし 清水二之橋	国道 20 号	1960	2019	縦桁の腐食	仮受け材の設 置(通行可能)	架替済	
関東地方 整備局	しみずにのほしそくどうきょう 清水二之橋側道橋	国道 20 号	1960	2019	主桁、横桁の腐 食	仮受け材の設 置(通行可能)	架替中	関東地方 整備局	しみずにのほしそくどうきょう 清水二之橋側道橋	国道 20 号	1960	2019	主桁、横桁の腐 食	仮受け材の設 置(通行可能)	架替中	

175

175

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>管理者</th><th>施設名</th><th>路線名</th><th>建設年度</th><th>点検実施年度</th><th>損傷の 具体的内容</th><th>緊急措置 内容</th><th>緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)</th></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>しんとりいばし 新島居橋</td><td>国道 18 号</td><td>1972</td><td>2019</td><td>橋脚梁部の橋座 面のひび割れ</td><td>仮受け材の設 置、ひび割れ 補修（通行可 能）</td><td>修繕中</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>きりかけばしそくどうきょう 切掛橋側道橋 (下り)</td><td>国道 20 号</td><td>1970</td><td>2019</td><td>横桁、縦桁の断 面の破断・欠損</td><td>反対側の側道 橋（上り）に誘 導し、通行路を 確保</td><td>架替中</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>いずみばし 和泉橋</td><td>国道 4 号</td><td>1930</td><td>2020</td><td>横桁の腐食、変 形・欠損</td><td>代替部材（仮 横桁）を設置、 監視の実施(通 行可能)</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>ほうしおおはし 法師大橋</td><td>国道17号線</td><td>1958</td><td>2020</td><td>縦桁の亀裂を伴 う欠損</td><td>仮受け材の設 置(通行可能)</td><td>修繕中</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>こゆるぎこうかきょう 小余綾高架橋</td><td>国道 1 号</td><td>1966</td><td>2020</td><td>主桁の腐食、変 形・欠損、板厚減 少</td><td>仮受け材の設 置・当て板補修 (通行可能)</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>むなばし 無名橋（29）</td><td>国道 18 号</td><td>1964</td><td>2020</td><td>主桁の腐食</td><td>主桁の補強</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>やまとばし 大和橋</td><td>国道 20 号</td><td>1958</td><td>2020</td><td>主桁のPC鋼材の 破断、剥離・鉄筋 露出</td><td>炭素繊維貼り 付けによる応急 措置を実施</td><td>未定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>かつしおおはし 葛飾大橋(上り)</td><td>国道 298 号</td><td>1979</td><td>2020</td><td>支承の変形・欠 損</td><td>仮受け材の設 置(通行可能)</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>よばづかきょう 呼塚側道橋 (下り)</td><td>国道 16 号</td><td>1982</td><td>2020</td><td>床版の腐食、変 形・欠損</td><td>角材を挿入し 床版を補強</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>みなばし 湊橋側橋 (上り)</td><td>国道 127 号</td><td>1972</td><td>2020</td><td>床版・横桁の腐 食</td><td>損傷箇所上面 の路面にコン パネを設置</td><td>未定</td></tr><tr><td>近畿地方 整備局</td><td>おおまちばし 大町橋側道橋 (下)</td><td>国道 8 号</td><td>1984</td><td>2015</td><td>主桁の支持部材 が腐食し、支持機 能が低下</td><td>仮受け材の設 置</td><td>架替済</td></tr><tr><td>中国地方 整備局</td><td>とくふつばし 徳仏橋</td><td>国道 9 号</td><td>1965</td><td>2014</td><td>主桁端部のウェ ブ下部及び下フ ランジに孔食・破 断が発生</td><td>仮受け工の設 置</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>九州地方 整備局</td><td>ふかみなわし 深港橋(右)</td><td>国道 220 号 (鹿児島県)</td><td>1971</td><td>2016</td><td>主桁の変形、欠 損</td><td>迂回路設置</td><td>修繕中</td></tr></table>								管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	関東地方 整備局	しんとりいばし 新島居橋	国道 18 号	1972	2019	橋脚梁部の橋座 面のひび割れ	仮受け材の設 置、ひび割れ 補修（通行可 能）	修繕中	関東地方 整備局	きりかけばしそくどうきょう 切掛橋側道橋 (下り)	国道 20 号	1970	2019	横桁、縦桁の断 面の破断・欠損	反対側の側道 橋（上り）に誘 導し、通行路を 確保	架替中	関東地方 整備局	いずみばし 和泉橋	国道 4 号	1930	2020	横桁の腐食、変 形・欠損	代替部材（仮 横桁）を設置、 監視の実施(通 行可能)	修繕済	関東地方 整備局	ほうしおおはし 法師大橋	国道17号線	1958	2020	縦桁の亀裂を伴 う欠損	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕中	関東地方 整備局	こゆるぎこうかきょう 小余綾高架橋	国道 1 号	1966	2020	主桁の腐食、変 形・欠損、板厚減 少	仮受け材の設 置・当て板補修 (通行可能)	修繕予定	関東地方 整備局	むなばし 無名橋（29）	国道 18 号	1964	2020	主桁の腐食	主桁の補強	修繕予定	関東地方 整備局	やまとばし 大和橋	国道 20 号	1958	2020	主桁のPC鋼材の 破断、剥離・鉄筋 露出	炭素繊維貼り 付けによる応急 措置を実施	未定	関東地方 整備局	かつしおおはし 葛飾大橋(上り)	国道 298 号	1979	2020	支承の変形・欠 損	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕予定	関東地方 整備局	よばづかきょう 呼塚側道橋 (下り)	国道 16 号	1982	2020	床版の腐食、変 形・欠損	角材を挿入し 床版を補強	修繕予定	関東地方 整備局	みなばし 湊橋側橋 (上り)	国道 127 号	1972	2020	床版・横桁の腐 食	損傷箇所上面 の路面にコン パネを設置	未定	近畿地方 整備局	おおまちばし 大町橋側道橋 (下)	国道 8 号	1984	2015	主桁の支持部材 が腐食し、支持機 能が低下	仮受け材の設 置	架替済	中国地方 整備局	とくふつばし 徳仏橋	国道 9 号	1965	2014	主桁端部のウェ ブ下部及び下フ ランジに孔食・破 断が発生	仮受け工の設 置	修繕済	九州地方 整備局	ふかみなわし 深港橋(右)	国道 220 号 (鹿児島県)	1971	2016	主桁の変形、欠 損	迂回路設置	修繕中	<table><tr><th>管理者</th><th>施設名</th><th>路線名</th><th>建設年度</th><th>点検実施年度</th><th>損傷の 具体的内容</th><th>緊急措置 内容</th><th>緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)</th></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>しんとりいばし 新島居橋</td><td>国道 18 号</td><td>1972</td><td>2019</td><td>橋脚梁部の橋座 面のひび割れ</td><td>仮受け材の設 置、ひび割れ 補修（通行可 能）</td><td>修繕中</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>きりかけばしそくどうきょう 切掛橋側道橋 (下り)</td><td>国道 20 号</td><td>1970</td><td>2019</td><td>横桁、縦桁の断 面の破断・欠損</td><td>反対側の側道 橋（上り）に誘 導し、通行路を 確保</td><td>架替中</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>いずみばし 和泉橋</td><td>国道 4 号</td><td>1930</td><td>2020</td><td>横桁の腐食、変 形・欠損</td><td>代替部材（仮 横桁）を設置、 監視の実施(通 行可能)</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>ほうしおおはし 法師大橋</td><td>国道17号線</td><td>1958</td><td>2020</td><td>縦桁の亀裂を伴 う欠損</td><td>仮受け材の設 置(通行可能)</td><td>修繕中</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>こゆるぎこうかきょう 小余綾高架橋</td><td>国道 1 号</td><td>1966</td><td>2020</td><td>主桁の腐食、変 形・欠損、板厚減 少</td><td>仮受け材の設 置・当て板補修 (通行可能)</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>むなばし 無名橋（29）</td><td>国道 18 号</td><td>1964</td><td>2020</td><td>主桁の腐食</td><td>主桁の補強</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>やまとばし 大和橋</td><td>国道 20 号</td><td>1958</td><td>2020</td><td>主桁のPC鋼材の 破断、剥離・鉄筋 露出</td><td>炭素繊維貼り 付けによる応急 措置を実施</td><td>未定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>かつしおおはし 葛飾大橋(上り)</td><td>国道 298 号</td><td>1979</td><td>2020</td><td>支承の変形・欠 損</td><td>仮受け材の設 置(通行可能)</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>よばづかきょう 呼塚側道橋 (下り)</td><td>国道 16 号</td><td>1982</td><td>2020</td><td>床版の腐食、変 形・欠損</td><td>角材を挿入し 床版を補強</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>関東地方 整備局</td><td>みなばし 湊橋側橋 (上り)</td><td>国道 127 号</td><td>1972</td><td>2020</td><td>床版・横桁の腐 食</td><td>損傷箇所上面 の路面にコン パネを設置</td><td>未定</td></tr><tr><td>近畿地方 整備局</td><td>おおまちばし 大町橋側道橋 (下)</td><td>国道 8 号</td><td>1984</td><td>2015</td><td>主桁の支持部材 が腐食し、支持機 能が低下</td><td>仮受け材の設 置</td><td>架替済</td></tr><tr><td>中国地方 整備局</td><td>とくふつばし 徳仏橋</td><td>国道 9 号</td><td>1965</td><td>2014</td><td>主桁端部のウェ ブ下部及び下フ ランジに孔食・破 断が発生</td><td>仮受け工の設 置</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>九州地方 整備局</td><td>ふかみなわし 深港橋(右)</td><td>国道 220 号 (鹿児島県)</td><td>1971</td><td>2016</td><td>主桁の変形、欠 損</td><td>迂回路設置</td><td>修繕済</td></tr></table>								管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	関東地方 整備局	しんとりいばし 新島居橋	国道 18 号	1972	2019	橋脚梁部の橋座 面のひび割れ	仮受け材の設 置、ひび割れ 補修（通行可 能）	修繕中	関東地方 整備局	きりかけばしそくどうきょう 切掛橋側道橋 (下り)	国道 20 号	1970	2019	横桁、縦桁の断 面の破断・欠損	反対側の側道 橋（上り）に誘 導し、通行路を 確保	架替中	関東地方 整備局	いずみばし 和泉橋	国道 4 号	1930	2020	横桁の腐食、変 形・欠損	代替部材（仮 横桁）を設置、 監視の実施(通 行可能)	修繕済	関東地方 整備局	ほうしおおはし 法師大橋	国道17号線	1958	2020	縦桁の亀裂を伴 う欠損	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕中	関東地方 整備局	こゆるぎこうかきょう 小余綾高架橋	国道 1 号	1966	2020	主桁の腐食、変 形・欠損、板厚減 少	仮受け材の設 置・当て板補修 (通行可能)	修繕予定	関東地方 整備局	むなばし 無名橋（29）	国道 18 号	1964	2020	主桁の腐食	主桁の補強	修繕予定	関東地方 整備局	やまとばし 大和橋	国道 20 号	1958	2020	主桁のPC鋼材の 破断、剥離・鉄筋 露出	炭素繊維貼り 付けによる応急 措置を実施	未定	関東地方 整備局	かつしおおはし 葛飾大橋(上り)	国道 298 号	1979	2020	支承の変形・欠 損	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕予定	関東地方 整備局	よばづかきょう 呼塚側道橋 (下り)	国道 16 号	1982	2020	床版の腐食、変 形・欠損	角材を挿入し 床版を補強	修繕予定	関東地方 整備局	みなばし 湊橋側橋 (上り)	国道 127 号	1972	2020	床版・横桁の腐 食	損傷箇所上面 の路面にコン パネを設置	未定	近畿地方 整備局	おおまちばし 大町橋側道橋 (下)	国道 8 号	1984	2015	主桁の支持部材 が腐食し、支持機 能が低下	仮受け材の設 置	架替済	中国地方 整備局	とくふつばし 徳仏橋	国道 9 号	1965	2014	主桁端部のウェ ブ下部及び下フ ランジに孔食・破 断が発生	仮受け工の設 置	修繕済	九州地方 整備局	ふかみなわし 深港橋(右)	国道 220 号 (鹿児島県)	1971	2016	主桁の変形、欠 損	迂回路設置	修繕済	道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 176 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	しんとりいばし 新島居橋	国道 18 号	1972	2019	橋脚梁部の橋座 面のひび割れ	仮受け材の設 置、ひび割れ 補修（通行可 能）	修繕中																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	きりかけばしそくどうきょう 切掛橋側道橋 (下り)	国道 20 号	1970	2019	横桁、縦桁の断 面の破断・欠損	反対側の側道 橋（上り）に誘 導し、通行路を 確保	架替中																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	いずみばし 和泉橋	国道 4 号	1930	2020	横桁の腐食、変 形・欠損	代替部材（仮 横桁）を設置、 監視の実施(通 行可能)	修繕済																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	ほうしおおはし 法師大橋	国道17号線	1958	2020	縦桁の亀裂を伴 う欠損	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕中																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	こゆるぎこうかきょう 小余綾高架橋	国道 1 号	1966	2020	主桁の腐食、変 形・欠損、板厚減 少	仮受け材の設 置・当て板補修 (通行可能)	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	むなばし 無名橋（29）	国道 18 号	1964	2020	主桁の腐食	主桁の補強	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	やまとばし 大和橋	国道 20 号	1958	2020	主桁のPC鋼材の 破断、剥離・鉄筋 露出	炭素繊維貼り 付けによる応急 措置を実施	未定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	かつしおおはし 葛飾大橋(上り)	国道 298 号	1979	2020	支承の変形・欠 損	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	よばづかきょう 呼塚側道橋 (下り)	国道 16 号	1982	2020	床版の腐食、変 形・欠損	角材を挿入し 床版を補強	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	みなばし 湊橋側橋 (上り)	国道 127 号	1972	2020	床版・横桁の腐 食	損傷箇所上面 の路面にコン パネを設置	未定																																																																																																																																																																																																																																									
近畿地方 整備局	おおまちばし 大町橋側道橋 (下)	国道 8 号	1984	2015	主桁の支持部材 が腐食し、支持機 能が低下	仮受け材の設 置	架替済																																																																																																																																																																																																																																									
中国地方 整備局	とくふつばし 徳仏橋	国道 9 号	1965	2014	主桁端部のウェ ブ下部及び下フ ランジに孔食・破 断が発生	仮受け工の設 置	修繕済																																																																																																																																																																																																																																									
九州地方 整備局	ふかみなわし 深港橋(右)	国道 220 号 (鹿児島県)	1971	2016	主桁の変形、欠 損	迂回路設置	修繕中																																																																																																																																																																																																																																									
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	しんとりいばし 新島居橋	国道 18 号	1972	2019	橋脚梁部の橋座 面のひび割れ	仮受け材の設 置、ひび割れ 補修（通行可 能）	修繕中																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	きりかけばしそくどうきょう 切掛橋側道橋 (下り)	国道 20 号	1970	2019	横桁、縦桁の断 面の破断・欠損	反対側の側道 橋（上り）に誘 導し、通行路を 確保	架替中																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	いずみばし 和泉橋	国道 4 号	1930	2020	横桁の腐食、変 形・欠損	代替部材（仮 横桁）を設置、 監視の実施(通 行可能)	修繕済																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	ほうしおおはし 法師大橋	国道17号線	1958	2020	縦桁の亀裂を伴 う欠損	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕中																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	こゆるぎこうかきょう 小余綾高架橋	国道 1 号	1966	2020	主桁の腐食、変 形・欠損、板厚減 少	仮受け材の設 置・当て板補修 (通行可能)	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	むなばし 無名橋（29）	国道 18 号	1964	2020	主桁の腐食	主桁の補強	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	やまとばし 大和橋	国道 20 号	1958	2020	主桁のPC鋼材の 破断、剥離・鉄筋 露出	炭素繊維貼り 付けによる応急 措置を実施	未定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	かつしおおはし 葛飾大橋(上り)	国道 298 号	1979	2020	支承の変形・欠 損	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	よばづかきょう 呼塚側道橋 (下り)	国道 16 号	1982	2020	床版の腐食、変 形・欠損	角材を挿入し 床版を補強	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																									
関東地方 整備局	みなばし 湊橋側橋 (上り)	国道 127 号	1972	2020	床版・横桁の腐 食	損傷箇所上面 の路面にコン パネを設置	未定																																																																																																																																																																																																																																									
近畿地方 整備局	おおまちばし 大町橋側道橋 (下)	国道 8 号	1984	2015	主桁の支持部材 が腐食し、支持機 能が低下	仮受け材の設 置	架替済																																																																																																																																																																																																																																									
中国地方 整備局	とくふつばし 徳仏橋	国道 9 号	1965	2014	主桁端部のウェ ブ下部及び下フ ランジに孔食・破 断が発生	仮受け工の設 置	修繕済																																																																																																																																																																																																																																									
九州地方 整備局	ふかみなわし 深港橋(右)	国道 220 号 (鹿児島県)	1971	2016	主桁の変形、欠 損	迂回路設置	修繕済																																																																																																																																																																																																																																									
○ 都道府県・政令市等(39 橋)																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>管理者</th><th>施設名</th><th>路線名</th><th>建設年度</th><th>点検実施年度</th><th>損傷の 具体的内容</th><th>緊急措置 内容</th><th>緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)</th></tr><tr><td>青森県</td><td>せとしばし 瀬戸子橋</td><td>国道 280 号</td><td>不明</td><td>2014</td><td>主桁、横桁の腐 食</td><td>通行止(歩道 部)</td><td>架替済</td></tr><tr><td>仙台市</td><td>なげはし 仲芝橋</td><td>市道サイカ チ沼線</td><td>1988</td><td>2019</td><td>橋台のひびわ れ、変形・欠損、 洗堀など</td><td>全面通行止</td><td>未定</td></tr><tr><td>山形県</td><td>にどやまばし 仁田山橋</td><td>県道土内五 日町線</td><td>1961</td><td>2017</td><td>主桁端部に一部 欠損を伴うせん 断ひび割れが発 生した</td><td>全面通行止迂 回路設置</td><td>修繕済</td></tr></table>								管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	青森県	せとしばし 瀬戸子橋	国道 280 号	不明	2014	主桁、横桁の腐 食	通行止(歩道 部)	架替済	仙台市	なげはし 仲芝橋	市道サイカ チ沼線	1988	2019	橋台のひびわ れ、変形・欠損、 洗堀など	全面通行止	未定	山形県	にどやまばし 仁田山橋	県道土内五 日町線	1961	2017	主桁端部に一部 欠損を伴うせん 断ひび割れが発 生した	全面通行止迂 回路設置	修繕済	<table><tr><th>管理者</th><th>施設名</th><th>路線名</th><th>建設年度</th><th>点検実施年度</th><th>損傷の 具体的内容</th><th>緊急措置 内容</th><th>緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)</th></tr><tr><td>青森県</td><td>せとしばし 瀬戸子橋</td><td>国道 280 号</td><td>不明</td><td>2014</td><td>主桁、横桁の腐 食</td><td>通行止(歩道 部)</td><td>架替済</td></tr><tr><td>仙台市</td><td>なげはし 仲芝橋</td><td>市道サイカ チ沼線</td><td>1988</td><td>2019</td><td>橋台のひびわ れ、変形・欠損、 洗堀など</td><td>全面通行止</td><td>架替予定</td></tr><tr><td>山形県</td><td>にどやまばし 仁田山橋</td><td>県道土内五 日町線</td><td>1961</td><td>2017</td><td>主桁端部に一部 欠損を伴うせん 断ひび割れが発 生した</td><td>全面通行止迂 回路設置</td><td>修繕済</td></tr></table>								管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	青森県	せとしばし 瀬戸子橋	国道 280 号	不明	2014	主桁、横桁の腐 食	通行止(歩道 部)	架替済	仙台市	なげはし 仲芝橋	市道サイカ チ沼線	1988	2019	橋台のひびわ れ、変形・欠損、 洗堀など	全面通行止	架替予定	山形県	にどやまばし 仁田山橋	県道土内五 日町線	1961	2017	主桁端部に一部 欠損を伴うせん 断ひび割れが発 生した	全面通行止迂 回路設置	修繕済	176																																																																																																																																																																
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)																																																																																																																																																																																																																																									
青森県	せとしばし 瀬戸子橋	国道 280 号	不明	2014	主桁、横桁の腐 食	通行止(歩道 部)	架替済																																																																																																																																																																																																																																									
仙台市	なげはし 仲芝橋	市道サイカ チ沼線	1988	2019	橋台のひびわ れ、変形・欠損、 洗堀など	全面通行止	未定																																																																																																																																																																																																																																									
山形県	にどやまばし 仁田山橋	県道土内五 日町線	1961	2017	主桁端部に一部 欠損を伴うせん 断ひび割れが発 生した	全面通行止迂 回路設置	修繕済																																																																																																																																																																																																																																									
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)																																																																																																																																																																																																																																									
青森県	せとしばし 瀬戸子橋	国道 280 号	不明	2014	主桁、横桁の腐 食	通行止(歩道 部)	架替済																																																																																																																																																																																																																																									
仙台市	なげはし 仲芝橋	市道サイカ チ沼線	1988	2019	橋台のひびわ れ、変形・欠損、 洗堀など	全面通行止	架替予定																																																																																																																																																																																																																																									
山形県	にどやまばし 仁田山橋	県道土内五 日町線	1961	2017	主桁端部に一部 欠損を伴うせん 断ひび割れが発 生した	全面通行止迂 回路設置	修繕済																																																																																																																																																																																																																																									

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報
(2021 年 8 月)
177 ページ

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 178 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
静岡市	むめいきょう ひなたたにさわ 無名橋(日向谷沢)	市道吉原 2 号線	1964	2015	主桁の断面欠損	全面通行止	修繕済	静岡市	むめいきょう ひなたたにさわ 無名橋(日向谷沢)	市道吉原 2 号線	1964	2015	主桁の断面欠損	全面通行止	修繕済	
静岡市	かわむけやばし 川向橋	市道藤代 2 号線	1965	2017	木製床版に腐 朽、ずれ、割れ、 欠損	全面通行止	未定	静岡市	かわむけやばし 川向橋	市道藤代 2 号線	1965	2017	木製床版に腐 朽、ずれ、割れ、 欠損	全面通行止	未定	
静岡市	ひさかたじてんしゃどうきょう 久方自転車道橋	県道静岡清 水自転車道 線	1973	2017	主桁、床版橋軸 方向に大きなひ び割れとうき	全面通行止	架替中	静岡市	ひさかたじてんしゃどうきょう 久方自転車道橋	県道静岡清 水自転車道 線	1973	2017	主桁、床版橋軸 方向に大きなひ び割れとうき	全面通行止	架替中	
浜松市	みのわ橋1	市道和合 100 号線	1988	2014	木製床版の腐食	全面通行止	修繕済	浜松市	みのわ橋1	市道和合 100 号線	1988	2014	木製床版の腐食	全面通行止	修繕済	
浜松市	しもやちばし 下道橋	市道湖東 55 号線	不明	2014	木製床版の腐食	全面通行止	撤去済	浜松市	しもやちばし 下道橋	市道湖東 55 号線	不明	2014	木製床版の腐食	全面通行止	撤去済	
浜松市	はがしやう づせん づきやう 羽ヶ庄9号線2号橋	市道佐久間 羽ヶ庄 9 号 線	不明	2015	主桁の腐食及び 断面欠損	全面通行止	撤去予定	浜松市	はがしやう づせん づきやう 羽ヶ庄9号線2号橋	市道佐久間 羽ヶ庄 9 号 線	不明	2015	主桁の腐食及び 断面欠損	全面通行止	撤去予定	
浜松市	エンガク沢橋	市道水窪向 島第 2 号線	不明	2015	床板の腐食及び 断面欠損	全面通行止	撤去予定	浜松市	エンガク沢橋	市道水窪向 島第 2 号線	不明	2015	床板の腐食及び 断面欠損	全面通行止	撤去予定	
浜松市	ひき だ づきやう 引の田7号橋	市道水窪小 和田引の田 線	不明	2015	主桁・防護柵の 腐食及び断面欠 損	全面通行止	撤去予定	浜松市	ひき だ づきやう 引の田7号橋	市道水窪小 和田引の田 線	不明	2015	主桁・防護柵の 腐食及び断面欠 損	全面通行止	撤去予定	
浜松市	ひき だ づきやう 引の田11号橋	市道水窪小 和田引の田 線	不明	2015	横桁の変形	全面通行止	撤去予定	浜松市	ひき だ づきやう 引の田11号橋	市道水窪小 和田引の田 線	不明	2015	横桁の変形	全面通行止	撤去予定	
浜松市	ながし づきやう 長石5号橋	市道天竜長 石西線	不明	2016	橋脚下部の変 形、欠損	全面通行止	修繕済	浜松市	ながし づきやう 長石5号橋	市道天竜長 石西線	不明	2016	橋脚下部の変 形、欠損	全面通行止	修繕済	
滋賀県	むめいきょうだい づ 無名橋第8号	国道 477 号	1933	2016	主桁鉄筋の腐 食、破断	通行規制(路肩 規制)	架替済	滋賀県	むめいきょうだい づ 無名橋第8号	国道 477 号	1933	2016	主桁鉄筋の腐 食、破断	通行規制(路肩 規制)	架替済	
京都府	だいふんばし 大門橋	間人大宮線	1969	2015	橋脚の洗掘、鉄 筋露出及び断面 欠損	全面通行止	架替中 (旧橋撤去済)	京都府	だいふんばし 大門橋	間人大宮線	1969	2015	橋脚の洗掘、鉄 筋露出及び断面 欠損	全面通行止	架替中 (旧橋撤去済)	
神戸市	みなと 船倉	山田里 732 号線	不明	2017	床版の腐食	全面通行止	架替済	神戸市	みなと 船倉	山田里 732 号線	不明	2017	床版の腐食	全面通行止	架替済	
和歌山県	きゅう ひきがわおおはし (旧)日置川大橋	県道日置川 すさみ線	不明	2016	主桁鉄筋の露 出、ゲルバー部 の遊間の異常、 橋脚の変形	全面通行止	撤去中	和歌山県	きゅう ひきがわおおはし (旧)日置川大橋	県道日置川 すさみ線	不明	2016	主桁鉄筋の露 出、ゲルバー部 の遊間の異常、 橋脚の変形	全面通行止	撤去中	
鳥取県	ほうきばし 伯耆橋	国道 181 号	1970	2016	主桁の腐食	主桁仮受け(全 面通行可)	修繕中	鳥取県	ほうきばし 伯耆橋	国道 181 号	1970	2016	主桁の腐食	主桁仮受け(全 面通行可)	修繕中	
愛媛県	しおどめばし 潮止橋	県道宇和島 下波津島線	1979	2018	桁下面の鉄筋露 出があり腐食が 著しく、一部破断	全面通行止	撤去予定	愛媛県	しおどめばし 潮止橋	県道宇和島 下波津島線	1979	2018	桁下面の鉄筋露 出があり腐食が 著しく、一部破断	全面通行止	撤去中	
鹿児島県	みなとばし 湊 橋	伊関国上西 之表港	1976	2019	主桁における PC 鋼線及び鉄筋の 破断	通行規制(片側 規制)	架替中	鹿児島県	みなとばし 湊 橋	伊関国上西 之表港	1976	2019	主桁における PC 鋼線及び鉄筋の 破断	通行規制(片側 規制)	架替中	
178								178								

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
○ 市区町村(835 橋)								○ 市区町村(835 橋)								道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 179 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
函館市 (北海道)	だい ひうらばし 第2日浦橋	市道日浦2 号線	1970	2017	主桁(鋼材)腐 食、断面欠損	全面通行止	架替済	函館市 (北海道)	だい ひうらばし 第2日浦橋	市道日浦2 号線	1970	2017	主桁(鋼材)腐 食、断面欠損	全面通行止	架替済	
函館市 (北海道)	だい まんねんばし 第2万年橋 こせんじんどうきょう 跨線人道橋	市道亀田7 号線	1967	2020	床版腐食(広範 囲な板厚減少)	全面通行止 防護柵の一部 を撤去	撤去予定	函館市 (北海道)	だい まんねんばし 第2万年橋 こせんじんどうきょう 跨線人道橋	市道亀田7 号線	1967	2020	床版腐食(広範 囲な板厚減少)	全面通行止 防護柵の一部 を撤去	撤去予定	
小樽市 (北海道)	おたるないし 小樽内橋	市道小樽樽 川3線	1967	2016	落橋、主桁の腐 食	全面通行止	撤去中	小樽市 (北海道)	おたるないし 小樽内橋	市道小樽樽 川3線	1967	2016	落橋、主桁の腐 食	全面通行止	撤去中	
旭川市 (北海道)	えたんべつだい きょう 江丹別第2号橋	市道西里3 号線	1956	2016	木主桁の腐朽、 木床版の抜け落 ち	全面通行止	架替済	旭川市 (北海道)	えたんべつだい きょう 江丹別第2号橋	市道西里3 号線	1956	2016	木主桁の腐朽、 木床版の抜け落 ち	全面通行止	架替済	
釧路市 (北海道)	ポンチノミ橋	市道風連別 馬主来線	1980	2014 2019	主桁の破断・腐 食、床版の抜け 落ち、橋台の変 形・腐食	全面通行止	廃止予定	釧路市 (北海道)	ポンチノミ橋	市道風連別 馬主来線	1980	2014 2019	主桁の破断・腐 食、床版の抜け 落ち、橋台の変 形・腐食	全面通行止	廃止予定	
釧路市 (北海道)	ちのみばし 乳呑橋	市道風連別 馬主来線	1958	2014 2019	防護柵の破断、 橋台の鉄筋露出	全面通行止	廃止予定	釧路市 (北海道)	ちのみばし 乳呑橋	市道風連別 馬主来線	1958	2014 2019	防護柵の破断、 橋台の鉄筋露出	全面通行止	廃止予定	
釧路市 (北海道)	いじみばし 蜆橋	市道風連別 馬主来線	1980	2015	主桁の断面欠損	全面通行止	廃止予定	釧路市 (北海道)	いじみばし 蜆橋	市道風連別 馬主来線	1980	2015	主桁の断面欠損	全面通行止	廃止予定	
北見市 (北海道)	とうまいばし 東栄橋	市道西12号 道路	1972	2017	主桁・橋台のコン クリート剥落	全面通行止	修繕済	北見市 (北海道)	とうまいばし 東栄橋	市道西12号 道路	1972	2017	主桁・橋台のコン クリート剥落	全面通行止	修繕済	
夕張市 (北海道)	たいこくばし 大黒橋	市道登川住 宅線	1960	2014	上部工の剥離、 鉄筋露出・腐食	全面通行止	撤去予定	夕張市 (北海道)	たいこくばし 大黒橋	市道登川住 宅線	1960	2014	上部工の剥離、 鉄筋露出・腐食	全面通行止	撤去予定	
苫小牧市 (北海道)	やうまつ ごうきょう 勇払1号橋	市道沼ノ端 西2条線	1953	2020	主桁のうき・剥離・ 鉄筋露出	全面通行止	架替予定	苫小牧市 (北海道)	やうまつ ごうきょう 勇払1号橋	市道沼ノ端 西2条線	1953	2020	主桁のうき・剥離・ 鉄筋露出	全面通行止	架替予定	
紋別市 (北海道)	たからばし 宝橋	市道中立牛 上古丹線	1965	2018	橋台の洗掘、下 部工の傾斜	全面通行止め	未定	紋別市 (北海道)	たからばし 宝橋	市道中立牛 上古丹線	1965	2018	橋台の洗掘、下 部工の傾斜	全面通行止め	未定	
士別市 (北海道)	めぐみばし 恵橋	市道学田不 動公園線	1980	2017	床板(木材)の抜 け落ち	全面通行止	撤去予定	士別市 (北海道)	めぐみばし 恵橋	市道学田不 動公園線	1980	2017	床板(木材)の抜 け落ち	全面通行止	撤去予定	
名寄市 (北海道)	せんべし 18線橋	市道18線	1960	2017	床板ひび割れ、 橋脚のコンクリー ト剥落、鉄筋露出	全面通行止	未定	名寄市 (北海道)	せんべし 18線橋	市道18線	1960	2017	床板ひび割れ、 橋脚のコンクリー ト剥落、鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	
三笠市 (北海道)	ばんぼろない ごうきょう 奔幌内5号橋	市道幌内奔 幌内1号線	1981	2016	主桁の破断	全面通行止	撤去予定	三笠市 (北海道)	ばんぼろない ごうきょう 奔幌内5号橋	市道幌内奔 幌内1号線	1981	2016	主桁の破断	全面通行止	撤去予定	
三笠市 (北海道)	ばんぼろない ごうきょう 奔幌内6号橋	市道幌内奔 幌内1号線	1981	2016	下部工のひび割 れ	全面通行止	撤去予定	三笠市 (北海道)	ばんぼろない ごうきょう 奔幌内6号橋	市道幌内奔 幌内1号線	1981	2016	下部工のひび割 れ	全面通行止	撤去予定	
三笠市 (北海道)	ほろないちゅうおうきょう 幌内中央橋	市道幌内奔 幌内2号線	1967	2016	橋台の移動	全面通行止	撤去中	三笠市 (北海道)	ほろないちゅうおうきょう 幌内中央橋	市道幌内奔 幌内2号線	1967	2016	橋台の移動	全面通行止	撤去済	
三笠市 (北海道)	かすがだいばし 春日台橋	市道春日町 1号線	1967	2016	下部工の洗掘	全面通行止	撤去予定	三笠市 (北海道)	かすがだいばし 春日台橋	市道春日町 1号線	1967	2016	下部工の洗掘	全面通行止	撤去予定	
三笠市 (北海道)	きゅうかつちばし 旧桂橋	市道桂沢6 号線	1952	2017	主桁(鋼材)腐 食、床版の抜け 落ち、鉄筋露出、 支承腐食	全面通行止	撤去予定	三笠市 (北海道)	きゅうかつちばし 旧桂橋	市道桂沢6 号線	1952	2017	主桁(鋼材)腐 食、床版の抜け 落ち、鉄筋露出、 支承腐食	全面通行止	撤去予定	
千歳市 (北海道)	ごうけいすいきょう 15号排水橋	市道中央釜 加線	1961	2019	床版部材の腐食 による破断、舗装 の陥没	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕予定	千歳市 (北海道)	ごうけいすいきょう 15号排水橋	市道中央釜 加線	1961	2019	床版部材の腐食 による破断、舗装 の陥没	仮受け材の設 置(通行可能)	架替予定	
富良野市 (北海道)	ごりよう せん ごうばし 御料6線1号橋	市道御料西 側2号	1955	2016	下部工の洗掘	全面通行止	撤去済	富良野市 (北海道)	ごりよう せん ごうばし 御料6線1号橋	市道御料西 側2号	1955	2016	下部工の洗掘	全面通行止	撤去済	
北広島市 (北海道)	こうちりつきょう 広葉陸橋	市道北広島 幹線緑道	1973	2014	橋脚のひびわれ	断面修復等	修繕済	北広島市 (北海道)	こうちりつきょう 広葉陸橋	市道北広島 幹線緑道	1973	2014	橋脚のひびわれ	断面修復等	修繕済	

179

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
○ 市区町村(835 橋)								○ 市区町村(835 橋)								道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 179 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
函館市 (北海道)	だい ひうらばし 第2日浦橋	市道日浦2 号線	1970	2017	主桁(鋼材)腐 食、断面欠損	全面通行止	架替済	函館市 (北海道)	だい ひうらばし 第2日浦橋	市道日浦2 号線	1970	2017	主桁(鋼材)腐 食、断面欠損	全面通行止	架替済	
函館市 (北海道)	だい まんねんばし 第2万年橋 こせんじんどうきょう 跨線人道橋	市道亀田7 号線	1967	2020	床版腐食(広範 囲な板厚減少)	全面通行止 防護柵の一部 を撤去	撤去予定	函館市 (北海道)	だい まんねんばし 第2万年橋 こせんじんどうきょう 跨線人道橋	市道亀田7 号線	1967	2020	床版腐食(広範 囲な板厚減少)	全面通行止 防護柵の一部 を撤去	撤去予定	
小樽市 (北海道)	おたるないし 小樽内橋	市道小樽樽 川3線	1967	2016	落橋、主桁の腐 食	全面通行止	撤去中	小樽市 (北海道)	おたるないし 小樽内橋	市道小樽樽 川3線	1967	2016	落橋、主桁の腐 食	全面通行止	撤去中	
旭川市 (北海道)	えたんべつだい きょう 江丹別第2号橋	市道西里3 号線	1956	2016	木主桁の腐朽、 木床版の抜け落 ち	全面通行止	架替済	旭川市 (北海道)	えたんべつだい きょう 江丹別第2号橋	市道西里3 号線	1956	2016	木主桁の腐朽、 木床版の抜け落 ち	全面通行止	架替済	
釧路市 (北海道)	ポンチノミ橋	市道風連別 馬主来線	1980	2014 2019	主桁の破断・腐 食、床版の抜け 落ち、橋台の変 形・腐食	全面通行止	廃止予定	釧路市 (北海道)	ポンチノミ橋	市道風連別 馬主来線	1980	2014 2019	主桁の破断・腐 食、床版の抜け 落ち、橋台の変 形・腐食	全面通行止	廃止予定	
釧路市 (北海道)	ちのみばし 乳呑橋	市道風連別 馬主来線	1958	2014 2019	防護柵の破断、 橋台の鉄筋露出	全面通行止	廃止予定	釧路市 (北海道)	ちのみばし 乳呑橋	市道風連別 馬主来線	1958	2014 2019	防護柵の破断、 橋台の鉄筋露出	全面通行止	廃止予定	
釧路市 (北海道)	いじみばし 蜆橋	市道風連別 馬主来線	1980	2015	主桁の断面欠損	全面通行止	廃止予定	釧路市 (北海道)	いじみばし 蜆橋	市道風連別 馬主来線	1980	2015	主桁の断面欠損	全面通行止	廃止予定	
北見市 (北海道)	とうまいばし 東栄橋	市道西12号 道路	1972	2017	主桁・橋台のコン クリート剥落	全面通行止	修繕済	北見市 (北海道)	とうまいばし 東栄橋	市道西12号 道路	1972	2017	主桁・橋台のコン クリート剥落	全面通行止	修繕済	
夕張市 (北海道)	たいこくばし 大黒橋	市道登川住 宅線	1960	2014	上部工の剥離、 鉄筋露出・腐食	全面通行止	撤去予定	夕張市 (北海道)	たいこくばし 大黒橋	市道登川住 宅線	1960	2014	上部工の剥離、 鉄筋露出・腐食	全面通行止	撤去予定	
苫小牧市 (北海道)	やうまつ ごうきょう 勇払1号橋	市道沼ノ端 西2条線	1953	2020	主桁のうき・剥離・ 鉄筋露出	全面通行止	架替予定	苫小牧市 (北海道)	やうまつ ごうきょう 勇払1号橋	市道沼ノ端 西2条線	1953	2020	主桁のうき・剥離・ 鉄筋露出	全面通行止	架替予定	
紋別市 (北海道)	たからばし 宝橋	市道中立牛 上古丹線	1965	2018	橋台の洗掘、下 部工の傾斜	全面通行止め	未定	紋別市 (北海道)	たからばし 宝橋	市道中立牛 上古丹線	1965	2018	橋台の洗掘、下 部工の傾斜	全面通行止め	未定	
士別市 (北海道)	めぐみばし 恵橋	市道学田不 動公園線	1980	2017	床板(木材)の抜 け落ち	全面通行止	撤去予定	士別市 (北海道)	めぐみばし 恵橋	市道学田不 動公園線	1980	2017	床板(木材)の抜 け落ち	全面通行止	撤去予定	
名寄市 (北海道)	せんべし 18線橋	市道18線	1960	2017	床板ひび割れ、 橋脚のコンクリー ト剥落、鉄筋露出	全面通行止	未定	名寄市 (北海道)	せんべし 18線橋	市道18線	1960	2017	床板ひび割れ、 橋脚のコンクリー ト剥落、鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	
三笠市 (北海道)	ばんぼろない ごうきょう 奔幌内5号橋	市道幌内奔 幌内1号線	1981	2016	主桁の破断	全面通行止	撤去予定	三笠市 (北海道)	ばんぼろない ごうきょう 奔幌内5号橋	市道幌内奔 幌内1号線	1981	2016	主桁の破断	全面通行止	撤去予定	
三笠市 (北海道)	ばんぼろない ごうきょう 奔幌内6号橋	市道幌内奔 幌内1号線	1981	2016	下部工のひび割 れ	全面通行止	撤去予定	三笠市 (北海道)	ばんぼろない ごうきょう 奔幌内6号橋	市道幌内奔 幌内1号線	1981	2016	下部工のひび割 れ	全面通行止	撤去予定	
三笠市 (北海道)	ほろないちゅうおうきょう 幌内中央橋	市道幌内奔 幌内2号線	1967	2016	橋台の移動	全面通行止	撤去中	三笠市 (北海道)	ほろないちゅうおうきょう 幌内中央橋	市道幌内奔 幌内2号線	1967	2016	橋台の移動	全面通行止	撤去済	
三笠市 (北海道)	かすがだいばし 春日台橋	市道春日町 1号線	1967	2016	下部工の洗掘	全面通行止	撤去予定	三笠市 (北海道)	かすがだいばし 春日台橋	市道春日町 1号線	1967	2016	下部工の洗掘	全面通行止	撤去予定	
三笠市 (北海道)	きゅうかつちばし 旧桂橋	市道桂沢6 号線	1952	2017	主桁(鋼材)腐 食、床版の抜け 落ち、鉄筋露出、 支承腐食	全面通行止	撤去予定	三笠市 (北海道)	きゅうかつちばし 旧桂橋	市道桂沢6 号線	1952	2017	主桁(鋼材)腐 食、床版の抜け 落ち、鉄筋露出、 支承腐食	全面通行止	撤去予定	
千歳市 (北海道)	ごうけいすいきょう 15号排水橋	市道中央釜 加線	1961	2019	床版部材の腐食 による破断、舗装 の陥没	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕予定	千歳市 (北海道)	ごうけいすいきょう 15号排水橋	市道中央釜 加線	1961	2019	床版部材の腐食 による破断、舗装 の陥没	仮受け材の設 置(通行可能)	架替予定	
富良野市 (北海道)	ごりよう せん ごうばし 御料6線1号橋	市道御料西 側2号	1955	2016	下部工の洗掘	全面通行止	撤去済	富良野市 (北海道)	ごりよう せん ごうばし 御料6線1号橋	市道御料西 側2号	1955	2016	下部工の洗掘	全面通行止	撤去済	
北広島市 (北海道)	こうちりつきょう 広葉陸橋	市道北広島 幹線緑道	1973	2014	橋脚のひびわれ	断面修復等	修繕済	北広島市 (北海道)	こうちりつきょう 広葉陸橋	市道北広島 幹線緑道	1973	2014	橋脚のひびわれ	断面修復等	修繕済	

179

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 180 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
当別町 (北海道)	炭鉱の沢橋	町道炭鉱の 沢線	1976	2017	杭基礎折損、枕 梁ひび割れ、鉄 筋露出	全面通行止	撤去予定	当別町 (北海道)	炭鉱の沢橋	町道炭鉱の 沢線	1976	2017	杭基礎折損、枕 梁ひび割れ、鉄 筋露出	全面通行止	撤去予定	
松前町 (北海道)	ブリマ橋	町道白神山 の上線	1968	2014	主桁の腐食	全面通行止	撤去済	松前町 (北海道)	ブリマ橋	町道白神山 の上線	1968	2014	主桁の腐食	全面通行止	撤去済	
松前町 (北海道)	大沢橋	町道大沢山 の上線	1951	2014	上部工の剥離、 鉄筋露出・腐食	全面通行止	架替済	松前町 (北海道)	大沢橋	町道大沢山 の上線	1951	2014	上部工の剥離、 鉄筋露出・腐食	全面通行止	架替済	
松前町 (北海道)	原口1号橋	町道原口沢 町3号線	1942	2014	主桁の腐食	全面通行止	架替済	松前町 (北海道)	原口1号橋	町道原口沢 町3号線	1942	2014	主桁の腐食	全面通行止	架替済	
松前町 (北海道)	大沢1号橋	町道松前温 泉通り線	1984	2019	下部工洗堀による 橋台橋脚の沈 下・移動・傾斜(損 傷)	全面通行止	撤去予定	松前町 (北海道)	大沢1号橋	町道松前温 泉通り線	1984	2019	下部工洗堀による 橋台橋脚の沈 下・移動・傾斜(損 傷)	全面通行止	撤去予定	
木古内町 (北海道)	第一佐女川橋	町道中央南 1条線	1969	2016	主桁、横桁、支承 の腐食	通行規制(車 両)	撤去予定	木古内町 (北海道)	第一佐女川橋	町道中央南 1条線	1969	2016	主桁、横桁、支承 の腐食	通行規制(車 両)	撤去予定	
上ノ国町 (北海道)	滝の沢橋	町道扇石木 ノ子線	1972	2019	上部工の腐食、 下部構造のひび 割れ、支承部の 板厚減少を伴う 腐食、伸縮装置 の漏水	仮設材を設置 して歩道通行 止(車道通行 可能)	修繕予定	上ノ国町 (北海道)	滝の沢橋	町道扇石木 ノ子線	1972	2019	上部工の腐食、 下部構造のひび 割れ、支承部の 板厚減少を伴う 腐食、伸縮装置 の漏水	仮設材を設置 して歩道通行 止(車道通行 可能)	修繕予定	
厚沢部町 (北海道)	類雪沢橋	町道大糠野 沢線	1970	2017	支承部の破断	全面通行止	廃止済	厚沢部町 (北海道)	類雪沢橋	町道大糠野 沢線	1970	2017	支承部の破断	全面通行止	廃止済	
厚沢部町 (北海道)	上大糠野橋	町道大糠野 沢線	1970	2017	橋台基礎洗掘	全面通行止	廃止済	厚沢部町 (北海道)	上大糠野橋	町道大糠野 沢線	1970	2017	橋台基礎洗掘	全面通行止	廃止済	
奥尻町 (北海道)	右股橋	町道右股線	2000	2017	主桁(鋼材)腐 食、床板(木材) 抜け落ち	全面通行止	修繕済	奥尻町 (北海道)	右股橋	町道右股線	2000	2017	主桁(鋼材)腐 食、床板(木材) 抜け落ち	全面通行止	修繕済	
島牧村 (北海道)	大平橋	村道豊浜通 線	1960	2015	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	島牧村 (北海道)	大平橋	村道豊浜通 線	1960	2015	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去中	
黒松内町 (北海道)	伊藤橋	町道昭 和 1 号線	1971	2018	床版の著しい腐 食	全面通行止め	廃止予定	黒松内町 (北海道)	伊藤橋	町道昭 和 1 号線	1971	2018	床版の著しい腐 食	全面通行止め	廃止済	
ニセコ町 (北海道)	川崎橋	町道富丘神 社前通	1955	2016	橋台のひびわれ	全面通行止	撤去予定	ニセコ町 (北海道)	川崎橋	町道富丘神 社前通	1955	2016	橋台のひびわれ	全面通行止	撤去予定	
喜茂別町 (北海道)	黒橋2号橋	町道黒橋峠 線	1982	2017	主桁(木材)・床 板(木材)の腐食	全面通行止	撤去予定	喜茂別町 (北海道)	黒橋2号橋	町道黒橋峠 線	1982	2017	主桁(木材)・床 板(木材)の腐食	全面通行止	撤去済	
喜茂別町 (北海道)	福里橋	町道福里花 丘1号線	1982	2017	床板(木材)の抜 け落ち	全面通行止	撤去予定	喜茂別町 (北海道)	福里橋	町道福里花 丘1号線	1982	2017	床板(木材)の抜 け落ち	全面通行止	撤去済	
岩内町 (北海道)	老古美三号橋	町道東老古 美中通り	1950	2020	木橋上部の腐朽	カラーコーン・ パーにて通行 止め措置を実施	架替予定	岩内町 (北海道)	老古美三号橋	町道東老古 美中通り	1950	2020	木橋上部の腐朽	カラーコーン・ パーにて通行 止め措置を実施	架替予定	
積丹町 (北海道)	弁越橋	町道船瀬川 上弁越通り	1965	2015	橋台の洗堀	全面通行止	撤去予定	積丹町 (北海道)	弁越橋	町道船瀬川 上弁越通り	1965	2015	橋台の洗堀	全面通行止	撤去済	
余市町 (北海道)	旧二級国道小樽 江差線2号橋	町道旧二級 国道小樽江 差線	1978	2017	床板(木材)の抜 け落ち	全面通行止	廃止済	余市町 (北海道)	旧二級国道小樽 江差線2号橋	町道旧二級 国道小樽江 差線	1978	2017	床板(木材)の抜 け落ち	全面通行止	廃止済	
余市町 (北海道)	豊丘中の川橋	町道中の川 線	1963	2017	上部落橋	全面通行止	廃止済	余市町 (北海道)	豊丘中の川橋	町道中の川 線	1963	2017	上部落橋	全面通行止	廃止済	
余市町 (北海道)	湯内橋	町道湯内漁 港線	1966	2017	主桁のコンクリー ト剥落、鉄筋露出	通行規制(片 側)	修繕済	余市町 (北海道)	湯内橋	町道湯内漁 港線	1966	2017	主桁のコンクリー ト剥落、鉄筋露出	通行規制(片 側)	修繕済	
180								180								

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 181 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
余市町 (北海道)	うめかわきゅうどうせん ころはし 梅川旧道線1号橋	町道梅川旧 道線	1968	2017	主桁(木材)腐食	全面通行止	廃止済	余市町 (北海道)	うめかわきゅうどうせん ころはし 梅川旧道線1号橋	町道梅川旧 道線	1968	2017	主桁(木材)腐食	全面通行止	廃止済	
余市町 (北海道)	しちげんやばし 七軒屋橋	町道ヌッチ線	1963	2017	主桁のコンクリー ト剥落、鉄筋露出	全面通行止	廃止済	余市町 (北海道)	しちげんやばし 七軒屋橋	町道ヌッチ線	1963	2017	主桁のコンクリー ト剥落、鉄筋露出	全面通行止	廃止済	
美瑛町 (北海道)	すいちくはし 水築橋	町道白金美 瑛線	1995	2016	下部工の移動、 傾斜	全面通行止	架替済	美瑛町 (北海道)	すいちくはし 水築橋	町道白金美 瑛線	1995	2016	下部工の移動、 傾斜	全面通行止	架替済	
美瑛町 (北海道)	りょうせんはし 両泉橋	町道白金美 瑛支線	1965	2016	落橋、橋台の流 失	全面通行止	架替済	美瑛町 (北海道)	りょうせんはし 両泉橋	町道白金美 瑛支線	1965	2016	落橋、橋台の流 失	全面通行止	架替済	
音威子府村 (北海道)	なかじまはし 中島橋	村道中島公 園線	1974	2020	主桁、横桁、床版 の変形・欠損	全面通行止	架替予定	音威子府村 (北海道)	なかじまはし 中島橋	村道中島公 園線	1974	2020	主桁、横桁、床版 の変形・欠損	全面通行止	架替予定	
中川町 (北海道)	はしもとばし 橋本橋	町道中川5 号線	1979	2017	橋台基礎洗掘	全面通行止	未定	中川町 (北海道)	はしもとばし 橋本橋	町道中川5 号線	1979	2017	橋台基礎洗掘	全面通行止	未定	
小平町 (北海道)	さんせいばし 連生橋	町道親和線	1972	2018	床版(木製床版) の断面欠損	全面通行止め	修繕予定	小平町 (北海道)	さんせいばし 連生橋	町道親和線	1972	2018	床版(木製床版) の断面欠損	全面通行止め	修繕予定	
小平町 (北海道)	せんすいばし 潜水橋	町道川上本 流線	1962	2018	下部工基礎の洗 掘	全面通行止め	修繕予定	小平町 (北海道)	せんすいばし 潜水橋	町道川上本 流線	1962	2018	下部工基礎の洗 掘	全面通行止め	修繕予定	
小平町 (北海道)	かねじりばし 金尻橋	町道川上本 流線	1967	2018	下部工基礎の洗 掘	全面通行止め	修繕予定	小平町 (北海道)	かねじりばし 金尻橋	町道川上本 流線	1967	2018	下部工基礎の洗 掘	全面通行止め	修繕予定	
初山別村 (北海道)	くれないばし 紅 橋	村道風連別 南線	1974	2017	橋台基礎洗掘	全面通行止	撤去予定	初山別村 (北海道)	くれないばし 紅 橋	村道風連別 南線	1974	2017	橋台基礎洗掘	全面通行止	撤去予定	
初山別村 (北海道)	うたこしべつばし 歌越別橋	村道共成線	1963	2017	主桁(木材)腐食	全面通行止	撤去予定	初山別村 (北海道)	うたこしべつばし 歌越別橋	村道共成線	1963	2017	主桁(木材)腐食	全面通行止	撤去予定	
浜頓別町 (北海道)	クッチャロ大橋 おおはし	町道浜頓別 自転車道 1 号線	1917	2017	主桁・横桁・支承 (鋼材)腐食、橋 脚洗掘	全面通行止	廃止予定	浜頓別町 (北海道)	クッチャロ大橋 おおはし	町道浜頓別 自転車道 1 号線	1917	2017	主桁・横桁・支承 (鋼材)腐食、橋 脚洗掘	全面通行止	廃止予定	
中頓別町 (北海道)	しりくはし 支陸橋	町道秋田原 野線	1968	2018	橋台の転倒・沈 下	パイプサポー トによる転倒 防止措置(通 行可能)	架替済	中頓別町 (北海道)	しりくはし 支陸橋	町道秋田原 野線	1968	2018	橋台の転倒・沈 下	パイプサポー トによる転倒 防止措置(通 行可能)	架替済	
枝幸町 (北海道)	あきひはし 旭 橋	町道中央パ イロット線	1968	2015	橋脚のひびわれ	全面通行止	修繕済	枝幸町 (北海道)	あきひはし 旭 橋	町道中央パ イロット線	1968	2015	橋脚のひびわれ	全面通行止	修繕済	
豊富町 (北海道)	しんゆうはし 辛酉橋	町道有明線	1963	2016	支承の機能障害	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕済	豊富町 (北海道)	しんゆうはし 辛酉橋	町道有明線	1963	2016	支承の機能障害	仮受け材の設 置(通行可能)	修繕済	
斜里町 (北海道)	みついはし 三井橋	町道富士15 号道路	1960	2018	上部:主桁遊離 石灰と劣化、下 部:コンクリート剥 落と河床洗掘。	全面通行止め	未定	斜里町 (北海道)	みついはし 三井橋	町道富士15 号道路	1960	2018	上部:主桁遊離 石灰と劣化、下 部:コンクリート剥 落と河床洗掘。	全面通行止め	架替予定	
置戸町 (北海道)	おんせんはし 温泉橋	町道常元温 泉線	1975	2016	木床版の腐朽、 抜け落ち	全面通行止	撤去予定	置戸町 (北海道)	おんせんはし 温泉橋	町道常元温 泉線	1975	2016	木床版の腐朽、 抜け落ち	全面通行止	撤去予定	
遠軽町 (北海道)	だいにくさわ づきあ 大黒沢2号橋	町道大黒沢 線	1964	2016	主桁、橋台のひ びわれ、欠損	全面通行止	架替済	遠軽町 (北海道)	だいにくさわ づきあ 大黒沢2号橋	町道大黒沢 線	1964	2016	主桁、橋台のひ びわれ、欠損	全面通行止	架替済	
遠軽町 (北海道)	だいにくさわ づきあ 大黒沢4号橋	町道大黒沢 線	1964	2016	下部工のひびわ れ	全面通行止	架替済	遠軽町 (北海道)	だいにくさわ づきあ 大黒沢4号橋	町道大黒沢 線	1964	2016	下部工のひびわ れ	全面通行止	架替済	
遠軽町 (北海道)	だいにくさわ づきあ 大黒沢5号橋	町道大黒沢 線	1964	2016	主桁、橋台のひ びわれ、欠損	全面通行止	架替済	遠軽町 (北海道)	だいにくさわ づきあ 大黒沢5号橋	町道大黒沢 線	1964	2016	主桁、橋台のひ びわれ、欠損	全面通行止	架替済	
西興部村 (北海道)	ちゅうこうはし 中興橋	村道中興部 六興線道路	1935	2019	橋脚底版下面の 露出、横桁のひ び割れ、橋台ウイ ングの断裂、防護 柵の著しい欠損・ 破断	全面通行止	撤去予定	西興部村 (北海道)	ちゅうこうはし 中興橋	村道中興部 六興線道路	1935	2019	橋脚底版下面の 露出、横桁のひ び割れ、橋台ウイ ングの断裂、防護 柵の著しい欠損・ 破断	全面通行止	撤去予定	

181

181

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 182 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
豊浦町 (北海道)	やばたばし 八幡橋	町道幸町桜線	1958	2017	主桁のコンクリート剥落、鉄筋露出	全面通行止	修繕済	豊浦町 (北海道)	やばたばし 八幡橋	町道幸町桜線	1958	2017	主桁のコンクリート剥落、鉄筋露出	全面通行止	修繕済	
豊浦町 (北海道)	まるやまばし 丸山橋	町道美和北線	1976	2018	下部工パイプレンットのひび割れ、下部工の剥離	全面通行止	架替予定	豊浦町 (北海道)	まるやまばし 丸山橋	町道美和北線	1976	2018	下部工パイプレンットのひび割れ、下部工の剥離	全面通行止	架替済	
洞爺湖町 (北海道)	あかがわ ころはし 赤川5号橋	町道三豊2号線	1968	2017	床板抜け落ち	全面通行止	廃止済	洞爺湖町 (北海道)	あかがわ ころはし 赤川5号橋	町道三豊2号線	1968	2017	床板抜け落ち	全面通行止	廃止済	
洞爺湖町 (北海道)	はやつきさんごうはし 早月3号橋	町道早月幹線	1966	2018	橋台基礎洗掘、コンクリート基礎欠損	全面通行止	未定	洞爺湖町 (北海道)	はやつきさんごうはし 早月3号橋	町道早月幹線	1966	2018	橋台基礎洗掘、コンクリート基礎欠損	全面通行止	廃止済	
むかわ町 (北海道)	なかほべつきょう 中穂別橋	町道稲里西線	1954	2017	橋台断面欠損	全面通行止	廃止予定	むかわ町 (北海道)	なかほべつきょう 中穂別橋	町道稲里西線	1954	2017	橋台断面欠損	全面通行止	撤去予定	
新冠町 (北海道)	こうようばし 紅葉橋	町道東川2号線	1965	2017	橋台基礎の機能障害(杭頭分離)	全面通行止	架替予定	新冠町 (北海道)	こうようばし 紅葉橋	町道東川2号線	1965	2017	橋台基礎の機能障害(杭頭分離)	全面通行止	廃止予定	
音更町 (北海道)	おとふしんばし 共進橋	町道中音更23号	1969	2019	支承の機能障害	応急補修(通行可能)	修繕予定	音更町 (北海道)	おとふしんばし 共進橋	町道中音更23号	1969	2019	支承の機能障害	応急補修(通行可能)	修繕予定	
新得町 (北海道)	たけうちばし 竹内橋	町道北新得東線	1990	2018	落橋	全面通行止	未定	新得町 (北海道)	たけうちばし 竹内橋	町道北新得東線	1990	2018	落橋	全面通行止	未定	
清水町 (北海道)	じぞうばし 地藏橋	町道下佐幌西1線道路	1966	2016	下部工の洗掘	全面通行止	架替予定	清水町 (北海道)	じぞうばし 地藏橋	町道下佐幌西1線道路	1966	2016	下部工の洗掘	全面通行止	架替中	
清水町 (北海道)	あうまいばし 其栄橋	町道西十勝道路	1978	2019	橋脚洗掘に伴う傾斜による下部工と上部工のひねりひびの発生	洗掘橋脚底面の空隙にコンクリート充填し安定化を図った(全面通行止)	架替中	清水町 (北海道)	あうまいばし 其栄橋	町道西十勝道路	1978	2019	橋脚洗掘に伴う傾斜による下部工と上部工のひねりひびの発生	洗掘橋脚底面の空隙にコンクリート充填し安定化を図った(全面通行止)	架替済	
鹿追町 (北海道)	クテクウシ橋	下鹿追美蔓線	1966	2019	橋脚基礎部の沈下	全面通行止	撤去予定	鹿追町 (北海道)	クテクウシ橋	下鹿追美蔓線	1966	2019	橋脚基礎部の沈下	全面通行止	撤去中	
足寄町 (北海道)	ごうはし 1号橋	町道茂螺湾上稲牛線	1964	2017	橋台断面欠損	仮道設置(通行可能)	未定	足寄町 (北海道)	ごうはし 1号橋	町道茂螺湾上稲牛線	1964	2017	橋台断面欠損	仮道設置(通行可能)	未定	
白糠町 (北海道)	しろなまきべつせん づきよう 庶路泊別線1号橋	町道庶路泊別線	1989	2018	床版(木材)の抜け落ち、下部工の損壊	全面通行止	未定	白糠町 (北海道)	しろなまきべつせん づきよう 庶路泊別線1号橋	町道庶路泊別線	1989	2018	床版(木材)の抜け落ち、下部工の損壊	全面通行止	撤去済	
八戸市 (青森県)	中之橋	一番町6号線	1963	2019	主桁の破断	仮設材を設置して、車線規制	修繕中	八戸市 (青森県)	中之橋	一番町6号線	1963	2019	主桁の破断	仮設材を設置して、車線規制	修繕中	
八戸市 (青森県)	西ノ沢跨道橋	根城前田線	1980	2019	主桁の断面欠損やPC鋼材一部破断	仮設材を設置して、車線規制	修繕中	八戸市 (青森県)	西ノ沢跨道橋	根城前田線	1980	2019	主桁の断面欠損やPC鋼材一部破断	仮設材を設置して、車線規制	修繕中	
八戸市 (青森県)	かねはまごさんきょう 金浜跨線橋	市道大渡金浜線	1968	2020	主桁下面のはく離鉄筋露出	仮設材を設置して、車線規制	修繕予定	八戸市 (青森県)	かねはまごさんきょう 金浜跨線橋	市道大渡金浜線	1968	2020	主桁下面のはく離鉄筋露出	仮設材を設置して、車線規制	修繕予定	
十和田市 (青森県)	さくらばし 猿倉橋	猿倉線	不明	2018	主桁、床版の剥離や鉄筋露出、下部工のひび割れ、断面欠損	通行止め、仮橋設置	架替予定	十和田市 (青森県)	さくらばし 猿倉橋	猿倉線	不明	2018	主桁、床版の剥離や鉄筋露出、下部工のひび割れ、断面欠損	通行止め、仮橋設置	架替中	
蓬田村 (青森県)	汐干橋	村道2-3-26号線	不明	2019	主桁の腐食	荷重制限(2t)	修繕予定	蓬田村 (青森県)	汐干橋	村道2-3-26号線	不明	2019	主桁の腐食	荷重制限(2t)	修繕中	
深浦町 (青森県)	てききかわばし 手鯉川橋	風合瀬1号線	1995	2020	主桁の腐食、板厚減少、断面欠損	全面通行止	未定	深浦町 (青森県)	てききかわばし 手鯉川橋	風合瀬1号線	1995	2020	主桁の腐食、板厚減少、断面欠損	全面通行止	未定	

182

182

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報
(2021 年 8 月)
183 ページ

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 184 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
大崎市 (宮城県)	なのかまち ござばし 七日町1号橋	市道第一小 前線	1919	2014	主桁のひびわれ	通行規制(8t)	架替済	大崎市 (宮城県)	なのかまち ござばし 七日町1号橋	市道第一小 前線	1919	2014	主桁のひびわれ	通行規制(8t)	架替済	
亘理町 (宮城県)	かみやちきたばし 上野地北橋	町道下新道 上野地線	1966	2014	橋台の傾斜	全面通行止	撤去済	亘理町 (宮城県)	かみやちきたばし 上野地北橋	町道下新道 上野地線	1966	2014	橋台の傾斜	全面通行止	撤去済	
亘理町 (宮城県)	みなみながらい 南中橋	町道吉田浜 南線	1990	2014	主桁の流失、ず れ	全面通行止	撤去済	亘理町 (宮城県)	みなみながらい 南中橋	町道吉田浜 南線	1990	2014	主桁の流失、ず れ	全面通行止	撤去済	
山元町 (宮城県)	くまきかはし 熊坂橋	町道浅生原 熊坂線	1973	2020	基礎部の沈下に より、橋座と桁に 大きな隙間が発 生	仮橋を設置し て、通行規制 (大型車以 上)	架替予定	山元町 (宮城県)	くまきかはし 熊坂橋	町道浅生原 熊坂線	1973	2020	基礎部の沈下に より、橋座と桁に 大きな隙間が発 生	仮橋を設置し て、通行規制 (大型車以 上)	架替予定	
秋田市 (秋田県)	ふもとだはし 蓬田橋2	蓬田1号線	不明	2014	主桁の折れ	全面通行止	修繕済	秋田市 (秋田県)	ふもとだはし 蓬田橋2	蓬田1号線	不明	2014	主桁の折れ	全面通行止	修繕済	
能代市 (秋田県)	げだひら ござきょう 下田平2号橋	上ノ野川端 線	1969	2014	下部工の欠損	全面通行止	撤去済	能代市 (秋田県)	げだひら ござきょう 下田平2号橋	上ノ野川端 線	1969	2014	下部工の欠損	全面通行止	撤去済	
男鹿市 (秋田県)	うまたてばいちござきょう 馬立場一号橋	仁井沢開線	1953	2014	鋼部材の腐食破 断	通行規制(普 通車以上)	廃止済	男鹿市 (秋田県)	うまたてばいちござきょう 馬立場一号橋	仁井沢開線	1953	2014	鋼部材の腐食破 断	通行規制(普 通車以上)	廃止済	
湯沢市 (秋田県)	かわいばし 川井橋	市道中山・小 沢ヶ沢線	1966	2014 2019	橋脚のひびわれ	通行規制(6t)	撤去予定	湯沢市 (秋田県)	かわいばし 川井橋	市道中山・小 沢ヶ沢線	1966	2014 2019	橋脚のひびわれ	通行規制(6t)	撤去予定	
湯沢市 (秋田県)	おやすばし 小安橋	市道寒沢線	1962	2014 2019	鋼部材の腐食	全面通行止	廃止予定	湯沢市 (秋田県)	おやすばし 小安橋	市道寒沢線	1962	2014 2019	鋼部材の腐食	全面通行止	廃止予定	
由利本荘市 (秋田県)	あらまち ござきょう 荒町2号橋	市道荒町4 号線	1941	2020	橋台ひびわれ、 欠損、床版の剥 離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	由利本荘市 (秋田県)	あらまち ござきょう 荒町2号橋	市道荒町4 号線	1941	2020	橋台ひびわれ、 欠損、床版の剥 離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
大仙市 (秋田県)	わごばし 和合橋	中宿和合線	1967	2018	鉄筋露出(腐食あ り)	全面通行止	撤去予定	大仙市 (秋田県)	わごばし 和合橋	中宿和合線	1967	2018	鉄筋露出(腐食あ り)	全面通行止	撤去予定	
北秋田市 (秋田県)	せんどういしはし 仙戸石橋	仙戸石線	1965	2014	橋台背面土砂の 崩落	全面通行止	修繕済	北秋田市 (秋田県)	せんどういしはし 仙戸石橋	仙戸石線	1965	2014	橋台背面土砂の 崩落	全面通行止	修繕済	
北秋田市 (秋田県)	いさした ござきょう 家の下2号橋	綴子家の下 線	1978	2014	橋脚の亀裂	通行規制(6t)	修繕済	北秋田市 (秋田県)	いさした ござきょう 家の下2号橋	綴子家の下 線	1978	2014	橋脚の亀裂	通行規制(6t)	修繕済	
北秋田市 (秋田県)	おっこい 根子橋	根子線	1975	2014	床版のひびわれ	通行規制	修繕済	北秋田市 (秋田県)	おっこい 根子橋	根子線	1975	2014	床版のひびわれ	通行規制	修繕済	
北秋田市 (秋田県)	まきやまはし 前山橋	打当前山線	1971	2014	床版の漏水、う き	通行規制(片 側)	修繕済	北秋田市 (秋田県)	まきやまはし 前山橋	打当前山線	1971	2014	床版の漏水、う き	通行規制(片 側)	修繕済	
上小阿仁村 (秋田県)	かみこあにばし 上小阿仁橋	長信田羽立 線	1937	2015	主桁の鉄筋露 出、断面欠損	全面通行止	撤去中	上小阿仁村 (秋田県)	かみこあにばし 上小阿仁橋	長信田羽立 線	1937	2015	主桁の鉄筋露 出、断面欠損	全面通行止	撤去済	
五城目町 (秋田県)	おおだいはし 大台橋	町道大台線	1969	2018	橋脚のひびわれ	車両通行止め	廃止予定	五城目町 (秋田県)	おおだいはし 大台橋	町道大台線	1969	2018	橋脚のひびわれ	車両通行止め	廃止予定	
鶴岡市 (山形県)	むかいだはし 向田橋	市道木野俣 線	1962	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(片 側)	撤去済	鶴岡市 (山形県)	むかいだはし 向田橋	市道木野俣 線	1962	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(片 側)	撤去済	
酒田市 (山形県)	みやうちばし 宮内橋	市道宮内3 号線	1968	2014	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	酒田市 (山形県)	みやうちばし 宮内橋	市道宮内3 号線	1968	2014	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	
酒田市 (山形県)	はやつかはし 早塚橋	市道手蔵田 久保田線	1969	2014	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	酒田市 (山形県)	はやつかはし 早塚橋	市道手蔵田 久保田線	1969	2014	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	
寒河江市 (山形県)	しばや ござきょう 柴屋2号橋	幸生4号線	1961	2020	パイルベントの欠 損	全面通行止	撤去中	寒河江市 (山形県)	しばや ござきょう 柴屋2号橋	幸生4号線	1961	2020	パイルベントの欠 損	全面通行止	撤去中	
尾花沢市 (山形県)	かじかばし 河恭橋	市道Ⅳ-705 号線	1935	2016	床版の鉄筋露出	全面通行止	修繕済	尾花沢市 (山形県)	かじかばし 河恭橋	市道Ⅳ-705 号線	1935	2016	床版の鉄筋露出	全面通行止	修繕済	
尾花沢市 (山形県)	4-706-1号橋	市道Ⅳ-706 号線	1964	2016	下部工の洗掘	全面通行止	修繕済	尾花沢市 (山形県)	4-706-1号橋	市道Ⅳ-706 号線	1964	2016	下部工の洗掘	全面通行止	修繕済	
西川町 (山形県)	大入間川橋	月岡入間線	1965	2019	橋脚の洗堀によ る沈下・傾斜	全面通行止	架替中	西川町 (山形県)	大入間川橋	月岡入間線	1965	2019	橋脚の洗堀によ る沈下・傾斜	全面通行止	架替中	
184								184								

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 185 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
朝日町 (山形県)	のぞくら橋	町道朝日線	1965	2015	支承の機能障害	全面通行止	修繕済	朝日町 (山形県)	のぞくら橋	町道朝日線	1965	2015	支承の機能障害	全面通行止	修繕済	
大蔵村 (山形県)	かみやおの 上山橋	村道沼ノ台 上山線	1977	2015	橋台の変状	全面通行止	修繕済	大蔵村 (山形県)	かみやおの 上山橋	村道沼ノ台 上山線	1977	2015	橋台の変状	全面通行止	修繕済	
川西町 (山形県)	にしよこみちの 西横道橋	町道西横道 線	1980	2016	下部工の移動、 鉄筋露出	全面通行止	修繕済	川西町 (山形県)	にしよこみちの 西横道橋	町道西横道 線	1980	2016	下部工の移動、 鉄筋露出	全面通行止	修繕済	
川西町 (山形県)	さかみずの 坂水橋	町道道祖神 坂水橋線	1968	2016	橋脚の鉄筋露出 支承の機能障害	全面通行止	未定	川西町 (山形県)	さかみずの 坂水橋	町道道祖神 坂水橋線	1968	2016	橋脚の鉄筋露出 支承の機能障害	全面通行止	未定	
川西町 (山形県)	つづき 続 橋	町道高橋七 裏線	1978	2017	A1橋台が川側に 傾斜。洗掘等が あった場合、橋台 転倒や落橋等の 恐れあり	全面通行止	架替中	川西町 (山形県)	つづき 続 橋	町道高橋七 裏線	1978	2017	A1橋台が川側に 傾斜。洗掘等が あった場合、橋台 転倒や落橋等の 恐れあり	全面通行止	架替済	
白鷹町 (山形県)	たなべの 田辺橋	町道田辺寺 前線	1980	2015	主桁、床板のひ びわれ	全面通行止	架替済	白鷹町 (山形県)	たなべの 田辺橋	町道田辺寺 前線	1980	2015	主桁、床板のひ びわれ	全面通行止	架替済	
白鷹町 (山形県)	たいへいの 大平橋	町道大平橋 線	1964	2015	高欄、床板の腐 食及び断面欠損	全面通行止	撤去中	白鷹町 (山形県)	たいへいの 大平橋	町道大平橋 線	1964	2015	高欄、床板の腐 食及び断面欠損	全面通行止	撤去中	
遊佐町 (山形県)	あさねの 栄 橋	町道白木宮 海線	1956	2016	主桁の腐食、鉄 筋露出、うき支承 の機能障害	全面通行止	撤去予定	遊佐町 (山形県)	あさねの 栄 橋	町道白木宮 海線	1956	2016	主桁の腐食、鉄 筋露出、うき支承 の機能障害	全面通行止	撤去予定	
いわき市 (福島県)	ぎんぐの 頭巾平橋	市道頭巾平・ 長沢	不明	2017	パイルベント橋脚 の傾斜、破損	通行規制(車 両)	未定	いわき市 (福島県)	ぎんぐの 頭巾平橋	市道頭巾平・ 長沢	不明	2017	パイルベント橋脚 の傾斜、破損	通行規制(車 両)	未定	
喜多方市 (福島県)	やちほの 谷地畑橋	市道大平・黒 岩線	不明	2015	橋台の洗掘、ひ びわれ	全面通行止	架替予定	喜多方市 (福島県)	やちほの 谷地畑橋	市道大平・黒 岩線	不明	2015	橋台の洗掘、ひ びわれ	全面通行止	架替中	
川俣町 (福島県)	とんやまの 間屋前橋	町道間屋・津 間線	1970	2016	主桁・支承の腐 食、防食機能の 劣化 床版ひび われ、鉄筋露出	全面通行止	未定	川俣町 (福島県)	とんやまの 間屋前橋	町道間屋・津 間線	1970	2016	主桁・支承の腐 食、防食機能の 劣化 床版ひび われ、鉄筋露出	全面通行止	未定	
金山町 (福島県)	おきたの 神田橋	町道湯ノ上 線	1935	2016	床版の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	金山町 (福島県)	おきたの 神田橋	町道湯ノ上 線	1935	2016	床版の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
双葉町 (福島県)	しづまの 渋江橋	町道久保前・ 中浜線	1978	2018	防護柵の劣化、 変形、欠損。添架 物の変形、欠損。	仮設材を設置 し通行止め	撤去済	双葉町 (福島県)	しづまの 渋江橋	町道久保前・ 中浜線	1978	2018	防護柵の劣化、 変形、欠損。添架 物の変形、欠損。	仮設材を設置 し通行止め	撤去済	
双葉町 (福島県)	のだけうち 野竹内 3 号橋	町道野竹内 2 号線	1965	2018	橋台の移動・傾 斜、背面の土砂 の沈下洗掘、ひ びわれ。	仮設材を設置 し通行止め	未定	双葉町 (福島県)	のだけうち 野竹内 3 号橋	町道野竹内 2 号線	1965	2018	橋台の移動・傾 斜、背面の土砂 の沈下洗掘、ひ びわれ。	仮設材を設置 し通行止め	未定	
浪江町 (福島県)	まんがの 満開橋	町道辻西原 線	1965	2016	下部工の変形欠 損、支承の破損、 ゆるみ	全面通行止	修繕済	浪江町 (福島県)	まんがの 満開橋	町道辻西原 線	1965	2016	下部工の変形欠 損、支承の破損、 ゆるみ	全面通行止	修繕済	
浪江町 (福島県)	5084-1号橋	持平小和田 線	不明	2020	床版の抜け落ち	全面通行止	未定	浪江町 (福島県)	5084-1号橋	持平小和田 線	不明	2020	床版の抜け落ち	全面通行止	未定	
日立市 (茨城県)	むめい 無名橋5001	市道 9061 号 線	不明	2018	主桁・床版の腐 食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	日立市 (茨城県)	むめい 無名橋5001	市道 9061 号 線	不明	2018	主桁・床版の腐 食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	
土浦市 (茨城県)	しんかわ 新川 5 号橋	真鍋二丁目 3 号線	不明	2018	主桁・床版の腐 食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	架替中	土浦市 (茨城県)	しんかわ 新川 5 号橋	真鍋二丁目 3 号線	不明	2018	主桁・床版の腐 食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	架替中	
土浦市 (茨城県)	びげんがわ 備前川 19 号橋	下高津二丁 目 6 号線	不明	2018	主桁・橋脚・橋台 に腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	架替予定	土浦市 (茨城県)	びげんがわ 備前川 19 号橋	下高津二丁 目 6 号線	不明	2018	主桁・橋脚・橋台 に腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	

185

185

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 186 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
古河市 (茨城県)	おおひし 大橋	市道総和 4181号線	不明	2015	橋台の洗掘	通行規制(2t)	修繕済	古河市 (茨城県)	おおひし 大橋	市道総和 4181号線	不明	2015	橋台の洗掘	通行規制(2t)	修繕済	
古河市 (茨城県)	そうわ 総和00001橋	市道0214号 線	不明	2015	基礎杭の露出	通行規制 (5.5t)	修繕済	古河市 (茨城県)	そうわ 総和00001橋	市道0214号 線	不明	2015	基礎杭の露出	通行規制 (5.5t)	修繕済	
古河市 (茨城県)	そうわ 総和01003橋	市道総和 1372号線	不明	2015	基礎杭の露出	通行規制(2t)	修繕済	古河市 (茨城県)	そうわ 総和01003橋	市道総和 1372号線	不明	2015	基礎杭の露出	通行規制(2t)	修繕済	
古河市 (茨城県)	そうわ 総和01006橋	市道総和 1376号線	不明	2015	基礎杭の露出、 ひびわれ	通行規制(2t)	修繕済	古河市 (茨城県)	そうわ 総和01006橋	市道総和 1376号線	不明	2015	基礎杭の露出、 ひびわれ	通行規制(2t)	修繕済	
古河市 (茨城県)	そうわ 総和01007橋	市道総和 1366号線	不明	2015	基礎杭の露出、 ひびわれ	通行規制(2t)	修繕予定	古河市 (茨城県)	そうわ 総和01007橋	市道総和 1366号線	不明	2015	基礎杭の露出、 ひびわれ	通行規制(2t)	修繕済	
古河市 (茨城県)	そうわ 総和01008橋	市道総和 4179号線	不明	2015	基礎杭の露出	通行規制(2t)	修繕済	古河市 (茨城県)	そうわ 総和01008橋	市道総和 4179号線	不明	2015	基礎杭の露出	通行規制(2t)	修繕済	
古河市 (茨城県)	そうわ 総和01012橋	市道0215号 線	不明	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制 (5.5t)	修繕済	古河市 (茨城県)	そうわ 総和01012橋	市道0215号 線	不明	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制 (5.5t)	修繕済	
石岡市 (茨城県)	18050	市道A6747 号線	不明	2020	主桁の腐食	車両通行止め	未定	石岡市 (茨城県)	18050	市道A6747 号線	不明	2020	主桁の腐食	車両通行止め	未定	
結城市 (茨城県)	かみわだばし 上和田橋	市道5075号 線	不明	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	架替予定	結城市 (茨城県)	かみわだばし 上和田橋	市道5075号 線	不明	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	架替予定	
龍ヶ崎市 (茨城県)	1-10号橋	市道第1-81 号線	不明	2017	主桁のひび割れ・ 剥離・鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	龍ヶ崎市 (茨城県)	1-10号橋	市道第1-81 号線	不明	2017	主桁のひび割れ・ 剥離・鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	
龍ヶ崎市 (茨城県)	1-44号橋	市道第1- 350号線	不明	2018	床版・下部構造 伴にコンクリート の劣化が激しい	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	龍ヶ崎市 (茨城県)	1-44号橋	市道第1- 350号線	不明	2018	床版・下部構造 伴にコンクリート の劣化が激しい	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	撤去済	
下妻市 (茨城県)	00077橋	市道7199号 線	不明	2019	主桁・床版の孔 食・破断を伴う腐 食	全面通行止	架替予定	下妻市 (茨城県)	00077橋	市道7199号 線	不明	2019	主桁・床版の孔 食・破断を伴う腐 食	全面通行止	架替済	
下妻市 (茨城県)	00078橋	市道7201号 線	不明	2019	主桁・床版の孔 食を伴う腐食	全面通行止	架替予定	下妻市 (茨城県)	00078橋	市道7201号 線	不明	2019	主桁・床版の孔 食を伴う腐食	全面通行止	架替済	
下妻市 (茨城県)	00080橋	市道7203号 線	不明	2019	主桁・床版の孔 食を伴う腐食	全面通行止	撤去予定	下妻市 (茨城県)	00080橋	市道7203号 線	不明	2019	主桁・床版の孔 食を伴う腐食	全面通行止	撤去済	
常総市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋02071	市道東447 号線	不明	2015	基礎と橋台の分 離	全面通行止	撤去済	常総市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋02071	市道東447 号線	不明	2015	基礎と橋台の分 離	全面通行止	撤去済	
常総市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋01016	市道西338 号線	不明	2016	橋台の移動傾 斜、洗掘支承の 機能障害	全面通行止	修繕済	常総市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋01016	市道西338 号線	不明	2016	橋台の移動傾 斜、洗掘支承の 機能障害	全面通行止	修繕済	
高萩市 (茨城県)	しょうぶばし 菖蒲橋	市道105号 線	不明	2017	橋台のひび割れ・ 欠損	全面通行止	撤去予定	高萩市 (茨城県)	しょうぶばし 菖蒲橋	市道105号 線	不明	2017	橋台のひび割れ・ 欠損	全面通行止	撤去予定	
高萩市 (茨城県)	つみきんばし 塚金橋	市道3055号 線	不明	2017	橋台のひび割れ・ 欠損	全面通行止	撤去予定	高萩市 (茨城県)	つみきんばし 塚金橋	市道3055号 線	不明	2017	橋台のひび割れ・ 欠損	全面通行止	撤去予定	

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 187 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 115	市道 5159 号線	不明	2018	主桁・横桁・床版・支承部等に腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	修繕予定	北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 115	市道 5159 号線	不明	2018	主桁・横桁・床版・支承部等に腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	架替予定	
北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 135	市道 6014 号線	不明	2018	主桁・支承の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 135	市道 6014 号線	不明	2018	主桁・支承の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	
北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 142	市道 6039 号線	不明	2018	主桁の腐食により断面欠損	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 142	市道 6039 号線	不明	2018	主桁の腐食により断面欠損	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	
北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 147	市道 6054 号線	不明	2018	床版の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 147	市道 6054 号線	不明	2018	床版の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	
北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 149	市道 6082 号線	不明	2018	床版の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 149	市道 6082 号線	不明	2018	床版の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	
北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 155	市道 6093 号線	不明	2018	主桁・床版の全体が腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 155	市道 6093 号線	不明	2018	主桁・床版の全体が腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	
北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 172	市道 7001 号線	不明	2018	床版の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 172	市道 7001 号線	不明	2018	床版の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	
北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 173	市道 7002 号線	不明	2018	床版の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	北茨城市 (茨城県)	なめいきょう 無名橋 173	市道 7002 号線	不明	2018	床版の腐食	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	撤去予定	
笠間市 (茨城県)	くぼじゅくばし 久保宿橋	(友)1117号線	不明	2015	下部工のひび割れ	全面通行止	架替済	笠間市 (茨城県)	くぼじゅくばし 久保宿橋	(友)1117号線	不明	2015	下部工のひび割れ	全面通行止	架替済	
取手市 (茨城県)	なかうちだいい 中内第8号橋	市道 2-4387号線	不明	2017	A1 橋台の下部工が移動、主桁がたつき	全面通行止	架替予定	取手市 (茨城県)	なかうちだいい 中内第8号橋	市道 2-4387号線	不明	2017	A1 橋台の下部工が移動、主桁がたつき	全面通行止	架替予定	
取手市 (茨城県)	ごうきょう 216号橋	市道 2-5273号線	不明	2017	A2 橋台の下部工が傾斜、主桁の傾斜	全面通行止	撤去予定	取手市 (茨城県)	ごうきょう 216号橋	市道 2-5273号線	不明	2017	A2 橋台の下部工が傾斜、主桁の傾斜	全面通行止	撤去予定	
つくば市 (茨城県)	あづまばし 吾妻橋	4-2231号線	1976	2015	下部工のひび割れ	全面通行止	架替予定	つくば市 (茨城県)	あづまばし 吾妻橋	4-2231号線	1976	2015	下部工のひび割れ	全面通行止	架替予定	
つくば市 (茨城県)	シカノマイ橋	4-3029号線	1965	2015	主桁の鉄筋露出	敷鉄板の設置 (全面通行可)	撤去予定	つくば市 (茨城県)	シカノマイ橋	4-3029号線	1965	2015	主桁の鉄筋露出	敷鉄板の設置 (全面通行可)	修繕予定	
つくば市 (茨城県)	11372-1号橋	市道1-1372号線	1973	2016	主桁のひびわれ	全面通行止	架替予定	つくば市 (茨城県)	11372-1号橋	市道1-1372号線	1973	2016	主桁のひびわれ	全面通行止	架替予定	
つくば市 (茨城県)	うずのばし 宇津野橋	市道1-2213号線	1958	2016	主桁・下部工の変形欠損	全面通行止	架替予定	つくば市 (茨城県)	うずのばし 宇津野橋	市道1-2213号線	1958	2016	主桁・下部工の変形欠損	全面通行止	架替済	
つくば市 (茨城県)	おだばし 小田橋	市道1級17号線	1972	2016	下部工の腐食	下部工修繕済 (通行可能)	修繕済	つくば市 (茨城県)	おだばし 小田橋	市道1級17号線	1972	2016	下部工の腐食	下部工修繕済 (通行可能)	修繕済	
つくば市 (茨城県)	15620-1号橋	市道 1-5620号線	1968	2017 2019	G1,G3 主桁、A2 横桁、デッキ PL の腐食	敷鉄板の設置 (通行可能)	架替予定	つくば市 (茨城県)	15620-1号橋	市道 1-5620号線	1968	2017 2019	G1,G3 主桁、A2 横桁、デッキ PL の腐食	敷鉄板の設置 (通行可能)	修繕予定	
つくば市 (茨城県)	32262-1号橋	3-2262号線	1964	2018	P1 橋脚が腐食・断面欠損	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	架替予定	つくば市 (茨城県)	32262-1号橋	3-2262号線	1964	2018	P1 橋脚が腐食・断面欠損	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	架替予定	
つくば市 (茨城県)	53032-1号橋	5-3032号線	1962	2018	P2パイルメントがA1橋台側に傾斜	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	架替予定	つくば市 (茨城県)	53032-1号橋	5-3032号線	1962	2018	P2パイルメントがA1橋台側に傾斜	仮設材を設置し、全面通行止めを実施	架替予定	

187

187

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 188 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
つくば市 (茨城県)	53312-1号橋	5-3312号 線	1978	2018	P1, P2橋脚の洗 掘。基礎木杭が 露出	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	架替予定	つくば市 (茨城県)	53312-1号橋	5-3312号 線	1978	2018	P1, P2橋脚の洗 掘。基礎木杭が 露出	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	架替予定	
常陸大宮市 (茨城県)	103-2号橋	上大賀・鷹巣 線	不明	2014	主桁の断面欠損	通行規制(14t)	架替中	常陸大宮市 (茨城県)	103-2号橋	上大賀・鷹巣 線	不明	2014	主桁の断面欠損	通行規制(14t)	架替中	
筑西市 (茨城県)	しも 下2B-114-1号橋	市道下 2B- 114 号線	不明	2014	橋脚の剥離、ひ び割れ	通行規制 (1.5t)	架替済	筑西市 (茨城県)	しも 下2B-114-1号橋	市道下 2B- 114 号線	不明	2014	橋脚の剥離、ひ び割れ	通行規制 (1.5t)	架替済	
坂東市 (茨城県)	すなききばし 砂崎橋 (逆井 303 号線)	市道逆井 303 号線	1970	2017	P1 橋脚が倒壊、 主桁の変形	全面通行止	撤去中	坂東市 (茨城県)	すなききばし 砂崎橋 (逆井 303 号線)	市道逆井 303 号線	1970	2017	P1 橋脚が倒壊、 主桁の変形	全面通行止	撤去済	
稲敷市 (茨城県)	104号橋	市道 (新)1223 号 線	不明	2016	下部工、支承の 腐食	全面通行止	撤去予定	稲敷市 (茨城県)	104号橋	市道 (新)1223 号 線	不明	2016	下部工、支承の 腐食	全面通行止	撤去予定	
城里町 (茨城県)	1-3号橋	町道 1222 号 線	1985	2018	木部材全体が腐 食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	城里町 (茨城県)	1-3号橋	町道 1222 号 線	1985	2018	木部材全体が腐 食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	
城里町 (茨城県)	1-26	町道1462号 線	不明	2018	主桁・床版に著し い腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	城里町 (茨城県)	1-26	町道1462号 線	不明	2018	主桁・床版に著し い腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	
城里町 (茨城県)	3-18	町道3239号 線	不明	2018	床版に腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	城里町 (茨城県)	3-18	町道3239号 線	不明	2018	床版に腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	
城里町 (茨城県)	1068	町道8-099 9号線	不明	2018	床版に腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	城里町 (茨城県)	1068	町道8-099 9号線	不明	2018	床版に腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	
城里町 (茨城県)	1066	町道8-110 0号線	不明	2018	主桁全体に腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	城里町 (茨城県)	1066	町道8-110 0号線	不明	2018	主桁全体に腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	未定	
大子町 (茨城県)	4071号橋	町道4245号 線	不明	2015	橋脚のひびわれ	通行規制(車 両)	修繕済	大子町 (茨城県)	4071号橋	町道4245号 線	不明	2015	橋脚のひびわれ	通行規制(車 両)	修繕済	
大子町 (茨城県)	1052号橋	町道 1146 号 線	不明	2019	主桁・床版の腐 食による破損	仮設材を設置 し、全面通行 止	未定	大子町 (茨城県)	1052号橋	町道 1146 号 線	不明	2019	主桁・床版の腐 食による破損	仮設材を設置 し、全面通行 止	未定	
大子町 (茨城県)	5021号橋(後沢橋)	町道 5010 号 線	不明	2019	P1 橋脚の支柱の 欠落、橋脚付近 の橋面の沈下	仮設材を設置 し、全面通行 止	未定	大子町 (茨城県)	5021号橋(後沢橋)	町道 5010 号 線	不明	2019	P1 橋脚の支柱の 欠落、橋脚付近 の橋面の沈下	仮設材を設置 し、全面通行 止	未定	
河内町 (茨城県)	かなまつ 金江津 20 号橋	町道 4084 号 線	不明	2018	主桁床版に著し い腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	架替済	河内町 (茨城県)	かなまつ 金江津 20 号橋	町道 4084 号 線	不明	2018	主桁床版に著し い腐食	仮設材を設置 し、全面通行 止めを実施	架替済	
利根町 (茨城県)	47	町道 1155 号 線	不明	2020	主桁腐食、床版 腐食、下部工腐 食	橋脚修繕、腐 食鋼材修繕	修繕予定	利根町 (茨城県)	47	町道 1155 号 線	不明	2020	主桁腐食、床版 腐食、下部工腐 食	橋脚修繕、腐 食鋼材修繕	修繕済	
足利市 (栃木県)	ほりごめちよう 堀込町 102 号線 1 号橋	市道堀込町 102 号線	1937	2017	床板の土砂化 (抜け落ち)	仮設材の設置	架替予定	足利市 (栃木県)	ほりごめちよう 堀込町 102 号線 1 号橋	市道堀込町 102 号線	1937	2017	床板の土砂化 (抜け落ち)	仮設材の設置	架替予定	
栃木市 (栃木県)	りょうめいばし 両明橋	市道 2098 号 線	1934	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出、腐食	通行規制(5t) 断面修復	修繕済	栃木市 (栃木県)	りょうめいばし 両明橋	市道 2098 号 線	1934	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出、腐食	通行規制(5t) 断面修復	修繕済	
栃木市 (栃木県)	あづまばし 吾妻橋	市道 2074 号 線	1938	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出、腐食	通行規制(2t)	架替中	栃木市 (栃木県)	あづまばし 吾妻橋	市道 2074 号 線	1938	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出、腐食	通行規制(2t)	架替済	
栃木市 (栃木県)	うしおちばし 牛落橋	市道 14019 号線	1976	2018	橋脚基礎部の洗 掘沈下に伴う床 版の段差	迂回路設置 後、通行止め	架替予定	栃木市 (栃木県)	うしおちばし 牛落橋	市道 14019 号線	1976	2018	橋脚基礎部の洗 掘沈下に伴う床 版の段差	迂回路設置 後、通行止め	架替予定	
188								188								

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 189 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
茂木町 (栃木県)	とこ さわばし 床の沢橋	町道床の沢 放線	1969	2020	橋脚に洗堀、剥 離・鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	茂木町 (栃木県)	とこ さわばし 床の沢橋	町道床の沢 放線	1969	2020	橋脚に洗堀、剥 離・鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
茂木町 (栃木県)	おおはし 大橋	町道山崎元 古沢線	1963	2020	A1 橋台の胸壁と 堅壁の分離、胸 壁の移動	全面通行止	撤去予定	茂木町 (栃木県)	おおはし 大橋	町道山崎元 古沢線	1963	2020	A1 橋台の胸壁と 堅壁の分離、胸 壁の移動	全面通行止	撤去予定	
那須町 (栃木県)	だいにし 第1橋	町道58号新 黒田・松沼線	1963	2015	下部工の断面欠 損	通行規制(片 側)	架替済	那須町 (栃木県)	だいにし 第1橋	町道58号新 黒田・松沼線	1963	2015	下部工の断面欠 損	通行規制(片 側)	架替済	
前橋市 (群馬県)	むめいきょう 無名橋1	市道 01-345 号	不明	2019	橋脚2基洗堀	全面通行止	撤去予定	前橋市 (群馬県)	むめいきょう 無名橋1	市道 01-345 号	不明	2019	橋脚2基洗堀	全面通行止	撤去予定	
前橋市 (群馬県)	かすかわ づうきょう 粕川10号橋ささら はし橋	市 道 21- 4331 号	1994	2019	主桁の腐食によ る断面欠損、横 桁・横構の断面 欠損・破断	全面通行止	架替予定	前橋市 (群馬県)	かすかわ づうきょう 粕川10号橋ささら はし橋	市 道 21- 4331 号	1994	2019	主桁の腐食によ る断面欠損、横 桁・横構の断面 欠損・破断	全面通行止	架替予定	
前橋市 (群馬県)	えだはし 江田橋	市道 16-017 号	不明	2019	主桁の歪み、橋 脚の減肉	全面通行止	撤去予定	前橋市 (群馬県)	えだはし 江田橋	市道 16-017 号	不明	2019	主桁の歪み、橋 脚の減肉	全面通行止	撤去予定	
渋川市 (群馬県)	なぐさわし 仲沢橋	市道 1-1574 号線	不明	2017	主桁全体に鉄筋 露出	全面通行止	撤去済	渋川市 (群馬県)	なぐさわし 仲沢橋	市道 1-1574 号線	不明	2017	主桁全体に鉄筋 露出	全面通行止	撤去済	
藤岡市 (群馬県)	きゅうや くちはし 旧矢の口橋	市道 8283 号 線	不明	2017	床板(木製)の腐 食	仮受け材の設 置(車両通行 規制)	修繕予定	藤岡市 (群馬県)	きゅうや くちはし 旧矢の口橋	市道 8283 号 線	不明	2017	床板(木製)の腐 食	仮受け材の設 置(車両通行 規制)	修繕済	
南牧村 (群馬県)	おおちばらはし 大千原橋	村道大千原 橋線	1953	2017	支柱コンクリート 上部:変形・欠損	全面通行止	撤去予定	南牧村 (群馬県)	おおちばらはし 大千原橋	村道大千原 橋線	1953	2017	支柱コンクリート 上部:変形・欠損	全面通行止	撤去予定	
中之条町 (群馬県)	あづま ばし 吾嬭橋	町道小雨生 須線	1962	2020	縦桁に著しい腐 朽	バリケードによ る完全封鎖	未定	中之条町 (群馬県)	あづま ばし 吾嬭橋	町道小雨生 須線	1962	2020	縦桁に著しい腐 朽	バリケードによ る完全封鎖	未定	
東吾妻町 (群馬県)	3-12号橋 (鳴瀬 はし橋)	町道 3006 号 線	不明	2020	主桁のひびわれ	仮設ガードレ ール設置(全 面通行止)	撤去予定	東吾妻町 (群馬県)	3-12号橋 (鳴瀬 はし橋)	町道 3006 号 線	不明	2020	主桁のひびわれ	仮設ガードレ ール設置(全 面通行止)	撤去予定	
みなかみ町 (群馬県)	たからがわはし 宝川橋	町道大石宝 川線	1958	2018	橋脚、橋台の剥 離・鉄筋露出によ る断面減少、支 承の機能障害	全面通行止	撤去予定	みなかみ町 (群馬県)	たからがわはし 宝川橋	町道大石宝 川線	1958	2018	橋脚、橋台の剥 離・鉄筋露出によ る断面減少、支 承の機能障害	全面通行止	撤去予定	
大泉町 (群馬県)	てんじんはし 天神橋	町道 6-3 号 線	不明	2018	床版のひびわれ (竹筋スラブ橋)	片側規制	架替済	大泉町 (群馬県)	てんじんはし 天神橋	町道 6-3 号 線	不明	2018	床版のひびわれ (竹筋スラブ橋)	片側規制	架替済	
川越市 (埼玉県)	たい づうきょう 第25号橋	市道 3035 号 線	不明	2019	主桁、床版、路面 の腐食、橋台下 部工の傾斜	仮設材の設置 (全面通行止)	未定	川越市 (埼玉県)	たい づうきょう 第25号橋	市道 3035 号 線	不明	2019	主桁、床版、路面 の腐食、橋台下 部工の傾斜	仮設材の設置 (全面通行止)	未定	
川口市 (埼玉県)	おにぎわはし 鬼沢橋	市道幹線第 28号線	1958	2020	主桁の剥離・鉄 筋露出、橋台の 洗掘	・緊急措置に 伴う実施設 計、緊急措置 工事	架替予定	川口市 (埼玉県)	おにぎわはし 鬼沢橋	市道幹線第 28号線	1958	2020	主桁の剥離・鉄 筋露出、橋台の 洗掘	・緊急措置に 伴う実施設 計、緊急措置 工事	架替予定	
行田市 (埼玉県)	9-27号橋	市道第 9.3- 89号線	1933	2020	橋脚の沈下・移 動・傾斜	仮設材を設置 し、全面通行 止め	未定	行田市 (埼玉県)	9-27号橋	市道第 9.3- 89号線	1933	2020	橋脚の沈下・移 動・傾斜	仮設材を設置 し、全面通行 止め	未定	
行田市 (埼玉県)	8-16号橋	市道第 8.2-3 号線	不明	2020	主桁の剥離・鉄 筋露出	仮設材を設置 し、全面通行 止め	修繕中	行田市 (埼玉県)	8-16号橋	市道第 8.2-3 号線	不明	2020	主桁の剥離・鉄 筋露出	仮設材を設置 し、全面通行 止め	修繕中	
加須市 (埼玉県)	か づうきょう 加_4017号橋	市道 4006 号 線	不明	2016	下部工の鉄筋露 出	全面通行止	修繕予定	加須市 (埼玉県)	か づうきょう 加_4017号橋	市道 4006 号 線	不明	2016	下部工の鉄筋露 出	全面通行止	修繕予定	
加須市 (埼玉県)	か づうきょう 加_4018号橋	市道 4009 号 線	1940	2016	下部工の鉄筋露 出	全面通行止	撤去予定	加須市 (埼玉県)	か づうきょう 加_4018号橋	市道 4009 号 線	1940	2016	下部工の鉄筋露 出	全面通行止	撤去予定	
加須市 (埼玉県)	か づうきょう 加_6048号橋	市道 6313 号 線	不明	2016	下部工の変形欠 損	全面通行止	撤去予定	加須市 (埼玉県)	か づうきょう 加_6048号橋	市道 6313 号 線	不明	2016	下部工の変形欠 損	全面通行止	撤去予定	

189

189

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 190 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
加須市 (埼玉県)	だいごうきょう 大_130号橋	市道大 2117 号線	不明	2016	主桁・床版のひ びわれ、鉄筋露 出、うき	全面通行止	撤去予定	加須市 (埼玉県)	だいごうきょう 大_130号橋	市道大 2117 号線	不明	2016	主桁・床版のひ びわれ、鉄筋露 出、うき	全面通行止	撤去予定	
加須市 (埼玉県)	おおろっけんし 大_六軒橋	市道大 2122 号線	不明	2017	主桁ウェブおよび 下フランジに腐食 による断面欠損	全面通行止	廃止予定	加須市 (埼玉県)	おおろっけんし 大_六軒橋	市道大 2122 号線	不明	2017	主桁ウェブおよび 下フランジに腐食 による断面欠損	全面通行止	廃止予定	
加須市 (埼玉県)	ひめいきょうし 大_112号橋	市道大 2040 号線	不明	2018	堅壁に傾斜が見 られる	全面通行止	撤去予定	加須市 (埼玉県)	ひめいきょうし 大_112号橋	市道大 2040 号線	不明	2018	堅壁に傾斜が見 られる	全面通行止	撤去予定	
越谷市 (埼玉県)	しめきりばし べ切橋	市道 60831 号線	1937	2020	橋脚基礎部の浸 食	バリケード設 置、全面通行 止め予定	未定	越谷市 (埼玉県)	しめきりばし べ切橋	市道 60831 号線	1937	2020	橋脚基礎部の浸 食	バリケード設 置、全面通行 止め予定	未定	
伊奈町 (埼玉県)	こかいとばし 小貝戸橋	町道第 2185 号線	不明	2018	主桁の腐食・床 版のひび割れ等	全面通行止	修繕予定	伊奈町 (埼玉県)	こかいとばし 小貝戸橋	町道第 2185 号線	不明	2018	主桁の腐食・床 版のひび割れ等	全面通行止	修繕予定	
嵐山町 (埼玉県)	うまたかしらばし 上高城橋	町道將軍沢 92号線	1956	2014	橋台のひびわ れ、背面土砂流 出による陥没	全面通行止	撤去済	嵐山町 (埼玉県)	うまたかしらばし 上高城橋	町道將軍沢 92号線	1956	2014	橋台のひびわ れ、背面土砂流 出による陥没	全面通行止	撤去済	
小川町 (埼玉県)	ごうきょう 201号橋	町道 2006 号 線	不明	2014	木製主桁の腐朽	全面通行止	架替済	小川町 (埼玉県)	ごうきょう 201号橋	町道 2006 号 線	不明	2014	木製主桁の腐朽	全面通行止	架替済	
小川町 (埼玉県)	ごうきょう 207号橋	町道 2238 号 線	不明	2014	木製主桁の腐朽	全面通行止	架替済	小川町 (埼玉県)	ごうきょう 207号橋	町道 2238 号 線	不明	2014	木製主桁の腐朽	全面通行止	架替済	
ときがわ町 (埼玉県)	かけやばし 掛谷橋	町道都 1643 号線	1960	2014	基礎部洗掘、接 道部欠落	全面通行止	修繕済	ときがわ町 (埼玉県)	かけやばし 掛谷橋	町道都 1643 号線	1960	2014	基礎部洗掘、接 道部欠落	全面通行止	修繕済	
皆野町 (埼玉県)	うまやきわばし 上関沢橋	町道国 神 119号線	不明	2014	木製主桁、横桁 の腐朽	全面通行止	架替済	皆野町 (埼玉県)	うまやきわばし 上関沢橋	町道国 神 119号線	不明	2014	木製主桁、横桁 の腐朽	全面通行止	架替済	
皆野町 (埼玉県)	132-1号橋	町道国 神 132号線	不明	2014	木製主桁、横桁 の腐朽、破断、土 台部減失	全面通行止	撤去済	皆野町 (埼玉県)	132-1号橋	町道国 神 132号線	不明	2014	木製主桁、横桁 の腐朽、破断、土 台部減失	全面通行止	撤去済	
皆野町 (埼玉県)	140-1号橋	町道国 神 140号線	不明	2014	木製主桁の腐 朽、土台部洗掘	全面通行止	撤去済	皆野町 (埼玉県)	140-1号橋	町道国 神 140号線	不明	2014	木製主桁の腐 朽、土台部洗掘	全面通行止	撤去済	
皆野町 (埼玉県)	35-2号橋	町道三沢 35 号線	不明	2014	木製主桁及び横 桁の腐朽	全面通行止	架替済	皆野町 (埼玉県)	35-2号橋	町道三沢 35 号線	不明	2014	木製主桁及び横 桁の腐朽	全面通行止	架替済	
皆野町 (埼玉県)	あきまはし 浅間橋	町道三沢 84 号線	不明	2014	木製主桁及び横 桁の腐朽	全面通行止	撤去済	皆野町 (埼玉県)	あきまはし 浅間橋	町道三沢 84 号線	不明	2014	木製主桁及び横 桁の腐朽	全面通行止	撤去済	
東秩父村 (埼玉県)	くまのばし 熊野橋	村道 2034 号 線	不明	2014	床版の腐食	全面通行止	修繕済	東秩父村 (埼玉県)	くまのばし 熊野橋	村道 2034 号 線	不明	2014	床版の腐食	全面通行止	修繕済	
東秩父村 (埼玉県)	やなぎさわばし 柳沢橋	村道 3052 号 線	不明	2014	床版の腐食	全面通行止	修繕済	東秩父村 (埼玉県)	やなぎさわばし 柳沢橋	村道 3052 号 線	不明	2014	床版の腐食	全面通行止	修繕済	
東秩父村 (埼玉県)	はそくばし 細久保橋	村道 4164 号 線	不明	2014	木製床版の腐朽	全面通行止	撤去済	東秩父村 (埼玉県)	はそくばし 細久保橋	村道 4164 号 線	不明	2014	木製床版の腐朽	全面通行止	撤去済	
神川町 (埼玉県)	12057-1号橋	町道 12057 号線	不明	2017	床板、横桁が著し く腐朽している	全面通行止	架替中	神川町 (埼玉県)	12057-1号橋	町道 12057 号線	不明	2017	床板、横桁が著し く腐朽している	全面通行止	架替済	
神川町 (埼玉県)	12154-1号橋	町道 12154 号線	不明	2017	主桁、横桁の大 部分が腐朽して いる	全面通行止	撤去予定	神川町 (埼玉県)	12154-1号橋	町道 12154 号線	不明	2017	主桁、横桁の大 部分が腐朽して いる	全面通行止	撤去予定	
寄居町 (埼玉県)	ごうきょう 8045号橋	町道 8518 号 線	不明	2020	木橋上部の腐 朽、床版の抜け 落ち	全面通行止め	撤去予定	寄居町 (埼玉県)	ごうきょう 8045号橋	町道 8518 号 線	不明	2020	木橋上部の腐 朽、床版の抜け 落ち	全面通行止め	撤去予定	
柏市 (千葉県)	だいいいちなげやまやまのりょうこうせん 第一流山街道 跨線 道路橋	市道O1066 号線	1971	2014	主桁・下部構造 の剥離・鉄筋露 出、ゲルバー部 の疲労損傷	仮受け材の設 置(全面通行 可)	修繕済	柏市 (千葉県)	だいいいちなげやまやまのりょうこうせん 第一流山街道 跨線 道路橋	市道O1066 号線	1971	2014	主桁・下部構造 の剥離・鉄筋露 出、ゲルバー部 の疲労損傷	仮受け材の設 置(全面通行 可)	修繕済	
190								190								

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>管理者</th><th>施設名</th><th>路線名</th><th>建設年度</th><th>点検実施年度</th><th>損傷の具体的内容</th><th>緊急措置内容</th><th>緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3 月末時点)</th></tr><tr><td>流山市 (千葉県)</td><td>あまやばし 尼谷橋</td><td>市道平方区画47号線</td><td>不明</td><td>2016</td><td>木製主桁・木製床版・木製下部工の腐朽</td><td>通行規制(車両)</td><td>未定</td></tr><tr><td>君津市 (千葉県)</td><td>おいはらばし 追原橋</td><td>市道黄和田畑、追原線</td><td>1971</td><td>2018</td><td>歩行者用の木橋の吊橋で塔柱の腐食による機能不全。</td><td>バリケード設置(全面通行止)</td><td>廃止予定</td></tr><tr><td>君津市 (千葉県)</td><td>いづみばし 泉 橋</td><td>市道六手、玄蕃松線</td><td>1970</td><td>2018</td><td>鋼桁の著しい腐食による断面欠損、変形。上部工の沈降。</td><td>バリケード設置(全面通行止)</td><td>撤去予定</td></tr><tr><td>君津市 (千葉県)</td><td>ながうらばし 長浦橋</td><td>市道奥米、大鹿倉線</td><td>1955</td><td>2018</td><td>歩行者用の吊橋で鋼桁の腐食による機能不全。</td><td>バリケード設置(全面通行止)</td><td>廃止予定</td></tr><tr><td>君津市 (千葉県)</td><td>まさき ごうばし 正木1号橋</td><td>市道正木・奥米線</td><td>1932</td><td>2018</td><td>架設後 80 年以上が経過し、全体的に老朽化が進んでおり、特にRCの床版や下部構造の損傷が著しい。</td><td>バリケード設置(全面通行止)</td><td>廃止予定</td></tr><tr><td>袖ヶ浦市 (千葉県)</td><td>しんかわばし 新川橋(浮戸川)</td><td>市道奈良輪29号線</td><td>1968</td><td>2017</td><td>主桁・支承の腐食</td><td>仮設材の設置(通行止め)</td><td>撤去予定</td></tr><tr><td>印西市 (千葉県)</td><td>しちい づきうら 下井2号橋</td><td>市道下井2124号線</td><td>1971</td><td>2017</td><td>主桁・橋脚の破損</td><td>仮設材の設置(通行止め)</td><td>機能変更予定</td></tr><tr><td>いすみ市 (千葉県)</td><td>おいでのおおはし 小池大橋</td><td>市道 0130 号線</td><td>1975</td><td>2017</td><td>主桁の損傷</td><td>仮設材の設置(通行規制(10t))</td><td>修繕中</td></tr><tr><td>いすみ市 (千葉県)</td><td>ほそどはし 細戸橋</td><td>市道 5072 号線</td><td>1955</td><td>2018</td><td>主桁及び横桁の腐食防食機能の劣化</td><td>仮設材の設置(通行規制(3t))</td><td>架替予定</td></tr><tr><td>いすみ市 (千葉県)</td><td>しんばし 新橋</td><td>市道 2011 号線</td><td>1958</td><td>2018</td><td>主桁のひびわれ、剥離、鉄筋露出</td><td>全面通行止</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>酒々井町 (千葉県)</td><td>いづみばし 飯積橋</td><td>町道 3B-162 号線</td><td>不明</td><td>2016</td><td>主桁の腐食支承の腐食、支承の機能障害</td><td>主桁仮受け材の設置(通行可能)</td><td>撤去予定</td></tr><tr><td>九十九里町 (千葉県)</td><td>りゅうぐうばし 龍宮橋</td><td>1-1号線</td><td>1968</td><td>2014</td><td>主桁・支承の腐食</td><td>通行規制(10t)</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>九十九里町 (千葉県)</td><td>にしのはし 西野橋</td><td>1005号線</td><td>1982</td><td>2014</td><td>支承の腐食</td><td>通行規制(10t)</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>九十九里町 (千葉県)</td><td>やま かみりばし 山の神橋</td><td>4081号線</td><td>1975</td><td>2014</td><td>支承の腐食</td><td>通行規制(10t)</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>長生村 (千葉県)</td><td>かおすだい ごうきう 瀬台1号橋</td><td>村道 1199 号線</td><td>1966</td><td>2016</td><td>主桁のひびわれ</td><td>全面通行止</td><td>架替済</td></tr><tr><td>長南町 (千葉県)</td><td>あわのすはし 栗之須橋</td><td>三級町道山内 41 号線</td><td>1967</td><td>2015</td><td>下部工の鉄筋露出</td><td>全面通行止</td><td>架替済</td></tr><tr><td>長南町 (千葉県)</td><td>第一宮前橋</td><td>三級町道小生田 22 号線</td><td>1963</td><td>2019</td><td>A1 橋台のバイルベント欠損</td><td>全面通行止</td><td>修繕予定</td></tr><tr><td>長南町 (千葉県)</td><td>松ノ関橋</td><td>三級町道佐坪 37 号線</td><td>1961</td><td>2019</td><td>A1 橋台のバイルベント欠損</td><td>補強サポートの設置(通行可能)</td><td>架替予定</td></tr></table>								管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	流山市 (千葉県)	あまやばし 尼谷橋	市道平方区画47号線	不明	2016	木製主桁・木製床版・木製下部工の腐朽	通行規制(車両)	未定	君津市 (千葉県)	おいはらばし 追原橋	市道黄和田畑、追原線	1971	2018	歩行者用の木橋の吊橋で塔柱の腐食による機能不全。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定	君津市 (千葉県)	いづみばし 泉 橋	市道六手、玄蕃松線	1970	2018	鋼桁の著しい腐食による断面欠損、変形。上部工の沈降。	バリケード設置(全面通行止)	撤去予定	君津市 (千葉県)	ながうらばし 長浦橋	市道奥米、大鹿倉線	1955	2018	歩行者用の吊橋で鋼桁の腐食による機能不全。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定	君津市 (千葉県)	まさき ごうばし 正木1号橋	市道正木・奥米線	1932	2018	架設後 80 年以上が経過し、全体的に老朽化が進んでおり、特にRCの床版や下部構造の損傷が著しい。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定	袖ヶ浦市 (千葉県)	しんかわばし 新川橋(浮戸川)	市道奈良輪29号線	1968	2017	主桁・支承の腐食	仮設材の設置(通行止め)	撤去予定	印西市 (千葉県)	しちい づきうら 下井2号橋	市道下井2124号線	1971	2017	主桁・橋脚の破損	仮設材の設置(通行止め)	機能変更予定	いすみ市 (千葉県)	おいでのおおはし 小池大橋	市道 0130 号線	1975	2017	主桁の損傷	仮設材の設置(通行規制(10t))	修繕中	いすみ市 (千葉県)	ほそどはし 細戸橋	市道 5072 号線	1955	2018	主桁及び横桁の腐食防食機能の劣化	仮設材の設置(通行規制(3t))	架替予定	いすみ市 (千葉県)	しんばし 新橋	市道 2011 号線	1958	2018	主桁のひびわれ、剥離、鉄筋露出	全面通行止	修繕済	酒々井町 (千葉県)	いづみばし 飯積橋	町道 3B-162 号線	不明	2016	主桁の腐食支承の腐食、支承の機能障害	主桁仮受け材の設置(通行可能)	撤去予定	九十九里町 (千葉県)	りゅうぐうばし 龍宮橋	1-1号線	1968	2014	主桁・支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済	九十九里町 (千葉県)	にしのはし 西野橋	1005号線	1982	2014	支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済	九十九里町 (千葉県)	やま かみりばし 山の神橋	4081号線	1975	2014	支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済	長生村 (千葉県)	かおすだい ごうきう 瀬台1号橋	村道 1199 号線	1966	2016	主桁のひびわれ	全面通行止	架替済	長南町 (千葉県)	あわのすはし 栗之須橋	三級町道山内 41 号線	1967	2015	下部工の鉄筋露出	全面通行止	架替済	長南町 (千葉県)	第一宮前橋	三級町道小生田 22 号線	1963	2019	A1 橋台のバイルベント欠損	全面通行止	修繕予定	長南町 (千葉県)	松ノ関橋	三級町道佐坪 37 号線	1961	2019	A1 橋台のバイルベント欠損	補強サポートの設置(通行可能)	架替予定	<table><tr><th>管理者</th><th>施設名</th><th>路線名</th><th>建設年度</th><th>点検実施年度</th><th>損傷の具体的内容</th><th>緊急措置内容</th><th>緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3 月末時点)</th></tr><tr><td>流山市 (千葉県)</td><td>あまやばし 尼谷橋</td><td>市道平方区画47号線</td><td>不明</td><td>2016</td><td>木製主桁・木製床版・木製下部工の腐朽</td><td>通行規制(車両)</td><td>未定</td></tr><tr><td>君津市 (千葉県)</td><td>おいはらばし 追原橋</td><td>市道黄和田畑、追原線</td><td>1971</td><td>2018</td><td>歩行者用の木橋の吊橋で塔柱の腐食による機能不全。</td><td>バリケード設置(全面通行止)</td><td>廃止予定</td></tr><tr><td>君津市 (千葉県)</td><td>いづみばし 泉 橋</td><td>市道六手、玄蕃松線</td><td>1970</td><td>2018</td><td>鋼桁の著しい腐食による断面欠損、変形。上部工の沈降。</td><td>バリケード設置(全面通行止)</td><td>撤去予定</td></tr><tr><td>君津市 (千葉県)</td><td>ながうらばし 長浦橋</td><td>市道奥米、大鹿倉線</td><td>1955</td><td>2018</td><td>歩行者用の吊橋で鋼桁の腐食による機能不全。</td><td>バリケード設置(全面通行止)</td><td>廃止予定</td></tr><tr><td>君津市 (千葉県)</td><td>まさき ごうばし 正木1号橋</td><td>市道正木・奥米線</td><td>1932</td><td>2018</td><td>架設後 80 年以上が経過し、全体的に老朽化が進んでおり、特にRCの床版や下部構造の損傷が著しい。</td><td>バリケード設置(全面通行止)</td><td>廃止予定</td></tr><tr><td>袖ヶ浦市 (千葉県)</td><td>しんかわばし 新川橋(浮戸川)</td><td>市道奈良輪29号線</td><td>1968</td><td>2017</td><td>主桁・支承の腐食</td><td>仮設材の設置(通行止め)</td><td>撤去予定</td></tr><tr><td>印西市 (千葉県)</td><td>しちい づきうら 下井2号橋</td><td>市道下井2124号線</td><td>1971</td><td>2017</td><td>主桁・橋脚の破損</td><td>仮設材の設置(通行止め)</td><td>機能変更予定</td></tr><tr><td>いすみ市 (千葉県)</td><td>おいでのおおはし 小池大橋</td><td>市道 0130 号線</td><td>1975</td><td>2017</td><td>主桁の損傷</td><td>仮設材の設置(通行規制(10t))</td><td>修繕中</td></tr><tr><td>いすみ市 (千葉県)</td><td>ほそどはし 細戸橋</td><td>市道 5072 号線</td><td>1955</td><td>2018</td><td>主桁及び横桁の腐食防食機能の劣化</td><td>仮設材の設置(通行規制(3t))</td><td>架替中</td></tr><tr><td>いすみ市 (千葉県)</td><td>しんばし 新橋</td><td>市道 2011 号線</td><td>1958</td><td>2018</td><td>主桁のひびわれ、剥離、鉄筋露出</td><td>全面通行止</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>酒々井町 (千葉県)</td><td>いづみばし 飯積橋</td><td>町道 3B-162 号線</td><td>不明</td><td>2016</td><td>主桁の腐食支承の腐食、支承の機能障害</td><td>主桁仮受け材の設置(通行可能)</td><td>撤去予定</td></tr><tr><td>九十九里町 (千葉県)</td><td>りゅうぐうばし 龍宮橋</td><td>1-1号線</td><td>1968</td><td>2014</td><td>主桁・支承の腐食</td><td>通行規制(10t)</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>九十九里町 (千葉県)</td><td>にしのはし 西野橋</td><td>1005号線</td><td>1982</td><td>2014</td><td>支承の腐食</td><td>通行規制(10t)</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>九十九里町 (千葉県)</td><td>やま かみりばし 山の神橋</td><td>4081号線</td><td>1975</td><td>2014</td><td>支承の腐食</td><td>通行規制(10t)</td><td>修繕済</td></tr><tr><td>長生村 (千葉県)</td><td>かおすだい ごうきう 瀬台1号橋</td><td>村道 1199 号線</td><td>1966</td><td>2016</td><td>主桁のひびわれ</td><td>全面通行止</td><td>架替済</td></tr><tr><td>長南町 (千葉県)</td><td>あわのすはし 栗之須橋</td><td>三級町道山内 41 号線</td><td>1967</td><td>2015</td><td>下部工の鉄筋露出</td><td>全面通行止</td><td>架替済</td></tr><tr><td>長南町 (千葉県)</td><td>第一宮前橋</td><td>三級町道小生田 22 号線</td><td>1963</td><td>2019</td><td>A1 橋台のバイルベント欠損</td><td>全面通行止</td><td>修繕中</td></tr><tr><td>長南町 (千葉県)</td><td>松ノ関橋</td><td>三級町道佐坪 37 号線</td><td>1961</td><td>2019</td><td>A1 橋台のバイルベント欠損</td><td>補強サポートの設置(通行可能)</td><td>架替中</td></tr></table>								管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	流山市 (千葉県)	あまやばし 尼谷橋	市道平方区画47号線	不明	2016	木製主桁・木製床版・木製下部工の腐朽	通行規制(車両)	未定	君津市 (千葉県)	おいはらばし 追原橋	市道黄和田畑、追原線	1971	2018	歩行者用の木橋の吊橋で塔柱の腐食による機能不全。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定	君津市 (千葉県)	いづみばし 泉 橋	市道六手、玄蕃松線	1970	2018	鋼桁の著しい腐食による断面欠損、変形。上部工の沈降。	バリケード設置(全面通行止)	撤去予定	君津市 (千葉県)	ながうらばし 長浦橋	市道奥米、大鹿倉線	1955	2018	歩行者用の吊橋で鋼桁の腐食による機能不全。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定	君津市 (千葉県)	まさき ごうばし 正木1号橋	市道正木・奥米線	1932	2018	架設後 80 年以上が経過し、全体的に老朽化が進んでおり、特にRCの床版や下部構造の損傷が著しい。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定	袖ヶ浦市 (千葉県)	しんかわばし 新川橋(浮戸川)	市道奈良輪29号線	1968	2017	主桁・支承の腐食	仮設材の設置(通行止め)	撤去予定	印西市 (千葉県)	しちい づきうら 下井2号橋	市道下井2124号線	1971	2017	主桁・橋脚の破損	仮設材の設置(通行止め)	機能変更予定	いすみ市 (千葉県)	おいでのおおはし 小池大橋	市道 0130 号線	1975	2017	主桁の損傷	仮設材の設置(通行規制(10t))	修繕中	いすみ市 (千葉県)	ほそどはし 細戸橋	市道 5072 号線	1955	2018	主桁及び横桁の腐食防食機能の劣化	仮設材の設置(通行規制(3t))	架替中	いすみ市 (千葉県)	しんばし 新橋	市道 2011 号線	1958	2018	主桁のひびわれ、剥離、鉄筋露出	全面通行止	修繕済	酒々井町 (千葉県)	いづみばし 飯積橋	町道 3B-162 号線	不明	2016	主桁の腐食支承の腐食、支承の機能障害	主桁仮受け材の設置(通行可能)	撤去予定	九十九里町 (千葉県)	りゅうぐうばし 龍宮橋	1-1号線	1968	2014	主桁・支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済	九十九里町 (千葉県)	にしのはし 西野橋	1005号線	1982	2014	支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済	九十九里町 (千葉県)	やま かみりばし 山の神橋	4081号線	1975	2014	支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済	長生村 (千葉県)	かおすだい ごうきう 瀬台1号橋	村道 1199 号線	1966	2016	主桁のひびわれ	全面通行止	架替済	長南町 (千葉県)	あわのすはし 栗之須橋	三級町道山内 41 号線	1967	2015	下部工の鉄筋露出	全面通行止	架替済	長南町 (千葉県)	第一宮前橋	三級町道小生田 22 号線	1963	2019	A1 橋台のバイルベント欠損	全面通行止	修繕中	長南町 (千葉県)	松ノ関橋	三級町道佐坪 37 号線	1961	2019	A1 橋台のバイルベント欠損	補強サポートの設置(通行可能)	架替中	道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 191 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3 月末時点)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
流山市 (千葉県)	あまやばし 尼谷橋	市道平方区画47号線	不明	2016	木製主桁・木製床版・木製下部工の腐朽	通行規制(車両)	未定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
君津市 (千葉県)	おいはらばし 追原橋	市道黄和田畑、追原線	1971	2018	歩行者用の木橋の吊橋で塔柱の腐食による機能不全。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
君津市 (千葉県)	いづみばし 泉 橋	市道六手、玄蕃松線	1970	2018	鋼桁の著しい腐食による断面欠損、変形。上部工の沈降。	バリケード設置(全面通行止)	撤去予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
君津市 (千葉県)	ながうらばし 長浦橋	市道奥米、大鹿倉線	1955	2018	歩行者用の吊橋で鋼桁の腐食による機能不全。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
君津市 (千葉県)	まさき ごうばし 正木1号橋	市道正木・奥米線	1932	2018	架設後 80 年以上が経過し、全体的に老朽化が進んでおり、特にRCの床版や下部構造の損傷が著しい。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
袖ヶ浦市 (千葉県)	しんかわばし 新川橋(浮戸川)	市道奈良輪29号線	1968	2017	主桁・支承の腐食	仮設材の設置(通行止め)	撤去予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
印西市 (千葉県)	しちい づきうら 下井2号橋	市道下井2124号線	1971	2017	主桁・橋脚の破損	仮設材の設置(通行止め)	機能変更予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
いすみ市 (千葉県)	おいでのおおはし 小池大橋	市道 0130 号線	1975	2017	主桁の損傷	仮設材の設置(通行規制(10t))	修繕中																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
いすみ市 (千葉県)	ほそどはし 細戸橋	市道 5072 号線	1955	2018	主桁及び横桁の腐食防食機能の劣化	仮設材の設置(通行規制(3t))	架替予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
いすみ市 (千葉県)	しんばし 新橋	市道 2011 号線	1958	2018	主桁のひびわれ、剥離、鉄筋露出	全面通行止	修繕済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
酒々井町 (千葉県)	いづみばし 飯積橋	町道 3B-162 号線	不明	2016	主桁の腐食支承の腐食、支承の機能障害	主桁仮受け材の設置(通行可能)	撤去予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
九十九里町 (千葉県)	りゅうぐうばし 龍宮橋	1-1号線	1968	2014	主桁・支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
九十九里町 (千葉県)	にしのはし 西野橋	1005号線	1982	2014	支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
九十九里町 (千葉県)	やま かみりばし 山の神橋	4081号線	1975	2014	支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
長生村 (千葉県)	かおすだい ごうきう 瀬台1号橋	村道 1199 号線	1966	2016	主桁のひびわれ	全面通行止	架替済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
長南町 (千葉県)	あわのすはし 栗之須橋	三級町道山内 41 号線	1967	2015	下部工の鉄筋露出	全面通行止	架替済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
長南町 (千葉県)	第一宮前橋	三級町道小生田 22 号線	1963	2019	A1 橋台のバイルベント欠損	全面通行止	修繕予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
長南町 (千葉県)	松ノ関橋	三級町道佐坪 37 号線	1961	2019	A1 橋台のバイルベント欠損	補強サポートの設置(通行可能)	架替予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3 月末時点)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
流山市 (千葉県)	あまやばし 尼谷橋	市道平方区画47号線	不明	2016	木製主桁・木製床版・木製下部工の腐朽	通行規制(車両)	未定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
君津市 (千葉県)	おいはらばし 追原橋	市道黄和田畑、追原線	1971	2018	歩行者用の木橋の吊橋で塔柱の腐食による機能不全。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
君津市 (千葉県)	いづみばし 泉 橋	市道六手、玄蕃松線	1970	2018	鋼桁の著しい腐食による断面欠損、変形。上部工の沈降。	バリケード設置(全面通行止)	撤去予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
君津市 (千葉県)	ながうらばし 長浦橋	市道奥米、大鹿倉線	1955	2018	歩行者用の吊橋で鋼桁の腐食による機能不全。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
君津市 (千葉県)	まさき ごうばし 正木1号橋	市道正木・奥米線	1932	2018	架設後 80 年以上が経過し、全体的に老朽化が進んでおり、特にRCの床版や下部構造の損傷が著しい。	バリケード設置(全面通行止)	廃止予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
袖ヶ浦市 (千葉県)	しんかわばし 新川橋(浮戸川)	市道奈良輪29号線	1968	2017	主桁・支承の腐食	仮設材の設置(通行止め)	撤去予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
印西市 (千葉県)	しちい づきうら 下井2号橋	市道下井2124号線	1971	2017	主桁・橋脚の破損	仮設材の設置(通行止め)	機能変更予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
いすみ市 (千葉県)	おいでのおおはし 小池大橋	市道 0130 号線	1975	2017	主桁の損傷	仮設材の設置(通行規制(10t))	修繕中																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
いすみ市 (千葉県)	ほそどはし 細戸橋	市道 5072 号線	1955	2018	主桁及び横桁の腐食防食機能の劣化	仮設材の設置(通行規制(3t))	架替中																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
いすみ市 (千葉県)	しんばし 新橋	市道 2011 号線	1958	2018	主桁のひびわれ、剥離、鉄筋露出	全面通行止	修繕済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
酒々井町 (千葉県)	いづみばし 飯積橋	町道 3B-162 号線	不明	2016	主桁の腐食支承の腐食、支承の機能障害	主桁仮受け材の設置(通行可能)	撤去予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
九十九里町 (千葉県)	りゅうぐうばし 龍宮橋	1-1号線	1968	2014	主桁・支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
九十九里町 (千葉県)	にしのはし 西野橋	1005号線	1982	2014	支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
九十九里町 (千葉県)	やま かみりばし 山の神橋	4081号線	1975	2014	支承の腐食	通行規制(10t)	修繕済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
長生村 (千葉県)	かおすだい ごうきう 瀬台1号橋	村道 1199 号線	1966	2016	主桁のひびわれ	全面通行止	架替済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
長南町 (千葉県)	あわのすはし 栗之須橋	三級町道山内 41 号線	1967	2015	下部工の鉄筋露出	全面通行止	架替済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
長南町 (千葉県)	第一宮前橋	三級町道小生田 22 号線	1963	2019	A1 橋台のバイルベント欠損	全面通行止	修繕中																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
長南町 (千葉県)	松ノ関橋	三級町道佐坪 37 号線	1961	2019	A1 橋台のバイルベント欠損	補強サポートの設置(通行可能)	架替中																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 192 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
中野区 (東京都)	なかのほし 仲園橋	区道 23-230 号	1959	2017	コンクリートの剥 落、PC 鋼線の腐 食、破断	耐力力は満足 しているため 供用を継続	修繕予定	中野区 (東京都)	なかのほし 仲園橋	区道 23-230 号	1959	2017	コンクリートの剥 落、PC 鋼線の腐 食、破断	耐力力は満足 しているため 供用を継続	修繕中	
中野区 (東京都)	なつみほし 睦 橋	区 道 25-80 号	1966	2017	床版の剥離・鉄 筋露出、鉄筋の 一部は破断	他の部材は補 修されている ため供用を継 続	架替予定	中野区 (東京都)	なつみほし 睦 橋	区 道 25-80 号	1966	2017	床版の剥離・鉄 筋露出、鉄筋の 一部は破断	他の部材は補 修されている ため供用を継 続	架替中	
国分寺市 (東京都)	にしこくぶんじにんどうきょう 西国分寺入道橋	市道中 109 号線	1970	2014	鋼主桁の腐食、 断面欠損	溶接補強(全 面通行可)	修繕済	国分寺市 (東京都)	にしこくぶんじにんどうきょう 西国分寺入道橋	市道中 109 号線	1970	2014	鋼主桁の腐食、 断面欠損	溶接補強(全 面通行可)	修繕済	
大島町 (東京都)	おのほまばし 湯の浜橋	元町漁港線	不明	2018	コンクリートの剥 落・鉄筋の露出、 腐食、破断・橋台 裏の洗掘	洗掘部をコン クリートで補修 し、主桁を覆う ように仮設橋 を設置した (通行可能)	未定	大島町 (東京都)	おのほまばし 湯の浜橋	元町漁港線	不明	2018	コンクリートの剥 落・鉄筋の露出、 腐食、破断・橋台 裏の洗掘	洗掘部をコン クリートで補修 し、主桁を覆う ように仮設橋 を設置した (通行可能)	未定	
小笠原村 (東京都)	なめいきょう 無名橋	村道奥村二 号線	不明	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(8t)	架替済	小笠原村 (東京都)	なめいきょう 無名橋	村道奥村二 号線	不明	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(8t)	架替済	
小笠原村 (東京都)	もとほし 元橋	村道沖村一 号線	不明	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(8t)	修繕済	小笠原村 (東京都)	もとほし 元橋	村道沖村一 号線	不明	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(8t)	修繕済	
三浦市 (神奈川県)	ごうきょう 10号橋	市道 24-3 号 線	不明	2018	主桁及び床版の 腐食	通行規制	架替済	三浦市 (神奈川県)	ごうきょう 10号橋	市道 24-3 号 線	不明	2018	主桁及び床版の 腐食	通行規制	架替済	
三浦市 (神奈川県)	ごうきょう 29号橋	市道 1108 号 線	不明	2018	主桁、横桁、床版 及び支承の腐食	補修・補強	架替予定	三浦市 (神奈川県)	ごうきょう 29号橋	市道 1108 号 線	不明	2018	主桁、横桁、床版 及び支承の腐食	補修・補強	架替予定	
厚木市 (神奈川県)	いんやま ごうきょう 飯山-9号橋	市道飯山寛 ヶ沢芝原線	1959	2016	木製床版の腐朽	床版取替(通 行可能)	修繕済	厚木市 (神奈川県)	いんやま ごうきょう 飯山-9号橋	市道飯山寛 ヶ沢芝原線	1959	2016	木製床版の腐朽	床版取替(通 行可能)	修繕済	
柏崎市 (新潟県)	いざにばし 居谷橋	市区町村道 (その他) 柏 崎寄合居谷 線	不明	2018	上部工のひび割 れ、たわみ	上部工端部の 損傷した床板 1 本を除去 車両進入防 止用の柵を入 口に設置(通 行規制(車 両))	修繕済	柏崎市 (新潟県)	いざにばし 居谷橋	市区町村道 (その他) 柏 崎寄合居谷 線	不明	2018	上部工のひび割 れ、たわみ	上部工端部の 損傷した床板 1 本を除去 車両進入防 止用の柵を入 口に設置(通 行規制(車 両))	修繕済	
柏崎市 (新潟県)	みよがわばし 三十川橋	市区町村道 (その他) 柏 崎前戸線	不明	2018	木桁の腐食、割 れ、断面減少、た わみ	バリケードによ り全面通行止 め	撤去済	柏崎市 (新潟県)	みよがわばし 三十川橋	市区町村道 (その他) 柏 崎前戸線	不明	2018	木桁の腐食、割 れ、断面減少、た わみ	バリケードによ り全面通行止 め	撤去済	
柏崎市 (新潟県)	中長者橋	市道柏崎 8- 158 号線	2003	2019	主桁および床版 の腐食	全面通行止	撤去済	柏崎市 (新潟県)	中長者橋	市道柏崎 8- 158 号線	2003	2019	主桁および床版 の腐食	全面通行止	撤去済	
柏崎市 (新潟県)	島田橋 2	市道柏崎門 出島田線	1965	2019	橋台の剥離	全面通行止	未定	柏崎市 (新潟県)	島田橋 2	市道柏崎門 出島田線	1965	2019	橋台の剥離	全面通行止	未定	
新発田市 (新潟県)	角造橋	市道蔵光中 森線	1969	2019	主桁および支承 の腐食	仮受け材の設 置(全面通行 止)	撤去予定	新発田市 (新潟県)	角造橋	市道蔵光中 森線	1969	2019	主桁および支承 の腐食	仮受け材の設 置(全面通行 止)	撤去中	
村上市 (新潟県)	川下小橋	市道中小屋 線	不明	2019	主桁の腐食	車両通行止	架替予定	村上市 (新潟県)	川下小橋	市道中小屋 線	不明	2019	主桁の腐食	車両通行止	架替予定	
村上市 (新潟県)	川入1号橋	市道河内 14 号線	不明	2019	主桁および床版 の腐食	全面通行止	撤去予定	村上市 (新潟県)	川入1号橋	市道河内 14 号線	不明	2019	主桁および床版 の腐食	全面通行止	撤去予定	
糸魚川市 (新潟県)	大谷川第一橋	市道上角間 線	不明	2019	床版の腐食	全面通行止	未定	糸魚川市 (新潟県)	大谷川第一橋	市道上角間 線	不明	2019	床版の腐食	全面通行止	未定	
糸魚川市 (新潟県)	荒沢橋	市道荒沢線	1966	2019	床版の腐食	全面通行止	未定	糸魚川市 (新潟県)	荒沢橋	市道荒沢線	1966	2019	床版の腐食	全面通行止	未定	

192

192

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 193 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
佐渡市 (新潟県)	うまぐち 3 号橋 馬首 3 号橋	市道(その他) 馬首 5 号線	不明	2018	主桁および床版 の腐食	バリケードによ り全面通行止 め	修繕済	佐渡市 (新潟県)	うまぐち 3 号橋 馬首 3 号橋	市道(その他) 馬首 5 号線	不明	2018	主桁および床版 の腐食	バリケードによ り全面通行止 め	修繕済	
魚沼市 (新潟県)	ほそのばし 細野橋	市区町村道 (その他) 守 門 13 号線	1962	2015	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去中	魚沼市 (新潟県)	ほそのばし 細野橋	市区町村道 (その他) 守 門 13 号線	1962	2015	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去中	
魚沼市 (新潟県)	黒又堰堤橋	市道大板山 249 号線	1971	2019	主桁および床版 の腐食	全面通行止	撤去予定	魚沼市 (新潟県)	黒又堰堤橋	市道大板山 249 号線	1971	2019	主桁および床版 の腐食	全面通行止	撤去済	
魚沼市 (新潟県)	無名橋 1	市道高側 3 号線	不明	2019	床版の腐食	全面通行止	撤去予定	魚沼市 (新潟県)	無名橋 1	市道高側 3 号線	不明	2019	床版の腐食	全面通行止	撤去予定	
胎内市 (新潟県)	つづみ橋 つづみ橋	市区町村道 (2 級) 黒川 塩沢蔵王線	1970	2017	主桁の腐食	通行規制(車 両)	架替済	胎内市 (新潟県)	つづみ橋 つづみ橋	市区町村道 (2 級) 黒川 塩沢蔵王線	1970	2017	主桁の腐食	通行規制(車 両)	架替済	
阿賀町 (新潟県)	ぬまがはし 沼端橋	町道(その 他) 村木沼端 線	不明	2014	基礎の洗掘	全面通行止	修繕済	阿賀町 (新潟県)	ぬまがはし 沼端橋	町道(その 他) 村木沼端 線	不明	2014	基礎の洗掘	全面通行止	修繕済	
阿賀町 (新潟県)	つなぎますたに 2 号橋 綱木増谷 2 号橋	町道(その 他) 増谷川線	不明	2014	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	阿賀町 (新潟県)	つなぎますたに 2 号橋 綱木増谷 2 号橋	町道(その 他) 増谷川線	不明	2014	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	
阿賀町 (新潟県)	おおね ばし 大尾橋	町道(2 級) 滝首線	1970	2020	支承の機能障害	バリケードを 設置し全面通 行止め	未定	阿賀町 (新潟県)	おおね ばし 大尾橋	町道(2 級) 滝首線	1970	2020	支承の機能障害	バリケードを 設置し全面通 行止め	未定	
阿賀町 (新潟県)	こ あらい ばし 小荒井橋	町道(その 他) 向小荒線	1968	2020	床版の抜け落 ち、支承部アン カーボルトの折損	バリケードを 設置し全面通 行止め	未定	阿賀町 (新潟県)	こ あらい ばし 小荒井橋	町道(その 他) 向小荒線	1968	2020	床版の抜け落 ち、支承部アン カーボルトの折損	バリケードを 設置し全面通 行止め	未定	
関川村 (新潟県)	大里沢橋	市道九ヶ谷 郷 2 号線	1968	2019	主桁および床版 の腐食	全面通行止	修繕予定	関川村 (新潟県)	大里沢橋	市道九ヶ谷 郷 2 号線	1968	2019	主桁および床版 の腐食	全面通行止	修繕予定	
関川村 (新潟県)	あたらにざわばし 荒谷 沢橋	市区町村道 (その他) 九 ヶ谷郷 57 号 線	1938	2020	主桁の腐食、防 食機能の劣化、 変形・欠損	バリケードを 設置し全面通 行止め	撤去予定	関川村 (新潟県)	あたらにざわばし 荒谷 沢橋	市区町村道 (その他) 九 ヶ谷郷 57 号 線	1938	2020	主桁の腐食、防 食機能の劣化、 変形・欠損	バリケードを 設置し全面通 行止め	撤去予定	
富山市 (富山県)	やまぶきばし 山吹橋	市道高熊八 尾線	1955	2017	主ケーブルの破 断・断面減少	全面通行止	未定	富山市 (富山県)	やまぶきばし 山吹橋	市道高熊八 尾線	1955	2017	主ケーブルの破 断・断面減少	全面通行止	撤去予定	
富山市 (富山県)	すなぐらだにばし 砂蔵谷橋	市道蟹寺加 賀沢線	1972	2017	主桁・対傾構の 変形	全面通行止	未定	富山市 (富山県)	すなぐらだにばし 砂蔵谷橋	市道蟹寺加 賀沢線	1972	2017	主桁・対傾構の 変形	全面通行止	撤去予定	
富山市 (富山県)	かめいやばし 瓶岩橋	松ノ木横江 線	1972	2018	支承の破損、橋 台のひび割れ	バリケードを 設置し、全面 通行止め (2015 より)	未定	富山市 (富山県)	かめいやばし 瓶岩橋	松ノ木横江 線	1972	2018	支承の破損、橋 台のひび割れ	バリケードを 設置し、全面 通行止め (2015 より)	撤去予定	
富山市 (富山県)	まげぐちばし 1 号 馬瀬口橋 1 号	下番殿様林 線	不明	2018	橋座コンクリート の割れ	損傷の常時監 視	架替中	富山市 (富山県)	まげぐちばし 1 号 馬瀬口橋 1 号	下番殿様林 線	不明	2018	橋座コンクリート の割れ	損傷の常時監 視	架替済	
高岡市 (富山県)	むめいきょう 無名橋 938	矢部小伊勢 領線	不明	2014	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去中	高岡市 (富山県)	むめいきょう 無名橋 938	矢部小伊勢 領線	不明	2014	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去済	
高岡市 (富山県)	むめいきょう 無名橋 1069	市道古村向 野北線	不明	2017	床版の破断・鉄 筋露出	全面通行止	撤去済	高岡市 (富山県)	むめいきょう 無名橋 1069	市道古村向 野北線	不明	2017	床版の破断・鉄 筋露出	全面通行止	撤去済	
魚津市 (富山県)	つきがたばし 月形橋	市道 有山 2 号線	1966	2017	支承部の腐食、 沈下、移動、傾斜	全面通行止	未定	魚津市 (富山県)	つきがたばし 月形橋	市道 有山 2 号線	1966	2017	支承部の腐食、 沈下、移動、傾斜	全面通行止	未定	
滑川市 (富山県)	つきがたばし 月形橋	旧県道栗山 月形橋線	1966	2017	支承部の腐食、 沈下、移動、傾斜	全面通行止	未定	滑川市 (富山県)	つきがたばし 月形橋	旧県道栗山 月形橋線	1966	2017	支承部の腐食、 沈下、移動、傾斜	全面通行止	未定	
砺波市 (富山県)	むめいきょう 無名橋 546	市道前山線	1983	2017	床板の変形	通行規制(損 傷部)	修繕予定	砺波市 (富山県)	むめいきょう 無名橋 546	市道前山線	1983	2017	床板の変形	通行規制(損 傷部)	修繕予定	
砺波市 (富山県)	むめいきょう 無名橋 564	市道広谷線	1956	2017	橋台の沈下・傾き	全面通行止	修繕済	砺波市 (富山県)	むめいきょう 無名橋 564	市道広谷線	1956	2017	橋台の沈下・傾き	全面通行止	修繕済	

193

193

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 194 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
金沢市 (石川県)	にまい橋	準幹線 556号金石・大野線	1913	2015	主桁の腐食	通行規制(路肩)	架替済	金沢市 (石川県)	にまい橋	準幹線 556号金石・大野線	1913	2015	主桁の腐食	通行規制(路肩)	架替済	
七尾市 (石川県)	おくはら 奥原5号橋	市道奥原 19号線	1955	2015	主桁の鉄筋露出、破断、横桁、床板の鉄筋露出、断面欠損、	全面通行止	撤去予定	七尾市 (石川県)	おくはら 奥原5号橋	市道奥原 19号線	1955	2015	主桁の鉄筋露出、破断、横桁、床板の鉄筋露出、断面欠損、	全面通行止	撤去済	
七尾市 (石川県)	のぎき 野崎1号橋	市道能登島 31号線	1977	2015	床板の鉄筋露出、破断・うき	全面通行止	架替済	七尾市 (石川県)	のぎき 野崎1号橋	市道能登島 31号線	1977	2015	床板の鉄筋露出、破断・うき	全面通行止	架替済	
小松市 (石川県)	なめいきやう 無名橋7009	市道尾小屋新丸線	不明	2015	上部工、下部工の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去中	小松市 (石川県)	なめいきやう 無名橋7009	市道尾小屋新丸線	不明	2015	上部工、下部工の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去中	
小松市 (石川県)	さかい橋	市道江指町勘定線	1926	2018	主桁の腐食・欠損	バリケードを設置し全面通行止め	修繕中	小松市 (石川県)	さかい橋	市道江指町勘定線	1926	2018	主桁の腐食・欠損	バリケードを設置し全面通行止め	架替中	
羽咋市 (石川県)	うりやばし 瓜屋橋	市道邑知 116号線	1994	2017	主桁の腐食・欠損、床板目地部からの漏水	全面通行止	撤去予定	羽咋市 (石川県)	うりやばし 瓜屋橋	市道邑知 116号線	1994	2017	主桁の腐食・欠損、床板目地部からの漏水	全面通行止	撤去予定	
白山市 (石川県)	おぞうおおはし 尾添大橋	中宮尾添線	1973	2018	橋台基礎における地盤崩落	バリケードを設置し全面通行止め	修繕予定	白山市 (石川県)	おぞうおおはし 尾添大橋	中宮尾添線	1973	2018	橋台基礎における地盤崩落	バリケードを設置し全面通行止め	撤去予定	
白山市 (石川県)	ごみじまばし 五味島橋	ダム1号線	1979	2018	主桁の座屈	バリケードを設置し全面通行止め	撤去予定	白山市 (石川県)	ごみじまばし 五味島橋	ダム1号線	1979	2018	主桁の座屈	バリケードを設置し全面通行止め	撤去予定	
敦賀市 (福井県)	すあいばし 果合橋	市道瀬河内葉原線	1988	2018	主桁(丸太)の腐朽が進行し、著しい断面欠損が生じている	全面通行止	未定	敦賀市 (福井県)	すあいばし 果合橋	市道瀬河内葉原線	1988	2018	主桁(丸太)の腐朽が進行し、著しい断面欠損が生じている	全面通行止	未定	
小浜市 (福井県)	さざかきやう 勢坂橋	市道勢坂線	1955	2018	主桁に鉄筋破断を伴う剥離、鉄筋露出が生じている	全面通行止	未定	小浜市 (福井県)	さざかきやう 勢坂橋	市道勢坂線	1955	2018	主桁に鉄筋破断を伴う剥離、鉄筋露出が生じている	全面通行止	未定	
越前市 (福井県)	なめいきやう 無名橋372	市道第 6130号線	不明	2017	主桁のウェブの断面欠損を伴う腐食	全面通行止	撤去済	越前市 (福井県)	なめいきやう 無名橋372	市道第 6130号線	不明	2017	主桁のウェブの断面欠損を伴う腐食	全面通行止	撤去済	
大月市 (山梨県)	なかむら1ごうきやう 中村1号橋	市道中村線	1970	2018	橋台の洗掘	措置なし	修繕済	大月市 (山梨県)	なかむら1ごうきやう 中村1号橋	市道中村線	1970	2018	橋台の洗掘	措置なし	修繕済	
大月市 (山梨県)	あきり4ごうきやう 浅利4号橋	市道浅利 4号線	1950	2018	縦桁の腐食による破断、対傾構の破断、脚の破断	措置なし(早急に対策したため)	修繕済	大月市 (山梨県)	あきり4ごうきやう 浅利4号橋	市道浅利 4号線	1950	2018	縦桁の腐食による破断、対傾構の破断、脚の破断	措置なし(早急に対策したため)	修繕済	
大月市 (山梨県)	おおまぎ1ごうきやう 大真木1号橋	市道大真木線	不明	2018	主桁の腐朽、床板の腐朽	車両が通行しないことを確認したため、措置なし	修繕済	大月市 (山梨県)	おおまぎ1ごうきやう 大真木1号橋	市道大真木線	不明	2018	主桁の腐朽、床板の腐朽	車両が通行しないことを確認したため、措置なし	修繕済	
大月市 (山梨県)	おおまぎ2ごうきやう 大真木2号橋	市道大真木線	不明	2018	主桁の腐朽、床板の腐朽	車両通行規制	機能変更済	大月市 (山梨県)	おおまぎ2ごうきやう 大真木2号橋	市道大真木線	不明	2018	主桁の腐朽、床板の腐朽	車両通行規制	機能変更済	
大月市 (山梨県)	ふじさわ3ごうきやう 藤沢3号橋	市道藤沢線	1990	2018	橋台の洗掘	措置なし	修繕済	大月市 (山梨県)	ふじさわ3ごうきやう 藤沢3号橋	市道藤沢線	1990	2018	橋台の洗掘	措置なし	修繕済	
大月市 (山梨県)	あらかはし 新倉橋	市道新倉橋線	1971	2019	主要部材の断面欠損	全面通行止	撤去予定	大月市 (山梨県)	あらかはし 新倉橋	市道新倉橋線	1971	2019	主要部材の断面欠損	全面通行止	撤去予定	
北杜市 (山梨県)	しみずはし 清水橋	市道藤田・浅尾新田線	1975	2016	支承の沈下移動傾斜、機能障害、欠損	通行規制(車両)	修繕済	北杜市 (山梨県)	しみずはし 清水橋	市道藤田・浅尾新田線	1975	2016	支承の沈下移動傾斜、機能障害、欠損	通行規制(車両)	修繕済	

194

194

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 195 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
上野原市 (山梨県)	わかづるばし 若鶴橋	市道西原小学校線	1974	2017	支保材流出、主桁、横桁腐食等	耐荷性能の照査(通行規制、2t規制)	機能変更済	上野原市 (山梨県)	わかづるばし 若鶴橋	市道西原小学校線	1974	2017	支保材流出、主桁、横桁腐食等	耐荷性能の照査(通行規制、2t規制)	機能変更済	
市川三郷町 (山梨県)	かんげんきわ1ごうばし 観現沢1号橋	折門峠線	不明	2018	主桁の腐朽	全面通行止	廃止済	市川三郷町 (山梨県)	かんげんきわ1ごうばし 観現沢1号橋	折門峠線	不明	2018	主桁の腐朽	全面通行止	廃止済	
市川三郷町 (山梨県)	よこざわばし 横沢橋	折門峠線	不明	2018	主桁の腐朽	全面通行止	廃止済	市川三郷町 (山梨県)	よこざわばし 横沢橋	折門峠線	不明	2018	主桁の腐朽	全面通行止	廃止済	
市川三郷町 (山梨県)	ばくどおりうまはし 漢通り上橋	八坂峠線	1983	2018	床版の腐朽	全面通行止	廃止済	市川三郷町 (山梨県)	ばくどおりうまはし 漢通り上橋	八坂峠線	1983	2018	床版の腐朽	全面通行止	廃止済	
市川三郷町 (山梨県)	おしだしがわ1ごうばし 押出川1号橋	桃林橋5号線	1975	2018	床版の腐朽、支承部の土砂詰まり	全面通行止	撤去済	市川三郷町 (山梨県)	おしだしがわ1ごうばし 押出川1号橋	桃林橋5号線	1975	2018	床版の腐朽、支承部の土砂詰まり	全面通行止	撤去済	
市川三郷町 (山梨県)	いげじり3ごうばし 池尻3号橋	池尻仲村線	1960	2018	主桁の腐朽	全面通行止	廃止済	市川三郷町 (山梨県)	いげじり3ごうばし 池尻3号橋	池尻仲村線	1960	2018	主桁の腐朽	全面通行止	廃止済	
小菅村 (山梨県)	しらかわはし 白沢橋	余沢・降矢戸線	1968	2019	橋台の洗掘	大型車通行禁止	修繕中	小菅村 (山梨県)	しらかわはし 白沢橋	余沢・降矢戸線	1968	2019	橋台の洗掘	大型車通行禁止	修繕済	
長野市 (長野県)	30057号橋	市道篠ノ井北89号線	不明	2016	木製床版の腐朽、下部工の洗掘	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	30057号橋	市道篠ノ井北89号線	不明	2016	木製床版の腐朽、下部工の洗掘	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	さんさいりい 三才橋	市道豊野420号線	1957	2016	木製床版の腐朽、抜け落ち	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	さんさいりい 三才橋	市道豊野420号線	1957	2016	木製床版の腐朽、抜け落ち	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	50085号橋	市道若穂東458号線	1970	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	50085号橋	市道若穂東458号線	1970	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	くりやしたばし 栗屋下橋	市道信州新町203号線	1977	2017	橋台の損傷	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	くりやしたばし 栗屋下橋	市道信州新町203号線	1977	2017	橋台の損傷	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	さわじりい 沢尻橋	市道中条36号線	1978	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	さわじりい 沢尻橋	市道中条36号線	1978	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	つばがわはし 坪川橋	市道鬼無里南128号線	1972	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	つばがわはし 坪川橋	市道鬼無里南128号線	1972	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	た田ノ入橋	市道中条70号線	1980	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	た田ノ入橋	市道中条70号線	1980	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	うめきあらい 梅木新井1号橋	市道中条296号線	1975	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	うめきあらい 梅木新井1号橋	市道中条296号線	1975	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	きせうね 矢背畝1号橋	市道戸隠北67号線	2000	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	きせうね 矢背畝1号橋	市道戸隠北67号線	2000	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	にれぎ 櫛木1号橋	市道戸隠北400号線	1996	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	長野市 (長野県)	にれぎ 櫛木1号橋	市道戸隠北400号線	1996	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	
長野市 (長野県)	まごめばし 孫女橋	市道信州新町127号線	1975	2020	橋台転倒および床版崩落の恐れ	全面通行止	修繕未定	長野市 (長野県)	まごめばし 孫女橋	市道信州新町127号線	1975	2020	橋台転倒および床版崩落の恐れ	全面通行止	修繕予定	
松本市 (長野県)	おくはし 矢久橋(20052)	市道召田旧道1号線	1950	2014 2019	主桁・横桁の剥離、鉄筋露出、床版の変色、劣化	全面通行止	未定	松本市 (長野県)	おくはし 矢久橋(20052)	市道召田旧道1号線	1950	2014 2019	主桁・横桁の剥離、鉄筋露出、床版の変色、劣化	全面通行止	未定	
松本市 (長野県)	しまじまがに 島々谷5号橋(30005)	市道島々5号線	1965	2014 2019	上部構造の腐食、下部構造の変形、欠損、支承の機能障害	全面通行止	未定	松本市 (長野県)	しまじまがに 島々谷5号橋(30005)	市道島々5号線	1965	2014 2019	上部構造の腐食、下部構造の変形、欠損、支承の機能障害	全面通行止	未定	
松本市 (長野県)	ゆかわ 湯川1号橋(30023)	市道沢渡2号線	1935	2014 2019	上部構造の腐食、支承の機能障害	通行規制(4t)	架替予定	松本市 (長野県)	ゆかわ 湯川1号橋(30023)	市道沢渡2号線	1935	2014 2019	上部構造の腐食、支承の機能障害	通行規制(4t)	架替予定	
松本市 (長野県)	ひのきとつたばし 桧峠橋(30028)	市道大野川1号線	不明	2018	橋全体の腐朽、床版の一部が腐朽により脱落	全面通行止	未定	松本市 (長野県)	ひのきとつたばし 桧峠橋(30028)	市道大野川1号線	不明	2018	橋全体の腐朽、床版の一部が腐朽により脱落	全面通行止	未定	

195

195

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 196 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
松本市 (長野県)	ならのきばし 橋の木橋(30030)	市道大野川 8号線	不明	2018	主桁の腐食、主 桁ボルトの抜け落 ち、床版の一部 に腐朽による穴	全面通行止	未定	松本市 (長野県)	ならのきばし 橋の木橋(30030)	市道大野川 8号線	不明	2018	主桁の腐食、主 桁ボルトの抜け落 ち、床版の一部 に腐朽による穴	全面通行止	未定	
小諸市 (長野県)	おおむらりし 大杭橋	市 道 (1 級)0121 号線	1964	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	未定	小諸市 (長野県)	おおむらりし 大杭橋	市 道 (1 級)0121 号線	1964	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	未定	
中野市 (長野県)	むかいごんげんのきばし 向権現木橋	市道高丘6 号線	1960	2014	伸縮遊間の異 常、地覆剥離	通行規制(2t)	修繕済	中野市 (長野県)	むかいごんげんのきばし 向権現木橋	市道高丘6 号線	1960	2014	伸縮遊間の異 常、地覆剥離	通行規制(2t)	修繕済	
茅野市 (長野県)	むめいばし 無名橋(1931)	市道 1-575 号線	不明	2018	主桁及び床版等 の腐食	仮設材を設置 して通行止め	機能変更済	茅野市 (長野県)	むめいばし 無名橋(1931)	市道 1-575 号線	不明	2018	主桁及び床版等 の腐食	仮設材を設置 して通行止め	機能変更済	
茅野市 (長野県)	むめいばし 無名橋(1603)	市道 2-863 号線	不明	2020	通行止め措置	全面通行止	撤去予定	茅野市 (長野県)	むめいばし 無名橋(1603)	市道 2-863 号線	不明	2020	通行止め措置	全面通行止	撤去予定	
佐久市 (長野県)	みずおちばし 水落橋	市道 42-182 号線	不明	2018	左橋台の洗掘	全面通行止	修繕済	佐久市 (長野県)	みずおちばし 水落橋	市道 42-182 号線	不明	2018	左橋台の洗掘	全面通行止	修繕済	
佐久市 (長野県)	ごうきよう 911号橋	市道 67-053 号線	不明	2020	下部構造の洗 掘、舗装の異常	全面通行止	修繕予定	佐久市 (長野県)	ごうきよう 911号橋	市道 67-053 号線	不明	2020	下部構造の洗 掘、舗装の異常	全面通行止	修繕予定	
安曇野市 (長野県)	きしたせん、ごうきよう 木下線1号橋	市道明科50 85号線	1970	2016	主桁の腐食、破 断	全面通行止	未定	安曇野市 (長野県)	きしたせん、ごうきよう 木下線1号橋	市道明科50 85号線	1970	2016	主桁の腐食、破 断	全面通行止	未定	
安曇野市 (長野県)	きしたせん、ごうばし 矢下沢5号橋	市道明科51 43号線	1975	2016	木製床版の抜け 落ち	全面通行止	未定	安曇野市 (長野県)	きしたせん、ごうばし 矢下沢5号橋	市道明科51 43号線	1975	2016	木製床版の抜け 落ち	全面通行止	未定	
安曇野市 (長野県)	ぼたか、ごうばし 穂高133号橋	市道穂高05 15号線	1982	2020	木製床版(兼舗 装)の抜け落ち	全面通行止	未定	安曇野市 (長野県)	ぼたか、ごうばし 穂高133号橋	市道穂高05 15号線	1982	2020	木製床版(兼舗 装)の抜け落ち	全面通行止	未定	
川上村 (長野県)	つくりおがわ、はし 作 小川橋	村道5005号 線	1982	2020	橋台の背面土砂 流出・洗掘、取付 道路の流出	架け替え工事 中	架替中	川上村 (長野県)	つくりおがわ、はし 作 小川橋	村道5005号 線	1982	2020	橋台の背面土砂 流出・洗掘、取付 道路の流出	架け替え工事 中	架替中	
佐久穂町 (長野県)	やしきいりひかげ、ごうきよう 屋敷入日影8号橋	町道屋敷入 線支線 9 号	1967	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	架替予定	佐久穂町 (長野県)	やしきいりひかげ、ごうきよう 屋敷入日影8号橋	町道屋敷入 線支線 9 号	1967	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	廃止予定	
立科町 (長野県)	かにほらにこぎ、はし 蟹原 二号橋	町道 梨ノ木 旧道線	不明	2020	主桁のひびわれ	全面通行止	未定	立科町 (長野県)	かにほらにこぎ、はし 蟹原 二号橋	町道 梨ノ木 旧道線	不明	2020	主桁のひびわれ	全面通行止	未定	
富士見町 (長野県)	か、きわ、ごうばし 鹿の沢3号橋	町道 7279 号 線	1991	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	富士見町 (長野県)	か、きわ、ごうばし 鹿の沢3号橋	町道 7279 号 線	1991	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	撤去予定	
辰野町 (長野県)	ごうばし 0135号橋	町道 1413 号 線	1999	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	廃止済	辰野町 (長野県)	ごうばし 0135号橋	町道 1413 号 線	1999	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	廃止済	
辰野町 (長野県)	ごうばし 0311号橋	町道1186号 線	1994	2020	下部工の洗掘	A2橋台をコン クリートで補修 を実施	修繕済	辰野町 (長野県)	ごうばし 0311号橋	町道1186号 線	1994	2020	下部工の洗掘	A2橋台をコン クリートで補修 を実施	修繕済	
辰野町 (長野県)	ごうばし 0190号橋	町道1264号 線	1997	2020	主桁の変形・欠 損	A2橋台をコン クリートで補修 を実施	修繕済	辰野町 (長野県)	ごうばし 0190号橋	町道1264号 線	1997	2020	主桁の変形・欠 損	A2橋台をコン クリートで補修 を実施	修繕済	
松川町 (長野県)	はし 3-9橋(120)	町道 91 号線	不明	2017	橋台の崩落	全面通行止	未定	松川町 (長野県)	はし 3-9橋(120)	町道 91 号線	不明	2017	橋台の崩落	全面通行止	未定	
根羽村 (長野県)	みょうじんばし 明神橋	村道 (1 級) 幹 I - 5 号 線	1954	2016	主桁・下部工の ひびわれ、鉄筋 露出、うき、漏水 遊離石灰	全面通行止	撤去予定	根羽村 (長野県)	みょうじんばし 明神橋	村道 (1 級) 幹 I - 5 号 線	1954	2016	主桁・下部工の ひびわれ、鉄筋 露出、うき、漏水 遊離石灰	全面通行止	撤去予定	
大鹿村 (長野県)	おけや、ごうばし 桶谷7号橋	村道桶谷線	1967	2017	主桁(PC 桁)が 破損	全面通行止	架替済	大鹿村 (長野県)	おけや、ごうばし 桶谷7号橋	村道桶谷線	1967	2017	主桁(PC 桁)が 破損	全面通行止	架替済	
王滝村 (長野県)	くづさわはし 崩沢橋	村道第 14 号 線	1923	2017	主桁の腐食	全面通行止	撤去予定	王滝村 (長野県)	くづさわはし 崩沢橋	村道第 14 号 線	1923	2017	主桁の腐食	全面通行止	撤去予定	
木曽町 (長野県)	おおさわはし、ふくしま 大沢橋(福島)	町道大沢線	1972	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	廃止予定	木曽町 (長野県)	おおさわはし、ふくしま 大沢橋(福島)	町道大沢線	1972	2017	木橋全体が腐食	全面通行止	廃止予定	
196								196								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 197 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
木曽町 (長野県)	やくばみなみはし 役場南橋	町道旧役場 横線	不明	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	撤去予定	木曽町 (長野県)	やくばみなみはし 役場南橋	町道旧役場 横線	不明	2017	床板の抜け落ち	全面通行止	撤去予定	
木曽町 (長野県)	みなざわ ごうきよう 皆沢 1号橋	町道(1 級)1- 1 号線	1958	2020	主桁の剥離・鉄 筋露出	車輻通行止	未定	木曽町 (長野県)	みなざわ ごうきよう 皆沢 1号橋	町道(1 級)1- 1 号線	1958	2020	主桁の剥離・鉄 筋露出	車輻通行止	未定	
生坂村 (長野県)	生坂村37号橋	村道東 299 号線	1965	2017	主桁・床版の腐 食	全面通行止	未定	生坂村 (長野県)	生坂村37号橋	村道東 299 号線	1965	2017	主桁・床版の腐 食	全面通行止	未定	
生坂村 (長野県)	生坂村64号橋	村道東 51 号 線	1972	2017	主桁の腐食	全面通行止	未定	生坂村 (長野県)	生坂村64号橋	村道東 51 号 線	1972	2017	主桁の腐食	全面通行止	未定	
小谷村 (長野県)	こつがかりはし 国境橋	村道湯原北 線	1937	2017	主桁(鋼)の変形	全面通行止	未定	小谷村 (長野県)	こつがかりはし 国境橋	村道湯原北 線	1937	2017	主桁(鋼)の変形	全面通行止	未定	
木島平村 (長野県)	きむたおかし 寒種橋	村道木島平 429 号線	1971	2017	橋台の洗掘	全面通行止	修繕予定	木島平村 (長野県)	きむたおかし 寒種橋	村道木島平 429 号線	1971	2017	橋台の洗掘	全面通行止	修繕予定	
信濃町 (長野県)	しもやま(おかし) 下山桑橋	町道下山桑 線	1960	2016	下部工の沈下移 動傾斜	全面通行止	修繕済	信濃町 (長野県)	しもやま(おかし) 下山桑橋	町道下山桑 線	1960	2016	下部工の沈下移 動傾斜	全面通行止	修繕済	
信濃町 (長野県)	いしはし ごうはし 石橋2号橋	町道石橋稲 付線	1973	2016	主桁のひびわれ	通行規制(5t)	修繕済	信濃町 (長野県)	いしはし ごうはし 石橋2号橋	町道石橋稲 付線	1973	2016	主桁のひびわれ	通行規制(5t)	修繕済	
飯綱町 (長野県)	かまふちはし 釜淵橋	町道釜淵線	1953	2018	基礎部分洗堀、 防護柵の著しい 損傷	歩行者のみ利 用、地域と調 整し通行止め 予定	未定	飯綱町 (長野県)	かまふちはし 釜淵橋	町道釜淵線	1953	2018	基礎部分洗堀、 防護柵の著しい 損傷	歩行者のみ利 用、地域と調 整し通行止め 予定	未定	
岐阜市 (岐阜県)	あきまるはし 朝丸橋	市道 堤外 3 号線	1958	2015	下部工の変状、 主桁のひびわれ	全面通行止	撤去済	岐阜市 (岐阜県)	あきまるはし 朝丸橋	市道 堤外 3 号線	1958	2015	下部工の変状、 主桁のひびわれ	全面通行止	撤去済	
岐阜市 (岐阜県)	(6803)むめいきよう 無名橋	市道伊奈波 通 1 丁 目 本 町1丁目線	不明	2016	両端主桁の主鉄 筋の腐食・破断	通行規制(幅 員減少)	修繕済	岐阜市 (岐阜県)	(6803)むめいきよう 無名橋	市道伊奈波 通 1 丁 目 本 町1丁目線	不明	2016	両端主桁の主鉄 筋の腐食・破断	通行規制(幅 員減少)	修繕済	
高山市 (岐阜県)	とくごうはし 徳河橋	市道徳河線	不明	2015	主桁の腐食、橋 台の変状	全面通行止	未定	高山市 (岐阜県)	とくごうはし 徳河橋	市道徳河線	不明	2015	主桁の腐食、橋 台の変状	全面通行止	未定	
高山市 (岐阜県)	みなとはし 船渡橋	市道中洞 2 号線	1952	2015	伸縮装置の脱 落、橋台の変状	全面通行止	未定	高山市 (岐阜県)	みなとはし 船渡橋	市道中洞 2 号線	1952	2015	伸縮装置の脱 落、橋台の変状	全面通行止	未定	
高山市 (岐阜県)	てんぐはし 天狗橋	市道平湯天 狗橋線	1956	2015	床板、橋脚の鉄 筋露出	全面通行止	未定	高山市 (岐阜県)	てんぐはし 天狗橋	市道平湯天 狗橋線	1956	2015	床板、橋脚の鉄 筋露出	全面通行止	未定	
高山市 (岐阜県)	はしどはし 橋戸橋	市道蔵柱金 山線	1931	2015	主桁の断面欠損	全面通行止	撤去済	高山市 (岐阜県)	はしどはし 橋戸橋	市道蔵柱金 山線	1931	2015	主桁の断面欠損	全面通行止	撤去済	
高山市 (岐阜県)	かなやまはし 金山橋	市道森部金 山線	1973	2016	橋台・橋脚の基 礎コンクリート破 損、木製橋脚の 腐食	全面通行止	撤去予定	高山市 (岐阜県)	かなやまはし 金山橋	市道森部金 山線	1973	2016	橋台・橋脚の基 礎コンクリート破 損、木製橋脚の 腐食	全面通行止	撤去中	
高山市 (岐阜県)	そふに だに 谷つり橋	市道牛丸そ ふ谷線	1961	2017	主塔のひび割 れ、床版の傾き	全面通行止	未定	高山市 (岐阜県)	そふに だに 谷つり橋	市道牛丸そ ふ谷線	1961	2017	主塔のひび割 れ、床版の傾き	全面通行止	撤去予定	
高山市 (岐阜県)	むかいやし 向 橋	市道中之宿 向線	1952	2017	吊桁の腐朽、床 版の崩落	全面通行止	未定	高山市 (岐阜県)	むかいやし 向 橋	市道中之宿 向線	1952	2017	吊桁の腐朽、床 版の崩落	全面通行止	未定	
多治見市 (岐阜県)	むめいはし 無名橋	市道 412113 線	不明	2018	床版の沈下・ひ び割れ	バリケードの 設置(全面通 行止め)	撤去予定	多治見市 (岐阜県)	むめいはし 無名橋	市道 412113 線	不明	2018	床版の沈下・ひ び割れ	バリケードの 設置(全面通 行止め)	撤去済	
関市 (岐阜県)	わかぐりはし 若栗橋	市道 12-249 号線	1915	2015	主桁の腐食及び 変状	全面通行止	撤去予定	関市 (岐阜県)	わかぐりはし 若栗橋	市道 12-249 号線	1915	2015	主桁の腐食及び 変状	全面通行止	撤去済	
関市 (岐阜県)	きくはし 桜 橋	市道 12-149 号線	1981	2015	床板の変状	全面通行止	廃止済	関市 (岐阜県)	きくはし 桜 橋	市道 12-149 号線	1981	2015	床板の変状	全面通行止	廃止済	
関市 (岐阜県)	あゆよりばし 鮎登里橋	幹2-3号線	1969	2018	主桁が腐食及び 断面欠損	全面通行止	未定	関市 (岐阜県)	あゆよりばし 鮎登里橋	幹2-3号線	1969	2018	主桁が腐食及び 断面欠損	全面通行止	架替予定	
197								197								

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 198 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
関市 (岐阜県)	ほとじまばし 保戸島橋	6-282号線	1937	2018	ゲルバー桁ヒンジ部において、吊桁の破断及び受桁の破断により著しく耐荷力が低下している。	全面通行止	修繕予定	関市 (岐阜県)	ほとじまばし 保戸島橋	6-282号線	1937	2018	ゲルバー桁ヒンジ部において、吊桁の破断及び受桁の破断により著しく耐荷力が低下している。	全面通行止	未定	
関市 (岐阜県)	9-27号橋	9-87号線	不明	2018	主桁端部桁の浮き・腐食および橋面舗装崩壊。	全面通行止	未定	関市 (岐阜県)	9-27号橋	9-87号線	不明	2018	主桁端部桁の浮き・腐食および橋面舗装崩壊。	全面通行止	未定	
中津川市 (岐阜県)	たかとき 高時2号橋	市道加子母50号線	1960	2017	主桁PCケーブルの腐食、ゆるみ発生	全面通行止	架替済	中津川市 (岐阜県)	たかとき 高時2号橋	市道加子母50号線	1960	2017	主桁PCケーブルの腐食、ゆるみ発生	全面通行止	架替済	
中津川市 (岐阜県)	あきさわ 悪沢1号橋	市道加子母50号線	1960	2017	床板に欠損	全面通行止	修繕済	中津川市 (岐阜県)	あきさわ 悪沢1号橋	市道加子母50号線	1960	2017	床板に欠損	全面通行止	修繕済	
中津川市 (岐阜県)	すずかべがはし 鈴ヶ沢橋	市道加子母50号線	1960	2017	下部工岩着部に洗掘	全面通行止	修繕済	中津川市 (岐阜県)	すずかべがはし 鈴ヶ沢橋	市道加子母50号線	1960	2017	下部工岩着部に洗掘	全面通行止	修繕済	
中津川市 (岐阜県)	ふもとたにばし 外谷橋	市道加子母156号線	1928	2017	主桁、床版の腐食	全面通行止	廃止中	中津川市 (岐阜県)	ふもとたにばし 外谷橋	市道加子母156号線	1928	2017	主桁、床版の腐食	全面通行止	廃止済	
羽島市 (岐阜県)	すか 須賀2号橋	市道小荒井1丁目3号線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	未定	羽島市 (岐阜県)	すか 須賀2号橋	市道小荒井1丁目3号線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	未定	
羽島市 (岐阜県)	すか 須賀6号橋	市道足近町7丁目38号線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	未定	羽島市 (岐阜県)	すか 須賀6号橋	市道足近町7丁目38号線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	未定	
羽島市 (岐阜県)	すか 須賀4号橋	市道小荒井1丁目5号線	不明	2020	主桁の腐食	全面通行止	未定	羽島市 (岐阜県)	すか 須賀4号橋	市道小荒井1丁目5号線	不明	2020	主桁の腐食	全面通行止	未定	
各務原市 (岐阜県)	あかいがわ 境川1号橋	市道那 272号線	1957	2017	P1 橋脚洗掘、主桁鉄筋破断	全面通行止	撤去中	各務原市 (岐阜県)	あかいがわ 境川1号橋	市道那 272号線	1957	2017	P1 橋脚洗掘、主桁鉄筋破断	全面通行止	撤去済	
山県市 (岐阜県)	まんはらしもぎりばし 円原下切橋	市道 52002号線	1959	2017	ケーブル破損、破断	全面通行止	撤去済	山県市 (岐阜県)	まんはらしもぎりばし 円原下切橋	市道 52002号線	1959	2017	ケーブル破損、破断	全面通行止	撤去済	
飛騨市 (岐阜県)	みずはらばし 水洞橋	市道水洞線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	撤去済	飛騨市 (岐阜県)	みずはらばし 水洞橋	市道水洞線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	撤去済	
本巣市 (岐阜県)	3118-1号橋	市道本巣3118号線	1971	2018	主桁崩落	全面通行止	撤去中	本巣市 (岐阜県)	3118-1号橋	市道本巣3118号線	1971	2018	主桁崩落	全面通行止	撤去済	
本巣市 (岐阜県)	52-1	市道根尾0520号線	不明	2018	主桁崩落	全面通行止	撤去予定	本巣市 (岐阜県)	52-1	市道根尾0520号線	不明	2018	主桁崩落	全面通行止	撤去予定	
下呂市 (岐阜県)	ひがしうま 東上田8号1号橋	市道東上田8号線	不明	2014	木橋の腐朽	全面通行止	架替済	下呂市 (岐阜県)	ひがしうま 東上田8号1号橋	市道東上田8号線	不明	2014	木橋の腐朽	全面通行止	架替済	
下呂市 (岐阜県)	おおぼろ 大洞1号橋	市道大洞4号線	1959	2016	橋台のひびわれ欠損	全面通行止	撤去済	下呂市 (岐阜県)	おおぼろ 大洞1号橋	市道大洞4号線	1959	2016	橋台のひびわれ欠損	全面通行止	撤去済	
下呂市 (岐阜県)	いまいばし 今井橋	市道今井1号線	不明	2016	橋台の貫通ひびわれ	通行規制(車両)	撤去済	下呂市 (岐阜県)	いまいばし 今井橋	市道今井1号線	不明	2016	橋台の貫通ひびわれ	通行規制(車両)	撤去済	
養老町 (岐阜県)	おくら 小倉15号橋	町道小倉下笠4号線	不明	2016	柵板護岸流出に伴う橋台の沈下	全面通行止	廃止済	養老町 (岐阜県)	おくら 小倉15号橋	町道小倉下笠4号線	不明	2016	柵板護岸流出に伴う橋台の沈下	全面通行止	廃止済	
養老町 (岐阜県)	おくら 小倉16号橋	町道小倉下笠3号線	不明	2016	柵板護岸流出に伴う橋台の沈下	全面通行止	廃止済	養老町 (岐阜県)	おくら 小倉16号橋	町道小倉下笠3号線	不明	2016	柵板護岸流出に伴う橋台の沈下	全面通行止	廃止済	
関ヶ原町 (岐阜県)	のだばし 野田橋	町道野田・中田線	不明	2017	主桁断面欠損	全面通行止	撤去予定	関ヶ原町 (岐阜県)	のだばし 野田橋	町道野田・中田線	不明	2017	主桁断面欠損	全面通行止	撤去予定	
揖斐川町 (岐阜県)	おろしとばし 折本橋	町道春日折本線	1961	2019	主桁、下部工の断面欠損	全面通行止	修繕中	揖斐川町 (岐阜県)	おろしとばし 折本橋	町道春日折本線	1961	2019	主桁、下部工の断面欠損	全面通行止	修繕中	
揖斐川町 (岐阜県)	きさまたばし 笹又橋	町道春日古屋上線	1985	2016	床版の腐食	全面通行止	撤去済	揖斐川町 (岐阜県)	きさまたばし 笹又橋	町道春日古屋上線	1985	2016	床版の腐食	全面通行止	撤去済	

198

198

新旧对照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 199 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
川辺町 (岐阜県)	べつしよばし 別所橋	町道口神坂 線	不明	2014	橋脚の破損	全面通行止	撤去済	川辺町 (岐阜県)	べつしよばし 別所橋	町道口神坂 線	不明	2014	橋脚の破損	全面通行止	撤去済	
川辺町 (岐阜県)	たかのばし 高野橋	町道竹之腰 線	不明	2014	木製主桁の腐朽	全面通行止	撤去済	川辺町 (岐阜県)	たかのばし 高野橋	町道竹之腰 線	不明	2014	木製主桁の腐朽	全面通行止	撤去済	
川辺町 (岐阜県)	みのうちばらばし 箕打洞橋	町道寺前線	不明	2014	主桁、橋脚のひ びわれ	全面通行止	撤去済	川辺町 (岐阜県)	みのうちばらばし 箕打洞橋	町道寺前線	不明	2014	主桁、橋脚のひ びわれ	全面通行止	撤去済	
白川町 (岐阜県)	おぐら ばし 小倉橋	町道小倉線	1983	2020	床版、主桁、横桁 の腐食、橋台の ひびわれ、橋脚 基礎の洗掘	全面通行止	架替中	白川町 (岐阜県)	おぐら ばし 小倉橋	町道小倉線	1983	2020	床版、主桁、横桁 の腐食、橋台の ひびわれ、橋脚 基礎の洗掘	全面通行止	架替中	
富士宮市 (静岡県)	9093	市道下稲子 4号線	不明	2016	主桁の腐食	全面通行止	架替中	富士宮市 (静岡県)	9093	市道下稲子 4号線	不明	2016	主桁の腐食	全面通行止	架替済	
島田市 (静岡県)	くにもとばし 国本橋	市道国本橋 線	1960	2017	床版及び高欄の 著しい腐食	全面通行止	撤去中	島田市 (静岡県)	くにもとばし 国本橋	市道国本橋 線	1960	2017	床版及び高欄の 著しい腐食	全面通行止	撤去済	
島田市 (静岡県)	ひょうきんばし 兵坂橋	市道兵坂橋 線	1963	2017	主桁の変形	全面通行止	撤去予定	島田市 (静岡県)	ひょうきんばし 兵坂橋	市道兵坂橋 線	1963	2017	主桁の変形	全面通行止	撤去予定	
焼津市 (静岡県)	しんかわばし 新川橋(00533)	市道水産試 験場新川橋 線	1954	2018	主桁の鉄筋露出	ネットフェンス 設置 (全面通行 止)	未定	焼津市 (静岡県)	しんかわばし 新川橋(00533)	市道水産試 験場新川橋 線	1954	2018	主桁の鉄筋露出	ネットフェンス 設置 (全面通行 止)	未定	
掛川市 (静岡県)	むめいきょう 無名橋403	市道大洲 317号線	不明	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	架替済	掛川市 (静岡県)	むめいきょう 無名橋403	市道大洲 317号線	不明	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	架替済	
袋井市 (静岡県)	あきあけばし 北明橋	市道彦島 2 号線	1955	2016	主桁、床版、支 承の腐食	全面通行止	架替予定	袋井市 (静岡県)	あきあけばし 北明橋	市道彦島 2 号線	1955	2016	主桁、床版、支 承の腐食	全面通行止	架替予定	
袋井市 (静岡県)	たかなばし 高奈橋	市道春岡 25 号線	1956	2016	下部工の沈下移 動傾斜	全面通行止	撤去済	袋井市 (静岡県)	たかなばし 高奈橋	市道春岡 25 号線	1956	2016	下部工の沈下移 動傾斜	全面通行止	撤去済	
御前崎市 (静岡県)	うとうばし 宇洞橋	市道 1753 号 線	1965	2014	橋脚の傾斜、洗 掘	全面通行止	修繕済	御前崎市 (静岡県)	うとうばし 宇洞橋	市道 1753 号 線	1965	2014	橋脚の傾斜、洗 掘	全面通行止	修繕済	
松崎町 (静岡県)	せんがもんばし 千貫門橋	町道真磯線	不明	2017	主桁に著しい腐 食と桁端部に断 面減少が見られ た。	全面通行止 仮設橋設置	架替済	松崎町 (静岡県)	せんがもんばし 千貫門橋	町道真磯線	不明	2017	主桁に著しい腐 食と桁端部に断 面減少が見られ た。	全面通行止 仮設橋設置	架替済	
松崎町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋 11	町道沢渡線	不明	2018	床版の主筋に著 しい腐食と破断 がみられる。	バリケート・パ イプ設置して 全面通行止	修繕済	松崎町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋 11	町道沢渡線	不明	2018	床版の主筋に著 しい腐食と破断 がみられる。	バリケート・パ イプ設置して 全面通行止	修繕済	
松崎町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋 12	町道沢渡線	不明	2018	鋼床版が著しく 腐食しており、コ ンクリート床版 が座屈して落橋 する恐れあり。	バリケート・パ イプ設置して 全面通行止	架替済	松崎町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋 12	町道沢渡線	不明	2018	鋼床版が著しく 腐食しており、コ ンクリート床版 が座屈して落橋 する恐れあり。	バリケート・パ イプ設置して 全面通行止	架替済	
西伊豆町 (静岡県)	うぐすばし 宇久須橋	町道柴松ヶ 坂線	1932	2016	主桁の鉄筋露 出、うき	全面通行止	撤去予定	西伊豆町 (静岡県)	うぐすばし 宇久須橋	町道柴松ヶ 坂線	1932	2016	主桁の鉄筋露 出、うき	全面通行止	未定	
小山町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋	町道 1550 号 線	不明	2018	主桁に腐食・ゆる み、床板に腐食	緊急措置無し (通行可能)	架替中	小山町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋	町道 1550 号 線	不明	2018	主桁に腐食・ゆる み、床板に腐食	緊急措置無し (通行可能)	架替中	
小山町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋	町道 2103 号 線	不明	2018	主桁・横桁に腐食	緊急措置無し (通行可能)	架替中	小山町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋	町道 2103 号 線	不明	2018	主桁・横桁に腐食	緊急措置無し (通行可能)	架替中	
小山町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋	町道 1613 号 線	不明	2018	主桁が腐朽	緊急措置無し (通行可能)	撤去中	小山町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋	町道 1613 号 線	不明	2018	主桁が腐朽	緊急措置無し (通行可能)	撤去中	
小山町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋	町道 1613 号 線	不明	2018	主桁が腐朽	緊急措置無し (迂回通行可 能)	架替中	小山町 (静岡県)	むめいきょう 無名橋	町道 1613 号 線	不明	2018	主桁が腐朽	緊急措置無し (迂回通行可 能)	架替中	

199

199

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 200 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
小山町 (静岡県)	なめいきょう 無名橋	町道 2130 号 線	不明	2018	主桁・床板に腐朽 や欠損	緊急措置無し (迂回通行可 能)	架替中	小山町 (静岡県)	なめいきょう 無名橋	町道 2130 号 線	不明	2018	主桁・床板に腐朽 や欠損	緊急措置無し (迂回通行可 能)	架替中	
小山町 (静岡県)	なめいきょう 無名橋	町道 2194 号 線	不明	2018	主桁・床板に腐食	緊急措置無し (迂回通行可 能)	撤去中	小山町 (静岡県)	なめいきょう 無名橋	町道 2194 号 線	不明	2018	主桁・床板に腐食	緊急措置無し (迂回通行可 能)	撤去中	
吉田町 (静岡県)	ねんぶつし 念佛橋	町道塩谷上 川原 3 号線	1960	2016	主桁の鉄筋露 出、ひびわれ	全面通行止	撤去予定	吉田町 (静岡県)	ねんぶつし 念佛橋	町道塩谷上 川原 3 号線	1960	2016	主桁の鉄筋露 出、ひびわれ	全面通行止	撤去予定	
豊田市 (愛知県)	いしざかべし 石坂橋1	市道大原線	1979	2014	木橋主桁、床板 の腐朽、主桁の 断面欠損	全面通行止	修繕済	豊田市 (愛知県)	いしざかべし 石坂橋1	市道大原線	1979	2014	木橋主桁、床板 の腐朽、主桁の 断面欠損	全面通行止	修繕済	
豊田市 (愛知県)	はうのきはし 朴 橋	市道千鳥中 金線	1979	2014 2019	主桁の腐食、床 版の腐食による 断面欠損	全面通行止	未定	豊田市 (愛知県)	はうのきはし 朴 橋	市道千鳥中 金線	1979	2014 2019	主桁の腐食、床 版の腐食による 断面欠損	全面通行止	未定	
豊田市 (愛知県)	もりまえばし 森前橋2	市道稲武森 前線	1935	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	修繕済	豊田市 (愛知県)	もりまえばし 森前橋2	市道稲武森 前線	1935	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	修繕済	
豊田市 (愛知県)	ウルシゼ橋	市道稲武ウ ルシゼ橋線	1918	2016	床版の鉄筋露出	全面通行止	未定	豊田市 (愛知県)	ウルシゼ橋	市道稲武ウ ルシゼ橋線	1918	2016	床版の鉄筋露出	全面通行止	未定	
豊田市 (愛知県)	ぐんかやせし 郡界橋2	市道稲武郡 界線	1917	2016	主桁、床版の鉄 筋露出	全面通行止	未定	豊田市 (愛知県)	ぐんかやせし 郡界橋2	市道稲武郡 界線	1917	2016	主桁、床版の鉄 筋露出	全面通行止	未定	
豊田市 (愛知県)	いどがわろごうはし 井戸川2号橋	市道稲武シ モヤ線	不明	2016	主桁の腐食	桁受け台座 (通行可能)	修繕済	豊田市 (愛知県)	いどがわろごうはし 井戸川2号橋	市道稲武シ モヤ線	不明	2016	主桁の腐食	桁受け台座 (通行可能)	修繕済	
新城市 (愛知県)	ごうはし 5号橋	市道巢山線	不明	2017	終点側ブロック積 基礎崩落	全面通行止	未定	新城市 (愛知県)	ごうはし 5号橋	市道巢山線	不明	2017	終点側ブロック積 基礎崩落	全面通行止	未定	
弥富市 (愛知県)	なべた づきょう 鍋田9号橋	市道鍋田17 号線	1958	2016	主桁、下部工の 鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	弥富市 (愛知県)	なべた づきょう 鍋田9号橋	市道鍋田17 号線	1958	2016	主桁、下部工の 鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
弥富市 (愛知県)	すまひろはし 末広橋	市道東末広 107号線	1973	2016	主桁の腐食、変 形欠損、下部工 の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	弥富市 (愛知県)	すまひろはし 末広橋	市道東末広 107号線	1973	2016	主桁の腐食、変 形欠損、下部工 の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
南知多町 (愛知県)	みなとはし 港 橋 (2)	町道 5159 号 線	1922	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出、鉄筋の 腐食、破断	通行規制(軽 車両を除く)	修繕済	南知多町 (愛知県)	みなとはし 港 橋 (2)	町道 5159 号 線	1922	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出、鉄筋の 腐食、破断	通行規制(軽 車両を除く)	修繕済	
美浜町 (愛知県)	ふぐさき きょう 富具崎(5)橋	町道 5328 号 線	不明	2018	主桁に断面欠損 を伴う腐食	全面通行止	撤去予定	美浜町 (愛知県)	ふぐさき きょう 富具崎(5)橋	町道 5328 号 線	不明	2018	主桁に断面欠損 を伴う腐食	全面通行止	撤去予定	
東栄町 (愛知県)	ときわはし 常盤橋	町道(154)ア セモ立渡瀬 線	1932	2018 2019	主桁の格点一腐 食、欠損	全面通行止	未定	東栄町 (愛知県)	ときわはし 常盤橋	町道(154)ア セモ立渡瀬 線	1932	2018 2019	主桁の格点一腐 食、欠損	全面通行止	未定	
東栄町 (愛知県)	にまふちばし 煮淵橋	町道(100)川 角名合線	1976	2019	塔柱のうき	全面通行止	未定	東栄町 (愛知県)	にまふちばし 煮淵橋	町道(100)川 角名合線	1976	2019	塔柱のうき	全面通行止	修繕予定	
東栄町 (愛知県)	なめいばし 無名橋13	町道(162)吐 原線	1981	2019	主桁の鉄筋腐食	全面通行止	未定	東栄町 (愛知県)	なめいばし 無名橋13	町道(162)吐 原線	1981	2019	主桁の鉄筋腐食	全面通行止	未定	
松阪市 (三重県)	きりこあんばし 切古庵橋	市道船江切 古庵線	不明	2016	主桁端部の腐食 による断面欠損	全面通行止	修繕済	松阪市 (三重県)	きりこあんばし 切古庵橋	市道船江切 古庵線	不明	2016	主桁端部の腐食 による断面欠損	全面通行止	修繕済	
松阪市 (三重県)	あららぎはし 蘭 橋	市道蘭線	不明	2020	橋台基礎を兼ね た護岸の崩落	全面通行止	架替中	松阪市 (三重県)	あららぎはし 蘭 橋	市道蘭線	不明	2020	橋台基礎を兼ね た護岸の崩落	全面通行止	架替中	
名張市 (三重県)	にしたわら づうはし 西田原8号橋	市道西田原 薦生線	1962	2017	主桁の欠落及び 下部構造の崩落	全面通行止	廃止予定	名張市 (三重県)	にしたわら づうはし 西田原8号橋	市道西田原 薦生線	1962	2017	主桁の欠落及び 下部構造の崩落	全面通行止	撤去済	
熊野市 (三重県)	こじょうかわ づきょう 高城川7号橋	市道上高城 2号線	不明	2016	主桁の鉄筋露 出、抜け落ち	全面通行止	廃止予定	熊野市 (三重県)	こじょうかわ づきょう 高城川7号橋	市道上高城 2号線	不明	2016	主桁の鉄筋露 出、抜け落ち	全面通行止	廃止済	
伊賀市 (三重県)	やがみ はし 山神橋	市道印代山 神線	1953	2019	橋脚の沈下	全面通行止	架替中	伊賀市 (三重県)	やがみ はし 山神橋	市道印代山 神線	1953	2019	橋脚の沈下	全面通行止	架替中	
200								200								

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	道路メンテナンス年報 (2021年8月) 201 ページ
菰野町 (三重県)	菰野町 菰野橋	町道湯の山 10号線	1932	2016	主桁の腐食による断面欠損	全面通行止	架替予定	菰野町 (三重県)	菰野町 菰野橋	町道湯の山 10号線	1932	2016	主桁の腐食による断面欠損	全面通行止	架替中	
大台町 (三重県)	大台町 坂瀬谷2号橋	町道高奈舟 木谷線	1978	2020	床版に腐食	全面通行止	修繕予定	大台町 (三重県)	大台町 坂瀬谷2号橋	町道高奈舟 木谷線	1978	2020	床版に腐食	全面通行止	修繕予定	
大台町 (三重県)	大台町 坂瀬谷3号橋	町道高山谷 線	1975	2020	主桁、床版に腐朽、腐食	全面通行止	廃止予定	大台町 (三重県)	大台町 坂瀬谷3号橋	町道高山谷 線	1975	2020	主桁、床版に腐朽、腐食	全面通行止	廃止予定	
玉城町 (三重県)	玉城町 稲次橋	町道積良矢 野線	1975	2020	橋台が傾斜、基礎の洗掘、上部工の遊間異常	バリケードによる全面通行止め	架替予定	玉城町 (三重県)	玉城町 稲次橋	町道積良矢 野線	1975	2020	橋台が傾斜、基礎の洗掘、上部工の遊間異常	バリケードによる全面通行止め	架替予定	
度会町 (三重県)	度会町 五郎ヶ瀬橋	町道和井野 権田線	1925	2017	地覆、高欄の欠損、主桁の鉄筋露出、基礎の洗掘	全面通行止	未定	度会町 (三重県)	度会町 五郎ヶ瀬橋	町道和井野 権田線	1925	2017	地覆、高欄の欠損、主桁の鉄筋露出、基礎の洗掘	全面通行止	未定	
度会町 (三重県)	度会町 柳橋	町道向柳線	1942	2017	主桁、床版に鉄筋露出、基礎に浸食などの損傷	全面通行止	撤去予定	度会町 (三重県)	度会町 柳橋	町道向柳線	1942	2017	主桁、床版に鉄筋露出、基礎に浸食などの損傷	全面通行止	撤去済	
紀北町 (三重県)	紀北町 銚子川橋	町道白倉 1 号線	1960	2018	主桁の PC 鋼材露出、破断	全面通行止	修繕予定	紀北町 (三重県)	紀北町 銚子川橋	町道白倉 1 号線	1960	2018	主桁の PC 鋼材露出、破断	全面通行止	修繕中	
御浜町 (三重県)	御浜町 長原橋	町道阪本 15 号線	不明	2015	床版の腐食	全面通行止	廃止済	御浜町 (三重県)	御浜町 長原橋	町道阪本 15 号線	不明	2015	床版の腐食	全面通行止	廃止済	
御浜町 (三重県)	御浜町 かん保橋	町道向ノ芝かん保線	不明	2015	上部工の腐食、高欄の変形・欠損	全面通行止	廃止済	御浜町 (三重県)	御浜町 かん保橋	町道向ノ芝かん保線	不明	2015	上部工の腐食、高欄の変形・欠損	全面通行止	廃止済	
御浜町 (三重県)	御浜町 小松橋	町道引作線	1970	2020	橋脚の沈下	全面通行止	架替中	御浜町 (三重県)	御浜町 小松橋	町道引作線	1970	2020	橋脚の沈下	全面通行止	架替中	
彦根市 (滋賀県)	彦根市 栗見橋	市道新海栗見橋線	1958	2016	ゲルバーヒンジ部のひびわれ	全面通行止	修繕中	彦根市 (滋賀県)	彦根市 栗見橋	市道新海栗見橋線	1958	2016	ゲルバーヒンジ部のひびわれ	全面通行止	修繕済	
近江八幡市 (滋賀県)	近江八幡市 明治橋	市道宮内八商前線	不明	2015	主桁の腐食	通行規制(2t)仮設ベント設置	架替済	近江八幡市 (滋賀県)	近江八幡市 明治橋	市道宮内八商前線	不明	2015	主桁の腐食	通行規制(2t)仮設ベント設置	架替済	
草津市 (滋賀県)	草津市 神差1号橋	市道野路南 11 号線	不明	2016	主桁の損傷	仮橋設置(通行可能)	架替済	草津市 (滋賀県)	草津市 神差1号橋	市道野路南 11 号線	不明	2016	主桁の損傷	仮橋設置(通行可能)	架替済	
湖南市 (滋賀県)	湖南市 無名橋9	清松苑 1 号線	1968	2015	主桁の破断	通行規制(2t)	架替済	湖南市 (滋賀県)	湖南市 無名橋9	清松苑 1 号線	1968	2015	主桁の破断	通行規制(2t)	架替済	
高島市 (滋賀県)	高島市 大公橋	市道椋川線	1921	2015	主桁、床版の腐食、鉄筋露出	全面通行止	架替済	高島市 (滋賀県)	高島市 大公橋	市道椋川線	1921	2015	主桁、床版の腐食、鉄筋露出	全面通行止	架替済	
東近江市 (滋賀県)	東近江市 奥野1号橋	市道今 11 号線	不明	2017	床版に橋軸直角方向のひび割れ	全面通行止	架替済	東近江市 (滋賀県)	東近江市 奥野1号橋	市道今 11 号線	不明	2017	床版に橋軸直角方向のひび割れ	全面通行止	架替済	
米原市 (滋賀県)	米原市 丹生橋	市道三吉枝折線	1964	2014	主桁、横構、床版、支承の腐食	仮受け材の設置(全面通行止)	撤去済	米原市 (滋賀県)	米原市 丹生橋	市道三吉枝折線	1964	2014	主桁、横構、床版、支承の腐食	仮受け材の設置(全面通行止)	撤去済	
綾部市 (京都府)	綾部市 新町橋	市道梅迫新町線	1933	2017	木橋の主桁、連結部の枕梁が腐食、割裂	全面通行止	架替済	綾部市 (京都府)	綾部市 新町橋	市道梅迫新町線	1933	2017	木橋の主桁、連結部の枕梁が腐食、割裂	全面通行止	架替済	
綾部市 (京都府)	綾部市 六反田橋	市道仁和坊口線	1983	2019	石積護岸の沈下・崩壊	全面通行止	架替中	綾部市 (京都府)	綾部市 六反田橋	市道仁和坊口線	1983	2019	石積護岸の沈下・崩壊	全面通行止	架替済	
京丹後市 (京都府)	京丹後市 中ノ堂橋	市道沖田上地線	1940	2015	床版の腐食、断面欠損	全面通行止	修繕済	京丹後市 (京都府)	京丹後市 中ノ堂橋	市道沖田上地線	1940	2015	床版の腐食、断面欠損	全面通行止	修繕済	
京丹後市 (京都府)	京丹後市 溝落橋	市道高橋公庄線	1940	2015	橋台の洗掘、路面の変状	全面通行止	架替済	京丹後市 (京都府)	京丹後市 溝落橋	市道高橋公庄線	1940	2015	橋台の洗掘、路面の変状	全面通行止	架替済	
京丹後市 (京都府)	京丹後市 別荘橋	市道別当谷線	1962	2015	橋台のひびわれ	全面通行止	架替済	京丹後市 (京都府)	京丹後市 別荘橋	市道別当谷線	1962	2015	橋台のひびわれ	全面通行止	架替済	

201

201

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 202 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
京丹後市 (京都府)	お 尾ノへ橋	市道大下線	1932	2015	主桁の腐食	全面通行止	架替済	京丹後市 (京都府)	お 尾ノへ橋	市道大下線	1932	2015	主桁の腐食	全面通行止	架替済	
京丹後市 (京都府)	つつみはし 堤 橋	市道山崎立 長線	1949	2015	主桁、床版の腐 食	全面通行止	架替済	京丹後市 (京都府)	つつみはし 堤 橋	市道山崎立 長線	1949	2015	主桁、床版の腐 食	全面通行止	架替済	
木津川市 (京都府)	ごうさん ごうきょう 2080号線1号橋	市道加 2080 号線	1986	2020	洗堀により A1 側 の根固めコンクリ ートと石積が沈 下・崩壊	現時点では撤 去して通行止 としている	架替中	木津川市 (京都府)	ごうさん ごうきょう 2080号線1号橋	市道加 2080 号線	1986	2020	洗堀により A1 側 の根固めコンクリ ートと石積が沈 下・崩壊	現時点では撤 去して通行止 としている	架替中	
京丹波町 (京都府)	ほんじょう ごうきょう 本庄2号橋	町道本庄 1 号線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	架替済	京丹波町 (京都府)	ほんじょう ごうきょう 本庄2号橋	町道本庄 1 号線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	架替済	
池田市 (大阪府)	いまいすいろう ごうはし 今井水路7号橋	市道住吉第 10 号線	不明	2014	床版の鉄筋露 出、腐食	通行規制(床 版拉幅部)	修繕済	池田市 (大阪府)	いまいすいろう ごうはし 今井水路7号橋	市道住吉第 10 号線	不明	2014	床版の鉄筋露 出、腐食	通行規制(床 版拉幅部)	修繕済	
能勢町 (大阪府)	くばたばし 久保田橋	町道松ヶ下 経田線	不明	2017	腐食および橋梁 本体たわみ	全面通行止	未定	能勢町 (大阪府)	くばたばし 久保田橋	町道松ヶ下 経田線	不明	2017	腐食および橋梁 本体たわみ	全面通行止	撤去予定	
能勢町 (大阪府)	まめだばし 豆藤橋	町道地黄堀 越線	1942	2018	橋台背面の舗装 が流出	埋戻しを行い 対応	修繕済	能勢町 (大阪府)	まめだばし 豆藤橋	町道地黄堀 越線	1942	2018	橋台背面の舗装 が流出	埋戻しを行い 対応	修繕済	
能勢町 (大阪府)	トンド橋	町道難久大 寺線	1955	2018	橋台背面の舗装 が流出	損傷部の舗装 を行い対応す る	修繕済	能勢町 (大阪府)	トンド橋	町道難久大 寺線	1955	2018	橋台背面の舗装 が流出	損傷部の舗装 を行い対応す る	修繕済	
能勢町 (大阪府)	しろのうら1ごうきょう 白の浦1号橋	町道白木谷 宿野線	不明	2018	下部構造の洗堀 により支点が沈下	車両・歩行者 等の通行を止 める	修繕予定	能勢町 (大阪府)	しろのうら1ごうきょう 白の浦1号橋	町道白木谷 宿野線	不明	2018	下部構造の洗堀 により支点が沈下	車両・歩行者 等の通行を止 める	修繕予定	
能勢町 (大阪府)	ながたにうらやまばし 長谷裏山橋	町道長谷山 田線	不明	2018	主桁端部が腐食	橋梁上部へ 敷鉄板を布設	修繕予定	能勢町 (大阪府)	ながたにうらやまばし 長谷裏山橋	町道長谷山 田線	不明	2018	主桁端部が腐食	橋梁上部へ 敷鉄板を布設	修繕済	
能勢町 (大阪府)	にしわかだいはごうきょう 西脇第1号橋	町道坂山線	不明	2018	部材の欠落	車両通行なし	廃止予定	能勢町 (大阪府)	にしわかだいはごうきょう 西脇第1号橋	町道坂山線	不明	2018	部材の欠落	車両通行なし	廃止済	
能勢町 (大阪府)	にしわかだいはごうきょう 西脇第2号橋	町道坂山線	不明	2018	部材の欠落	車両通行なし	廃止予定	能勢町 (大阪府)	にしわかだいはごうきょう 西脇第2号橋	町道坂山線	不明	2018	部材の欠落	車両通行なし	廃止済	
尼崎市 (兵庫県)	かい 第123号橋	市道大庄第 104 号線	不明	2014	主桁の剥離・鉄 筋露出	覆工板の設置 (全面通行可)	架替済	尼崎市 (兵庫県)	かい 第123号橋	市道大庄第 104 号線	不明	2014	主桁の剥離・鉄 筋露出	覆工板の設置 (全面通行可)	架替済	
尼崎市 (兵庫県)	かい 第631号橋	市道瓦宮 23 号大船線	不明	2014	主桁の剥離・鉄 筋露出	敷鉄板の設置 (全面通行可)	撤去済	尼崎市 (兵庫県)	かい 第631号橋	市道瓦宮 23 号大船線	不明	2014	主桁の剥離・鉄 筋露出	敷鉄板の設置 (全面通行可)	撤去済	
豊岡市 (兵庫県)	しおいのはし 塩入橋	市道ニビ線	1965	2015	主桁、横桁、床版 の腐食	全面通行止	架替済	豊岡市 (兵庫県)	しおいのはし 塩入橋	市道ニビ線	1965	2015	主桁、横桁、床版 の腐食	全面通行止	架替済	
豊岡市 (兵庫県)	きう 491 橋	市道小丸城 崎線	1997	2015	床版の腐食	全面通行止	廃止済	豊岡市 (兵庫県)	きう 491 橋	市道小丸城 崎線	1997	2015	床版の腐食	全面通行止	廃止済	
豊岡市 (兵庫県)	いうちばし 伊内橋	市道内町伊 木線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	架替予定	豊岡市 (兵庫県)	いうちばし 伊内橋	市道内町伊 木線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	架替済	
豊岡市 (兵庫県)	いわはなばし 岩花橋	市道矢根畑 乙線	不明	2015	橋脚の腐食	全面通行止	修繕予定	豊岡市 (兵庫県)	いわはなばし 岩花橋	市道矢根畑 乙線	不明	2015	橋脚の腐食	全面通行止	修繕済	
豊岡市 (兵庫県)	きょう ごうはし 瀬戸1号橋	市道瀬戸線	不明	2015	主桁の腐食、鉄 筋露出	通行規制(幅 員、重量)	架替済	豊岡市 (兵庫県)	きょう ごうはし 瀬戸1号橋	市道瀬戸線	不明	2015	主桁の腐食、鉄 筋露出	通行規制(幅 員、重量)	架替済	
豊岡市 (兵庫県)	はしもとばし 橋本橋	市道坂野橋 本線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	架替済	豊岡市 (兵庫県)	はしもとばし 橋本橋	市道坂野橋 本線	不明	2015	主桁の腐食	全面通行止	架替済	
豊岡市 (兵庫県)	たきやまばし 滝山橋	市道奥須井 区内線第 1 号線	不明	2015	床版の腐食	全面通行止	廃止済	豊岡市 (兵庫県)	たきやまばし 滝山橋	市道奥須井 区内線第 1 号線	不明	2015	床版の腐食	全面通行止	廃止済	
加古川市 (兵庫県)	きむら ごうきょう 木村1号橋	市道備後樋 之口 1 号線	不明	2015	主桁、床版の腐 食、鉄筋露出	通行規制(幅 員、重量)	架替済	加古川市 (兵庫県)	きむら ごうきょう 木村1号橋	市道備後樋 之口 1 号線	不明	2015	主桁、床版の腐 食、鉄筋露出	通行規制(幅 員、重量)	架替済	
202								202								

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 204 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
山添村 (奈良県)	なめい ばし 無名橋	中峰山～鳥 ヶ尻線	不明	2020	橋台(護岸)の洗 掘の影響による 主桁の脱落	全面通行止め	架替予定	山添村 (奈良県)	なめい ばし 無名橋	中峰山～鳥 ヶ尻線	不明	2020	橋台(護岸)の洗 掘の影響による 主桁の脱落	全面通行止め	架替予定	
平群町 (奈良県)	いちばな ごうきょう 櫛原1号橋	北橈原・西向 196号線	不明	2016	主桁の破断、腐 食	通行規制(車 両)	未定	平群町 (奈良県)	いちばな ごうきょう 櫛原1号橋	北橈原・西向 196号線	不明	2016	主桁の破断、腐 食	通行規制(車 両)	未定	
三郷町 (奈良県)	しんりゅうばし 信電橋	町道立野2 号線	不明	2016	石積式橋台の崩 壊、背面土砂の 吸出し	全面通行止	廃止済	三郷町 (奈良県)	しんりゅうばし 信電橋	町道立野2 号線	不明	2016	石積式橋台の崩 壊、背面土砂の 吸出し	全面通行止	廃止済	
御杖村 (奈良県)	ほたいこばし 畑井小橋	村道畑井線	1968	2018	下部工の変状	全面通行止	修繕済	御杖村 (奈良県)	ほたいこばし 畑井小橋	村道畑井線	1968	2018	下部工の変状	全面通行止	修繕済	
広陵町 (奈良県)	やしきしほばし 屋敷下橋	百済61号線	不明	2015	桁の破断	覆工板の設置 (全面通行可)	架替予定	広陵町 (奈良県)	やしきしほばし 屋敷下橋	百済61号線	不明	2015	桁の破断	覆工板の設置 (全面通行可)	架替済	
十津川村 (奈良県)	きゅうかわつおおはし 旧川津大橋	村道川津線	1960	2015	床版の腐食	全面通行止	撤去予定	十津川村 (奈良県)	きゅうかわつおおはし 旧川津大橋	村道川津線	1960	2015	床版の腐食	全面通行止	撤去予定	
十津川村 (奈良県)	さるかにけし 猿飼橋	村道平谷猿 飼線	1945	2015	橋脚の変状、支 承の機能障害	全面通行止	修繕予定	十津川村 (奈良県)	さるかにけし 猿飼橋	村道平谷猿 飼線	1945	2015	橋脚の変状、支 承の機能障害	全面通行止	修繕予定	
十津川村 (奈良県)	たきのあひばし 滝之穴橋	村道滝之穴 線	1961	2015	床版の腐食	全面通行止	修繕済	十津川村 (奈良県)	たきのあひばし 滝之穴橋	村道滝之穴 線	1961	2015	床版の腐食	全面通行止	修繕済	
十津川村 (奈良県)	いげあひばし 池穴橋	村道池穴中 原橋	1931	2015	主桁、床版の腐 食	全面通行止	未定	十津川村 (奈良県)	いげあひばし 池穴橋	村道池穴中 原橋	1931	2015	主桁、床版の腐 食	全面通行止	未定	
十津川村 (奈良県)	なかへらばし 中原橋	村道池穴中 原橋	1945	2015	主桁、床版の腐 食	全面通行止	未定	十津川村 (奈良県)	なかへらばし 中原橋	村道池穴中 原橋	1945	2015	主桁、床版の腐 食	全面通行止	未定	
十津川村 (奈良県)	おおのであひばし 大野出合橋	村道高滝小 川線	1960	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕予定	十津川村 (奈良県)	おおのであひばし 大野出合橋	村道高滝小 川線	1960	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕予定	
十津川村 (奈良県)	ゆのほらばし 湯之原橋	村道湯之原 舟谷線	1934	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕予定	十津川村 (奈良県)	ゆのほらばし 湯之原橋	村道湯之原 舟谷線	1934	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕予定	
十津川村 (奈良県)	わだいらばし 和平橋	村道和平線	1942	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	十津川村 (奈良県)	わだいらばし 和平橋	村道和平線	1942	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	
十津川村 (奈良県)	おおびそばし 大櫓曾橋	村道大櫓曾 線	1963	2015	主桁、横桁の腐 食	全面通行止	修繕予定	十津川村 (奈良県)	おおびそばし 大櫓曾橋	村道大櫓曾 線	1963	2015	主桁、横桁の腐 食	全面通行止	修繕予定	
十津川村 (奈良県)	たどばし 田戸橋	村道壽線	1971	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	十津川村 (奈良県)	たどばし 田戸橋	村道壽線	1971	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	
十津川村 (奈良県)	なかいほうじばし 中井傍示橋	村道沼田原 中井傍示線	1940	2016	木床版の欠損、 鋼部材の腐食	全面通行止	撤去予定	十津川村 (奈良県)	なかいほうじばし 中井傍示橋	村道沼田原 中井傍示線	1940	2016	木床版の欠損、 鋼部材の腐食	全面通行止	撤去予定	
十津川村 (奈良県)	うものかわばし 宇無川橋	村道宇無川 線	1949	2016	アンカーブロック の欠損、木床版 の腐朽、欠損	全面通行止	撤去予定	十津川村 (奈良県)	うものかわばし 宇無川橋	村道宇無川 線	1949	2016	アンカーブロック の欠損、木床版 の腐朽、欠損	全面通行止	撤去予定	
橋本市 (和歌山県)	はしたにはし 橋谷橋	市道御幸辻 橋谷線	不明	2015	主桁の腐食	通行規制(2t)	架替済	橋本市 (和歌山県)	はしたにはし 橋谷橋	市道御幸辻 橋谷線	不明	2015	主桁の腐食	通行規制(2t)	架替済	
橋本市 (和歌山県)	こうぜりくきょう 河瀬陸橋	市道河瀬陸 橋線	1912	2017	主桁と横梁との接 合部の腐食、取 付リベットの欠 損、橋脚基礎部 の断面欠損	全面通行止	架替予定	橋本市 (和歌山県)	こうぜりくきょう 河瀬陸橋	市道河瀬陸 橋線	1912	2017	主桁と横梁との接 合部の腐食、取 付リベットの欠 損、橋脚基礎部 の断面欠損	全面通行止	架替中	
田辺市 (和歌山県)	あきづはし 秋津橋	市道秋津町 33号線	1936	2015	橋脚の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	修繕予定	田辺市 (和歌山県)	あきづはし 秋津橋	市道秋津町 33号線	1936	2015	橋脚の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	修繕中	
田辺市 (和歌山県)	わげこばし 菅小橋	市道菅小家 坂線	1976	2015	床版の腐食	全面通行止	撤去済	田辺市 (和歌山県)	わげこばし 菅小橋	市道菅小家 坂線	1976	2015	床版の腐食	全面通行止	撤去済	
田辺市 (和歌山県)	はしもとばし 橋本橋	市道三栖 41 号線	1959	2016	橋脚の変状、ひ びわれ	全面通行止	撤去済	田辺市 (和歌山県)	はしもとばし 橋本橋	市道三栖 41 号線	1959	2016	橋脚の変状、ひ びわれ	全面通行止	撤去済	

204

204

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 205 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
有田川町 (和歌山県)	たかぎはし 高木橋	町道谷口高 木線	1957	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出、	全面通行止	撤去済	有田川町 (和歌山県)	たかぎはし 高木橋	町道谷口高 木線	1957	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出、	全面通行止	撤去済	
印南町 (和歌山県)	きりめはし 切目橋	町道島田幹 線	不明	2016	主桁ゲルバー部 の鉄筋露出、支 承部の機能障害	通行規制(2t)	修繕済	印南町 (和歌山県)	きりめはし 切目橋	町道島田幹 線	不明	2016	主桁ゲルバー部 の鉄筋露出、支 承部の機能障害	通行規制(2t)	修繕済	
印南町 (和歌山県)	たきはし お滝橋	町道滝法寺 線	不明	2016	主桁の欠損、沈 下及びウェブ座 屈	通行規制(車 両)	修繕済	印南町 (和歌山県)	たきはし お滝橋	町道滝法寺 線	不明	2016	主桁の欠損、沈 下及びウェブ座 屈	通行規制(車 両)	修繕済	
串本町 (和歌山県)	わぶかこせんきよう 和深跨線橋	町道下地東 地平見線	1980	2014	主桁、横桁、橋脚 等の腐食、断面 欠損	全面通行止	撤去済	串本町 (和歌山県)	わぶかこせんきよう 和深跨線橋	町道下地東 地平見線	1980	2014	主桁、横桁、橋脚 等の腐食、断面 欠損	全面通行止	撤去済	
串本町 (和歌山県)	からじろはし 鴨白橋	町道幸通 1 号線	1936	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	串本町 (和歌山県)	からじろはし 鴨白橋	町道幸通 1 号線	1936	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕済	
串本町 (和歌山県)	やくしはし 薬師橋	町道西地和 田地線	1960	2016	主桁端部ウェブ の腐食、断面欠 損	通行規制(車 両)	架替済	串本町 (和歌山県)	やくしはし 薬師橋	町道西地和 田地線	1960	2016	主桁端部ウェブ の腐食、断面欠 損	通行規制(車 両)	架替済	
鳥取市 (鳥取県)	ごうきよう 1号橋(2037号)	その他市道 吉成24号線	不明	2018	床版端部の浮き により路面にグラ ツキ	応急措置(通 行可能)	修繕予定	鳥取市 (鳥取県)	ごうきよう 1号橋(2037号)	その他市道 吉成24号線	不明	2018	床版端部の浮き により路面にグラ ツキ	応急措置(通 行可能)	修繕済	
鳥取市 (鳥取県)	ごうきよう 1号橋(2112号)	その他市道 宮長2号線	不明	2018	左岸側橋台が崩 落しかけている	全面通行止	架替済	鳥取市 (鳥取県)	ごうきよう 1号橋(2112号)	その他市道 宮長2号線	不明	2018	左岸側橋台が崩 落しかけている	全面通行止	架替済	
鳥取市 (鳥取県)	ごうきよう 2号橋(6217号)	その他市道 上砂見4号 線	不明	2018	橋台護岸部分の 洗掘	全面通行止	修繕済	鳥取市 (鳥取県)	ごうきよう 2号橋(6217号)	その他市道 上砂見4号 線	不明	2018	橋台護岸部分の 洗掘	全面通行止	修繕済	
鳥取市 (鳥取県)	おおはし 大橋	その他市道 上砂見5号 線	1994	2018	主桁、床版、横桁 の腐朽	全面通行止	未定	鳥取市 (鳥取県)	おおはし 大橋	その他市道 上砂見5号 線	1994	2018	主桁、床版、横桁 の腐朽	全面通行止	架替中	
鳥取市 (鳥取県)	ちおかばし 地岡橋	その他市道 小河内新田 線	不明	2018	主桁、床版の腐 朽	全面通行止	未定	鳥取市 (鳥取県)	ちおかばし 地岡橋	その他市道 小河内新田 線	不明	2018	主桁、床版の腐 朽	全面通行止	未定	
倉吉市 (鳥取県)	ひろせ ごうきよう 広瀬5号橋	市道広瀬 2 号線	1962	2018	床版の材質腐食	全面通行止	廃止予定	倉吉市 (鳥取県)	ひろせ ごうきよう 広瀬5号橋	市道広瀬 2 号線	1962	2018	床版の材質腐食	全面通行止	廃止予定	
岩美町 (鳥取県)	むめいはし 無名橋37	浦富小羽尾 線	不明	2019	主桁・横桁の腐 食、橋台の洗堀・ ひび割れ	県工事(岩美 道路関連)に て修繕	修繕中	岩美町 (鳥取県)	むめいはし 無名橋37	浦富小羽尾 線	不明	2019	主桁・横桁の腐 食、橋台の洗堀・ ひび割れ	県工事(岩美 道路関連)に て修繕	架替済	
琴浦町 (鳥取県)	むらべいばし 向原橋	町道向原線	1969	2016	主桁の腐食、板 厚減少、断面欠 損	全面通行止	修繕済	琴浦町 (鳥取県)	むらべいばし 向原橋	町道向原線	1969	2016	主桁の腐食、板 厚減少、断面欠 損	全面通行止	修繕済	
日南町 (鳥取県)	つうてんはし 通天橋	石霞溪線	1929	2015	主桁の腐食	全面通行止	修繕予定	日南町 (鳥取県)	つうてんはし 通天橋	石霞溪線	1929	2015	主桁の腐食	全面通行止	未定	
出雲市 (島根県)	きむらひし 木村橋	木村線	1967	2015	橋脚の断面欠損	主桁仮受け通 行規制(St)、 規制解除	修繕済	出雲市 (島根県)	きむらひし 木村橋	木村線	1967	2015	橋脚の断面欠損	主桁仮受け通 行規制(St)、 規制解除	修繕済	
益田市 (島根県)	やまざきはし 山崎橋	市道長尾原 線	1967	2017	床版の欠損	全面通行止	撤去予定	益田市 (島根県)	やまざきはし 山崎橋	市道長尾原 線	1967	2017	床版の欠損	全面通行止	撤去予定	
益田市 (島根県)	かしやまぬくばし 樫山温橋	市道龍後線	1977	2017	A1 橋台の空石積 流出	全面通行止	修繕済	益田市 (島根県)	かしやまぬくばし 樫山温橋	市道龍後線	1977	2017	A1 橋台の空石積 流出	全面通行止	修繕済	
益田市 (島根県)	ひらかわはし 平川橋	市道平川線	1938	2018	橋脚基礎の洗掘	全面通行止	撤去予定	益田市 (島根県)	ひらかわはし 平川橋	市道平川線	1938	2018	橋脚基礎の洗掘	全面通行止	撤去予定	
江津市 (島根県)	しんたにばし 志谷橋	市道川戸原 線	1990	2016	橋脚の傾き	全面通行止	修繕済	江津市 (島根県)	しんたにばし 志谷橋	市道川戸原 線	1990	2016	橋脚の傾き	全面通行止	修繕済	
205								205								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 206 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
津和野町 (島根県)	やまねはし 山根橋	小直支線 5 号	不明	2015	主桁の腐食及び 断面欠損	全面通行止 主桁仮受け 後、規制解除	架替済	津和野町 (島根県)	やまねはし 山根橋	小直支線 5 号	不明	2015	主桁の腐食及び 断面欠損	全面通行止 主桁仮受け 後、規制解除	架替済	
吉賀町 (島根県)	だいりはし 台橋	中村隠居沖 線	1973	2015	主桁・横桁の腐 食	全面通行止	架替中	吉賀町 (島根県)	だいりはし 台橋	中村隠居沖 線	1973	2015	主桁・横桁の腐 食	全面通行止	架替中	
吉賀町 (島根県)	とちぎはし 栃木橋	栃木線	1974	2015	主ケーブルの損 傷	通行規制(歩 行者・二輪車 以外)	架替中	吉賀町 (島根県)	とちぎはし 栃木橋	栃木線	1974	2015	主ケーブルの損 傷	通行規制(歩 行者・二輪車 以外)	架替中	
吉賀町 (島根県)	たちみはし 立道橋	西組線	1954	2015	橋脚の断面欠損	通行規制(歩 行者・二輪車 以外)	撤去済	吉賀町 (島根県)	たちみはし 立道橋	西組線	1954	2015	橋脚の断面欠損	通行規制(歩 行者・二輪車 以外)	撤去済	
吉賀町 (島根県)	にしぐみ づうはし 西組2号橋	西組線	1974	2015	橋台の断面欠損	通行規制(歩 行者・二輪車 以外)、規制解 除	修繕済	吉賀町 (島根県)	にしぐみ づうはし 西組2号橋	西組線	1974	2015	橋台の断面欠損	通行規制(歩 行者・二輪車 以外)、規制解 除	修繕済	
吉賀町 (島根県)	しょうきやい 庄屋橋	町道 沖場河 内線	1955	2018	床版の欠損	全面通行止	撤去予定	吉賀町 (島根県)	しょうきやい 庄屋橋	町道 沖場河 内線	1955	2018	床版の欠損	全面通行止	撤去済	
吉賀町 (島根県)	やたい だにはし 谷橋	赤谷線	1986	2020	床版の孔食	全面通行止	修繕予定	吉賀町 (島根県)	やたい だにはし 谷橋	赤谷線	1986	2020	床版の孔食	全面通行止	修繕済	
隠岐の島町 (島根県)	あい はし 愛の橋	町道西郷14 5号線	1956	2017	主桁剥離・鉄筋 露出、橋脚剥離・ 鉄筋露出	全面通行止	架替中	隠岐の島町 (島根県)	あい はし 愛の橋	町道西郷14 5号線	1956	2017	主桁剥離・鉄筋 露出、橋脚剥離・ 鉄筋露出	全面通行止	架替中	
津山市 (岡山県)	か も ばし 加茂橋	市道神庭22 号線	1935	2016	主桁ゲルバー部 のひびわれ、断 面欠損	通行規制(車 両)	修繕済	津山市 (岡山県)	か も ばし 加茂橋	市道神庭22 号線	1935	2016	主桁ゲルバー部 のひびわれ、断 面欠損	通行規制(車 両)	修繕済	
津山市 (岡山県)	こさかばし 小坂橋	市道大井西 30号線	1974	2018	主桁の継手部ボ ルトが20本中、2 本脱落(10%)、1 本脱落(5%)の2 か所で確認され た。	全面通行止	修繕中	津山市 (岡山県)	こさかばし 小坂橋	市道大井西 30号線	1974	2018	主桁の継手部ボ ルトが20本中、2 本脱落(10%)、1 本脱落(5%)の2 か所で確認され た。	全面通行止	修繕済	
新見市 (岡山県)	しもひろせ ごうきよう 下広瀬2号橋	市道唐松広 瀬線	1973	2017	主桁・床版の著し い腐食	全面通行止	未定	新見市 (岡山県)	しもひろせ ごうきよう 下広瀬2号橋	市道唐松広 瀬線	1973	2017	主桁・床版の著し い腐食	全面通行止	未定	
真庭市 (岡山県)	うめゆふおはし 上湯船橋	市道上湯船 線	1983	2018	床版木材腐敗欠 損。	両側に全面通 行止め看板設 置。	撤去予定	真庭市 (岡山県)	うめゆふおはし 上湯船橋	市道上湯船 線	1983	2018	床版木材腐敗欠 損。	両側に全面通 行止め看板設 置。	撤去済	
真庭市 (岡山県)	なかむらにしはし 中村西橋	市道中村西 線	2000	2020	主桁の腐食・亀 裂、支承の腐食、 下部工の石のは みだし	全面通行止	撤去予定	真庭市 (岡山県)	なかむらにしはし 中村西橋	市道中村西 線	2000	2020	主桁の腐食・亀 裂、支承の腐食、 下部工の石のは みだし	全面通行止	撤去予定	
真庭市 (岡山県)	むねすえかみばし 宗末上橋	市道後谷・尾 中線	不明	2020	床版(木部材)に 著しい腐朽、破 断・抜け落ち。横 桁に鋼材断面減 少を伴う腐食	全面通行止	撤去予定	真庭市 (岡山県)	むねすえかみばし 宗末上橋	市道後谷・尾 中線	不明	2020	床版(木部材)に 著しい腐朽、破 断・抜け落ち。横 桁に鋼材断面減 少を伴う腐食	全面通行止	撤去予定	
奈義町 (岡山県)	いしがきこはし 石ヶ辻橋	町道石ヶ辻 線	1963	2017	主桁及び床板が 抜け落ちている。 木材の腐食が著 しい。	全面通行止	架替予定	奈義町 (岡山県)	いしがきこはし 石ヶ辻橋	町道石ヶ辻 線	1963	2017	主桁及び床板が 抜け落ちている。 木材の腐食が著 しい。	全面通行止	架替中	
福山市 (広島県)	ほんせんじ ばし 本泉寺橋	市道新市相 方1号線	1960	2020	上部構造床版及 び橋脚の損傷 (流失)	仮設材の設置 (全面通行止)	撤去中	福山市 (広島県)	ほんせんじ ばし 本泉寺橋	市道新市相 方1号線	1960	2020	上部構造床版及 び橋脚の損傷 (流失)	仮設材の設置 (全面通行止)	撤去中	
206								206								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 207 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
府中市 (広島県)	鳴谷橋 1	市道鳴谷広 谷線	1955	2019	上部構造床版の 損傷(流失)	仮設材の設置 (全面通行止)	撤去予定	府中市 (広島県)	鳴谷橋 1	市道鳴谷広 谷線	1955	2019	上部構造床版の 損傷(流失)	仮設材の設置 (全面通行止)	撤去予定	
府中市 (広島県)	落合大橋	市道父石 8 号線	1955	2019	上部構造床版の 損傷(流失)	仮設材の設置 (全面通行止)	撤去予定	府中市 (広島県)	落合大橋	市道父石 8 号線	1955	2019	上部構造床版の 損傷(流失)	仮設材の設置 (全面通行止)	撤去予定	
下関市 (山口県)	にしきばし	市道勝山一 の宮町自歩 道 10 号線	不明	2016	橋脚基礎の洗掘 に伴う傾斜	全面通行止	架替済	下関市 (山口県)	にしきばし	市道勝山一 の宮町自歩 道 10 号線	不明	2016	橋脚基礎の洗掘 に伴う傾斜	全面通行止	架替済	
宇部市 (山口県)	まながさきばし 真名ヶ崎橋	茶屋奥畑銭 ヶ原線	不明	2015	主桁・床版の鉄 筋露出	通行規制(歩 行者・二輪車 以外)通行規 制(8t)	修繕済	宇部市 (山口県)	まながさきばし 真名ヶ崎橋	茶屋奥畑銭 ヶ原線	不明	2015	主桁・床版の鉄 筋露出	通行規制(歩 行者・二輪車 以外)通行規 制(8t)	修繕済	
宇部市 (山口県)	むめいきょう 無名橋	花園岐波線	1980	2019	主桁端部のウェ ブ及び垂直補強 材の腐食	仮設材設置 (通行可能)	修繕予定	宇部市 (山口県)	むめいきょう 無名橋	花園岐波線	1980	2019	主桁端部のウェ ブ及び垂直補強 材の腐食	仮設材設置 (通行可能)	修繕済	
萩市 (山口県)	すが せ ばし 菅の瀬橋	市道菅の瀬 線	1955	2016	橋脚の欠損に伴 う支承の移動、傾 斜	通行規制(車 両)	修繕済	萩市 (山口県)	すが せ ばし 菅の瀬橋	市道菅の瀬 線	1955	2016	橋脚の欠損に伴 う支承の移動、傾 斜	通行規制(車 両)	修繕済	
萩市 (山口県)	しもおおのはし 下大野橋	市道学ヶ峠2 号線	不明	2017	桁下下面全体に 鉄筋露出、腐食 による鉄筋の断 面欠損。下部構 造(橋台)のひび われ	仮設材の設置 (全面通行止)	未定	萩市 (山口県)	しもおおのはし 下大野橋	市道学ヶ峠2 号線	不明	2017	桁下下面全体に 鉄筋露出、腐食 による鉄筋の断 面欠損。下部構 造(橋台)のひび われ	仮設材の設置 (全面通行止)	未定	
岩国市 (山口県)	みしょうばし 御庄橋	市道御庄 1 号線	1953	2016	主桁ゲルバー部 のひびわれ	全面通行止	撤去予定	岩国市 (山口県)	みしょうばし 御庄橋	市道御庄 1 号線	1953	2016	主桁ゲルバー部 のひびわれ	全面通行止	撤去予定	
光市 (山口県)	ひがしえ うちえんがんばし 東江の浦沿岸橋	市道江の浦 沿岸線	1975	2016	頂板の鉄筋露 出、鉄筋破断、側 壁の鉄筋露出	敷鉄板による 補強(通行可 能)	架替済	光市 (山口県)	ひがしえ うちえんがんばし 東江の浦沿岸橋	市道江の浦 沿岸線	1975	2016	頂板の鉄筋露 出、鉄筋破断、側 壁の鉄筋露出	敷鉄板による 補強(通行可 能)	架替済	
光市 (山口県)	つかりばし 東荷橋	市道宮河内 線	1976	2016	主桁の腐食、横 桁の脱落、床板 の鉄筋露出、橋 脚基礎の洗掘	全面通行止	機能変更済	光市 (山口県)	つかりばし 東荷橋	市道宮河内 線	1976	2016	主桁の腐食、横 桁の脱落、床板 の鉄筋露出、橋 脚基礎の洗掘	全面通行止	機能変更済	
長門市 (山口県)	かみいでばし 神出橋	市道神出線	1963	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	長門市 (山口県)	かみいでばし 神出橋	市道神出線	1963	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
長門市 (山口県)	かみとうぼう ござばし 上東方1号橋	市道豊原小 島線	1969	2017	上流側に拡幅工 事。下流側の古 い床版のコンク リート剥離、鉄筋 露出・腐食及び 破断	仮設材の設置 (車線規制)	架替済	長門市 (山口県)	かみとうぼう ござばし 上東方1号橋	市道豊原小 島線	1969	2017	上流側に拡幅工 事。下流側の古 い床版のコンク リート剥離、鉄筋 露出・腐食及び 破断	仮設材の設置 (車線規制)	架替済	
長門市 (山口県)	おおくさばし 大迫橋	市道野波瀬 松島線	1969	2017	塩害による剥離・ 鉄筋露出・腐食・ 破断がみられる。	仮設材の設置 (全面通行止)	架替済	長門市 (山口県)	おおくさばし 大迫橋	市道野波瀬 松島線	1969	2017	塩害による剥離・ 鉄筋露出・腐食・ 破断がみられる。	仮設材の設置 (全面通行止)	架替済	
柳井市 (山口県)	かまろぎ ござきょう 鎌磨1号橋	河原鎌磨線	1976	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	撤去予定	柳井市 (山口県)	かまろぎ ござきょう 鎌磨1号橋	河原鎌磨線	1976	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	撤去予定	
山陽小野田 市 (山口県)	だいいいちたかち ばし 第一高千帆橋	市道上石井 手線	1954	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	断面補修等 通行規制(9t →4t)	修繕予定	山陽小野田 市 (山口県)	だいいいちたかち ばし 第一高千帆橋	市道上石井 手線	1954	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	断面補修等 通行規制(9t →4t)	修繕予定	
山陽小野田 市 (山口県)	まつがせばし 松ヶ瀬橋	市道松ヶ瀬 線	1954	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	修繕予定	山陽小野田 市 (山口県)	まつがせばし 松ヶ瀬橋	市道松ヶ瀬 線	1954	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	修繕予定	
207								207								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 208 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
山陽小野田 市 (山口県)	みくかいさくほし 古開作上橋	市道古開作 上線	1966	2017	RC床版にうき、 剥離・鉄筋露出 が見られる。	仮設材の設置 (車両通行規 制)	修繕予定	山陽小野田 市 (山口県)	みくかいさくほし 古開作上橋	市道古開作 上線	1966	2017	RC床版にうき、 剥離・鉄筋露出 が見られる。	仮設材の設置 (車両通行規 制)	修繕済	
阿武町 (山口県)	ふじおらばし 藤原橋	町道藤原沼 ノ奥線	1970	2019	主桁の腐食によ る欠損	全面通行止	未定	阿武町 (山口県)	ふじおらばし 藤原橋	町道藤原沼 ノ奥線	1970	2019	主桁の腐食によ る欠損	全面通行止	未定	
徳島市 (徳島県)	むめいばし 無名橋	市道風早・風 早北線	不明	2019	下部工の洗掘、う き、沈下・移動・ 傾斜	車両通行止	修繕済	徳島市 (徳島県)	風早・風早北線1号 橋	市道風早・風 早北線	不明	2019	下部工の洗掘、う き、沈下・移動・ 傾斜	車両通行止	修繕済	
徳島市 (徳島県)	しょうひがしばし 庄 東 橋	市道庄・中島 田東線	1965	2019	主桁の腐食、鉄 筋露出および鉄 筋の破断	仮橋の設置 (通行規制 (車両))	架替未定	徳島市 (徳島県)	しょうひがしばし 庄 東 橋	市道庄・中島 田東線	1965	2019	主桁の腐食、鉄 筋露出および鉄 筋の破断	仮橋の設置 (通行規制 (車両))	架替予定	
鳴門市 (徳島県)	くぼしばし 久保橋	市道矢倉西 線	1970	2019	主桁及び支承部 の浸水、全体に断 面欠損を伴った 腐食が発生、主桁 ウェブの局部的 な孔食	車両通行止	架替予定	鳴門市 (徳島県)	くぼしばし 久保橋	市道矢倉西 線	1970	2019	主桁及び支承部 の浸水、全体に断 面欠損を伴った 腐食が発生、主桁 ウェブの局部的 な孔食	車両通行止	架替中	
鳴門市 (徳島県)	いちばしばし 市場橋	市道市場橋 線	1958	2019	下部工の杭頭の 鉄筋露出、コンク リート部材の鉄筋 露出、支承の下 査の露出	車両通行止	修繕予定	鳴門市 (徳島県)	いちばしばし 市場橋	市道市場橋 線	1958	2019	下部工の杭頭の 鉄筋露出、コンク リート部材の鉄筋 露出、支承の下 査の露出	車両通行止	修繕済	
阿南市 (徳島県)	まゑにまゐし 前島橋	市道伊島前 島線	1984	2016	主桁の鉄筋露 出、PC 鋼材の損 傷	全面通行止	修繕中	阿南市 (徳島県)	まゑにまゐし 前島橋	市道伊島前 島線	1984	2016	主桁の鉄筋露 出、PC 鋼材の損 傷	全面通行止	修繕中	
阿南市 (徳島県)	このう づきょう 小野1号橋	市道小野線	不明	2017	橋脚柱部のひび 割れによる橋脚 の傾斜	全面通行止	撤去予定	阿南市 (徳島県)	このう づきょう 小野1号橋	市道小野線	不明	2017	橋脚柱部のひび 割れによる橋脚 の傾斜	全面通行止	撤去済	
吉野川市 (徳島県)	かいごほし 輪 橋	市道迎坂 2 号線	1996	2017	床版材の抜け落 ち	全面通行止	架替中	吉野川市 (徳島県)	かいごほし 輪 橋	市道迎坂 2 号線	1996	2017	床版材の抜け落 ち	全面通行止	架替済	
三好市 (徳島県)	ゆみきばし 弓木橋	旧松舟線	1963	2014	主桁、支承部の 腐食、鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	三好市 (徳島県)	ゆみきばし 弓木橋	旧松舟線	1963	2014	主桁、支承部の 腐食、鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	
三好市 (徳島県)	しらかわばし 白川橋	境谷大谷線	1933	2015	主桁、横桁の腐 食	全面通行止	撤去予定	三好市 (徳島県)	しらかわばし 白川橋	境谷大谷線	1933	2015	主桁、横桁の腐 食	全面通行止	撤去予定	
三好市 (徳島県)	どうとこばし 堂床橋	境谷大谷線	1959	2015	主桁の腐食	全面通行止	撤去予定	三好市 (徳島県)	どうとこばし 堂床橋	境谷大谷線	1959	2015	主桁の腐食	全面通行止	撤去予定	
三好市 (徳島県)	なゐ、なごらばし 第2名頃橋	名頃線	1965	2015	主桁、下部工の ひびわれ、剥離、 鉄筋露出	全面通行止	修繕済	三好市 (徳島県)	なゐ、なごらばし 第2名頃橋	名頃線	1965	2015	主桁、下部工の ひびわれ、剥離、 鉄筋露出	全面通行止	修繕済	
三好市 (徳島県)	のろうちばし 野呂内橋	市道坪尻野 呂内線	1959	2017	下部構造物の剥 離、洗掘、腐食	全面通行止	廃止予定	三好市 (徳島県)	のろうちばし 野呂内橋	市道坪尻野 呂内線	1959	2017	下部構造物の剥 離、洗掘、腐食	全面通行止	廃止予定	
三好市 (徳島県)	みかしおだてい しゅうばんきょう 三壑尾第4床版橋	市道旧三壑 尾線	不明	2017	主桁のひびわ れ、鉄筋露出	全面通行止	撤去済	三好市 (徳島県)	みかしおだてい しゅうばんきょう 三壑尾第4床版橋	市道旧三壑 尾線	不明	2017	主桁のひびわ れ、鉄筋露出	全面通行止	撤去済	
三好市 (徳島県)	さかせばし 坂瀬橋	市道窓小祖 谷線	不明	2017	床版部分の腐食	全面通行止	廃止予定	三好市 (徳島県)	さかせばし 坂瀬橋	市道窓小祖 谷線	不明	2017	床版部分の腐食	全面通行止	廃止予定	
三好市 (徳島県)	おおかわばし 大川橋	大利祖谷口 線	1935	2018	横桁の腐食、支 承部の腐食、ポ ルトのゆるみ	借受け材の設 置(全面通行 止)	撤去予定	三好市 (徳島県)	おおかわばし 大川橋	大利祖谷口 線	1935	2018	横桁の腐食、支 承部の腐食、ポ ルトのゆるみ	借受け材の設 置(全面通行 止)	撤去中	
三好市 (徳島県)	みょうぢだいい ばし 冥地第5橋	冥地線	不明	2018	下部構造物の剥 離、洗掘、破損、 抜け落ち主桁と の開き、ずれ	借受け材の設 置(全面通行 止)	撤去済	三好市 (徳島県)	みょうぢだいい ばし 冥地第5橋	冥地線	不明	2018	下部構造物の剥 離、洗掘、破損、 抜け落ち主桁と の開き、ずれ	借受け材の設 置(全面通行 止)	撤去済	
208								208								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021 年 8 月) 209 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
上勝町 (徳島県)	なかすはし 中須橋	町道神明葛 又線	不明	2016	木床版の腐朽、 橋台の崩壊	全面通行止	撤去予定	上勝町 (徳島県)	なかすはし 中須橋	町道神明葛 又線	不明	2016	木床版の腐朽、 橋台の崩壊	全面通行止	撤去予定	
上勝町 (徳島県)	しもうめきはし 下梅木橋	町道下梅木 線	不明	2016	木床版の腐朽	全面通行止	撤去予定	上勝町 (徳島県)	しもうめきはし 下梅木橋	町道下梅木 線	不明	2016	木床版の腐朽	全面通行止	撤去予定	
佐那河内村 (徳島県)	うまたにばし 馬谷橋	村道根郷開 拓線	1954	2014	主桁の腐食、断 面欠損	仮受け材の設 置通行規制 (普通車以上)	修繕済	佐那河内村 (徳島県)	うまたにばし 馬谷橋	村道根郷開 拓線	1954	2014	主桁の腐食、断 面欠損	仮受け材の設 置通行規制 (普通車以上)	修繕済	
佐那河内村 (徳島県)	おおたわら、ごうはし 大田原5号橋	村道大田原 線	不明	2014	主桁のひびわれ	仮受け材の設 置通行規制 (普通車以上)	架替済	佐那河内村 (徳島県)	おおたわら、ごうはし 大田原5号橋	村道大田原 線	不明	2014	主桁のひびわれ	仮受け材の設 置通行規制 (普通車以上)	架替済	
美波町 (徳島県)	なかた、ごうきょう 中田2号橋	町道 由岐 田井2号線	不明	2014	床版のひび割れ	全面通行止	修繕済	美波町 (徳島県)	なかた、ごうきょう 中田2号橋	町道 由岐 田井2号線	不明	2014	床版のひび割れ	全面通行止	修繕済	
海陽町 (徳島県)	さるかわけし 申川橋	町道川又大 比線	1955	2016	主桁、横構の腐 食	通行規制(2t)	架替済	海陽町 (徳島県)	さるかわけし 申川橋	町道川又大 比線	1955	2016	主桁、横構の腐 食	通行規制(2t)	架替済	
つるぎ町 (徳島県)	どうだんらくまつせん、ごうきょう 堂平黒松線1号橋	町道堂平黒 松線	1967	2016	鉄筋露出、支承 腐食	通行規制(2t)	修繕済	つるぎ町 (徳島県)	どうだんらくまつせん、ごうきょう 堂平黒松線1号橋	町道堂平黒 松線	1967	2016	鉄筋露出、支承 腐食	通行規制(2t)	修繕済	
つるぎ町 (徳島県)	きたたにばし 吉良谷橋	町道吉良谷 線	1957	2017	鉄筋露出・橋台 下部洗掘	全面通行止	未定	つるぎ町 (徳島県)	きたたにばし 吉良谷橋	町道吉良谷 線	1957	2017	鉄筋露出・橋台 下部洗掘	全面通行止	未定	
高松市 (香川県)	こさくがわ、ごうきょう 小作川5号橋	市道三谷町 74 号線	1979	2016	橋台下部の石積 擁壁の移動、背 面土の流出	全面通行止	機能変更済	高松市 (香川県)	こさくがわ、ごうきょう 小作川5号橋	市道三谷町 74 号線	1979	2016	橋台下部の石積 擁壁の移動、背 面土の流出	全面通行止	機能変更済	
高松市 (香川県)	よせちばし 寄地橋	市道東谷 1 号線	1965	2019	下部構造の洗堀	全面通行止	撤去予定	高松市 (香川県)	よせちばし 寄地橋	市道東谷 1 号線	1965	2019	下部構造の洗堀	全面通行止	撤去予定	
観音寺市 (香川県)	かんおんにごくらくばし 観音寺極楽橋	市道上若南 線	1933	2015	上下部工の剥 離、鉄筋露出	通行規制(二 輪・歩行者以 外)	架替予定	観音寺市 (香川県)	かんおんにごくらくばし 観音寺極楽橋	市道上若南 線	1933	2015	上下部工の剥 離、鉄筋露出	通行規制(二 輪・歩行者以 外)	架替予定	
さぬき市 (香川県)	にしだいばし 西代橋	市道西町東 町線	1960	2016	床版の鉄筋腐食 及び断面欠損	全面通行止	撤去済	さぬき市 (香川県)	にしだいばし 西代橋	市道西町東 町線	1960	2016	床版の鉄筋腐食 及び断面欠損	全面通行止	撤去済	
三豊市 (香川県)	しもいるひはし 下入樋橋	市道入樋支 線	不明	2018	横桁の脱落	全面通行止	修繕済	三豊市 (香川県)	しもいるひはし 下入樋橋	市道入樋支 線	不明	2018	横桁の脱落	全面通行止	修繕済	
多度津町 (香川県)	しきりめん、ごうきょう 修理免2号橋	町道 62 号線	不明	2019	下部構造の洗堀	全面通行止	修繕済	多度津町 (香川県)	しきりめん、ごうきょう 修理免2号橋	町道 62 号線	不明	2019	下部構造の洗堀	全面通行止	修繕済	
まんのう町 (香川県)	つねかねばし 常包橋	町道常包橋 線	1933	2016	主桁ゲルバー部 のひびわれ、床 版の鉄筋露出、 支承部の腐食	通行規制(車 両)	撤去予定	まんのう町 (香川県)	つねかねばし 常包橋	町道常包橋 線	1933	2016	主桁ゲルバー部 のひびわれ、床 版の鉄筋露出、 支承部の腐食	通行規制(車 両)	撤去予定	
まんのう町 (香川県)	いかまばし 生間橋	町道生間線	1951	2016	主桁のひびわ れ、鉄筋露出、下 部工の洗掘	通行規制(車 両)	架替予定	まんのう町 (香川県)	いかまばし 生間橋	町道生間線	1951	2016	主桁のひびわ れ、鉄筋露出、下 部工の洗掘	通行規制(車 両)	架替予定	
松山市 (愛媛県)	ぬやま、ごうせん、ごうきょう 湯山19号線1号橋	市道湯山 19 号線	不明	2017	木造桁橋(人道 橋)。主桁 4 本の うち 1 本に腐朽・ 欠損が発生。床 版全体にも腐朽。	全面通行止	未定	松山市 (愛媛県)	ぬやま、ごうせん、ごうきょう 湯山19号線1号橋	市道湯山 19 号線	不明	2017	木造桁橋(人道 橋)。主桁 4 本の うち 1 本に腐朽・ 欠損が発生。床 版全体にも腐朽。	全面通行止	撤去予定	
松山市 (愛媛県)	かしまばし、ごうきょう 鹿島橋 3 号橋	市道鹿島公 園線	不明	2018	主桁の鉄筋露出	全面通行止	未定	松山市 (愛媛県)	かしまばし、ごうきょう 鹿島橋 3 号橋	市道鹿島公 園線	不明	2018	主桁の鉄筋露出	全面通行止	未定	
松山市 (愛媛県)	かしまばし、ごうきょう 鹿島橋 5 号橋	市道鹿島公 園線	不明	2018	主桁のコンクリー ト剥離、ひび割れ	全面通行止	未定	松山市 (愛媛県)	かしまばし、ごうきょう 鹿島橋 5 号橋	市道鹿島公 園線	不明	2018	主桁のコンクリー ト剥離、ひび割れ	全面通行止	未定	
松山市 (愛媛県)	かしまばし、ごうきょう 鹿島橋 6 号橋	市道鹿島公 園線	不明	2018	主桁の鉄筋露出	全面通行止	未定	松山市 (愛媛県)	かしまばし、ごうきょう 鹿島橋 6 号橋	市道鹿島公 園線	不明	2018	主桁の鉄筋露出	全面通行止	未定	
松山市 (愛媛県)	かしまばし、ごうきょう 鹿島橋 7 号橋	市道鹿島公 園線	不明	2018	主桁の鉄筋露出	全面通行止	未定	松山市 (愛媛県)	かしまばし、ごうきょう 鹿島橋 7 号橋	市道鹿島公 園線	不明	2018	主桁の鉄筋露出	全面通行止	未定	

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 210 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
伊予市 (愛媛県)	なかてぎんぼし 中御前橋	市道中御前線	不明	2016	主桁、横桁、床版 のコンクリート、鉄 筋露出	通行規制(車 両)	修繕済	伊予市 (愛媛県)	なかてぎんぼし 中御前橋	市道中御前線	不明	2016	主桁、横桁、床版 のコンクリート、鉄 筋露出	通行規制(車 両)	修繕済	
四国中央市 (愛媛県)	せいしんぼし 静進橋	市道江之元 海岸線	1967	2014	主桁PC鋼材の腐 食、断面減少	通行規制(10t)	修繕済	四国中央市 (愛媛県)	せいしんぼし 静進橋	市道江之元 海岸線	1967	2014	主桁PC鋼材の腐 食、断面減少	通行規制(10t)	修繕済	
久万高原町 (愛媛県)	いちくちぼし 市口橋	町道市口線	1965	2015	下部工の腐食、 洗掘、上部工、支 承の腐食	全面通行止	撤去中	久万高原町 (愛媛県)	いちくちぼし 市口橋	町道市口線	1965	2015	下部工の腐食、 洗掘、上部工、支 承の腐食	全面通行止	撤去済	
久万高原町 (愛媛県)	ひらいぼし 平井橋	町道平井線	1964	2017	木製縦桁・床版 の腐食及び欠損	全面通行止	修繕予定	久万高原町 (愛媛県)	ひらいぼし 平井橋	町道平井線	1964	2017	木製縦桁・床版 の腐食及び欠損	全面通行止	修繕予定	
久万高原町 (愛媛県)	おみいちぼし 面一橋	町道面一線	1967	2018	橋台の剥離・欠 損、橋脚の剥離・ 鉄筋露出・欠損	全面通行止	修繕予定	久万高原町 (愛媛県)	おみいちぼし 面一橋	町道面一線	1967	2018	橋台の剥離・欠 損、橋脚の剥離・ 鉄筋露出・欠損	全面通行止	修繕予定	
久万高原町 (愛媛県)	こうなせぼし 幸成橋	町道面一線	1981	2018	床版の剥離・鉄 筋露出、支承の 腐食・防食機能 の劣化	全面通行止	修繕予定	久万高原町 (愛媛県)	こうなせぼし 幸成橋	町道面一線	1981	2018	床版の剥離・鉄 筋露出、支承の 腐食・防食機能 の劣化	全面通行止	修繕予定	
久万高原町 (愛媛県)	こうなせぼし 幸中橋	町道面一線	1981	2018	床版の剥離・鉄 筋露出、主桁の 異常なたわみ	全面通行止	修繕予定	久万高原町 (愛媛県)	こうなせぼし 幸中橋	町道面一線	1981	2018	床版の剥離・鉄 筋露出、主桁の 異常なたわみ	全面通行止	修繕予定	
高知市 (高知県)	いっく 一宮533号線1号橋	市道一宮 533号線	不明	2016	主桁が部分的に 欠損	通行規制(幅 員減少)	修繕済	高知市 (高知県)	いっく 一宮533号線1号橋	市道一宮 533号線	不明	2016	主桁が部分的に 欠損	通行規制(幅 員減少)	修繕済	
高知市 (高知県)	にしなみちぼし 西中道橋	市道春野町 165号線	不明	2016	石積橋台の背面 土の流出	全面通行止	廃止済	高知市 (高知県)	にしなみちぼし 西中道橋	市道春野町 165号線	不明	2016	石積橋台の背面 土の流出	全面通行止	廃止済	
高知市 (高知県)	ミギノ前東橋2	市道春野町 859号線	不明	2017	全体の老朽化	全面通行止	撤去済	高知市 (高知県)	ミギノ前東橋2	市道春野町 859号線	不明	2017	全体の老朽化	全面通行止	撤去済	
室戸市 (高知県)	りょうさいげしぼし 両栄橋歩道	市道室津浮 津線	1935	2014	主桁、横桁等の 腐食	全面通行止	機能変更済	室戸市 (高知県)	りょうさいげしぼし 両栄橋歩道	市道室津浮 津線	1935	2014	主桁、横桁等の 腐食	全面通行止	機能変更済	
室戸市 (高知県)	みなとぼし 港橋	市道港橋線	1971	2015	主桁、横桁、支 承の腐食	全面通行止	撤去予定	室戸市 (高知県)	みなとぼし 港橋	市道港橋線	1971	2015	主桁、横桁、支 承の腐食	全面通行止	撤去予定	
室戸市 (高知県)	はらいげぼし 原池橋	市道シノベ 川原線	1970	2016	主桁、支承部の 腐食	全面通行止	修繕済	室戸市 (高知県)	はらいげぼし 原池橋	市道シノベ 川原線	1970	2016	主桁、支承部の 腐食	全面通行止	修繕済	
室戸市 (高知県)	さきはまぼし 佐喜浜橋	市道佐喜浜 本線	1929	2018	主桁、下部工に 腐食、剥離・鉄筋 露出 床版に剥離・鉄 筋露出 支承の機能障害	車両侵入防 止柵の設置 歩行者・自転 車のみ通行可	未定	室戸市 (高知県)	さきはまぼし 佐喜浜橋	市道佐喜浜 本線	1929	2018	主桁、下部工に 腐食、剥離・鉄筋 露出 床版に剥離・鉄 筋露出 支承の機能障害	車両侵入防 止柵の設置 歩行者・自転 車のみ通行可	修繕予定	
室戸市 (高知県)	きらがわおおぼし 吉良川大橋	市道本町西 ノ宮線	1936	2018	主桁に腐食、う き、剥離・鉄筋露 出 下部工に腐食、 剥離・鉄筋露出、 沈下	車両侵入防 止柵の設置 歩行者・自転 車のみ通行可	未定	室戸市 (高知県)	きらがわおおぼし 吉良川大橋	市道本町西 ノ宮線	1936	2018	主桁に腐食、う き、剥離・鉄筋露 出 下部工に腐食、 剥離・鉄筋露出、 沈下	車両侵入防 止柵の設置 歩行者・自転 車のみ通行可	未定	
室戸市 (高知県)	だにばし ソトバ谷橋No. 2	市道菜生耳 崎線	不明	2020	主桁の破断を伴 う鉄筋露出	歩道部のみ損 傷の為、地元 周知及び歩 道部に安全施 設(パイロン)を 設置	修繕予定	室戸市 (高知県)	だにばし ソトバ谷橋No. 2	市道菜生耳 崎線	不明	2020	主桁の破断を伴 う鉄筋露出	歩道部のみ損 傷の為、地元 周知及び歩 道部に安全施 設(パイロン)を 設置	修繕予定	
室戸市 (高知県)	おきら がわぼし 沖良川橋	市道滝山線	1961	2020	主桁の破断を伴 う鉄筋露出	重量規制	架替未定	室戸市 (高知県)	おきら がわぼし 沖良川橋	市道滝山線	1961	2020	主桁の破断を伴 う鉄筋露出	重量規制	架替予定	
210								210								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 211 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
安芸市 (高知県)	おのづせんごうい 根野1号線2号橋	市道根野 1 号線	不明	2017	主桁のひびわれ	仮設材の設置 (通行可能)	撤去済	安芸市 (高知県)	おのづせんごうい 根野1号線2号橋	市道根野 1 号線	不明	2017	主桁のひびわれ	仮設材の設置 (通行可能)	撤去済	
安芸市 (高知県)	じょう かにせんごうい 城ヶ谷線1号橋	市道城ヶ谷 線	不明	2018	主桁に著しい腐 朽が見られる。	H型鋼で仮橋 設置 (通行可能)	未定	安芸市 (高知県)	じょう かにせんごうい 城ヶ谷線1号橋	市道城ヶ谷 線	不明	2018	主桁に著しい腐 朽が見られる。	H型鋼で仮橋 設置 (通行可能)	架替予定	
安芸市 (高知県)	ひのきだにせんごうき 松谷線1号橋	市道松谷線	不明	2018	主桁に板厚減少 を伴う著しい腐食 が見られる。	敷鉄板で輪荷 重の分散措置 (通行可能)	未定	安芸市 (高知県)	ひのきだにせんごうき 松谷線1号橋	市道松谷線	不明	2018	主桁に板厚減少 を伴う著しい腐食 が見られる。	敷鉄板で輪荷 重の分散措置 (通行可能)	修繕予定	
安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 15号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	主桁に移動、床 版の木材に脱落 が見られる。ま た、土砂崩れに より埋没している。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 15号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	主桁に移動、床 版の木材に脱落 が見られる。ま た、土砂崩れに より埋没している。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 13号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	落橋および橋台 が崩落している。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 13号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	落橋および橋台 が崩落している。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 7号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 7号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	こうのい 河野橋	市道入場線	不明	2018	主桁の木材に著 しい腐朽が見ら れる。また、橋台 に洗堀が見られ る。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	こうのい 河野橋	市道入場線	不明	2018	主桁の木材に著 しい腐朽が見ら れる。また、橋台 に洗堀が見られ る。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	はちやしきりせんごうい 八屋敷 東 線1号橋	市道八屋敷 東線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、抜け落 ちが見られる。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	はちやしきりせんごうい 八屋敷 東 線1号橋	市道八屋敷 東線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、抜け落 ちが見られる。	全面通行止	未定	
安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 8号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 8号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 16号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。また支 承部に支承の機 能障害が見られ る。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 16号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。また支 承部に支承の機 能障害が見られ る。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 12号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 12号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	いかとせんごうい 岩戸線4号橋	市道岩戸線	不明	2018	床版に板厚減少 を伴う著しい腐食 が見られる。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	いかとせんごうい 岩戸線4号橋	市道岩戸線	不明	2018	床版に板厚減少 を伴う著しい腐食 が見られる。	全面通行止	機能変更予定	
安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 14号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	落橋および橋台 が崩落している。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	なびかこいせんごう 奈比賀古井線 14号 橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	落橋および橋台 が崩落している。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	みまいやま 美舞山橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	みまいやま 美舞山橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	廃止予定	
安芸市 (高知県)	おおいだに 大井谷橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	未定	安芸市 (高知県)	おおいだに 大井谷橋	市道奈比賀 古井線	不明	2018	床版の木材に著 しい腐朽、脱落が 見られる。	全面通行止	修繕予定	
土佐市 (高知県)	なかのじりごうい 中野尻1号橋	市道土佐環 状線	1966	2016	主桁の鉄筋露 出、破断	全面通行止	廃止予定	土佐市 (高知県)	なかのじりごうい 中野尻1号橋	市道土佐環 状線	1966	2016	主桁の鉄筋露 出、破断	全面通行止	廃止済	
211								211								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 212 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
須崎市 (高知県)	みやのこうち 宮ノ川内 15 号線 1 号橋	市道宮ノ川内 15 号線	不明	2014 2019	木橋の上部構造の腐朽	全面通行止	撤去予定	須崎市 (高知県)	みやのこうち 宮ノ川内 15 号線 1 号橋	市道宮ノ川内 15 号線	不明	2014 2019	木橋の上部構造の腐朽	全面通行止	撤去予定	
須崎市 (高知県)	まい 勢井4号線1号橋	市道勢井 4 号線	1994	2014	下部工の移動、沈下による落橋	全面通行止	架替済	須崎市 (高知県)	まい 勢井4号線1号橋	市道勢井 4 号線	1994	2014	下部工の移動、沈下による落橋	全面通行止	架替済	
須崎市 (高知県)	おおaura 大浦6号線2号橋	市道大浦 6 号線	不明	2014 2019	木橋の上部構造の腐朽、床版の抜け落ち、下部工の石積の崩壊	全面通行止	撤去予定	須崎市 (高知県)	おおaura 大浦6号線2号橋	市道大浦 6 号線	不明	2014 2019	木橋の上部構造の腐朽、床版の抜け落ち、下部工の石積の崩壊	全面通行止	撤去予定	
須崎市 (高知県)	おおたに 大谷6号線2号橋	市道大谷 6 号線	不明	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	須崎市 (高知県)	おおたに 大谷6号線2号橋	市道大谷 6 号線	不明	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
須崎市 (高知県)	おかもと 岡本1号線3号橋	市道岡本 1 号線	不明	2017	主桁にうき・剥離・鉄筋露出、及び内部鋼材の破断	敷鉄板による補強通行規制(車線)	架替済	須崎市 (高知県)	おかもと 岡本1号線3号橋	市道岡本 1 号線	不明	2017	主桁にうき・剥離・鉄筋露出、及び内部鋼材の破断	敷鉄板による補強通行規制(車線)	架替済	
須崎市 (高知県)	なごやとうげせん 名古屋峠線 1 号橋	市道名古屋峠線	不明	2018	下部工に著しい洗掘が見られる。	通行規制	修繕済	須崎市 (高知県)	なごやとうげせん 名古屋峠線 1 号橋	市道名古屋峠線	不明	2018	下部工に著しい洗掘が見られる。	通行規制	修繕済	
須崎市 (高知県)	ざいいてい 勢井2号線1号橋	市道勢井 2 号線	不明	2018	主桁に広範囲の剥離・鉄筋露出、鉄筋の破断が見られる。	通行規制	架替済	須崎市 (高知県)	ざいいてい 勢井2号線1号橋	市道勢井 2 号線	不明	2018	主桁に広範囲の剥離・鉄筋露出、鉄筋の破断が見られる。	通行規制	架替済	
須崎市 (高知県)	みちのがわ3 道ノ川3号線1号橋	市道道ノ川 3 号線	不明	2018	主桁全面に剥離・鉄筋露出が見られる。	全面通行止	架替済	須崎市 (高知県)	みちのがわ3 道ノ川3号線1号橋	市道道ノ川 3 号線	不明	2018	主桁全面に剥離・鉄筋露出が見られる。	全面通行止	架替済	
宿毛市 (高知県)	かいま 貝礎1号橋	市道山田貝礎線	1979	2018	主桁:断面欠損・板厚減少 下部工:沈下・傾斜・亀裂	全面通行止	撤去予定	宿毛市 (高知県)	かいま 貝礎1号橋	市道山田貝礎線	1979	2018	主桁:断面欠損・板厚減少 下部工:沈下・傾斜・亀裂	全面通行止	撤去予定	
宿毛市 (高知県)	うしがき 牛ヶ谷橋	市道田ノ浦都賀ノ川線	1970	2019	下部工の欠損	全面通行止	架替予定	宿毛市 (高知県)	うしがき 牛ヶ谷橋	市道田ノ浦都賀ノ川線	1970	2019	下部工の欠損	全面通行止	架替済	
宿毛市 (高知県)	しまわお 志沢尾1号橋	市道志沢尾線	1990	2019	下部工(石積み)の抜け落ち、路面の陥没	空洞部分の間詰補修(通行可能)	架替予定	宿毛市 (高知県)	しまわお 志沢尾1号橋	市道志沢尾線	1990	2019	下部工(石積み)の抜け落ち、路面の陥没	空洞部分の間詰補修(通行可能)	架替中	
宿毛市 (高知県)	ないがいだんち 内外団地1号橋	市道内外団地1号線	1986	2020	主桁の鉄筋露出、破断	幅員規制	修繕予定	宿毛市 (高知県)	ないがいだんち 内外団地1号橋	市道内外団地1号線	1986	2020	主桁の鉄筋露出、破断	幅員規制	修繕予定	
土佐清水市 (高知県)	だいい 第1菜畑橋	市道川端線	1973	2016	主桁の腐食、断面欠損	全面通行止	修繕予定	土佐清水市 (高知県)	だいい 第1菜畑橋	市道川端線	1973	2016	主桁の腐食、断面欠損	全面通行止	修繕予定	
土佐清水市 (高知県)	まつやま 松山第1床版橋	市道下川口松山横峯小脇ノ川線	1956	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	土佐清水市 (高知県)	まつやま 松山第1床版橋	市道下川口松山横峯小脇ノ川線	1956	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	架替予定	
土佐清水市 (高知県)	くもも 久百々橋	市道久百々中央線	1933	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	修繕済	土佐清水市 (高知県)	くもも 久百々橋	市道久百々中央線	1933	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	修繕済	
土佐清水市 (高知県)	かいうぎ2 叶崎2号橋	市道大津南線	1969	2018	主桁:剥離・鉄筋露出 横桁:剥離・鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	土佐清水市 (高知県)	かいうぎ2 叶崎2号橋	市道大津南線	1969	2018	主桁:剥離・鉄筋露出 横桁:剥離・鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	
土佐清水市 (高知県)	かいうぎ1 叶崎1号橋	市道大津南線	1969	2018	主桁:剥離・鉄筋露出 横桁:剥離・鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	土佐清水市 (高知県)	かいうぎ1 叶崎1号橋	市道大津南線	1969	2018	主桁:剥離・鉄筋露出 横桁:剥離・鉄筋露出	全面通行止	修繕予定	
土佐清水市 (高知県)	だいい 第2菜畑橋	市道菜畑線	1971	2020	主桁の腐食による断面減少	全面通行止	修繕予定	土佐清水市 (高知県)	だいい 第2菜畑橋	市道菜畑線	1971	2020	主桁の腐食による断面減少	全面通行止	修繕予定	
四万十市 (高知県)	いけだ 池田3号橋	市道池田馬場線	1986	2016	主桁のひびわれ	全面通行止	撤去済	四万十市 (高知県)	いけだ 池田3号橋	市道池田馬場線	1986	2016	主桁のひびわれ	全面通行止	撤去済	
212								212								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 213 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
四万十市 (高知県)	いわまおほし 岩間大橋	市道岩間茅 生線	1966	2017	パイルベント橋脚 (鋼管)の腐食に よる座屈	全面通行止	修繕中	四万十市 (高知県)	いわまおほし 岩間大橋	市道岩間茅 生線	1966	2017	パイルベント橋脚 (鋼管)の腐食に よる座屈	全面通行止	修繕済	
四万十市 (高知県)	みさとほし 三里橋	市道具同三 里線	1963	2017	パイルベント橋脚 (鋼管)の腐食	全面通行止	修繕予定	四万十市 (高知県)	みさとほし 三里橋	市道具同三 里線	1963	2017	パイルベント橋脚 (鋼管)の腐食	全面通行止	修繕予定	
香美市 (高知県)	いわたにほし さけ岩谷橋	市道崎岩線	不明	2015	下部工の変状	全面通行止	修繕済	香美市 (高知県)	いわたにほし さけ岩谷橋	市道崎岩線	不明	2015	下部工の変状	全面通行止	修繕済	
馬路村 (高知県)	のぐちばし 野口橋	村道野口橋 線	1953	2017	全耐風索が破断 しており、ハンガ ーロープにゆる みがみられる	全面通行止	未定	馬路村 (高知県)	のぐちばし 野口橋	村道野口橋 線	1953	2017	全耐風索が破断 しており、ハンガ ーロープにゆる みがみられる	全面通行止	未定	
芸西村 (高知県)	にしたに ござきよう 西谷1号橋	村道西谷線	1973	2020	橋台の石積工が 崩壊し背面土砂 が流出	全面通行止	架替予定	芸西村 (高知県)	にしたに ござきよう 西谷1号橋	村道西谷線	1973	2020	橋台の石積工が 崩壊し背面土砂 が流出	全面通行止	架替予定	
芸西村 (高知県)	こたにぐちばし 小谷口橋	村道奥出線	不明	2020	橋台の石積工が 崩壊し背面土砂 が流出	全面通行止	架替予定	芸西村 (高知県)	こたにぐちばし 小谷口橋	村道奥出線	不明	2020	橋台の石積工が 崩壊し背面土砂 が流出	全面通行止	架替予定	
本山町 (高知県)	しんごうばし 新頃橋	町道上関線	1964	2019	橋台背面の取り 合わせ護岸の崩 落、路面陥没	全面通行止	修繕予定	本山町 (高知県)	しんごうばし 新頃橋	町道上関線	1964	2019	橋台背面の取り 合わせ護岸の崩 落、路面陥没	全面通行止	修繕予定	
大豊町 (高知県)	あかねこたにほし 赤根小谷橋	町道岩原駅 前線	不明	2016	主桁の腐食、変 形、欠損	全面通行止	修繕中	大豊町 (高知県)	あかねこたにほし 赤根小谷橋	町道岩原駅 前線	不明	2016	主桁の腐食、変 形、欠損	全面通行止	修繕済	
大豊町 (高知県)	ながせがわほし 長瀬川橋	町道小松曾 線	1969	2016	橋台沈下、支承 部機能障害	全面通行止	修繕中	大豊町 (高知県)	ながせがわほし 長瀬川橋	町道小松曾 線	1969	2016	橋台沈下、支承 部機能障害	全面通行止	修繕済	
大豊町 (高知県)	なかおだい ばし 中尾第1橋	町道谷相線	不明	2016	主桁の異常なた わみ、下部工の 洗掘	全面通行止	修繕済	大豊町 (高知県)	なかおだい ばし 中尾第1橋	町道谷相線	不明	2016	主桁の異常なた わみ、下部工の 洗掘	全面通行止	修繕済	
大豊町 (高知県)	かみよけほし 上除橋	町道八畝西 峰蔭線	1967	2016	橋台胸壁の損 傷、遊間異常、支 承部の機能障害	全面通行止	修繕中	大豊町 (高知県)	かみよけほし 上除橋	町道八畝西 峰蔭線	1967	2016	橋台胸壁の損 傷、遊間異常、支 承部の機能障害	全面通行止	修繕済	
大豊町 (高知県)	みつごのほし 三津子野橋	町道八畝西 峰蔭線	1970	2016	橋台の沈下、移 動、傾斜	全面通行止	修繕予定	大豊町 (高知県)	みつごのほし 三津子野橋	町道八畝西 峰蔭線	1970	2016	橋台の沈下、移 動、傾斜	全面通行止	修繕予定	
大豊町 (高知県)	なかうねほし 中畝橋2	町道立野八 畝線	不明	2016	床版の鉄筋露 出、破断	全面通行止	修繕済	大豊町 (高知県)	なかうねほし 中畝橋2	町道立野八 畝線	不明	2016	床版の鉄筋露 出、破断	全面通行止	修繕済	
大豊町 (高知県)	きゅうよしのがわほし 旧吉野川橋	町道穴内尾 生線	1911	2017	変形・欠損・異状 なたわみ	全面通行止	未定	大豊町 (高知県)	きゅうよしのがわほし 旧吉野川橋	町道穴内尾 生線	1911	2017	変形・欠損・異状 なたわみ	全面通行止	未定	
大豊町 (高知県)	たきのむかいほし 瀧ノ向橋	町道奥大田 線	不明	2018	上部工:流失 下部工:石積み 崩壊	全面通行止	撤去予定	大豊町 (高知県)	たきのむかいほし 瀧ノ向橋	町道奥大田 線	不明	2018	上部工:流失 下部工:石積み 崩壊	全面通行止	撤去予定	
大豊町 (高知県)	たきのしたほし 瀧ノ下橋	町道奥大田 線	不明	2018	上部工:床版材 腐朽	全面通行止	撤去予定	大豊町 (高知県)	たきのしたほし 瀧ノ下橋	町道奥大田 線	不明	2018	上部工:床版材 腐朽	全面通行止	撤去予定	
大豊町 (高知県)	なかうちだにほし 中内谷橋	町道大滝中 内線	不明	2019	A1 橋台の顕著な 沈下、移動、傾斜	下部工の開き 部に間詰コン クリート施工	修繕予定	大豊町 (高知県)	なかうちだにほし 中内谷橋	町道大滝中 内線	不明	2019	A1 橋台の顕著な 沈下、移動、傾斜	下部工の開き 部に間詰コン クリート施工	修繕予定	
土佐町 (高知県)	ゆのきほし 柚ノ木橋	町道柚ノ木 線	1971	2015 2019	主索の腐食	全面通行止	修繕予定	土佐町 (高知県)	ゆのきほし 柚ノ木橋	町道柚ノ木 線	1971	2015 2019	主索の腐食	全面通行止	修繕予定	
いの町 (高知県)	とちゅうほし 戸中橋	町道戸中線	1981	2016	支承の破断、脱 落	全面通行止	修繕予定	いの町 (高知県)	とちゅうほし 戸中橋	町道戸中線	1981	2016	支承の破断、脱 落	全面通行止	修繕済	
仁淀川町 (高知県)	だいやほし 大王橋	町道大王線	不明	2018	上部構造主桁の ひびわれ、たわ み	全面通行止	修繕済	仁淀川町 (高知県)	だいやほし 大王橋	町道大王線	不明	2018	上部構造主桁の ひびわれ、たわ み	全面通行止	修繕済	
213								213								

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 214 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
越知町 (高知県)	うず たいはし 満の谷橋	町道鎌井田 横畠線	1928	2018	下部構造:洗掘 支承部:機能障 害	仮受け材の設 置(通行可 能)	修繕予定	越知町 (高知県)	うず たいはし 満の谷橋	町道鎌井田 横畠線	1928	2018	下部構造:洗掘 支承部:機能障 害	仮受け材の設 置(通行可 能)	修繕済	
四十万町 (高知県)	しもどうしもつ い とうきょう 下道下津井1号橋	町道下道下 津井線	1940	2016	橋台のひびわれ	全面通行止	修繕予定	四十万町 (高知県)	しもどうしもつ い とうきょう 下道下津井1号橋	町道下道下 津井線	1940	2016	橋台のひびわれ	全面通行止	修繕予定	
四十万町 (高知県)	たいしょうはし 大正橋	町道吾川線	1928	2016	主桁、縦桁、横桁 の腐食	全面通行止	未定	四十万町 (高知県)	たいしょうはし 大正橋	町道吾川線	1928	2016	主桁、縦桁、横桁 の腐食	全面通行止	未定	
四十万町 (高知県)	せりばし 瀬里橋	町道田野々 瀬里線	不明	2018	主桁の中央部の 橋軸上に垂直の 貫通ひびわれが ある	全面通行止	修繕予定	四十万町 (高知県)	せりばし 瀬里橋	町道田野々 瀬里線	不明	2018	主桁の中央部の 橋軸上に垂直の 貫通ひびわれが ある	全面通行止	修繕予定	
四十万町 (高知県)	コヤノ谷1号橋	町道向山線	不明	2018	木でできた主桁 部分が腐食し強 度不足の恐れが ある	全面通行止	架替中	四十万町 (高知県)	コヤノ谷1号橋	町道向山線	不明	2018	木でできた主桁 部分が腐食し強 度不足の恐れが ある	全面通行止	架替中	
四十万町 (高知県)	しもつさいばし 下津才橋2	町道大井川 西土佐線	1963	2018	主桁下部の広範 囲浮いている状 態で、主筋も断面 欠損を生じる腐 食がある	全面通行止	撤去予定	四十万町 (高知県)	しもつさいばし 下津才橋2	町道大井川 西土佐線	1963	2018	主桁下部の広範 囲浮いている状 態で、主筋も断面 欠損を生じる腐 食がある	全面通行止	撤去予定	
四十万町 (高知県)	つがのかわはし 津賀の川橋	町道津賀の 鼻線	1961	2018	下部工が流水に より変形・欠損し、 支承付近しか残 っていない	全面通行止	架替予定	四十万町 (高知県)	つがのかわはし 津賀の川橋	町道津賀の 鼻線	1961	2018	下部工が流水に より変形・欠損し、 支承付近しか残 っていない	全面通行止	廃止予定	
黒潮町 (高知県)	おうむかえはし 王迎橋	町道王迎線	1933	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(2t)	修繕中	黒潮町 (高知県)	おうむかえはし 王迎橋	町道王迎線	1933	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(2t)	修繕中	
黒潮町 (高知県)	こさのかわはし 拳ノ川橋	町道拳ノ川 北線	1935	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	撤去予定	黒潮町 (高知県)	こさのかわはし 拳ノ川橋	町道拳ノ川 北線	1935	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	撤去予定	
黒潮町 (高知県)	かたはなはし 橋 橋	町道橋川ミ セマチ線	1933	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(2t)	撤去予定	黒潮町 (高知県)	かたはなはし 橋 橋	町道橋川ミ セマチ線	1933	2015	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(2t)	撤去予定	
八女市 (福岡県)	いしがつげ づうはし 石ヶ坪1号橋	市道豊福立 山線	不明	2014	石橋の石積部の 欠損、抜け落ち、 ひびわれ	通行規制(路 肩)	架替済	八女市 (福岡県)	いしがつげ づうはし 石ヶ坪1号橋	市道豊福立 山線	不明	2014	石橋の石積部の 欠損、抜け落ち、 ひびわれ	通行規制(路 肩)	架替済	
宮若市 (福岡県)	わだ ばし 和田橋	市道 乙野・ 若宮線	1975	2020	床版の抜け落ち	バリケードを 設置し、全面 通行止め	撤去予定	宮若市 (福岡県)	わだ ばし 和田橋	市道 乙野・ 若宮線	1975	2020	床版の抜け落ち	バリケードを 設置し、全面 通行止め	撤去予定	
宮若市 (福岡県)	いとだ ばし 糸田橋	市道 糸田・ 相手無線	1963	2020	橋脚傾き	バリケードを 設置し、全面 通行止め	撤去予定	宮若市 (福岡県)	いとだ ばし 糸田橋	市道 糸田・ 相手無線	1963	2020	橋脚傾き	バリケードを 設置し、全面 通行止め	撤去予定	
岡垣町 (福岡県)	さきざんはし 関前橋	町道吉木・宮 ノ前線	不明	2018	石橋の石桁の破 断、変形、欠損	全面通行止	架替予定	岡垣町 (福岡県)	さきざんはし 関前橋	町道吉木・宮 ノ前線	不明	2018	石橋の石桁の破 断、変形、欠損	全面通行止	架替中	
大任町 (福岡県)	いまだうはし 今任橋	町道上今任・ 向田線	1982	2014	橋脚のひびわ れ、支承の傾斜	通行規制(4t・ 片側)	修繕済	大任町 (福岡県)	いまだうはし 今任橋	町道上今任・ 向田線	1982	2014	橋脚のひびわ れ、支承の傾斜	通行規制(4t・ 片側)	修繕済	
唐津市 (佐賀県)	はなみねはし 花峰橋	市道座主一 峰門線	1955	2015	主桁の亀裂	全面通行止	修繕済	唐津市 (佐賀県)	はなみねはし 花峰橋	市道座主一 峰門線	1955	2015	主桁の亀裂	全面通行止	修繕済	
唐津市 (佐賀県)	うみかたはし 浦方橋	市道 殿山・ 浦町線	1969	2017	主構の鉄筋破断	全面通行止	架替済	唐津市 (佐賀県)	うみかたはし 浦方橋	市道 殿山・ 浦町線	1969	2017	主構の鉄筋破断	全面通行止	架替済	
小城市 (佐賀県)	あんしんはし 安心 橋	市道峰・畑田 線	1994	2020	下部構造の変 形・欠損	全面通行止	架替予定	小城市 (佐賀県)	あんしんはし 安心 橋	市道峰・畑田 線	1994	2020	下部構造の変 形・欠損	全面通行止	架替予定	
神埼市 (佐賀県)	しんしやうはし 新宿橋	市道新宿・上 黒井線	1955	2014	主桁の鉄筋露出 を確認、かぶり不 足等による変状	通行規制(2t)	修繕済	神埼市 (佐賀県)	しんしやうはし 新宿橋	市道新宿・上 黒井線	1955	2014	主桁の鉄筋露出 を確認、かぶり不 足等による変状	通行規制(2t)	修繕済	
214								214								

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報
(2021 年 8 月)
215 ページ

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 216 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
波佐見町 (長崎県)	むこうむらひ 向平橋	町道向平線	1918	2016	石桁の破断	通行規制(車 両)	修繕済	波佐見町 (長崎県)	むこうむらひ 向平橋	町道向平線	1918	2016	石桁の破断	通行規制(車 両)	修繕済	
新上五島町 (長崎県)	はまかわだ い きょう 浜川第2橋	町道赤尾 16 号線	1955	2015	主桁、床版の腐 食、鉄筋露出	通行規制(車 両)	架替済	新上五島町 (長崎県)	はまかわだ い きょう 浜川第2橋	町道赤尾 16 号線	1955	2015	主桁、床版の腐 食、鉄筋露出	通行規制(車 両)	架替済	
水俣市 (熊本県)	さいわいはし 幸 橋	市道幸町・牧 ノ内線	1965	2020	ラーメン橋脚(無 筋構造)の梁下面 及び柱に大きな 損傷(ひび割れ、 断面欠損)	重量規制(4t)	架替予定	水俣市 (熊本県)	さいわいはし 幸 橋	市道幸町・牧 ノ内線	1965	2020	ラーメン橋脚(無 筋構造)の梁下面 及び柱に大きな 損傷(ひび割れ、 断面欠損)	重量規制(4t)	修繕予定	
宇土市 (熊本県)	みや しろはし 宮の後橋	市 道(9-181) 網田神社線	不明	2015	主桁、床版の剥 離、鉄筋露出、下 部工の剥離	全面通行止	撤去済	宇土市 (熊本県)	みや しろはし 宮の後橋	市 道(9-181) 網田神社線	不明	2015	主桁、床版の剥 離、鉄筋露出、下 部工の剥離	全面通行止	撤去済	
宇土市 (熊本県)	こじょう こうきょう 古城2号橋	市 道(4-90) 古城町 2 号 線	不明	2015	主桁の腐食、ひ びわれ	通行規制(2t)	架替中	宇土市 (熊本県)	こじょう こうきょう 古城2号橋	市 道(4-90) 古城町 2 号 線	不明	2015	主桁の腐食、ひ びわれ	通行規制(2t)	架替済	
宇土市 (熊本県)	くろはし 黒橋	市 道(9-182) 川越・宮の後 線	不明	2015 2019	主桁、床版の腐 食、下部工のひ びわれ	全面通行止	修繕予定	宇土市 (熊本県)	くろはし 黒橋	市 道(9-182) 川越・宮の後 線	不明	2015 2019	主桁、床版の腐 食、下部工のひ びわれ	全面通行止	修繕中	
宇土市 (熊本県)	そはた こうきょう 曾畑1号橋	市 道(2-1) 潤・佐野線	不明	2015 2019	主桁、床版の剥 離、鉄筋露出	通行規制(2t)	修繕中	宇土市 (熊本県)	そはた こうきょう 曾畑1号橋	市 道(2-1) 潤・佐野線	不明	2015 2019	主桁、床版の剥 離、鉄筋露出	通行規制(2t)	修繕済	
阿蘇市 (熊本県)	おごもりはし 尾電橋	市道黒川線	1967	2014	橋脚のひびわれ	通行規制(2t)	架替済	阿蘇市 (熊本県)	おごもりはし 尾電橋	市道黒川線	1967	2014	橋脚のひびわれ	通行規制(2t)	架替済	
阿蘇市 (熊本県)	しもこのぼし 下小野橋	市道狩尾萱 原 4 号線	1963	2014	橋台の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	修繕済	阿蘇市 (熊本県)	しもこのぼし 下小野橋	市道狩尾萱 原 4 号線	1963	2014	橋台の剥離、鉄 筋露出	全面通行止	修繕済	
阿蘇市 (熊本県)	だいいゅういちおのたけはし 第十一斧岳橋	市道西小園 水源線	不明	2015	主桁の腐食、鉄 筋露出	全面通行止	撤去予定	阿蘇市 (熊本県)	だいいゅういちおのたけはし 第十一斧岳橋	市道西小園 水源線	不明	2015	主桁の腐食、鉄 筋露出	全面通行止	撤去予定	
阿蘇市 (熊本県)	だいはちおのたけはし 第八斧岳橋	市道西小園 水源線	1966	2015	橋台の洗掘	全面通行止	修繕予定	阿蘇市 (熊本県)	だいはちおのたけはし 第八斧岳橋	市道西小園 水源線	1966	2015	橋台の洗掘	全面通行止	修繕予定	
阿蘇市 (熊本県)	だいくおのたけはし 第九斧岳橋	市道西小園 水源線	不明	2015	主桁の鉄筋露 出、橋台の剥離	全面通行止	撤去予定	阿蘇市 (熊本県)	だいくおのたけはし 第九斧岳橋	市道西小園 水源線	不明	2015	主桁の鉄筋露 出、橋台の剥離	全面通行止	撤去予定	
阿蘇市 (熊本県)	だいくおのたけはし 第六斧岳橋	市道西小園 水源線	1977	2018	橋台の洗掘	全面通行止	修繕予定	阿蘇市 (熊本県)	だいくおのたけはし 第六斧岳橋	市道西小園 水源線	1977	2018	橋台の洗掘	全面通行止	修繕済	
大津町 (熊本県)	つるでちばし 鶴口橋	町道美咲野 大津線	1970	2017	主桁H形鋼の腐 食	補強部材の設 置	架替済	大津町 (熊本県)	つるでちばし 鶴口橋	町道美咲野 大津線	1970	2017	主桁H形鋼の腐 食	補強部材の設 置	架替済	
大津町 (熊本県)	いけづるはし 池鶴橋	町道八迫線	1970	2018	橋台の欠損	全面通行止	撤去予定	大津町 (熊本県)	いけづるはし 池鶴橋	町道八迫線	1970	2018	橋台の欠損	全面通行止	撤去予定	
大津町 (熊本県)	ろくりぎばし 六里木橋	町道六里木 線	1960	2018	主構、床板のう き、鉄筋露出	全面通行止	架替済	大津町 (熊本県)	ろくりぎばし 六里木橋	町道六里木 線	1960	2018	主構、床板のう き、鉄筋露出	全面通行止	架替済	
小国町 (熊本県)	きりおほいはし 切通橋	町道切原切 通線	不明	2018	主桁コンクリート 剥離、鉄筋露出、 鉄筋腐食	全面通行止	廃止予定	小国町 (熊本県)	きりおほいはし 切通橋	町道切原切 通線	不明	2018	主桁コンクリート 剥離、鉄筋露出、 鉄筋腐食	全面通行止	廃止中	
西原村 (熊本県)	たつでちばし 辰口橋	村道田中高 遊線	1955	2020	下部構造のうき、 補強材の破断	重量規制(10 t)	架替予定	西原村 (熊本県)	たつでちばし 辰口橋	村道田中高 遊線	1955	2020	下部構造のうき、 補強材の破断	重量規制(10 t)	修繕予定	
御船町 (熊本県)	よつのみやばし 四 宮 橋	町道落合浄 光寺線	1934	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(3t)	架替中	御船町 (熊本県)	よつのみやばし 四 宮 橋	町道落合浄 光寺線	1934	2014	主桁の剥離、鉄 筋露出	通行規制(3t)	架替中	
御船町 (熊本県)	ごあんばし 五庵橋	町道上迎町 牛ヶ瀬線	1993	2018	上部工の移動、 伸縮装置の変 形・欠損	仮受け材の設 置	修繕済	御船町 (熊本県)	ごあんばし 五庵橋	町道上迎町 牛ヶ瀬線	1993	2018	上部工の移動、 伸縮装置の変 形・欠損	仮受け材の設 置	修繕済	
御船町 (熊本県)	おざかばし 小坂橋	町道植木原 竹下線	1976	2018	端横桁の欠損、 支承部の機能障 害、伸縮装置の 変形・欠損有	仮受け材の設 置	修繕済	御船町 (熊本県)	おざかばし 小坂橋	町道植木原 竹下線	1976	2018	端横桁の欠損、 支承部の機能障 害、伸縮装置の 変形・欠損有	仮受け材の設 置	修繕済	

216

216

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 217 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
御船町 (熊本県)	みふねばし 御船橋	町道 御船 高 校線	1991	2018	上部工の移動、 支承の機能障害 (支承本体の移動 台座コンクリートの破損)	仮受け材の設 置	修繕済	御船町 (熊本県)	みふねばし 御船橋	町道 御船 高 校線	1991	2018	上部工の移動、 支承の機能障害 (支承本体の移動 台座コンクリートの破損)	仮受け材の設 置	修繕済	
御船町 (熊本県)	たきがわばし 滝川橋	町道 滝川 橋 線	1979	2018	主桁の移動、下 部工の変形・欠 損、支承の移動、 落橋防止装置の 破断	歩行者・二輪 車のみ通行可	修繕済	御船町 (熊本県)	たきがわばし 滝川橋	町道 滝川 橋 線	1979	2018	主桁の移動、下 部工の変形・欠 損、支承の移動、 落橋防止装置の 破断	歩行者・二輪 車のみ通行可	修繕済	
御船町 (熊本県)	はちりゅうばし 八竜橋	町道 八竜 陣 線	1978	2018	主桁の移動、横 桁(アンカーバー) の欠損、下部工 の傾斜、支承の 移動および 欠損、伸縮装置 の欠損	歩行者・二輪 車のみ通行可	修繕済	御船町 (熊本県)	はちりゅうばし 八竜橋	町道 八竜 陣 線	1978	2018	主桁の移動、横 桁(アンカーバー) の欠損、下部工 の傾斜、支承の 移動および 欠損、伸縮装置 の欠損	歩行者・二輪 車のみ通行可	修繕済	
御船町 (熊本県)	きたぞのばし 北園橋	町道 滝園 1 号線	2005	2018	堅壁の欠損、支 承部の機能障 害、アンカーボル トの脱落、排水管 の破損	歩行者・二輪 車のみ通行可	修繕済	御船町 (熊本県)	きたぞのばし 北園橋	町道 滝園 1 号線	2005	2018	堅壁の欠損、支 承部の機能障 害、アンカーボル トの脱落、排水管 の破損	歩行者・二輪 車のみ通行可	修繕済	
益城町 (熊本県)	まみずばし 馬水橋	町道 西道・馬 水線	1983	2018	A2 橋台の傾き、 基礎杭の損傷、 伸縮装置の破損	全面通行止	修繕済	益城町 (熊本県)	まみずばし 馬水橋	町道 西道・馬 水線	1983	2018	A2 橋台の傾き、 基礎杭の損傷、 伸縮装置の破損	全面通行止	修繕済	
益城町 (熊本県)	きやまばし 木山橋	町道 横町 線	1981	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限 (2t 車まで)	架替予定	益城町 (熊本県)	きやまばし 木山橋	町道 横町 線	1981	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限 (2t 車まで)	架替中	
益城町 (熊本県)	ごらくばし 五楽橋	町道 五楽・安 永線	1973	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限 (2t 車まで)	修繕済	益城町 (熊本県)	ごらくばし 五楽橋	町道 五楽・安 永線	1973	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限 (2t 車まで)	修繕済	
益城町 (熊本県)	しろのもとはし 城之本橋	町道 井尻・地 蔵寺線	1976	2018	A1・A2 橋台の亀 裂・欠損、伸縮装 置の破損	荷重制限 (2t 車まで)	架替済	益城町 (熊本県)	しろのもとはし 城之本橋	町道 井尻・地 蔵寺線	1976	2018	A1・A2 橋台の亀 裂・欠損、伸縮装 置の破損	荷重制限 (2t 車まで)	架替済	
益城町 (熊本県)	だいにひらたばし 第二平田橋	町道 平田・黒 石崎線	1984	2018	A1 橋台の傾き、 基礎杭の損傷、 ゴム支承の変形、 落橋防止装置の 破損、伸縮装置 の破損	荷重制限 (2t 車まで)	修繕済	益城町 (熊本県)	だいにひらたばし 第二平田橋	町道 平田・黒 石崎線	1984	2018	A1 橋台の傾き、 基礎杭の損傷、 ゴム支承の変形、 落橋防止装置の 破損、伸縮装置 の破損	荷重制限 (2t 車まで)	修繕済	
益城町 (熊本県)	だいにみやぞのばし 第二宮園橋	町道 赤井・宮 園線	1988	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、ゴム支承の変 形、伸縮装置の 破損	荷重制限 (2t 車まで)	修繕済	益城町 (熊本県)	だいにみやぞのばし 第二宮園橋	町道 赤井・宮 園線	1988	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、ゴム支承の変 形、伸縮装置の 破損	荷重制限 (2t 車まで)	修繕済	
益城町 (熊本県)	てらきこだいいちばし 寺迫第一橋	町道 寺迫 線	1973	2018	A1・A2 橋台の亀 裂・欠損	全面通行止	架替予定	益城町 (熊本県)	てらきこだいいちばし 寺迫第一橋	町道 寺迫 線	1973	2018	A1・A2 橋台の亀 裂・欠損	全面通行止	架替中	
益城町 (熊本県)	ひろさきばし 広崎橋	町道 小峯・広 崎線	1976	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限 (2t 車まで)	修繕済	益城町 (熊本県)	ひろさきばし 広崎橋	町道 小峯・広 崎線	1976	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限 (2t 車まで)	修繕済	

217

217

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 218 ページ
管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設 年度	点検 実施 年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
益城町 (熊本県)	ふぐとみはし 福富橋	町道東無田・ 福富線	1975	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限(2t 車まで)	架替中	益城町 (熊本県)	ふぐとみはし 福富橋	町道東無田・ 福富線	1975	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限(2t 車まで)	架替済	
益城町 (熊本県)	みたびはし 三竹橋	町道城山・田 原線	1984	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、支承の変形・ 破断・移動、伸縮 装置の破損	荷重制限(大 型車の縦列禁 止)	修繕中	益城町 (熊本県)	みたびはし 三竹橋	町道城山・田 原線	1984	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、支承の変形・ 破断・移動、伸縮 装置の破損	荷重制限(大 型車の縦列禁 止)	修繕済	
益城町 (熊本県)	みきのうきはし 道上橋	町道赤井木 山線	1976	2018	A1・A2 橋台の亀 裂・欠損	仮橋の設置	架替中	益城町 (熊本県)	みきのうきはし 道上橋	町道赤井木 山線	1976	2018	A1・A2 橋台の亀 裂・欠損	仮橋の設置	架替済	
益城町 (熊本県)	みやぞのばし 宮園橋	町道赤井・宮 園線	1977	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限(2t 車まで)	修繕済	益城町 (熊本県)	みやぞのばし 宮園橋	町道赤井・宮 園線	1977	2018	A1・A2 橋台の傾 き、基礎杭の損 傷、伸縮装置の 破損	荷重制限(2t 車まで)	修繕済	
益城町 (熊本県)	やすながはし 安永橋	町道五楽・安 永線	1970	2018	A1・A2 橋台の傾 き、P1 橋脚の傾 き、基礎杭の損 傷	荷重制限(2t 車まで)	架替中	益城町 (熊本県)	やすながはし 安永橋	町道五楽・安 永線	1970	2018	A1・A2 橋台の傾 き、P1 橋脚の傾 き、基礎杭の損 傷	荷重制限(2t 車まで)	架替済	
甲佐町 (熊本県)	じゅうなぐはし 住宅橋	町道下豊内 西原線	1951	2016	橋脚の倒壊	全面通行止	架替中	甲佐町 (熊本県)	じゅうなぐはし 住宅橋	町道下豊内 西原線	1951	2016	橋脚の倒壊	全面通行止	架替中	
水上村 (熊本県)	ゆやまはし 湯山橋	村道汗の原 下馬場線	1958	2016	橋台基礎部の洗 堀、橋脚の亀裂、 鉄筋露出	全面通行止	修繕済	水上村 (熊本県)	ゆやまはし 湯山橋	村道汗の原 下馬場線	1958	2016	橋台基礎部の洗 堀、橋脚の亀裂、 鉄筋露出	全面通行止	修繕済	
水上村 (熊本県)	せん ひらばし 千が平橋	村道片地横 才線	1971	2019	主桁の欠損、鉄 筋露出、変形	全面通行止	修繕予定	水上村 (熊本県)	せん ひらばし 千が平橋	村道片地横 才線	1971	2019	主桁の欠損、鉄 筋露出、変形	全面通行止	修繕中	
水上村 (熊本県)	うおがえりばし 魚帰 橋	村道古屋敷 柳平線	1972	2020	支承の腐食、機 能障害	全面通行止め	修繕済	水上村 (熊本県)	うおがえりばし 魚帰 橋	村道古屋敷 柳平線	1972	2020	支承の腐食、機 能障害	全面通行止め	修繕済	
相良村 (熊本県)	しんのかみ ばし 新深水橋	村道新深水 線	2005	2020	下部工洗堀	全面通行止め	修繕予定	相良村 (熊本県)	しんのかみ ばし 新深水橋	村道新深水 線	2005	2020	下部工洗堀	全面通行止め	修繕予定	
山江村 (熊本県)	したのぐらばし 下段橋	村道県道下 段線	1967	2019	主桁の剝離、鉄 筋露出、支障の 腐食	通行規制(2t)	架替中	山江村 (熊本県)	したのぐらばし 下段橋	村道県道下 段線	1967	2019	主桁の剝離、鉄 筋露出、支障の 腐食	通行規制(2t)	架替中	
山江村 (熊本県)	あわしまうらさんどうばし 淡島 裏参道 橋	村道淡島参 道線	1994	2020	下部工の沈下・ 移動・傾斜等	全面通行止め	架替予定	山江村 (熊本県)	あわしまうらさんどうばし 淡島 裏参道 橋	村道淡島参 道線	1994	2020	下部工の沈下・ 移動・傾斜等	全面通行止め	架替予定	
球磨村 (熊本県)	やまぐちばし 山口橋	村道相良橋 城山線	1970	2017	橋台基礎部の洗 堀	根固対策	修繕済	球磨村 (熊本県)	やまぐちばし 山口橋	村道相良橋 城山線	1970	2017	橋台基礎部の洗 堀	根固対策	修繕済	
球磨村 (熊本県)	ちづ ばし 千津橋	村道井手線	1968	2020	主構の剝離・鉄 筋露出、P2 橋脚 基礎の洗堀	4t 車以上通 行止め	修繕予定	球磨村 (熊本県)	ちづ ばし 千津橋	村道井手線	1968	2020	主構の剝離・鉄 筋露出、P2 橋脚 基礎の洗堀	4t 車以上通 行止め	修繕予定	
球磨村 (熊本県)	だいに やまのかみばし 第二山神 橋	村道毎床線	1995	2020	主構遊間の異 常、主構のひび 割れ	全面通行止	修繕予定	球磨村 (熊本県)	だいに やまのかみばし 第二山神 橋	村道毎床線	1995	2020	主構遊間の異 常、主構のひび 割れ	全面通行止	修繕予定	
球磨村 (熊本県)	またぐちばし 俣口 橋	村道釘原線	1966	2020	主構のひび割 れ・鉄器露出・う き、A1 橋台基礎 の洗堀	A1 橋台基礎 を補修して、 4t 車以上通 行止め	修繕予定	球磨村 (熊本県)	またぐちばし 俣口 橋	村道釘原線	1966	2020	主構のひび割 れ・鉄器露出・う き、A1 橋台基礎 の洗堀	A1 橋台基礎 を補修して、 4t 車以上通 行止め	修繕予定	
佐伯市 (大分県)	きよたきはし 清滝橋	市道河内清 滝橋線	1958	2017	主桁・横桁・支 承の劣化、腐食	全面通行止	撤去予定	佐伯市 (大分県)	きよたきはし 清滝橋	市道河内清 滝橋線	1958	2017	主桁・横桁・支 承の劣化、腐食	全面通行止	廃止予定	
津久見市 (大分県)	ふぐやまはし 福山橋	市道岩屋線	1936	2014 2019	床版の剝離、鉄 筋露出、うき	通行規制(2t)	撤去予定	津久見市 (大分県)	ふぐやまはし 福山橋	市道岩屋線	1936	2014 2019	床版の剝離、鉄 筋露出、うき	通行規制(2t)	撤去予定	
218								218								

新旧对照表

道路メンテナンス年報

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 219 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置 (2021.3月末時点)	
津久見市 (大分県)	ひじろばし 日代橋	市道福良網代1号線	1962	2014 2019	床版の鉄筋露出、主桁の腐食	全面通行止	撤去予定	津久見市 (大分県)	ひじろばし 日代橋	市道福良網代1号線	1962	2014 2019	床版の鉄筋露出、主桁の腐食	全面通行止	撤去予定	
津久見市 (大分県)	ひじろばしどうきょう 日代歩道橋	市道福良網代1号線	1962	2014 2019	床版、主桁の腐食	全面通行止	撤去予定	津久見市 (大分県)	ひじろばしどうきょう 日代歩道橋	市道福良網代1号線	1962	2014 2019	床版、主桁の腐食	全面通行止	撤去予定	
豊後大野市 (大分県)	なかつむねばし 中津無礼橋	市道中津無礼合川線	1965	2019	橋脚が無筋の為	通行規制(4t車以上)	未定	豊後大野市 (大分県)	なかつむねばし 中津無礼橋	市道中津無礼合川線	1965	2019	橋脚が無筋の為	通行規制(4t車以上)	未定	
由布市 (大分県)	はねつばし 埴坪橋	市道東行埴坪岡線	1929	2015	主桁の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	由布市 (大分県)	はねつばし 埴坪橋	市道東行埴坪岡線	1929	2015	主桁の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
由布市 (大分県)	しほはらばし 芝原橋	市道中恵宮田線	不明	2015	主桁の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	由布市 (大分県)	しほはらばし 芝原橋	市道中恵宮田線	不明	2015	主桁の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
由布市 (大分県)	さかきばし 堺橋	市道仁瀬小袋線	不明	2015	主桁、支承の腐食、橋台の洗掘	全面通行止	撤去予定	由布市 (大分県)	さかきばし 堺橋	市道仁瀬小袋線	不明	2015	主桁、支承の腐食、橋台の洗掘	全面通行止	撤去予定	
由布市 (大分県)	かんふろばし 上洞橋	市道下柿木線	不明	2015	主桁、橋脚の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	由布市 (大分県)	かんふろばし 上洞橋	市道下柿木線	不明	2015	主桁、橋脚の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
由布市 (大分県)	かめのこうばし 亀ノ甲橋	市道天神山富線	1949	2015	橋脚の洗掘	全面通行止	修繕済	由布市 (大分県)	かめのこうばし 亀ノ甲橋	市道天神山富線	1949	2015	橋脚の洗掘	全面通行止	修繕済	
由布市 (大分県)	かすかりばし 粕掛橋	市道梶屋挾間線	1951	2019	主桁、横桁、床版の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	由布市 (大分県)	かすかりばし 粕掛橋	市道梶屋挾間線	1951	2019	主桁、横桁、床版の剥離、鉄筋露出	全面通行止	撤去予定	
由布市 (大分県)	ご 五の橋	市道津々良奥江線	1978	2020	上部工の落橋、A1橋台及び石積の倒壊	上部工、橋台の修繕を2021.3完了	修繕済み	由布市 (大分県)	ご 五の橋	市道津々良奥江線	1978	2020	上部工の落橋、A1橋台及び石積の倒壊	上部工、橋台の修繕を2021.3完了	修繕済	
九重町 (大分県)	へいけ だにばし 平家谷橋	町道平家山線	不明	2020	袖擁壁の変形・欠損	全面通行止	廃止予定	九重町 (大分県)	へいけ だにばし 平家谷橋	町道平家山線	不明	2020	袖擁壁の変形・欠損	全面通行止	廃止予定	
延岡市 (宮崎県)	ふかたにかわばし 深谷川橋	市道城打扇線	1971	2019	鋼製床版の腐食	通行止	未定	延岡市 (宮崎県)	ふかたにかわばし 深谷川橋	市道城打扇線	1971	2019	鋼製床版の腐食	通行止	未定	
鹿屋市 (鹿児島県)	かんのんざこばし 観音迫橋	市道下中立小野	1953	2018	橋台兼用護岸(石積)の崩壊	全面通行止	修繕済	鹿屋市 (鹿児島県)	かんのんざこばし 観音迫橋	市道下中立小野	1953	2018	橋台兼用護岸(石積)の崩壊	全面通行止	修繕済	
薩摩川内市 (鹿児島県)	さうまいばし 田海橋	市道小路線	1927	2014	上部工のうき、鉄筋露出等	全面通行止	架替中	薩摩川内市 (鹿児島県)	さうまいばし 田海橋	市道小路線	1927	2014	上部工のうき、鉄筋露出等	全面通行止	架替済	
日置市 (鹿児島県)	あいら橋	市道向湯田湯田原線	1924	2016	石桁のひびわれ、鋼部材の腐食	通行規制(2t)	撤去予定	日置市 (鹿児島県)	あいら橋	市道向湯田湯田原線	1924	2016	石桁のひびわれ、鋼部材の腐食	通行規制(2t)	撤去予定	
霧島市 (鹿児島県)	にじ 虹のつりはし	市道虹のつりはし市道虹のつり橋線	1998	2015	支承の腐食、補剛材のひびわれ	全面通行止	架替済	霧島市 (鹿児島県)	にじ 虹のつりはし	市道虹のつりはし市道虹のつり橋線	1998	2015	支承の腐食、補剛材のひびわれ	全面通行止	架替済	
霧島市 (鹿児島県)	いまいろばし 今城橋	市道岩戸～新町線	1978	2016	主桁の鉄筋露出	敷鉄板による補強(通行可能)	架替済	霧島市 (鹿児島県)	いまいろばし 今城橋	市道岩戸～新町線	1978	2016	主桁の鉄筋露出	敷鉄板による補強(通行可能)	架替済	
南さつま市 (鹿児島県)	あきめばし 秋目橋	市道宇都ノ上	1964	2017	主桁下面全体に鉄筋露出が見られ、スターラップ鉄筋は破断	全面通行止	修繕済	南さつま市 (鹿児島県)	あきめばし 秋目橋	市道宇都ノ上	1964	2017	主桁下面全体に鉄筋露出が見られ、スターラップ鉄筋は破断	全面通行止	修繕済	
南さつま市 (鹿児島県)	むかえだいにばし 向江第二橋	市道金峰橋向江	1937	2017	旧橋側の主桁下面に広範囲で著しい鉄筋露出があり、一部鉄筋が破断	敷鉄板による補強通行規制(車線)	修繕済	南さつま市 (鹿児島県)	むかえだいにばし 向江第二橋	市道金峰橋向江	1937	2017	旧橋側の主桁下面に広範囲で著しい鉄筋露出があり、一部鉄筋が破断	敷鉄板による補強通行規制(車線)	修繕済	
志布志市 (鹿児島県)	じょうせいばし 城西橋	市道西馬場野久尾	1970	2015	橋台の剥離、ひびわれ、橋脚の洗掘	全面通行止	修繕済	志布志市 (鹿児島県)	じょうせいばし 城西橋	市道西馬場野久尾	1970	2015	橋台の剥離、ひびわれ、橋脚の洗掘	全面通行止	修繕済	

219

219

新旧対照表

道路メンテナンス年報

現行								改訂後								備考
																道路メンテナンス年報 (2021年8月) 220 ページ
管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	管理者	施設名	路線名	建設年度	点検実施年度	損傷の 具体的内容	緊急措置 内容	緊急措置後の 恒久的な措置 (2021.3 月末時点)	
奄美市 (鹿児島県)	くぼたはし 窪田橋	市道大笠利 28 号線	1962	2016	主桁の腐食、破 断	全面通行止、 仮設歩道橋 設置	架替済	奄美市 (鹿児島県)	くぼたはし 窪田橋	市道大笠利 28 号線	1962	2016	主桁の腐食、破 断	全面通行止、 仮設歩道橋 設置	架替済	
奄美市 (鹿児島県)	だいにきにばし 第1佐仁橋	市道佐仁 35 号線	1981	2019	主桁の腐食	区画線を設置 し、通行規制 (車線規制)	撤去予定	奄美市 (鹿児島県)	だいにきにばし 第1佐仁橋	市道佐仁 35 号線	1981	2019	主桁の腐食	区画線を設置 し、通行規制 (車線規制)	撤去予定	
伊佐市 (鹿児島県)	ほうがのばし 芳ヶ野橋	市道井立田 上場	1958	2014	主桁の PC 鋼線 の破断	全面通行止	架替済	伊佐市 (鹿児島県)	ほうがのばし 芳ヶ野橋	市道井立田 上場	1958	2014	主桁の PC 鋼線 の破断	全面通行止	架替済	
始良市 (鹿児島県)	いわせとばし 岩瀬戸橋	市道酒屋段	不明	2017	アーチ石の崩落	全面通行止	撤去予定	始良市 (鹿児島県)	いわせとばし 岩瀬戸橋	市道酒屋段	不明	2017	アーチ石の崩落	全面通行止	撤去予定	
三島村 (鹿児島県)	たけのばし 岳ノ橋	村道硫黄岳 線	1956	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	架替中	三島村 (鹿児島県)	たけのばし 岳ノ橋	村道硫黄岳 線	1956	2016	主桁の鉄筋露出	全面通行止	架替中	
南大隅町 (鹿児島県)	うづつめかわばし 打詰川端橋	町道打詰 1 号線	1973	2016	主桁の腐食、断 面欠損	鋼桁による補 強(通行可能)	架替中	南大隅町 (鹿児島県)	うづつめかわばし 打詰川端橋	町道打詰 1 号線	1973	2016	主桁の腐食、断 面欠損	鋼桁による補 強(通行可能)	架替済	
屋久島町 (鹿児島県)	じょう かわはし 城の川橋	町道城之川	1962	2017	主桁の PC 鋼線 の破断	通行規制(2t)	修繕中	屋久島町 (鹿児島県)	じょう かわはし 城の川橋	町道城之川	1962	2017	主桁の PC 鋼線 の破断	通行規制(2t)	修繕中	
宇検村 (鹿児島県)	ほなみはし 穂波橋	村道芦検大 良線	1961	2016	支承の機能障害	通行規制(8t)	修繕済	宇検村 (鹿児島県)	ほなみはし 穂波橋	村道芦検大 良線	1961	2016	支承の機能障害	通行規制(8t)	修繕済	
瀬戸内町 (鹿児島県)	あむろみちばし 阿室道橋	町道屋鈍西 古見	1965	2015	上部工の鉄筋露 出	全面通行止	修繕済	瀬戸内町 (鹿児島県)	あむろみちばし 阿室道橋	町道屋鈍西 古見	1965	2015	上部工の鉄筋露 出	全面通行止	修繕済	
瀬戸内町 (鹿児島県)	なかだ ごうばし 中田2号橋	町道部連古 志	1956	2015	上部工の鉄筋露 出	全面通行止	修繕済	瀬戸内町 (鹿児島県)	なかだ ごうばし 中田2号橋	町道部連古 志	1956	2015	上部工の鉄筋露 出	全面通行止	修繕済	
龍郷町 (鹿児島県)	たまもと ごう ごうきょう 玉里1号3号橋	町道玉里 1 号	1980	2014	頂版の鉄筋露出	全面通行止	修繕済	龍郷町 (鹿児島県)	たまもと ごう ごうきょう 玉里1号3号橋	町道玉里 1 号	1980	2014	頂版の鉄筋露出	全面通行止	修繕済	
徳之島町 (鹿児島県)	やまんだばし 屋万田橋	町道花時名 当部線	1965	2017	上部工の鉄筋露 出、主鉄筋の断 面減少・破断	通行規制(看 板設置)	修繕済	徳之島町 (鹿児島県)	やまんだばし 屋万田橋	町道花時名 当部線	1965	2017	上部工の鉄筋露 出、主鉄筋の断 面減少・破断	通行規制(看 板設置)	修繕済	
徳之島町 (鹿児島県)	おおぜはし 大畦橋	町道花徳畦 線	1977	2017	上部工の鉄筋露 出、主鉄筋の断 面減少・破断	全面通行止	修繕済	徳之島町 (鹿児島県)	おおぜはし 大畦橋	町道花徳畦 線	1977	2017	上部工の鉄筋露 出、主鉄筋の断 面減少・破断	全面通行止	修繕済	
徳之島町 (鹿児島県)	とうだばし 当田橋	町道花時名 前里久線	1963	2018	上部構造(主桁) の剥離・鉄筋露 出	通行止め、看 板設置	撤去予定	徳之島町 (鹿児島県)	とうだばし 当田橋	町道花時名 前里久線	1963	2018	上部構造(主桁) の剥離・鉄筋露 出	通行止め、看 板設置	撤去予定	
徳之島町 (鹿児島県)	ほりきりばし 堀切橋	町道下久志 堀切線	1932	2018	上部構造(主桁) の剥離・鉄筋露 出	通行止め、看 板設置	撤去予定	徳之島町 (鹿児島県)	ほりきりばし 堀切橋	町道下久志 堀切線	1932	2018	上部構造(主桁) の剥離・鉄筋露 出	通行止め、看 板設置	撤去予定	
徳之島町 (鹿児島県)	はいいばるかんごうばし 南原3号橋	町道亀津南 原2号線	1938	2018	上部構造(主桁) の剥離・鉄筋露 出	周辺住民への 広報	修繕済	徳之島町 (鹿児島県)	はいいばるかんごうばし 南原3号橋	町道亀津南 原2号線	1938	2018	上部構造(主桁) の剥離・鉄筋露 出	周辺住民への 広報	修繕済	
天城町 (鹿児島県)	とうべなかみちばし 当部中道橋	町道当部中 道	1973	2017	上下部全面ひび 割れ、応力度超 過	全面通行止	架替中	天城町 (鹿児島県)	とうべなかみちばし 当部中道橋	町道当部中 道	1973	2017	上下部全面ひび 割れ、応力度超 過	全面通行止	架替済	
伊仙町 (鹿児島県)	かねくはし 兼久橋	町道カネク	1977	2019	主桁の腐食	全面通行止 (看板設置)	未定	伊仙町 (鹿児島県)	かねくはし 兼久橋	町道カネク	1977	2019	主桁の腐食	全面通行止 (看板設置)	未定	
石垣市 (沖縄県)	ごうきょう 1号橋	市道米原 1 号線	不明	2016	主桁の剥離、うき	全面通行止	撤去済	石垣市 (沖縄県)	ごうきょう 1号橋	市道米原 1 号線	不明	2016	主桁の剥離、うき	全面通行止	撤去済	
名護市 (沖縄県)	な 名-127橋	市道名護 43 号線	不明	2016	主桁、床版の鉄 筋露出、破断	通行規制(車 両)	架替中	名護市 (沖縄県)	な 名-127橋	市道名護 43 号線	不明	2016	主桁、床版の鉄 筋露出、破断	通行規制(車 両)	架替中	
名護市 (沖縄県)	ふ 部-12-2橋	市道安座昼 間線	不明	2016	主桁、床版の鉄 筋露出、破断	通行規制(車 両)	架替済	名護市 (沖縄県)	ふ 部-12-2橋	市道安座昼 間線	不明	2016	主桁、床版の鉄 筋露出、破断	通行規制(車 両)	架替済	
220								220								