



高知県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況

2巡目点検(2019~2021)の点検実施率



※ () 内は、2021年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数（撤去された施設や橋梁の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

2021年度末時点の判定区分



※ () 内は、2021年度末時点管理施設。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2021年度末時点)

○1巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置完了済の施設数	
			昨年度からの着手済施設増加数 ※	昨年度からの完了済施設増加数 ※
高知県内 地方公共団体 合計	1,694	1,234 (73%)	149	769 (45%)
全国 地方公共団体 合計	62,694	40,611 (65%)	6,269	28,589 (46%)

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

○2巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置完了済の施設数	
		昨年度からの着手済施設増加数 ※	昨年度からの完了済施設増加数 ※
803	457 (57%)	227	77 (10%)
32,893	9,916 (30%)	5,428	2,627 (8%)

高知県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況

2021年度末時点

管理者	施設数 (2021年度末時点の判定区分 ※1)					合計	判定区分割合					2021年度末時点で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況				
	I	II	III	IV	合計		I	II	III	IV	合計	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率
1	国土交通省	636	161	49	0	846	75%	19%	6%			49	36	18	37%	73%
2	高速道路会社	8	146	1	0	155	5%	94%	1%			1	1	1	100%	100%
3	高知県	374	1,916	284	0	2,574	15%	74%	11%			284	276	109	38%	97%
4	高知市	377	1,217	123	0	1,717	22%	71%	7%			123	46	30	24%	37%
5	室戸市	18	174	45	6	243	7%	72%	19%	2%		51	23	2	4%	45%
6	安芸市	89	213	84	14	400	22%	53%	21%	4%		98	87	5	5%	89%
7	南国市	504	239	21	0	764	66%	31%	3%			21	14	0	0%	67%
8	土佐市	377	153	25	0	555	68%	28%	5%			25	19	4	16%	76%
9	須崎市	77	317	60	7	461	17%	69%	13%	2%		67	19	10	15%	28%
10	宿毛市	58	204	71	3	336	17%	61%	21%	1%		74	34	5	7%	46%
11	土佐清水市	31	123	40	4	198	16%	62%	20%	2%		44	18	5	11%	41%
12	四万十市	91	339	118	4	552	16%	61%	21%	1%		122	26	2	2%	21%
13	香南市	89	287	29	0	405	22%	71%	7%			29	23	18	62%	79%
14	香美市	47	262	45	1	355	13%	74%	13%	0.3%		46	11	9	20%	24%
15	東洋町	13	62	9	0	84	15%	74%	11%			9	7	6	67%	78%
16	奈半利町	19	49	4	0	72	26%	68%	6%			4	1	1	25%	25%
17	田野町	19	19	1	0	39	49%	49%	3%			1	1	1	100%	100%
18	安田町	31	39	13	0	83	37%	47%	16%			13	3	0	0%	23%
19	北川村	29	38	14	0	81	36%	47%	17%			14	10	6	43%	71%
20	馬路村	14	50	14	1	79	18%	63%	18%	1%		15	2	0	0%	13%
21	芸西村	31	61	4	2	98	32%	62%	4%	2%		6	2	2	33%	33%
22	本山町	16	43	13	1	73	22%	59%	18%	1%		14	13	0	0%	93%
23	大豊町	47	203	56	4	310	15%	65%	18%	1%		60	20	2	3%	33%
24	土佐町	26	58	16	0	100	26%	58%	16%			16	5	3	19%	31%
25	大川村	5	15	2	0	22	23%	68%	9%			2	0	0	0%	0%
26	いの町	120	234	28	0	382	31%	61%	7%			28	22	5	18%	79%
27	仁淀川町	93	219	29	1	342	27%	64%	8%	0.3%		30	12	6	20%	40%
28	中土佐町	27	159	9	0	195	14%	82%	5%			9	8	2	22%	89%
29	佐川町	103	238	13	0	354	29%	67%	4%			13	13	3	23%	100%
30	越知町	30	103	8	1	142	21%	73%	6%	1%		9	9	2	22%	100%
31	梶原町	52	90	12	0	154	34%	58%	8%			12	7	0	0%	58%
32	日高村	57	78	7	0	142	40%	55%	5%			7	7	7	100%	100%
33	津野町	81	146	36	1	264	31%	55%	14%	0.4%		37	22	13	35%	59%
34	四万十町	139	368	107	6	620	22%	59%	17%	1%		113	54	5	4%	48%
35	大月町	17	90	19	0	126	13%	71%	15%			19	8	0	0%	42%
36	三原村	6	53	18	0	77	8%	69%	23%			18	6	3	17%	33%
37	黒潮町	44	181	35	1	261	17%	69%	13%	0.4%		36	13	6	17%	36%

※1 2021年度末時点の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 2021年度末時点の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ

高知県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況

2021年度末時点

管理者	施設数 (2021年度末時点の判定区分 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	2021年度末時点で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況							
	I	II	III	IV	合計		措置が 必要な 施設数 ※2	措置に 着手済の 施設数	措置 完了済の 施設数	着手率	完了率			
38 高知県内地公体合計	3,151	8,040	1,412	57	12,660	25%	64%	11%	0.5%	1,469	841	272	19%	57%

※1 2021年度末時点の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 2021年度末時点の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ

高知県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況(1巡目)

2021年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV	1巡目(2014~2018年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況								
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	着手率	完了率		
1 国土交通省	581	190	59	0	830	70%	23%	7%	59	59	0	41	3	69%	100%
2 高速道路会社	6	147	1	0	154	4%	95%	1%	1	1	0	1	1	100%	100%
3 高知県	472	1,735	315	0	2,522	19%	69%	12%	315	315	0	249	31	79%	100%
4 高知市	321	1,176	213	3	1,713	19%	69%	12%	216	157	23	141	38	65%	73%
5 室戸市	27	165	45	5	242	11%	68%	19%	50	27	7	5	1	10%	54%
6 安芸市	86	213	88	15	402	21%	53%	22%	103	93	9	14	5	14%	90%
7 南国市	516	188	18	0	722	71%	26%	2%	18	15	13	1	0	6%	83%
8 土佐市	351	166	37	1	555	63%	30%	7%	38	38	1	25	1	66%	100%
9 須崎市	88	298	67	8	461	19%	65%	15%	75	27	8	17	9	23%	36%
10 宿毛市	58	214	60	1	333	17%	64%	18%	61	36	3	7	3	11%	59%
11 土佐清水市	30	123	36	5	194	15%	63%	19%	41	26	6	13	3	32%	63%
12 四万十市	63	302	112	3	480	13%	63%	23%	115	31	15	4	2	3%	27%
13 香南市	135	242	27	0	404	33%	60%	7%	27	23	0	18	4	67%	85%
14 香美市	14	282	58	1	355	4%	79%	16%	59	26	8	24	6	41%	44%
15 東洋町	15	58	11	0	84	18%	69%	13%	11	11	0	10	7	91%	100%
16 奈半利町	15	51	6	0	72	21%	71%	8%	6	5	0	5	1	83%	83%
17 田野町	18	19	1	0	38	47%	50%	3%	1	1	0	1	0	100%	100%
18 安田町	38	29	12	0	79	48%	37%	15%	12	4	1	0	0	0%	33%
19 北川村	38	25	18	0	81	47%	31%	22%	18	16	3	12	2	67%	89%
20 馬路村	14	49	15	1	79	18%	62%	19%	16	7	0	4	1	25%	44%
21 芸西村	7	78	14	0	99	7%	79%	14%	14	14	0	14	0	100%	100%
22 本山町	22	39	12	0	73	30%	53%	16%	12	12	1	2	0	17%	100%
23 大豊町	48	193	52	9	302	16%	64%	17%	61	31	6	8	0	13%	51%
24 土佐町	50	15	16	1	82	61%	18%	20%	17	7	1	5	2	29%	41%
25 大川村	5	15	2	0	22	23%	68%	9%	2	2	0	2	0	100%	100%
26 いの町	139	200	39	1	379	37%	53%	10%	40	36	0	22	4	55%	90%
27 仁淀川町	128	179	33	1	341	38%	52%	10%	34	19	5	13	4	38%	56%
28 中土佐町	26	154	17	0	197	13%	78%	9%	17	16	0	10	1	59%	94%
29 佐川町	68	245	40	0	353	19%	69%	11%	40	40	1	34	11	85%	100%
30 越知町	32	98	9	1	140	23%	70%	6%	10	10	0	3	2	30%	100%
31 梶原町	57	78	18	0	153	37%	51%	12%	18	14	3	6	1	33%	78%
32 日高村	58	72	11	0	141	41%	51%	8%	11	11	5	11	6	100%	100%
33 津野町	75	124	56	0	255	29%	49%	22%	56	42	3	33	9	59%	75%
34 四万十町	132	373	104	6	615	21%	61%	17%	110	70	19	21	4	19%	64%
35 大月町	14	85	25	0	124	11%	69%	20%	25	15	1	7	3	28%	60%
36 三原村	11	51	15	0	77	14%	66%	19%	15	12	3	9	2	60%	80%
37 黒潮町	35	194	27	3	259	14%	75%	10%	30	25	4	19	9	63%	83%

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ

高知県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況(1巡目)

2021年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV		1巡目(2014~2018年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況													
	I	II	III	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	0%	20%	40%	60%	80%
38 高知県内地公体合計	3,206	7,528	1,629	65	12,428						1,694	1,234	149	769	172						

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ

高知県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況(2巡目)

2021年度末時点

管理者	施設数 (2巡目(2019~2021年度)の点検結果 ※1)					判定区割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV	2巡目(2019~2021年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況									
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	着手率	完了率			
1 国土交通省	396	92	27	0	515	77% 18% 5%	27	14	5	3	3	11%	52%			
2 高速道路会社	8	66	1	0	75	11% 88% 1%	1	1	0	1	1	100%	100%			
3 高知県	205	1,477	154	0	1,836	11% 80% 8%	154	147	61	20	17	13%	95%			
4 高知市	237	742	49	0	1,028	23% 72% 5%	49	20	18	10	9	20%	41%			
5 室戸市	7	135	36	2	180	4% 75% 20% 1%	38	16	9	1	1	3%	42%			
6 安芸市	81	193	68	0	342	24% 56% 20%	68	65	25	1	1	1%	96%			
7 南国市	412	205	18	0	635	65% 32% 3%	18	11	6	0	0	0%	61%			
8 土佐市	201	129	16	0	346	58% 37% 5%	16	10	6	0	0	0%	63%			
9 須崎市	12	101	23	3	139	9% 73% 17% 2%	26	6	1	5	4	19%	23%			
10 宿毛市	14	62	50	2	128	11% 48% 39% 2%	52	29	13	5	4	10%	56%			
11 土佐清水市	15	66	29	2	112	13% 59% 26% 2%	31	16	6	5	2	16%	52%			
12 四万十市	43	140	35	2	220	20% 64% 16% 1%	37	3	3	0	0	0%	8%			
13 香南市	6	89	3	0	98	6% 91% 3%	3	0	0	0	0	0%	0%			
14 香美市	38	180	28	1	247	15% 73% 11% 0.4%	29	4	3	3	2	10%	14%			
15 東洋町	13	62	9	0	84	15% 74% 11%	9	7	0	6	6	67%	78%			
16 奈半利町	19	48	3	0	70	27% 69% 4%	3	0	0	0	0	0%	0%			
17 田野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%			
18 安田町	31	39	13	0	83	37% 47% 16%	13	3	1	0	0	0%	23%			
19 北川村	9	29	4	0	42	21% 69% 10%	4	0	0	0	0	0%	0%			
20 馬路村	14	50	12	0	76	18% 66% 16%	12	2	2	0	0	0%	17%			
21 芸西村	31	61	4	2	98	32% 62% 4% 2%	6	2	1	2	2	33%	33%			
22 本山町	16	42	12	1	71	23% 59% 17% 1%	13	12	12	0	0	0%	92%			
23 大豊町	44	147	33	2	226	19% 65% 15% 1%	35	12	5	0	0	0%	34%			
24 土佐町	26	57	16	0	99	26% 58% 16%	16	5	1	3	2	19%	31%			
25 大川村	5	15	2	0	22	23% 68% 9%	2	0	0	0	0	0%	0%			
26 いの町	100	131	5	0	236	42% 56% 2%	5	3	3	0	0	0%	60%			
27 仁淀川町	61	110	12	0	183	33% 60% 7%	12	5	4	1	1	8%	42%			
28 中土佐町	20	108	5	0	133	15% 81% 4%	5	5	1	2	1	40%	100%			
29 佐川町	70	135	4	0	209	33% 65% 2%	4	4	4	0	0	0%	100%			
30 越知町	11	35	6	0	52	21% 67% 12%	6	6	3	1	1	17%	100%			
31 梶原町	52	90	12	0	154	34% 58% 8%	12	7	4	0	0	0%	58%			
32 日高村	15	52	0	0	67	22% 78%	0	0	0	0	0	0%	0%			
33 津野町	50	90	14	1	155	32% 58% 9% 1%	15	6	5	1	1	7%	40%			
34 四万十町	59	167	57	1	284	21% 59% 20% 0.4%	58	34	21	4	3	7%	59%			
35 大月町	11	33	2	0	46	24% 72% 4%	2	1	1	0	0	0%	50%			
36 三原村	6	52	17	0	75	8% 69% 23%	17	5	5	2	2	12%	29%			
37 黒潮町	31	146	32	1	210	15% 70% 15% 0.5%	33	11	3	5	5	15%	33%			

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ

高知県の地方公共団体における橋梁の老朽化対策の状況(2巡目)

2021年度末時点

管理者	施設数 (2巡目(2019~2021年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV		2巡目(2019~2021年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況														
	I	II	III	IV	合計	0%	20%	40%	60%	80%	100%	措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	昨年度からの着手済施設増加数 ※3	措置完了済の施設数	昨年度からの完了済施設増加数 ※3	0%	20%	40%	60%	80%	100%
38 高知県内地公体合計	1,965	5,218	783	20	7,986	25%	65%	10%	0.3%			803	457	227	77	64	10%	57%				

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ