


沖縄県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況


※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2巡目点検(2019~2021)の点検実施率



※()内は、2021年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数(撤去された施設や道路附属物の点検の対象外と判明した施設等を除く。)

2021年度末時点の判定区分



※()内は、2021年度末時点管理施設。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2021年度末時点)

○1巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

| 道路管理者 | 措置が必要な施設数 A | 措置に着手済の施設数 B (B/A) | 措置完了済の施設数 | |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 昨年度からの着手済施設増加数 ※ | 昨年度からの完了済施設増加数 ※ |
| 沖縄県内 地方公共団体 合計 | 9 | 5 (56%) | 1 | 1 (11%) |
| 全国 地方公共団体 合計 | 3,955 | 3,003 (76%) | 562 | 528 (53%) |

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

○2巡目の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

| 道路管理者 | 措置が必要な施設数 A | 措置に着手済の施設数 B (B/A) | 措置完了済の施設数 | |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 昨年度からの着手済施設増加数 ※ | 昨年度からの完了済施設増加数 ※ |
| 沖縄県内 地方公共団体 合計 | 0 | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) |
| 全国 地方公共団体 合計 | 1,555 | 830 (53%) | 645 | 157 (12%) |

沖縄県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2021年度末時点

| 管理者 | 施設数 (2021年度末時点の判定区分 ※1) | | | | | 判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100% | 2021年度末時点で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 | | | |
|----------|----------------------------|----|-----|----|-----|--|----------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| | I | II | III | IV | 合計 | | 措置が必要な施設数 ※2 | 措置に着手済の施設数 | 措置完了済の施設数 | 着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100% |
| 1 国土交通省 | 25 | 68 | 26 | 0 | 119 | | 26 | 9 | 5 | |
| 2 高速道路会社 | 10 | 15 | 4 | 0 | 29 | | 4 | 3 | 3 | |
| 3 沖縄県 | 8 | 30 | 9 | 0 | 47 | | 9 | 5 | 1 | |
| 4 那覇市 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5 宜野湾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 石垣市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 7 浦添市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 名護市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | |
| 9 糸満市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 10 沖縄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 11 豊見城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 うるま市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 13 宮古島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 14 南城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 15 国頭村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 16 大宜味村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 17 東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 18 今帰仁村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 19 本部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 20 恩納村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 21 宜野座村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 22 金武町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 23 伊江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 24 読谷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 25 嘉手納町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 26 北谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 27 北中城村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 28 中城村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 29 西原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 30 与那原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 31 南風原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 32 渡嘉敷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 33 座間味村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 34 粟国村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 35 渡名喜村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 36 南大東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 37 北大東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

※1 1巡目(2014～2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014～2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

沖縄県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2021年度末時点

| 管理者 | 施設数 (2021年度末時点の判定区分 ※1) | | | | | 判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100% | 2021年度末時点で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 | | | | |
|--------------|----------------------------|----|-----|----|----|--|----------------------------------|------------|-----------|-----|-----|
| | I | II | III | IV | 合計 | | 措置が必要な施設数 ※2 | 措置に着手済の施設数 | 措置完了済の施設数 | 着手率 | 完了率 |
| 38 伊平屋村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 伊是名村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 久米島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 八重瀬町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 多良間村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 竹富町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 44 与那国町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 45 沖縄県内地公体合計 | 15 | 44 | 9 | 0 | 68 | 22% | 9 | 5 | 1 | 11% | 56% |

※1 1巡目(2014～2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014～2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

沖縄県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時点

| 管理者 | 施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1) | | | | | 判定区割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100% | 1巡目(2014~2018年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 | | | | | 着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100% | | | | |
|----------|-----------------------------------|----|-----|----|-----|---|--|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|-----|--|--|--|
| | I | II | III | IV | 合計 | | 措置が必要な施設数 ※2 | 措置に着手済の施設数 | 昨年度からの着手済施設増加数 ※3 | 措置完了済の施設数 | 昨年度からの完了済施設増加数 ※3 | 着手率 | 完了率 | | | |
| 1 国土交通省 | 21 | 64 | 29 | 0 | 114 | 18% 56% 25% | 29 | 22 | 1 | 19 | 6 | 66% | 76% | | | |
| 2 高速道路会社 | 12 | 17 | 0 | 0 | 29 | 41% 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 沖縄県 | 5 | 26 | 9 | 0 | 40 | 13% 65% 23% | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11% | 56% | | | |
| 4 那覇市 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 44% 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 宜野湾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 石垣市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 浦添市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 名護市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 糸満市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 沖縄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 豊見城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 うるま市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 宮古島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 南城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 国頭村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 大宜味村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 今帰仁村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 本部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 恩納村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 宜野座村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 金武町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 伊江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 読谷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25 嘉手納町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 26 北谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27 北中城村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 中城村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 29 西原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30 与那原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 南風原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 32 渡嘉敷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 33 座間味村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 34 粟国村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 35 渡名喜村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 36 南大東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 37 北大東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

沖縄県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(1巡目)

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時点

| 管理者 | 施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1) | | | | | 判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV | | | | | | | | | | 1巡目(2014~2018年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----|--|-----|--|--|--|---|---|---|---|-----|-----|-----|--|--|-----|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | I | II | III | IV | 合計 | 0% | | | | | 20% | | | | | 40% | | | | | 60% | | | | | 80% | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | 措置が必要な施設数 ※2 | 措置に着手済の施設数 | 昨年度からの着手済施設増加数 ※3 | 措置完了済の施設数 | 昨年度からの完了済施設増加数 ※3 | 着手率 | | 完了率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 伊平屋村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 伊是名村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 久米島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 八重瀬町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 多良間村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 竹富町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 与那国町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 沖縄県内地公体合計 | 12 | 38 | 9 | 0 | 59 | 20% | 64% | | | | 15% | | | | | | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11% | 56% | | | | | | | | | | | | |

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

沖縄県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等:シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時点

| 管理者 | 施設数 (2巡目(2019~2021年度)の点検結果 ※1) | | | | | 判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100% | 2巡目(2019~2021年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 | | | | | 着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100% | | | | |
|----------|-----------------------------------|----|-----|----|----|--|--|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|-----|--|--|--|
| | I | II | III | IV | 合計 | | 措置が必要な施設数 ※2 | 措置に着手済の施設数 | 昨年度からの着手済施設増加数 ※3 | 措置完了済の施設数 | 昨年度からの完了済施設増加数 ※3 | 着手率 | 完了率 | | | |
| 1 国土交通省 | 8 | 32 | 21 | 0 | 61 | | 21 | 8 | 7 | 4 | 4 | | | | | |
| 2 高速道路会社 | 10 | 8 | 4 | 0 | 22 | | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | |
| 3 沖縄県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 那覇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 宜野湾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 石垣市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 浦添市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 名護市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 糸満市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 沖縄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 豊見城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 うるま市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 宮古島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 南城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 国頭村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 大宜味村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 今帰仁村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 本部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 恩納村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 21 宜野座村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 金武町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 伊江村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24 読谷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25 嘉手納町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 26 北谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27 北中城村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 中城村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 29 西原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 30 与那原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 31 南風原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 32 渡嘉敷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 33 座間味村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 34 粟国村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 35 渡名喜村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 36 南大東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 37 北大東村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

沖縄県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況(2巡目)

※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識

2021年度末時点

| 管理者 | 施設数 (2巡目(2019~2021年度)の点検結果 ※1) | | | | | 判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV | | 2巡目(2019~2021年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|-----|--|-----|-----|------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| | I | II | III | IV | 合計 | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 措置が必要な施設数 ※2 | 措置に着手済の施設数 | 昨年度からの着手済施設増加数 ※3 | 措置完了済の施設数 | 昨年度からの完了済施設増加数 ※3 | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| 38 伊平屋村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 39 伊是名村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 40 久米島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 41 八重瀬町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 42 多良間村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 43 竹富町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 44 与那国町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 45 沖縄県内地公体合計 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | | 38% | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと判定された施設数の合計

※3 撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ