



# 熊本県の地方公共団体における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2巡目点検(2019～22年度)の点検実施率



過年度(2014～22年度)の判定区分



※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。  
※判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2022年度末時点)

○1巡目(2014～18年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

| 道路管理者                | 措置が<br>必要な<br>施設数<br>A | 措置に<br>着手済の<br>施設数<br>B<br>(B/A) | 措置完了済の施設数                   |                |                             |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
|                      |                        |                                  | 昨年度からの<br>着手済施設<br>増加数<br>※ | C<br>(C/A)     | 昨年度からの<br>完了済施設<br>増加数<br>※ |
| 熊本県内<br>地方公共団体<br>合計 | 9                      | 9<br>(100%)                      | 0                           | 4<br>(44%)     | 0                           |
| 全国<br>地方公共団体<br>合計   | 3,814                  | 3,252<br>(85%)                   | 374                         | 2,543<br>(67%) | 550                         |

※撤去等により修繕の対象から外れた施設等を除く。

○2巡目(2019～22年度)の点検で区分Ⅲ・Ⅳと判定された施設の修繕等措置の状況

| 措置が<br>必要な<br>施設数<br>A | 措置に<br>着手済の<br>施設数<br>B<br>(B/A) | 措置完了済の施設数                   |              |                             |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
|                        |                                  | 昨年度からの<br>着手済施設<br>増加数<br>※ | C<br>(C/A)   | 昨年度からの<br>完了済施設<br>増加数<br>※ |
| 30                     | 4<br>(13%)                       | 1                           | 0<br>(0%)    | 0                           |
| 2,053                  | 1,097<br>(53%)                   | 323                         | 412<br>(20%) | 239                         |