


(11) 踏切関係データ


現在、全国に存在する約3万2千箇所の踏切は減少傾向にあるものの、依然として踏切事故は発生している。

【踏切道数と踏切事故件数の推移】



※R6 年度データは速報値であり、今後変更する可能性がある

【踏切事故件数と死傷者数の推移】



※R6 年度データは速報値であり、今後変更する可能性がある

出典：国土交通省鉄道局資料

■緊急に対策の検討が必要な踏切（カルテ踏切）

（令和３年１０月に「踏切安全通行カルテ」を公表）

（単位：箇所）

緊急に対策の検討が必要な踏切	1,336(重複除く)	重複あり
開かずの踏切	539	
自動車ボトルネック踏切	289	
歩行者ボトルネック踏切	527	
歩道が狭隘な踏切	99	
通学路要対策踏切	96	
事故多発踏切	81	
移動円滑化要対策踏切	170	

出典：R3.10.15 記者発表（道路局・都市局・鉄道局）

■改正踏切道改良促進法（令和３年４月施行）に基づく法指定数

改良すべき踏切道

（単位：箇所）

指定年度	指定日	法指定数
R3①	R3.4.13	93
R3②	R4.1.21	63
R4	R4.12.16	85
R5	R6.1.18	408
R6	R7.1.15	117
計		766

災害時の管理の方法を定めるべき踏切道

（単位：箇所）

指定年度	指定日	法指定数
R3	R3.6.30	181
R4	R4.7.29	191
R5	R5.8.23	97
R6	R6.7.31	16
計		485

資料：国土交通省（道路局、都市局、鉄道局）