



全体写真 1

場内芝生部分

平日だが利用者が多い

写真は令和2年10月の火曜日



全体写真 2

場内歩道（その1）



全体写真 3

場内歩道（その2）



全体写真 4

場内北よりの部分には斜面上にテントサイトが設定されている



駐車場 1

平日だが利用者が多い  
写真は令和2年10月の火曜日  
自動車45台の駐車あり



駐車場 2



①便所（駐車場）

簡易水洗式

男性用・女性用



②シャワー棟（中）

海水浴シーズンのみ使用可

男性用・女性用



③管理棟

海水浴シーズンは建物内に

監視員配置



④便所（中）

簡易水洗式  
男性用・女性用・障害者用



⑤炊事棟（中）

水道は使用可能



⑥シャワー棟（西）

閉鎖中



⑦炊事棟（西）外観

老朽化しており利用ほぼなし  
水道は使用可能



⑦炊事棟（西）内部



⑧便所（西）

閉鎖中