

南大门【室町时代（1136－1573） 国宝】

南大门拥有 8 根柱子，姿态优雅，耸立于巨松林立的宽广参道尽头，是法隆寺的主要入口。过去靠近中门，后来随寺院扩张而迁移至现在的地点。创建时的大门于 1435 年的火灾中烧毁，不久后于 1438 年得以重建。建筑的特征包括：名为“花肘木”的花朵状装饰性连接件，以及贯穿支柱的横向构件的木鼻（构件前端）处的花朵状雕刻等。